

Міністерство будівництва і архітектури
України
Головне управління проектних організацій
УкрЗахідДІНТР
Відділ інженерної геології і гідрогеології
ТЕХНІЧНЕ ЗАКЛЮЧЕННЯ
про інженерно-геологічні вишукування для
вивчення причин деформації будинку
архітектора по вул. Підвальної, 4 в м. Львові
Львів - 1993 р



Управління
охорони
історичного
середовища



Державна служба
охорони історичного
середовища

Міністерство будівництва і архітектури
України
Державне управління архітектурних організацій
ДержархідаїНТР
Відділ інженерної геології і гідрогеології

Формат 638

Кукарук А.М.

ТЕХНІЧНЕ ЗАКЛЮЧЕННЯ

про інженерно-геологічні виключення
для визначення причин деформації
будівлю архітектора по вул.Шевченківська, 4
в м. Львові



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

Головний інженер

Начальник відділу



Львів - 1999р.

Г.І.Супрун

М.А.Якимів

Склад технічного заключення - 1 книга

Заключення розроблено у відповідності з діючими нормами і правилами, що відносяться до компетенції органів державного нагляду.

Головний
відділ



[Signature]

А.Ф.Савицький



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

Заключення віддруковано і направлено :

Назва організації	Адреса	Листів
Учорхін інституту "Укроблідаісторія"	м. Львів, вул. Л.Бел.Белого, 1	1
Управління охорони історичного середо- вища	м. Львів, вул. Балуна, 2	2-6

ЗМІСТ

1. Профічні додатки

1.1. Технічні висновки про інженерно-геологічні умови

Креслення ВІТ 07-01

1.2. Інженерно-геологічні розрізи по лінійках 1-1, 2-2, 3-3 і по шурфах № 1, 2, 3, 4

Креслення ВІТ 07-02



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика рельефа		Порода вела розпашку до глибини 0,5 м. Поверхня ґрунту незначительно вище від рівня коливається від 294,8 до 296,5.
Категорія складності інженерно-геологічних умов прил. 10 СНиП 1.02.07-87		І категорія
Гідрогеологічні умови	I водонасичений горизонт / водоємнішість породи, водоупор, агресивність по СНиП 2.03.11-85 Коэффициент фільтрації, м/сут. II водонасичений горизонт / водоємнішість породи, водоупор, агресивність по СНиП 2.03.11-85 Коэффициент фільтрації, м/сут.	На глибині буріння не зустрінутий. (до глб. 5,0 м).
Тип потенційної підлягаючої приросту води ... куб.м/сут. га		
Наличие і характеристика фізико-геологічних процесів і явищ		Як сирецький (важкий) та піщаний, є інші заповнені тріщини на всій висоті стінки. На західній стороні ділянки, зоклад, частково присутні на поверхні землі, але тільки на південь, тріщини в разі їх наявності мають ширину до 3,0 см, що свідчить про наявність води, який направлений на захід (від півдню).
Тип ґрунтових умов по просадковості / Опр. Рпр. см прилож. ...		
Карстованість активності ґрунтів по отношению к	алюмінію свинцю сталі	
Реконструкція земель	Состав лес Мощность гумусированного горизонта Содерж. гумуса в пахотном горизонте Рекомендации	
Сейсмичность района по СНиП II-7-81		Будав
Рекомендации по выбору типа фундамента и опит строительства		
Рекомендации по инженерной подготовке площадок СНиП 3.02.01 - 87		
Рекомендации по охране окружающей среды РСН 324-82, ВУ на выполнение предупредительных мероприятий		
Экономический эффект от использования материалов изысканий прошлых лет		



 Управління охорони історичного середовища
 Center for Urban History

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

Показатели	Инженерно-геологические элементы							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Физические	арх. дог. 278 1949г.	арх. дог. 278 1949г.	арх. дог. 278 1949г.					
Прочностные	арх. дог. 278 1949г.	—	арх. дог. 278 1949г.					
Деформационные	—	—	арх. дог. 278 1949г.					

uma.lvivcenter.org

ПЛАН РОЗТАШУВАННЯ РОЗВІДУВАЛЬНИХ ВИРОВІТОК М 1:500



Примітка: даний план є викопіюванням з графічного додатку до технічного замовлення.

СИТУАЦІЙНА СХЕМА



ІНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГІЧНІ РОЗРІЗИ ПО ЛІНІЯХ :

