



ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАПСТЕРНЯ

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»
ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ

ХІІІ ст. Будинок №10 на

пл.Ринок у м.Львові

Заключення про несучу здатність
перекриття.

198 р.



Характеристика і
охарактеристика
історичного
середовища

Закладається
для реставрації



Управління
охорони
історичного
середовища



Center for Urban History
Lviv Center for Urban History

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА

290000, Львів-центр, проспект Свободи, 15; тел. 72-70-12, 72-70-20



Academy of Sciences of Ukraine
THE ETHNOLOGY INSTITUTE

15 Svobody Avenue, Lviv 290000 Ukraine Phone: 72-70-12, 72-70-20

29.06.93 № I35/200

На № _____ від _____

Начальнику управління охорони
історичного середовища
п. Володимир ШВЕЦЬ

На Ваше розпорядження № І4 - Г повідомляємо, що ремонтно-реставраційні роботи будинку на пл.Ринок, І0 згідно проектної документації не виконуються і не можуть виконуватись у зв'язку з не вирішенням до цього часу питання відселення магазин-книги. Для підтримки нормального санітарного стану приміщень, ми провели чергову побілку при цьому застосували матеріал побілки по існуючому.

Наступне упорядження інтер'єру вестигля з Вами буде погоджено.


Просимо прискорити вирішення питання про відселення з пл.Ринок, І0 магазин-книги.

Заступник директора

В.А.МЕЛЬНИК

[Handwritten signature]

*п. Олександр Р.
до встановлення.
1.07.93*



ЛПТ. З. 680. Т. 500. 19. 05. 92.

Львівська область
державна адміністрація
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
АРХІТЕКТУРИ
МІСТОВУДУВАННЯ
вул. Б. Височина, 12



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

206.95-6/1-201

11.20

Начальнику управління
охорони історичного середо-
вища Львівської міської
адміністрації

п.В.ШВЕЦЮ

При цьому надсилаємо листа інституту Народознавства
Академії наук України від 12.05.93р. № I35/IAI для вирі-
шення піднятого питання по суті. Про наслідки повідомити
управління.

Начальник управління

М.Трильовський

Крупчук 76-65-65

4. Фаєт Р.
п. Оширко
Прошу відповісти відповідно
на запитання, надані в листі
до редакції журналу "Львівська
історія".
1-07-95р. Швецю





Управління
охорони
історичного
середовища



Львівська обласна
адміністрація



АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА

290000, Львів-центр, проспект Свободи, 15; тел. 72-70-12, 72-70-20

Academy of Sciences of Ukraine
THE ETHNOLOGY INSTITUTE

15 Svobody Avenue, Lviv 290000 Ukraine Phone: 72-70-12, 72-70-20

12.05.93

№ 135/141

На №

Начальнику обласного управління
архітектури і містобудування
п. ТРЕЛІВСЬКОМУ М.О.

Копія: Зав.відділом культури міської
адміністрації
п. ІСЄНІВ В.П.

В 1993 році по капремонту будинку № 10 на площі Ринок /Музей/
не передбачено ремонт фасаду і в найближчі роки не планується ви-
конання цих робіт.

Тому просимо включити у свої заходи на 1993 рік ремонт фасаду
будинку № 10 на площі Ринок.

Заступник директора

В.А.МЕЛЬНИК

М. Купчик С.Г.
Зав. відділом
архітектури і містобудування
п. ШКЕД В.П. та
інші адміністратори.
20.05.93





Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History



УКРАЇНА

ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ
ТОРГОВЕЛЬНО-ВИДАВНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛЬВІВКНИГА»

290038 м. Львів, вул. Шевська, 1
тел. 72-88-82

р/р 36305 в Обладирекції Укрсббанку м. Львова

Від 22.06.92р. № 246

На № _____ від _____

Інститут мистецтвознавства,
фольклору та етнографії
ім.М.Рильського

м.Львів, пр.Свободи, 15


На Ваш № І35/2І0 від 27.05.92р.повідомляємо :

Львівське обласне торговельно-видавниче підприємство "Львівкнига" орендує приміщення для книгарні № І9 -м.Львів пл.Ринок, І0 в управління охорони історичного середовища, тобто перебуває з останнім в договірних відносинах і, відповідно, всі питання пов'язані з використанням даного приміщення, можуть бути вирішені з ним.

Крім того, книгарня №І9-одна з найбільших книгарень ОТВП"Львівкнига", реалізує спеціальну науково-технічну літературу, площа її становить 363м2, товарооборот 300-350тис.крб.в міс. "Львівкнига" в даний час не має будь-якого вільного приміщення.

Ремонт будинку, запланований Вами, буде проводитися на другому та третьому поверхах, книгарня розташована на першому. Проведення капремонту книгарня не потребує.

Директор *О.І.Негода* О.І.Негода





Управління
охорони
історичного
середовища



Львівська міська адміністрація
Виконком Львівської міської ради народних депутатів

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

290008, Львів-8, вул. Валова, 20, тел.: 72-85-38, 72-93-40, 74-10-49.

с. 14 травня 1990 р. № 14/98

На № _____

представнику глави Львівської
міської адміністрації
в Галицькому р-ні м. Львова
П.О.КОВИЛУ

Будинок № 10 на пл.Ринок, пам"ятка архітектури ХІІ ст. /ох.
№ 326/9/ згідно акту техстану знаходиться в аварійному стані і
потребує негайного проведення реставраційних робіт, зокрема -
заміни перекрить.

Робоча документація на проведення реставрації та ремонту ви-
конана інститутом "Укрзахідпроектреставрація". Для початку робіт
необхідно:

- відселити на час ремонту фонди музею меблів та магазин
"Технічна книга";
- винести з пам"ятки трансформаторну підстанцію;
- ліквідувати розтяжки трамвайної електромережі на час ве-
діння реставраційних робіт на фасадах по вул.Руській.

Просимо розглянути ці питання на міжвідомчій комісії для
прийняття остаточного рішення.

Начальник управління

В.Я.Швець

72-93-40
І.Амбіцький

ДЕРЖБУД УРСР — УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ (охор. № _____)

ХУІІІ ст. Будинок №10 на пл.Ринок

у м.Львові

Заключення про несучу здатність перекрить.

Управління
охорони
історичного
середовища

Том II Книга 4

Шифр _____

Начальник ЛКАРМ

Головний спеціаліст ЛКАРМ

Головний архітектор проєктів

І.Р.Могрич

Я.О.Кушнір

В.К.Сіверє



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

Замовник : Львівське відділення інституту фольклору
та етнографії ім. Т.Рильського

Стадія : Обстеження

Авторський колектив і відповідальні виконавці

Прізвище, ім'я по-батькові	! Посада !	! Ступінь участі ! в розробці
Гевак А.В.	інженер	Відповідальний виконавець

Г А П

Кушнір Я.О.

Кер.групи

Сівере В.



Зміст тому

№ п/п.	Найменування	Сторінки
1.	Текстова частина	4 і 5
2.	Таблиці	6
3.	Графічна частина	7.

Дане "Заключення"

опрацював:

інженер: Гевак.

ГЕВАК Я.В.

Дата: 05.87р.

Перекрыття.



Управління
охорони
історичного
середовища

Center for Urban History

4

На основі обстежень та перевірочних розрахунків виявлено:

- перекрыття дерев'яне на II-му поверсі.
- балки дерев'яні перетином 260×250 ; 280×220 ; проліт 9,00 м і 8,00 м, крок $600 \div 700$ мм.
- настил з дошок $\delta 40 \div 30$ мм
- засипка δ -160. (будівельне сміття).
- підшивка із дошок δ -30 мм, тиньк по камішиту.
- перекрыття дерев'яне на горищі.
- балки дерев'яні перетином 260×220 ; 310×230 . проліт 9 м і 8 м крок $500 \div 800$
- настил з дошок δ -30 $\div$ 40 мм.
- засипка δ -30 мм (будівельне сміття).
- покрыття горища викладене цеглою δ -40.

Дефекти: 1). Балки вряжені
гнилизною та
поїджені шашелем.

2). Балки непроходять
по несучій здатності
та по прогнних.
(див. результати пере-
вірочних розрахунків
таблиця (ст.6)).

Розрахункові характеристики
здорові деревини:
 $R_u, R_{cm} = 130 \text{ кг/см}^2$

Висновки: дане перекриття непри-
датне для подальшої
експлуатації необхідна
повна заміна.

Примітки: Були обстежені лише
приміщення вказані
на ст. 7 і в. всі інші
недоступні (експлуатуються).

НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПЕРЕ-
ТИНІВ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУК-
ЦІЙ (ЗА ПЕРЕВІРОЧНИМИ РОЗРАХУНКАМИ).


[illegible]



Управління
охорони
історичного
середовища



План другого поверху.





Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

ПЛАН ТРЕТЬОГО ПОВЕРХУ

