16

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

**УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»**

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Пам. арх. 1742р. дер. церква та дзвіниця в с. Старе Село Пустомитівського р-ну, Львівської області

ТОМ I.

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ПАМ"ЯТКИ

Львів 1982р

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР — УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО— РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ

«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Замовник:

Управління в справах будівництва та архітектури Львівського облвиконкому.

Шифр № 780
Інв. №
Пам'ятка архітектури 1742 р. дер. церква та дзвіниця в с. Старе Село, Пустомитівського р-ну Львівської обл.

ТОМ I

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ПАМ"ЯТКИ

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Начальник Львівської КАРМ І.Р.МОГИТИЧ

Головний архітектор проекту Б.Я.КІНДЗЕЛЬСЬКИЙ

Керівник групи Г.П.КРУК

Львів—1982 р.

Друк. ГУ № 58. Львів. Зам. 3426—5000. 1982 р.

uma.lvivcenter.org

Документація тому I опрацьована колективом АРБ - 4 Львівської КАРМ під керівництвом кер. групи Крук Г.П. у складі:

старший архітектор Швець В.Я.
технік Федевич Н.І.
технік Іванишин Г.С.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Склад документації по договору № 780 від 15 квітня 1982 р. по пам"ятці архітектури 1742 р. дер. церкві та дзвіниці в с. Старе Село, Пустомитівського р-ну ,Львівської обл.

Том І. Паспортизація пам"ятки
Том ІІ. Пропозиції по пристосуванню

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Склад тому I. Паспортизація пам"ятки архітектури 1742 р. дер. церкви та дзвіниці в с. Старе Село , Пустомитівського р-ну,Львівської обл.

А. Текстова частина

I. Опис території
2. Акт технічного стану

Б. Графічний матеріал

I. Схема генплану
2. План церкви
   Розріз I - I
   Північний фасад церкви
   Західний фасад церкви
3. План дзвіниці
   Розріз дзвіниці
   Східний фасад дзвіниці

В. Фотофіксація з анотацією.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ОПИС ТЕРИТОРІЇ ПАМ"ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ 1742 РОКУ ІВАНІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ В СЕЛІ СТАРЕ СЕЛО ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.

Церква стоїть за межами села, за його південною околицею на території сільського цвинтару.

Цвинтар тягнеться серед полів з півночі на південь смугою шириною 40-50 м.і довжиною біля 300 м.Північну частину території цвинтару займає церковне подвір"я.

Територія цвинтару з заходу, півночі і півдня обгороджена металевою сіткою на металевих стовпчиках. Зі сходу територія цвинтару межує з польовою дорогою, при розширені якої була знищена огорожа з цього боку.

Церковне подвір"я окремо від території цвинтару не відгороджене. Весь цвинтар і церковне подвір"я обсаджені високими липами.

Вхід на цвинтар і церковне подвір"я здійснюється через ворота і хвіртку в північно-східному куті огорожі. Крім того існує хвіртка в західній частині огорожі, напроти входу в церкву.

На північ від церкви біля огорожі розташована дзвіниця.Вхід до дзвіниці - зі сходу.

Між дзвіницею і вхідними воротами стоїть високий дерев"яний хрест з вирізаними на ньому датами 988 - 1988.

На південь від церкви, напроти нави вже на території цвинтару стоїть невеличка каплиця.

Між церквою і каплицею два захоронення з кам"яними хрестами.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ.

пам"ятки архітектури ХУШ ст.Іванівської церкви в с.Старе Село Пустомитівського району Львівської області.

22 липня 1982 року. с.Старе Село.

Ми, що нижчепідписалися, комісія представників інституту "Укрпроектреставрація" у складі старшого архітектора Швеця В.Я., старшого техніка Федевич Н.І. та техніка Іванишин Г.С. обстежили згадану пам"ятку і встановили такий її технічний стан:

А. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПАМ"ЯТКИ.

Пам"ятка одноверха, в основі трузрубна в плані, витягнута по осі схід-захід.До східної стіни вівтаря прибудована ризниця.

Вівтар, нава, бабинець - прямокутні в плані.

Церква опоясана піддашшям на випустах.На ризниці піддашшя відсутнє.

Дахи над вівтарем і бабинцем двосхилі з причілками.

Четверик нави через невеличкий дашок з кутасами переходить у восьмерик, який завершений восьмигранною стішковою банею з ліхтарем і маківкою. Дахи, баня, ліхтар і маківка покриті бляхою.

Зруби під піддашшям вікритий, стіни над опасанням, восьмерик, причілка та ризниця шальовані вертикально дошками з нащільника - ми.

В церкву веде два входи у західній стіні бабинця та в північній стіні ризниці. Перед західними дверима бабинця влаштована широка тераса з кам"яних плит.

Б.ТЕХНІЧНИЙ СТАН ОКРЕМИХ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

I. Фундаменти - не перевірялись.Ймовірно церква стоїть на наріжних каменях.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

2. Цоколь – з рваного каменю, кладений на вапняному розничі, фрагментально білений вапном. Стан цоколя задовільний. Цоколь під ризницею відсутній, шалівка заходить до землі.

3. Підвалини – дубові, перерізом 26 – 28 х 26 – 28 см. Частина підвалин, що примикають до землі частково підгнили. Процент втрат – 10 %. Під південними стінами нави і вівтаря підвалини замінені. Загальний стан задовільний.

4. Стіни – з тесаних дубових брусів товщиною 10 – 14 см., висотою 30 – 47 см. Стан задовільний.
Стіни ризниці – з брусу 8–10х25 см. від даху до землі шальовані вертикально дошками. Стан задовільний.

5. Шалівка – виконана вертикально з дошок шпилькових порід шириною до 30 см. З того ж матеріалу виконані і нащільники. Зовні шалівка помальована олійною фарбою. Стан шалівки задовільний втрат немає.

6. Піддашшя – влаштоване на випустах стін. Випусти відсутні лише при східній стіні вівтаря в зв"язку з прибудовою ризниці. Технічний стан існуючих випустів задовільний.
При ризниці піддашшя відсутнє.
Конструкції піддашшя /платви, припусниці/ з деревини шпилькових порід. Облатування з дошок товщиною 20 мм. Покриття піддашшя – бляха.
Стан конструкцій і покриття задовільний.

7. Карнизи – з підшивної дошки, мальовані олійною фарбою. Втрати відсутні, стан задовільний.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

8. Причілки – шальовані вертикально дошками з нащільниками. В західному причілку прорубані два маленькі вікна, що освітлюють хори.
Стан задовільний.

9. Дахи – над бабинцем і вівтарем двосхилі, над ризницею односхилий. На наві в місці переходу четверика у восьмерик – маленький дашок з кутасами.
Покриття дахів – бляха. Стан задовільний, втрат немає.

10. Баня – стіжкова, восьмигранна, крита бляхою. Стан покриття задовільний, втрат немає. Конструкції бані не перевірялись.

11. Ліхтар – восьмигранний, покритий гофрованою бляхою. Стан покриття задовільний. Конструкції не перевірялись.

12. Маківка – покрита бляхою, стан якої задовільний. Конструкції не перевірялись.

13. Хрести – глухі з металевої смуги, фігурні. Хрести без яблук на невеличких шпилях. Стан – задовільний.

14. Громозвід – відсутній.

15. Двері – західні двері бабинця одностулкові, дощаті, прямокутної форми. Завіси ковані, залізні, фігурні. Стан покриття дверей задовільний, стан завісів незадовільний, 20 % втрат. Варцаби дубові, перерізом 13 х 40 см., зрубані в вус, без четвертей. Зовні варцаби різьблені, на надпоріжником вирізблена дата побудови церкви. Стан варцаб – задовільний.
Північні двері ризниці – дощаті, одностулкові, прямокутної форми. Шпуги дерев"яні, завіси прос-

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

тої форми, ковані. Стан полотна задовільний. Варцаби без четвертей, оббиті лиштвами. Стан задовільний.

Двері між вівтарем і ризницею – дерев"яні, одностулкові, фільончаті, з вікном. Стан полотна і заскління – задовільний.

16. Вікна – у східній стіні ризниці в дощатих наличниках, глухе, прямокутної форми з подвійними гратами з середини. Стан заповнення задовільний.

У вівтарі на північній стіні маленьке, прямокутної форми без варцаб. На південній стіні – велике розрубане, прямокутної форми. Стан заповнення задовільний. У наві – на північній стіні – велике, прямокутної форми, глухе. Варцаби дубові, зрубані на вус. На південній стіні нави – велике прямокутне, подвійне вікно у дубових варцабах. З середини вікна загратовані. На північній та південній гранях восьмерика нави – маленькі круглі вікна без варцаб. Заповнення вікон нави глухе, кріпиться тиблями в четвертях. Стан варцаб і заповнення задовільний, втрати відсутні.

В бабинці – на південній стіні невелике, прямокутної форми, у дубових, зрубаних на вус варцабах. В західному причілку два маленьких без варцаб. Стан всіх вікон бабинця – задовільний, втрати відсутні.

17. Підлога – з дощок шпилькових порід товщиною 5–6 см. Дошки биті до лаг дерев"яними тиблями перерізом 2 х 2см Сулія відсутня. Стан підлоги – задовільний.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

I8. Хори - влаштовані при західній стіні бабинця. Опираються на дві балки зарубані в південну та північну стіни бабинця. На хори ведуть двомаршові сходи. Всі конструкції виконані з деревини шпилькових порід. Стан хорів і сходів - задовільний.

I9.Перекриття - над бабинцем і вівтарем арочні в перерізі коробові перекриття.

Над навою четверик через паруси переходить у восьмерик, який завершується восьмигранним шатровим склепінням. Над склепінням відкритий глухий ліхтар. Стан перекриття всіх частин пам"ятки задовільний, втрат немає.

Перекриття ризниці дощате по балках. Стан - задовілтний.

20. Інтер"єр - церковне обладнання в задовільному стані.

Настінний живопис в незадовільному стані. Процент втрат 50 %. Каркас іконостасу цілий, але живопис фрагментально знищений. Процент втрат живопису 20 %.

В. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ДЗВІНИЦІ.

Дзвіниця квадратна в плані, двохярусна. Нижній ярус мурований з рваного каменю, верхній - каркасний, обшитий дошками. У верхньому ярусі влаштовані невеличкі голосники арочної форми по два в кожній стіні.

На рівні середини другого ярусу дзвіницю опоясує піддашшя на кронштейнах.

Завершується дзвіниця чотирисхилим шатровим дахом критим бляхою.

Вхід у дзвіницю - зі сходу. У південній і північній стінах влаштовані віконні отвори без заповнення.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Г. ТЕХНІЧНИЙ СТАН ОКРЕМИХ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЗВІНИЦІ.

I. Фундаменти – не перевірялись.

2. Стіни – першого ярусу муровані з рваного каменю товщиною До 75 см. З середини стіни білені вапном, ззовні штукатурені вапняним розчином і білені. Стіни другого ярусу – вертикально биті дошками товщиною 25 мм. по карнизу. Стан задовільний. Втрат немає.

3. Каркас – з дубових брусів вторинного використання. Втрати відсутні, стан задовільний.

4. Підлога – першого ярусу земляна, лежить нижче рівня грунту.

5. Перекриття – дощатий настил товщиною 3 см. по дубових балках. Стан настилу незадовільний. Процент втрат 30 %.

6. Сходи – круті з вузькими сходинками по дерев"яних тятивах. Стан сходинок незадовільний – сильно стерті. Процент втрат 40%.

7. Балки – дубові, стан задовільний. Зберігся один дзвін.

8. Двері – одностулкові, дощаті, прямокутної форми. Шпуги дерев"яні, завіси ковані, прості. Варцаби дубові 25 х I0 см. з четвертями. Стан дверей і обрамлення задовільний.

9. Піддашшя – на кронштейнах, що опираються на кутові стовпи каркасу. Платви і припусниці з деревини шпилькових порід. Облатування – рейки 4хI0 см. Покриття – бляха. Стан конструкцій і покриття піддашшя – задовільний.

I0. Д а х – чотирисхилий, наметовий, критий доскою. Крокви дубові, облатування шпилькова дошка. товщиною 20см. Стан конструкцій і покриття – задовільний.

II. Х р е с т – маленький, кований, фігурний на невеликому шпилі. Стан задовільний.

СТАРШИЙ АРХІТЕКТОР В. ШВЕЦЬ
СТАРШИЙ ТЕХНІК Н. ФЕДЕВИЧ
ТЕХНІК Р. ІВАНИШИН.

uma.lvivcenter.org

Пам'ятка архітектури XVIII ст. в с. Старе Село Пустомитівського р-ну Львівської обл.





Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ЕКСПЛІКАЦІЯ:

1. ЦЕРКВА
2. ДЗВІНИЦЯ
3. КАПЛИЧКА
4. ЦВИНТАР

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- ЛИСТЯНІ ДЕРЕВА
- ФРУКТОВІ ДЕРЕВА
- ОРНЕ ПОЛЕ

СХЕМА ГЕНПЛАНУ


МАСШТАБ 1:500

0 10 20 30 40 50м


Нач. КАРМ		І.Р. Молитич	1982	Пам'ятка архітектури XVIII ст. /1742р./ деревяна церква та дзвіниця в с. Старе Село Пустомитівського р-ну, Львівської обл.		
ГАП		Б.Кит. Кіндзельський				
Кер. групи		Г.П. Крук				
Виконав		Н.І. Федевич			СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Перевірив		Г.П. Крук			П	1	3
Обмірн. пров.		В.В. Швець		СХЕМА ГЕНПЛАНУ	Львівська КАРМ. Інституту «Укрпроектреставрація»		
		Н.І. Федевич					

uma.lvivcenter.org


ПІВДЕННИЙ ФАСАД




РОЗРІЗ 1-1



ЗАХІДНИЙ ФАСАД



ПЛАН ЦЕРКВИ М 1:100



ПРИМІТКИ:

1. ВСІ ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ ПОДАНІ В СМ. ВИСОТИ В М.
2. ДЕТАЛІ ЛЮСТ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З ЛИСТАМИ ОК-1, ОК-3.

МАСШТАБ 1:100

0 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нач. КЛРМ		Матеріали	1982	Пам'ятка архітектури XVIII ст.: дерев'яна церква в с. Старе Село Львівської обл. Пустомитівського р-ну	
ГАП		Архітектурні			
Керівник		Кон-ні			
Виконав		Вентил.			
Перевірив		Хран.		ПІВДЕННИЙ, ЗАХІДНИЙ ФАСАД. РОЗРІЗ 1-1. ПЛАН ЦЕРКВИ	
Обмірив	Швець,	Водопр.			
Провели	Франдин				


стадія	аркуш	аркушів
ОК	2	3

Львівська КАРМ інститутуУкрпроектреставрація"


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


РОЗРІЗ І-І




СХІДНИЙ ФАСАД



ПЛАН І го ЯРУСУ ДЗВІНИЦІ



ПЛАН ІІ го ЯРУСУ ДЗВІНИЦІ



МАСШТАБ 1:100

-1 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРИМІТКИ:

1. ВСІ ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ ПОДАНІ В СМ ВИСОТИ В М.
2. ДАНИЙ ЛИСТ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З ЛИСТОМИ ОК-1; ОК-2.

Нач. КАРМ		Могитич І.Р.
ГАП	Б.Кир	Кіндзельський
Кер. групи		Крук Г.П.
Виконав	І.Ванишин	Ванишин
Перевірив		Крук Г.П.
Обміри	Швець,	Федевич,
Прорелі	Ванишин.	

1982

Пам'ятка архітектури XVIII ст. Дерев'яна церква в с. Стопе Село Львівської обл. Пустомитівського р-ну


РОЗРІЗ І-І. ПЛАН І го ЯРУСУ ДЗВІНИЦІ. ПЛАН ІІ го ЯРУСУ ДЗВІНИЦІ. СХІДНИЙ ФАСАД.

Стадія	Аркуш	Аркушів
П	ОК-3	3

Львівська КАПІ Інститут „Укрпроектреставрація"


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичн... серед... ої історії
...an History

uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

АНОТАЦІЯ ДО ФОТОФІКСАЦІЇ
по пам"ятці архітектури І742 р. Іванівській церкві в селі Старе Село Пустомитівського району Львівської обл.

І. Загальний вигляд церкви з південного заходу.
2. Загальний вигляд церкви з південного сходу.
3. Загальний вигляд церкви з північного сходу.
4. Церква і дзвіниця зі сходу.
5. Вигляд дзвіниці з південного сходу.
6. Вигляд дзвіниці з південного заходу.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org