ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Пам.арх.І693 р. дер.церква
та дзвіниця в с.Кугаїв Львів-
ської області Пустомитівсько-
го району.
Том І.Паспортизація пам"ятки.
м.Львів - 1982 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР — УСИРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО— РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ

«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Замовник: Управління в справах будівництва та архітектури Львівського облвиконкому.

Шифр № 780
інв.№_____

Пам"ятка архітектури 1693 р.дер.церква та дзвіниця в с.Кугаїв Львівської області Пустомитівського району

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Т О М I.
ПАСПОРТИЗАЦІЯ ПАМ"ЯТКИ.

Начальник Львівської КАРМ І.Р.Могитич

Головний архітектор проекту Б.Я.Кіндзельський

Керівник групи Г.П.Крук.

Львів—198 2 р.

68. Львів. Зам. 3426—5000. 1982 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Склад документації по договору № 780 від 15 квітня 1982 року по пам"ятці архітектури 1693 р. дерев"яній церкві та дзвіниці в с.Кугаїв Пустомитівського району, Львівської області.

Том І. Паспортизація пам"ятки.

Том ІІ. Опрацювання пропозицій по пристосуванню пам"ятки.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Документація тому І опрацьована колективом АРБ-4 Львівської архітектурно-реставраційної майстерні інституту " Укрпроектреставрація" під керівництвом керівника АРГ-І тов. Крук Г.П. у складі :

Технік	Федевич Н.І.
Технік	Якимович Я.М.
Технік	Іванишин Г.С.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Склад тому І. Паспортизація пам"ятки архітектури 1693 р. дерев"яної церкви та дзвіниці в с.Кугаїв, Пустомитівського району Львівської області.

А. ТЕКСТОВА ЧАСТИНА.

І. Опис території.

2. Акт технічного стану.

Б.ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ.

І. Схема генплану.

2. План церкви.
Розріз І-І.
Північний фасад церкви.
Західний фасад.

3. План дзвіниці.
Розріз І-І.
Східний фасад дзвіниці.

В. ФОТОФІКСАЦІЯ З АНОТАЦІЄЮ.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища. Центр міської історії Center for Urban History

ОПИС ТЕРИТОРІЇ ПАМ"ЯТКИ.

Пам"ятка знаходиться на початку села у північно-західній його частині на перехресті головних сільських доріг.

При в"їзді в село, по праву сторону від дороги і на північний захід від пам"ятки знаходиться територія старого і нового цвинтарів, а трохи далі на захід - мурований костел.

З північної сторони за сільською дорогою ідуть городи.

З заходу, також за сільською дорогою, а з сходу відразу за територією пам"ятки ідуть садиби. З півдня невеликий клин незабудованої території тягнеться до головної сільської дороги.

Територія пам"ятки маленька, довкола огороджена металевою сіткою.

З північної сторони, від сільської дороги, на територію пам"ятки ведуть ворота.

При вході, недалеко від воріт, стоїть високий дубовий хрест, поставлений у 950 -ту річницю "хрещення " Русі.

Пам"ятка орієнтована по осі схід-захід.

Головний вхід до церкви здійснюється з заходу бабинця.

На осі церкви з західної сторони у безпосередній близькості стоїть невеличка квадратна в плані дзвіниця.

По периметру церковного подвір"я ростуть старі липи.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ.

пам"ятка дерев"яної архітектури 1693 р.церкви та дзвіниці в с.Кугаїв Пустомитівського району, Львівської області.

8.07.1982 р. с.Кугаїв.

Ми, що нижчепідписалися, комісія представників інституту "Укрпроектреставрація" в складі керівника АРГ-І від АРБ-4 тов. Крук Г.П. і керівника групи мистецтвознавців тов.Сліпченко Н.І. обстежили згадану пам"ятку і встановили такий технічний стан споруди.

А. ОПИС ПАМ"ЯТКИ.

Церква тридільна, тризрубна, одноверха, орієнтована по осі схід-захід, з прямокутним в плані малими по об"єму і пропорційними вівтарем навою і бабинцем.

Довкола церкву опоясує піддашшя на випустах. Зруб під піддашшям високий відкритий. Стіни над піддашшям кожуховані гонтами.

З північної сторони при вівтарі пізніше прибудована непропорційна по об"єму ризниця.

Верхи вівтаря і бабинця однозаломні, верх нави має два заломи.

Об"єми вівтаря, нави та бабинця завершуються зрізаними чотиригранними наметами.

Бабинець з сторони нави має хір.

Дахи вівтаря та бабинця двозаломні, трисхилі.

Дах нави тризаломний чотирисхилий.

Дах ризниці трисхилий.

Покриті дахи толлю.

Завершуються дахи вівтаря, нави та бабинця маленькими маківками і хрестами, ризниця завершується тільки хрестом.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

До церкви ведуть двері у західних стінах бабинця та ризниці.

Дзвіниця квадратна в плані двоярусна, каркасна.

Більший квадрат основи через дашок переходить у менший квадрат другого ярусу.

Дзвіницю опоясує піддашшя на кронштейнах.

Каркас першого ярусу дзвіниці до верху піддашшя з середини вертикально шальований дошками, вище піддашшя кожухований гонтами.

Другий ярус дзвіниці має голосники.

Дзвіниця завершується чотирисхилим наметовим дахом невеличкою маківкою і хрестом.

ТЕХНІЧНИЙ СТАН ОКРЕМИХ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

I. Фундаменти - не перевірялись.

2.Цоколь - відсутній. З південної сторони під стінами нави збережена частина цоколю з бутового каменю. До дверей у західній стіні бабинця ведуть сходи з камінних плит.

3.Підвалини - дубові, осіли в землю.Від землі підвалини частково прогнили і струхлявіли, втрати становлять до 30%. Підвалини вівтаря, нави та бабинця з"єднані між собою врубками.

Підвалини ризнички примикають до підвалин вівтаря і нави.

4. Стіни - з дубових брусів, зрубані по кутах простим замком з навкісним потайним зрубом.

Три нижні /над підвалинами/ поздовжні вінці зру-

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

бів вівтаря, нави та бабинця з півдня і півночі і по два поперечних нижніх вівнців зрубів тих-же об"ємів виконані з високих брусів товщиною 25-28см. рівною товщиною підвалин.До піддашшя кілька вінців зрубів виконані з високих протес товщиною I2-I8см. Під піддашшям і вище стіни з невисоких брусів. Зруби всіх об"ємів до висоти примикання піддашшя поточені шашелем.В місцях примикання піддашшя і вище зруби стін прогнили, струхлявіли.Технічний стан незадовільний, втрати становлять до 35 %. Стіни ризнички примикають до стін вівтаря і нави через прибабок.

Стіни каркасні, з грубих / 6 см./ дубових дошок. На кутах з"єднання стін зашиті вертикально дошками.

Стіни нави і вівтаря над піддашшям кожуховані гонтами.Кожухування у незадовільному стані.

Західна стіна бабинця під піддашшям і північна стіна вівтаря в інтер"єрі ризниці вертикально шальовані дошками.

Проріз з вівтаря у наву прямокутній, на висоту царських і діяконських врат.

З бабинця у наву проріз високий профільований.

5. Підлога - у вівтарі, нави, бабинці і ризниці з дубових дошок у задовільному стані. Дошки підлоги у вівтарі, нави і бабинці кріпляться до основи тиблями.Конструкції під підлогою не перевірялись.

6.Перекриття - ризниці нави з підшивних /шпилькової породи/ дошок до балок, у задовільному стані.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Вівтар, нава і бабинець мають відкритий підкупольний простір, виконаний в зрубі.

Вівтар та бабинець мають по одному залому, нава два.

Малі четверики вівтаря та бабинця через залом переходять у ще менший.

Четверик нави має два заломи, які поступово звужують його до верху.

Бабинець завершується чотиригранним шатром, вівтар і нава - чотиригранним зрізаним шатром.

Завершення вівтаря, нави та бабинця у незадовільному стані, прогнило, струхлявіло.

Стіни нави на висоті стіни /під першим заломом/ стягнуті сволоком.

Бабинець з сторони нави має кіш.

7. Карнизи, - що вінчають пам"ятку на висоті першого і вище заломів з профільованого бруса з сухариками і геометричною порізкою.

З південної сторони нави перший вінчаючий карниз втрачений.

Технічний стан карнизів встановити не було можливості, вони оббиті толлю.

8. Піддашшя - на випустах. Випусти збереглись з сходу, заходу і півдня, з півночі частково втрачені.

Конструкції піддашшя були повністю замінені.

Платви, припусниці і облатування з шпилькової деревини у задовільному стані.

Гонтове покриття у незадовільному стані, прогнило, протікає. Зверху гонти покриті толлю.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

9. Дахи - над заломами вівтаря, нави та бабинця покриті толю по гонті. Конструкції дашків не перевірялись. Дахи, що завершують вівтар, бабинець і ризницю трисхилі, покриті толю по гонті.

Конструкції дахів не перевірялись.

10. Намент, - що завершує наву чотиригранний, покритий толю.

Конструкції намету не перевірялись.

11. Маківки-шпилі, які завершують вівтар, наву та бабинець, маленьких розмірів, оббиті бляхою.

12. Хрести - високі, профільовані у задовільному стані.

13. Громовідвід - відсутній.

14. Вікна - церкви прямокутної форми з наличниками.

Основний об"єм церкви освітлюється вікнами з південної сторони.

Вікно нави над піддашшям спарене велике прямокутне.

Обрамлення у задовільному стані.

Віконне заповнення влаштоване на завісах, у задовільному стані.

З середини вікно має грати з металевої полоси.

Нава додатково освітлюється маленьким квадратним вікном прорізаним у південній стіні меншого квадрату над першим заломом.

Варцаб вікно немає. Віконне заповнення і засклення у задовільному стані.

Вівтар освітлюється двома прямокутними вікнами, влаштованими над піддашшям у східній і південній стінах.

Вікно у східній стіні маленьке, варцаб немає.

Технічний стан віконного заповнення і засклення задовільний.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Ризниця має одне велике прямокутне вікно у північній стіні. Загальний технічний стан вікна задовільний.

15. Двері - у західній стіні бабинця прямокутної форми, дубові з широкими одвірками і надпоріжником.

На надпоріжнику є різьба і напис про побудову церкви у 1693 р.

Дверне полотно щитове на шпугах. Загальний технічний стан дверей задовільний.

Двері у північній стіні вівтаря пізніше прорізані з сторони вівтаря та ризниці мають наличники.

Дверне полотно відсутнє.

Двері у західній стіні ризниці прямокутні. Дверне полотно щитове на шпугах з шпилькової деревини. Одвірки дубові.

Загальний технічний стан дверей задовільний.

І Н Т Е Р" Є Р.

Інтер"єр у незадовільному стані. Церковний інвентар втрачений.

У вівтарі частково збережений олтар.

У наві збережений іконостас XVIII ст. і ікони пізнішого часу.

Стіни церкви помальовані.

Помалювання у незадовільному стані.

Д З В І Н И Ц Я.

1. Фундамент - камінний у незадовільному стані.

2. Підвалини - дубові, від землі частково прогнили струхлявіли. Втрати становлять до 15%.

3. Конструкції - каркасу: стійки, відкоси, верхні і нижні обв"язки

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

каркасів першого і другого ярусів дубові у незадовільному стані, втрати становлять до 25%.

4. Балки перекриття першого ярусу, балки другого і третього ярусів дубові у задовільному стані, втрати становлять до 15 %.

5. Підлога першого ярусу глиняна. Підлога другого ярусу з шпилькових дошок у задовільному стані.

6. Шалівка каркасу першого ярусу з шпилькових дошок у задовільному стані.

7. Кожухування каркасу над піддашшям другого і третього ярусів у незадовільному стані. Втрати становлять до 35 %.

8. Карниз профільований з бруса.

9. Піддашшя на дубових кронштейнах. Технічний стан кронштейнів задовільний.

Припусниці і обшатування частково шпилькові, частково дубові у задовільному стані.

Гонтове покриття прогнило, протікає, гонта зверху покрита толю.

10. Дашок над другим ярусом гонтовий, покритий толю. Конструкції дашку дубові у задовільному стані.

11. Дах дзвіниці - чотиригранний намент, покритий толю по гонті. Конструкції даху у задовільному стані. Втрати становлять до 15 %.

12. Завершення - наметту дзвіниці - невеличка маківка, оббита бляхою.

13. Хрест - простої форми, металевий у незадовільному стані.

14. Громовідвід - відсутній.

uma.lvivcenter.org

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ.
ДЕРЕВ'ЯНА ЦЕРКВА В С. КУГАЇВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ. ПУСТОМИТІВСЬКОГО Р-НУ.

ПН.

Управління охорони історичного середовища

Центр міської історії Center for Urban History




СХЕМА ГЕНПЛАНУ М 1:500

ЕКСПЛІКАЦІЯ:

1. Дерев'яна церква
2. Дзвіниця
3. Сусідні забудови
4. Дорога
5. Город
6. Дерев'яний хрест.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- дерева
- город
- куці
- огорожа /металева/.

ПРИМІТКИ:

1. Всі розміри подані в см.
2. Даний лист розглядати разом з листами ОК-2, ОК-3.

МАСШТАБ 1:500


1 0 10 20 1 2 3 4 5

Нач. КАРМ		Матвієнко	1981	Пам'ятка архітектури XVII ст. Дерев'яна церква в с. Кугаїв Львівської обл. Пустомитівського р-ну		
Гал		Кавзовський				
Кер. групи		Кучук І.П.				
Виконав		Іванишин			стадія	аркуш	аркушів
Перевірив		Кучук І.П.			П	1	5
Обмір		Кучук, Федотин,		Схема генплану.	Львівська КАРМ інспектарату УКР проектреставрації		
Прорахун.		Яцевкович	Іванишин				


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


ЗАХІДНИЙ ФАСАД




РОЗРІЗ 1–1



ПІВНІЧНИЙ ФАСАД



ПЛАН ЦЕРКВИ



МАСШТАБ 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9м

Нач. КАРМ		І.Р.Могитич	1982	Пам'ятка арх. 1695р дер. ц-ва в с. Кугаїв, Пустомитівського р-ну Львівської обл.	
ГАП		А.Чацевський			
Кер. групи		І.П. Крук			
Виконав		І.І. Федевич		Західний фасад, північний фасад Розріз 1–1 План церкви	
Перевірив		І.П. Крук			
Обм. проф		І.Р. Крук, І.І. Якимович			
		І.І. Федевич			
		І.С. Іванишин			


стадія	аркуш	аркушів
П	2	3

Львівська КАРМ інституту "Укрпроектреставрація"


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


СХІДНИЙ ФАСАД



ПЛАН ДЗВІНИЦІ



РОЗРІЗ I-I



МАСШТАБ 1:100

-1 1:000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРИМІТКИ:

1. ВСІ ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ ПОДАНІ В СМ. ВИСОТИ В М.
2. ДАНИЙ ЛИСТ РОЗГЛЯДАТИ З ЛИСТАМИ ОК-2 ; ОК-1 .

Нач. КАРМ		Могитин Г.Р.	1982	Пам'ятка архітектури XVII ст. Дерев'яна церква в с. Кутів Львівської обл. Пустомитівського р-ну.
ГАП		Кіндзельський		
Кер. групи		Крук І.П.		
Виконав		Іконишин Г.	ПЛАН ДЗВІНИЦІ. СХІДНИЙ ФАСАД. РОЗРІЗ I-I.	Стадія: П; Арк.: 3; Аркушів: 3
Перевірив		Крук І.П.		
Обміри	Крук І.П. Якимович Я.М.			
Провели	Федевич Н.Ф.	Іконишин Г.С.		Львівська КАРМ інституту «Укрпроектреставрація».

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2

uma.lvivcenter.org


Управління охорони іс

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного
Центр міської історії
Center for Urban History



4

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

5



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

АНОТАЦІЯ ДО ФОТОФІКСАЦІЇ.

I. Загальний вигляд церкви та дзвіниці з північного-заходу.

2. Вигляд церкви та дзвіниці з південного-сходу.

3. Вигляд церкви з південного-заходу.

4. Південний фасад церкви.

5. Вигляд дзвіниці з північного-сходу.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org