6

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архітектури ХУШст. дер. церква та дзвіниця в в. Семенівка Львівської обл.

ТОМ І. Паспортизація пам"ятки

Львів 198 2 р

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР — УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО— РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ

«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Замовник: Управління в справах
будівництва та архітектури
Львівського облвиконкому

Шифр №780
Інв. №
Пам"ятка архітектури
ХУШ ст.дерев"яна ц-ва
на дзвіниця в с.Семенівка Львівської обл.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Т О М I.

Паспортизація пам"ятки

Начальник Львівської КАРМ І.Р.МОГИТИЧ

Головний архітектор проекту Б.КІНДЗЕЛЬСЬКИЙ

Керівник групи Г.КРУК

Львів—198 2р.

№ 55. Львів. Зам. 3426—5000. 1982 р.

uma.lvivcenter.org

Документація тому I опрацьована колективом АРБ-4 Львівської КАРМ під керівництвом керівника групи т.Крук Г. у складі :

Ст.архітектор В.Швець

Ст.технік Н.Федевич

Технік Г.Іванишин

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Склад документації по договору № 780 від 15 квітня 1982 р. по пам"ятці архітектури ХУШ ст.Михайлівській церкві і дзвіниці в с.Семенівка Львівської обл.

Том I. Паспортизація пам"ятки

Том П. Пропозиції по пристосуванню пам"ятки

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Склад тому I. Паспортизація пам"ятки архітектури ХУП ст. дерев"яної Михайлівської церкви та дзвіниці в с.Семенівка Львівської області

А. Текстова частина

I. Опис території

2. Акт технічного стану

Б. Графічний матеріал

I. Схема генплану ОК-I

2. План церкви

Розріз I-I

Південний фасад

Західний фасад ОК-2

3. План дзвіниці

Розріз по дзвіниці

Східний фасад дзвіниці ОК-3

В. Фотофіксація з анотацією

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Опис території пам"ятки архітектури XУШ ст.
дерев"яної Михайлівської церкви і дзвіниці
в с.Семенівка Львівської області.

Церква стоїть на краю села,на його східній околиці біля, головної сільської вулиці,недалеко від роздоріжжя.

Церковне подвір"я восьмикутне в плані,невелике,обгороджене металевою сіткою висотою IIO см по металевих стовпцях-кутниках.

Вхід на подвір"я здійснюється з боку дороги з північного сходу через металеві ворота, в одну половину яких вмонтована хвіртка. Іншого входу на церковне подвір"я немає.

Територія церкви межує з півдня,сходу і заходу з городами сусідніх садиб. З півночі на віддалі I2 м від огорожі заходу на схід проходить головна сільська дорога.

З внутрішнього боку огорожі по периметру групами ростуть липи,висотою 20-25 м.

В західній частині подвір"я біля огорожі стоїть дерев"яна одноярусна дзвіниця. Все подвір"я поросло травою.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Акт технічного стану

пам"ятки архітектури XVIII ст.дерев"яної Михайлівської церкви і дзвіниці в с.Семенівка Львівської області.

3 серпня 1982 р. с.Семенівка

Ми,що нижчепідписалися,комісія представників інституту "Укрпроектреставрація" у складі старшого архітектора Швеця В.Я., старшого техніка Федевич Н.І. та техніка Іванишин Г.С. обстежили згадану пам"ятку і встановили такий її технічний стан.

А.Загальний опис пам"ятки.

Пам"ятка одноверха,тризрубна,витягнута по осі схід-захід. Вівтар,нава і бабинець прямокутні в плані.

Церква споясана піддашшям на випустах.

Дахи бабинця і вівтаря двосхилі з причілками.Причілки невеликі,трикутні.Баня нави-чотирисхила наметова,завершується восьмигранною маківкою-цибулиною.

Вище піддашшя на всіх частинах церкви є ще один залом, покритий бляхою.Над дахами нави і вівтаря над причілками влаштовані невеликі маківки з хрестами.

Дахи,баня,піддашшя покриті бляхою.

Зруб під піддашшям відкритий,вище піддашшя і над заломами-шальований вертикально дошками з нащільниками.

Вхід в церкву здійснюється через двері у західній стіні бабинця та у південній стіні нави.

Ймовірно церква побудована з брусів вторинного використання,про що свідчать збережені на кінцях деяких випустів сліди замків,а також сліди від таблів кронштейнів піддашшя /зараз піддашшя на випустах/.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Б. Технічний стан окремих архітектурно-конструктивних елементів.

I. Фундаменти - не перевірялись

2. Цоколь - з рваного каменю кладений без розчину. В деяких місцях збереглися сліди побілки вапном. Втрати до 20% Стан незадовільний.

3. Підвалини - дубові, перерізом 20-24х20-32 см. В місцях примикання до цоколю східна підвалина нави західна бабинця, північні бабинця і вівтаря підгнили, процент втрат до 20%, стан незадовільний. Західна підвалина нави збереглась фрагментально /тільки кінці/ Процент втрат до 80% Стан решти підвалин задовільний.

4. Стіни - з тесаних дубових брусів перерізом II-I2х х20-25 см. Бруси скріплені дубовими таблями Частина брусів штуковані. Стан зрубу задовільний, втрат немає.

5. Піддашшя - влаштоване на випустах стін. Платви дубові перерізом I2-I5хI5-I8 см. Припусниці з брусів шпилькових порід IOхIO см Облатування-смерекова дошка товщиною 25 мм. Стан дерев"яних конструкцій піддашшя задовільний, втрат немає.

Покриття-бляха. В багатьох місцях сильно поржавіла. Не дивлячись на невеликі поки що втрати /до IO%/, Загальний стан покриття незадовільний.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

6. Шалівка - виконана вертикально з дошок шпилькових порід шириною до 25 см, з нащільниками. Зовні збережені сліди пофарбування олійними фарбами. Стан шалівки задовільний, втрат немає.

7. Дахи - над бабинцем і вівтарем двосхилі покриті бляхою. Так само покритий бляхою і дашок над заломами. Стан покриття задовільний, втрат немає.

8. Карнизи - з підшивної дошки, зберігають сліди помалювання олійною фарбою. Стан задовільний, втрат немає.

9. Баня - над навою чотирисхила, наметова покрита бляхою. Стан покриття задовільний, втрат немає.

10. Причілки - бабинця шальований вертикально дошками з нащільниками, з невеликим дашком. На шалівку набиті дерев"яні елементи декору. Вітрова дошка з фігурною порізаним краєм. На вівтарі причілок повністю зашитий бляхою. Технічний стан обох причілків задовільний.

11. Маківки - покриті бляхою, восьмигранні, виготовлені на зразок цибулини. Стан покриття задовільний, втрат немає.

12. Хрести - на наві кований з металевої смуги, постої форми. На бабинці - тонкий, фігурний, кований. На вівтарі - маленький, тонкий, фігурний, кований. Стан хрестів задовільний.

13. Громозвід - відсутній.

14. Двері - західні двері бабинця одностулкові, прямокутні з трьох дубових дошок товщиною 3,5 см. Шпуги - дерев"яні, завіси ковані, простої форми.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ВАрцаби-дубові, перерізом 40хII см з слабо вираженими четвертями з внутрішнього боку. Надпоріжник врубаний у внутрішні грані варцаб-дубовий, перерізом 37хII см. На внутрішній стороні вирізблений напис, що датує побудову церкви /1718 р./,

На зовнішній-декоративна розетка.

Стан полотна і варцаб/-задовільний.

Південні двері нави дубові, прямокутної форми одностулкові, з трьох широких і однієї вузької дошки. Шпуги дерев"яні, завіси ковані.

Варцаби-дубові 33хII см, Надпоріжник перерізом 31хII см врубаний у внутрішні грані варцаб. На зовнішній стороні надпоріжника напис, що датує церкву. Стан полотна і варцаб задовільний.

I5. Вікна /- в бабинці над заломом в південній стіні-маленьке кругле без варцаб. З середини-загратоване. Віконне заповнення ціле, втрат немає, стан задовільний.

В наві на південній стіні над піддашшям подвійне вікно з арочними прорізами в дубових, зрубаних на вус варцабах. Рами у четвертях з зовнішнього боку, биті кілками. З середини вікна загратовані. Стан заповнення і варцаб задовільний.

Північне вікно-одинарне, арочне в дубових зрубаних на вус варцабах. Заповнення відсутнє на 100%. Зовні вікно забите шалівкою по дерев"яних латах. Стан варцаб задовільний.

У вівтарі три маленьких віконця над опасанням. Вікна без варцаб, обшиті дошками, загратовані з середини.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Стан заповнення задовільний, втрат немає.

I6. Підлога - з сулією, з струганих дошок шпилькових порід. Стан задовільний, втрат немає.

I7. Перекриття - над вівтарем, навою і бабинцем-чотирисхилий наметовий верх з одним заломом.

У вівтарі і наві перекриття покрите настінним живописом, у бабинцю-чисте, зрубане з брусів шпилькових порід.

I8. Хори - влаштовані при західній стіні нави по двох поперечних несучих балках, одна з яких примикає до стіни. Настил дошки товщиною 25 мм. Вихід на хори через люк в настилі по пристанній драбині.

Стан хорів задовільний.

I9. Скоби - існують тільки в наві під заломом. Простої форми, без декору. Стан задовільний.

20. Сволоки - над заломом в четверику, з брусів перерізом приблизно I5xI5 см. Стан сволоків задовільний.

2I. Інтер"єр - церковне обладнання сильно знищене, втрати 70% Збереглась частина ікон і один ряд іконостасу.

Загальний стан інтер"єру незадовільний.

В. Загальний опис дзвіниці.

Дзвіниця квадратна в плані, одноярусна, каркасна, обшита дошками.

У верхній частині стін влаштовані по два круглих малих голосники з кожного боку.

Дзвіниця опоясана піддашшям на кронштейнах.

Дах-чотирисхилий, шатровий, завершується невеликим шпилем з хрестом.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Вхід у дзвіницю - з заходу.

Під піддашшям - стіна з дошок набитих на каркас, над піддашшям така сама стіна тільки з нащільниками.

Г. Технічний стан окремих архітектурно-конструктивних елементів дзвіниці.

I. Фундаменти - не перевірялись.

2. Підвалини - існує тільки дві підвалини-північна і південна, решта є тільки фрагментально, під кутами. Дубові, перерізом I6-20xI6-20 см. Стан задовільний.

3. Каркас - з дубових брусів вторинного використання. Стан задовільний.

4. Стіни - з дошок шпилькових порід, нашитих на каркас. Стан задовільний, втрат немає.

5. Двері - прямокутні, вузькі, одностулкові, з дошок шпилькових порід. Стан дверей задовільний.

6. Піддашшя - на кронштейнах, що набиті на стійки каркасу. Платви і кронштейни-дубові, лати-дошка товщиною 25 мм. Стан дерев"яних конструкцій задовільний. Покриття бляха, сильно проржавіла. Процент втрат-I0%, стан незадовільний.

7. Дах - чотирисхилий, покритий бляхою. Крокви дубові, лати дошки. Стан конструкцій і покриття задовільний, втрат немає.

8. Шпиль - покритий бляхою, стан задовільний.

9. Хрест - металевий, кований, зовні поржавіший. Стан задовільний


Старший архітектор В. Швець

Старший технік Н. Федевич

Технік І. Іванишин

uma.lvivcenter.org

Пам'ятка архітектури XVIII ст.
Михайлівська церква
в с. Семенівка Пустомитівського р-ну. Львівської обл.
схема генплану М 1:250



ЕКСПЛІКАЦІЯ:

1. церква
2. дзвіниця
3. ворота

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- дерева
- город
- огорожа /металева/.
- тротуар

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ПРИМІТКИ:


1. всі розміри подані в м.
2. роботи слід розпочинати разом з дистанц. ОК-2 і ОК-3

МАСШТАБ 1:250


Ген. КАРМ	Мартинів І.І.	1982	Пам'ятка архітектури XVIII ст. Михайлівська церква в с. Семенівка Львівської обл. Пустомитівського р-ну.			
Гол.	Кондратовський			стадія	аркуш	аркушів
Архітект.	Юрик І.П.			П	ОК-1	3
Виконав	Бажанин					
Перевірив	Юрик І.П.		схема генплану.	Львівська КАРМ "Центральні науково-реставраційні майстерні"		
Старш. інж.	Радумин					
Провела	Бажанин.					

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




західний фасад



розріз 1-1



південний фасад



план церкви м 1:100

масштаб 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8м


НАЧ. КАРМ		ІР. МОРОЗЮК	1982	ПАМ'ЯТКА АРХ. XVIII СТ. ДЕР. Ц-ВА В С. СЕМЕНІВКА, ПУСТОМИТІВСЬКОГО Р-НУ, ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.	
ГАП		КИДЕМСЬКИЙ			
КЕР. ГРУПИ		Г.П. КРУК			
БИКРЕСЯК		Н.І. ФЕДЕЧКО			
ПЕРЕВІРИВ		Г.П. КРУК		ЗАХІДНИЙ ФАСАД, ПІВДЕННИЙ ФАСАД, РОЗРІЗ 1-1, ПЛАН ЦЕРКВИ	
ОБМ. ВИКОН.		Б.Я. ШЕВЧУК			
		Н.І. ФЕДЕЧКО			
		Г.С. ІВАНЮК			

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
П	2	3


ЛЬВІВСЬКА КАРМ ІНСТИТУТУ УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ

uma.lvivcenter.org


РОЗРІЗ І-І М 1:100



ФАСАД М 1:100



ПЛАН М 1:100



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

МАСШТАБ 1:100

-1 -0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10м.

ПРИМІТКИ

1. Лінійні розміри подані в сантиметрах, відмітки - в метрах.
2. Даний аркуш розглядати разом з аркушем ОК-1.

Нач.ЦКАРМ		Могитич	1982	Пам'ятка архітектури XVIII ст. дер. Михайлівська церква в с. Семенівка Пустомитівського р-ну Львівської обл.	
ГАП		Кіндзельський			
Кер. групи		Крук	План першого яруса дзвінниці; Розріз 1-1; Східний фасад дзвінниці.		Стадія: ГТ; Аркуш: ОК-3; Аркушів: 3
Викреслив		Кубів О.В.			
Перевірив		Крук			
Обміри	Федевич, Іванишин,				Львівська філія АРМ інституту "Укрпроектреставрація"
Провели	Швець				

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

АНОТАЦІЯ ДО ФОТОФІКСАЦІЇ

1. Загальний вигляд церкви і дзвіниці з боку дороги /з північного заходу/
2. Загальний вигляд церкви з південного заходу.
3. Південний фасад церкви
4. Загальний вигляд дзвіниці з північного-сходу.
5. Іконостас
6. Західна стіна нави,хори,проріз між бабинцем і навою.
7. Перекриття вівтаря
8. Інтер"єр вівтаря

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org