



ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАПСТЕРНЯ

Пам. арх. XVII ст. будинок в ІО ж.
на пл. Ринок у м. Львові
ТОМ 4-х ЗАКЛЮЧЕННЯ про несу-
чу здатність існуючих стін

Львів 1984р.

ЛПТ. З. 1300—6000. 18. 05. 84 р.



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

Ринок, 10

ДЕРББУД УРСР - УСНРБУ

УКРАЇНСЬКИМ СПЕЦІАЛЬНИМ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИМ ПРОЕКТНИМ
ІНСТИТУТ "УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАІСТЕРНЯ

ЗАМОВНИК:

Львівське відділення
ІН-ТУ фольклору
та етнографії ім
М.Т. Рильського

Нам. арх. # XVIII ст.

Будинок № 10
на площі Ринок
у м. Львові

Ох. № 326



Управління
охорони
історичного
середовища



Т О М 4-К...

ЗАКЛЮЧЕННЯ

І НА ОСНОВІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ
ОБСТЕЖЕНЬ ТА ПЕРЕВІРОЧНИХ
РОЗРАХУНКІВ І ПРО НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ
ІСНУЮЧИХ СТІН.

дата обстеження.. 09.04 року..

Начальник ЛКАРМ
ГІП
ГАП



І.Р.МОГИЛИЧ
В.В.ВАСИЛЕНКО
Я.О.КУШНІР

м.Львів- 1984 р.

ЗМІСТ ТОНУ

Управління
державних
історичних
середовищ

№	Найменування	Сторінки
1.	ТЕКСТОВА ЧАСТИНА	3 ÷ 4.....
2.	ТАБЛИЦІ: НЕСУЧА ЗАДІНІСЬ СТІН	5 ÷ 6.....
3.	ГРАФІЧНА ЧАСТИНА: (СХЕМИ)	7 ÷ 8.....

Дане "Заключення"
опрацював :

ІНЖЕНЕР
посада

Гевак
підпис

ГЕВАК А.В.
прізвище та
ініціали

Дата : 09. 84 року.

1). На основі обстежень конструкцій випробувань матеріалів кладки та перевірочних розрахунків встановлено:

а) Перев'язка всіх рядів існуючої цегляної та кам'яної кладки не менше 65 мм, товщина шва 10-20 мм.

б) Характер тріщин та місце розташування їх на стінах свідчать про деформацію стін, вивітрювання кладки - внаслідок надмірного зволоження.

в). Несуча здатність елементів стін відповідає даним, зведеним в таблицю № 1.

Були перевірені лише найбільш навантажені місця, всі інші задовільняють вимогам по аналогії з перевіреними.

Проби були взяті в підвалах, на горнищі, на фасадах (див. схеми 1, 2). Всі інші стіни були недоступні для обстеження по причині перебування їх в стані експлуатації (книжковий магазин, етнографічний музей, житло).

2). Для відновлення дефектних стін:

а) Виконати закладки всіх вивалів на цементно-вапняному розчині М-50 цеглою М-100, при цьому - вивітрені місця цегляної та кам'яної кладки врубати.

б) всі тріщини заієктувати складним розчином (цементно-вапняним), згідно "Методичного посібника по укріпленню кам'яних кладок пам'яток архітектури", кн. 1953 рік.



Управління
охорони
історичного
середовища



Львівська обласна рада

№ точка	ширина простінки см	товщина стіни см.	висота поверхи м	№ кг	ЕМ кг/см	Р ₀ см	б _р кг/см ²	марка розчин кг/см ²	марка цегли кг/см ²	Р кг/см ²	висновок проб не- сучу за- пис	примітки.
1								7	190	15,0	+	тут і далі проб взяті на поверхні
2								20	300	24,0	+	кладки камінь.
3								7	160	12,4	+	
4								20	230	20,0	+	КАМІНЬ
5								20	230	20,0	+	
6								10	230	18,0	+	
7								7	190	15,0	+	КАМІНЬ
8								10	200	16,0	+	
9								20	230	20,0	+	
10								20	230	20,0	+	КАМІНЬ
11								10	190	15,6	+	
12								7	80	8,2	+	
13								10	230	18,0	+	КАМІНЬ
14								10	190	15,6	+	
15								10	160	13,5	+	
16								7	190	15,0	+	

№ Точки	Ширинна простінь см	Товщина стіни см	Висота поверх. м	№ кг	ΣМ кг·см	Р _о см	б ^р кг/см ²	МАРКА РОЗ-НУ КГ/СМ ²	МАРКА ЦЕГЛІ КАМЕНІ КГ/СМ ²	Р КЛАДКИ КГ/СМ ²	Висновок про несущ- чу здатність	ПРИМІТКИ.
17								20	200	17,3	+	КАМІНЬ
18	100	60	3,5	44000	211600	4,8	6,7	10	230	18,0	+	КАМІНЬ
19	60	60	3,5	33000	170000	6,8	9,2	20	230	20,0	+	КАМІНЬ
20	220	60	3,5	56000	354200	6,4	3,8	7	130	11,6	+	КАМІНЬ
21								7	160	12,4	+	
22								7	130	11,6	+	КАМІНЬ
23								20	230	20,0	+	- II -
24								10	230	18,0	+	- II -
25	200	65	3,5	48000	296000	5,9	3,7	10	160	13,5	+	
26								10	160	13,5	+	
27								7	190	15,0	+	
28	69	69	2,6	74000	-	-	-	-	-	15,5	+	
29								10	160	13,5	+	НА ГОРНЦІ ПО ОСІ „Г”
30								7	100	9,6	+	ПО ОСІ „1”
31								10	190	15,6		ПО ОСІ „Б”
32								10	150	13,0		ПО ОСІ „А”


ПЛАН ПІДВАЛУ (СХЕМА).



Український
центр історичних
досліджень та
документування



7



ПРИМІЩЕН-
НЯ НЕДОС-
ТУПНІ ДЛЯ
ОБСТЕЖЕННЯ



ПЛАН I^{го} ПОВЕРХУ
(СХЕМА)

