3

ДЕРЖБУД УРСР

УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ЛЬВІВСЬКА МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

Пам.арх. XVI ст.комплекс к-ла
та н-р оборонних і а.з.об'єктів
м.Буськ в.Паспортизація
об'єкта "Інвентаризація
обмірні

Львів 198 р.

Управління охорони історичного середовища
Center for Conservation of Historic Environment

uma.lvivcenter.org

Костел Бенедиктинок
у Львові
Паспортизація
Том 1
Інвентаризація пам'ятки

Управління охорони історичного середовища
Центр історії
Lviv History

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР - УКРПЗУ

ІНСТИТУТ " УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ "

Инв 614 - П-І - І
І кн. 2

Замовник :
Державний історико -
архітектурний заповідник
м. Львова

Пам"ятка архітектури XVI ст.
комплекс костьолу та монастиря
Бенедиктинок в м. Львові
/ охор. номер 369 /

ЧАСТИНА - І

" ПАСПОРТИЗАЦІЯ ПАМ"ЯТКИ "

ТОМ І-І

" ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПАМ"ЯТКИ "

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії

Начальник КАРИ — І. Могитич

Головний архітектор проекту — В.-А. Новаківський

Керівник групи — Г. Новаківська

Львів - 1980

uma.lvivcenter.org

Документація тому 614 - П - І-І "Інвентаризація пам'ятки" опрацьована під загальним керівництвом та за участю головного архітектора проекту Новаківського І.-А.Й. колективом архітектурно-реставраційної групи № І в складі :

керівник групи	Г.Новаківська
архітектор	І.Анісімкіна
архітектор	Л. Носова

при участі :

фотографи :	Л.Афанасьєва
	І.Мельничук
інженер - електрик	Л. Коротков
інженер - сантехнік	Т. Погоріла

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Склад тому 614/I -I " Інвентаризація пам"ятки "

Розділ I. Опис існуючого стану комплексу .

А. Опис споруд на території комплексу
Б. Технічний стан конструктивних елементів будівель комплексу
В. Характеристика збереженості архітектурно - мистецьких елементів в приміщеннях кол. монастиря.

7. Таблиці характеристики будівель комплексу

табл. I. Загальна характеристика будівель
табл. 2. Використання приміщень будівель
табл. 3. Технічний стан елементів будівель

Розділ 2. Схеми характеристики будівель та території комплексу.

№ пп	Найменування	Масштаб	Марка
I.	Ситуаційна схема	I:2000	ІН - I
2.	Схема території пам"ятки	I:I000	ІН - 2
3.	Схема споруд пам"ятки	I:500	ІН - 3
4.	Схема технічного стану споруд	I:500	ІН - 4
5.	Схема функціонального використання приміщень в рівні першого поверху	I:500	ІН - 5
6.	Схема функціонального використання приміщень в рівні другого поверху	I:500	ІН - 6
7.	Схема функціонального використання приміщень в рівні третього поверху	I:500	ІН - 7
8.	Схема функціонального використання приміщень в рівні підвалів	I:500	ІН - 8

Розділ 3. Фотофіксація існуючого стану будівель та території комплексу

А. Ядро комплексу

uma.lvivcenter.org

Б. Територія і забудова кол. внутрішнього двору монастиря
В. Оточуюча забудова
Г. Територія і забудова кол. саду монастиря
Д. Інтер'єри пам'ятки ядра комплексу.
Е. Територія колишнього монастирського саду

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

I. РОЗДІЛ I. ОПИС ІСНУЮЧОГО СТАНУ КОМПЛЕКСУ

uma.lvivcenter.org

А. ОПИС СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСУ

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

А. СПИС СПОРУД ТА ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСУ

Комплекс Бенедиктинок у Львові, пам'ятка архітектури XVI ст., охор. № 369, знаходиться на території державного історико - архітектурного заповідника. Територія комплексу обмежена вулицями Ніна, Чорноморська, Льва, Замкова.

Вся територія Бенедиктинського комплексу складається з основного історичного ядра колишнього монастирського саду, колишнього монастирського двору та сучасної житлової забудови зі сторони вулиці Чорноморської та вулиці Льва / див. схему території комплексу /. Бенедиктинський комплекс, як споруда, що знаходилася за межами міста, носив фортифікаційний характер / див. історичну довідку /.

Територія колишнього монастирського саду оточена з трьох сторін цегляними мурами. Зі сторони вулиці Замкової мур втрачений. Територія використовується новозбудованою трьохповерховою середньою школою № 19. На території збережені посадки фруктових дерев. Покриття часткове земляне, часткове асфальтове / спортмайданчик /. Стан території незадовільний. Частково збереглися старі садові доріжки.

Територія колишнього монастирського внутрішнього двору обмежена цегляними мурами. Зараз там розташовані такі споруди : житловий двоповерховий будинок - А^{5}- 2 / див. схему споруд комплексу /, склади - Г та майстерні - В, які належать ЖЕКу № 96. Всі вони знаходяться в задовільному стані / див. технічний стан конструктивних елементів /. Покриття в основному земляне, частково - асфальтове. Збереглися залишки колишнього мощення б/к плитами. Територія дуже закущена та захаращена. Стан території незадовільний. Збереглася стара криниця, північно- східний мур з бійницями проїзами та кам. брамою, що прилягає до території колишнього саду

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

та підпірна стінка. Втрачений кусок муру є докладений новою цеглою. Стіна знаходиться в незадовільному стані.

Сучасна житлова забудова включає в себе будинки зі сторони вулиць Чорноморської, Льва та Нової.

На вулиці Чорноморській знаходяться трьохповерхові житлові будинки Б^{I} - 5, Б - 5. Всі вони цегляні, оштукатурені, позбавлені будь - якого декору. Стан їх задовільний. Зі сторони вулиці Чорноморської знесено декілька будинків, на їх місці є зараз дитячий майданчик. Покриття його асфальтове. Стан незадовільний.

Житловий будинок Б - 4, що знаходиться на розі вулиць Чорноморської та Льва, збудований на початку XX ст. Будинок цегляний, оштукатурений. Фасад здобілений ліпними сандриками та обрамленнями. Вікна третього поверху - мансарони на рустованих пілястрах. Будинок завершується аттиком, який дещо понищений. В загальному стан будинку незадовільний / див. тех - нічний стан конструктивних елементів /.

На вулиці знаходяться житлові будинки Б - 3, Б^{I}-3, Б^{I}-4, всі вони мають прості фасади, без будь - якого декору. Будинки цегляні, оштукатурені, стан їх задовільний.

Сучасна забудова від вулиці Нової складається з будинків : Б - 7; А^{I0} - 2, А^{8}- 2, Б - 8, А,що знаходяться на рельєфі. Всі ці будинки житлові, двоповерхові, цегляні, оштукатурені. Фасади прості, без декору. Стан їх задовільний.

Зі сторони вулиці Нової, зберігся фрагмент монастирської брами, яка є в незадовільному стані.

Основне історичне ядро складається з костьолу А^{I2}- 3 та колишніх монастирських приміщень, що включають в себе корпуси А$^{I4-2}$, А$^{7-2}$, К -3-I, А^{II}-2 та побудований новий корпус А^{I0}- 2.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Історичне ядро оточене зі сторони вулиці Шевської цегляним муром, житловими будинками A^{I} - I, A - 2, A^{2} - 2 та будинком A^{6} - 3, що прилягає торцем до костьолу. Цей будинок використовується управлінням капітального будівництва та бюро інвентаризації. Загальний стан задовільний / див. технічний стан конструктивних елементів /.

Головний вхід на територію історичного ядра комплексу здійснюється через в"їздову браму від пл. Вічевої. Стан її незадовільний.

Відокам"янний портал пошкоджений, заповнений мотлохом. Внутрішній дворик має покриття, в основному земляне. Від брами до колишнього монастиря веде доріжка, викладена кам"яними плитами. Стан території незадовільний. Необхідно зробити благоустрій.

Костьол - незначний за розмірами і досить скромний зі сторони архітектурного декору. Єдиним декоративним елементом його строгих оборонних стін є два різьблені в камені портали. До південного фасаду костьолу прилягає невелика, але монументальна вежа. Це один з найкращих та найцінніших елементів в архітектурі костьолу. Вежа - A^{13} - 4 - двоярусна, квадратна в плані. По обидві сторони арочного порталу до наріжних кутів прилягають кам"яні контрфорси, які вище органічно переходять в пілястри. Верхня ярус завершується ренесансовим фризом і антонами та значно розвинутим карнизом. Вежу вінчає фігурно - орнаментальний аттик.

Аттик Бенедиктинської вежі є одним з найкращих ренесансових аттиків у Львові. Посередині кожної з чотирьох сторін - скульптурна постать, яка ніби виростає із різьблених в камені волют. Кути також заокруглюються декоративними елементами в вигляді волют. Костьол в цілому знаходиться в задовільному стані

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

/див. технічний стан конструктивних елементів /.

Інтер"єр костьолу досить скромний - це одноманітна будівля, перекрита склепінням з нішами - аркосоліями в бокових стінах. Склепіння - хрестові, з лінійними перерізами та розетами. Стан склепінь, в основному, - задовільний, за винятком незначних тріщин. На вівтарі і пресвітерію здійнається півциркульна арка, яка опирається на спарені пілястри. Арка оздоблена розетами та гербами.

В рівні першого ярусу збереглися сілезькі, різьблені та поліхромовані портали, що знаходяться в задовільному стані.

В рівні другого ярусу, знаходиться хори. Збереглися дубові різьблені лави та розписи в нішах - аркосоліях. Стан розписів задовільний. Сілезький різьблений портал на хорах, знаходиться в задовільному стані, необхідна розчистка його від бруду. В загальному, стан збереженості інтер"єру костьолу, задовільний.

Безпосередньо до костьолу прилягає трьохповерхова споруда колишнього монастиря, яка складається з кількох корпусів A^{II} - 2, A^{14} - 2, A^{7} - 2.

Головний фасад колишнього монастиря / корпус A^{II} - 2 / оформлений в рівні першого поверху трьохарочною лоджією, оздоблено сілезькими скульптурами. Раніше об"єм лоджії був відкритим. Тепер арки лоджії закладені і в них вставлені вікна, оздоблені сілезькими обрамленнями. Споруда зазнала деяких змін в планах тих фасадів / див. архівні матеріали /. Великі зали зараз перділені перегородками. В приміщеннях збереглися цікаві інтер"єри зі склепіннями, сілезькі портали та декоративні елементи / див. табл. /Характеристика збереженості архітектурно - мистецьких елементів в приміщеннях колишнього монастиря /.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Будинок А[9] - 2 - двоповерховий, басад його без будь - якого декору. Збереглися сандрики та підвіконники. В рівні другого поверху закладено два вікна. Стан незадовільний.

Корпус А[7] - 2 - двоповерховий, цегляний, оштукований. Північно - західний фасад його в незадовільному стані. В рівні першого поверху є арочні вікна в цілях з білокам"яними підвіконниками, які є дуже цінними, закладений дверний проріз / див.технічний стан конструктивних елементів /.

Північно - східний фасад корпусу А[7] - 2 є в незадовільному стані. Всі входи в низинці не функціонують. Збережені в рівні першого поверху білокам"яні портали; в рівні другого поверху білокам"яні підвіконники та обрамлення вікон.

Східно - південний фасад корпусу А[7] - 2 в задовільному стані. Тільки майже всюди втрачений, віконні прорізи та їх заповнення зруйнованому стані. Осклення відсутнє. Входи в низинці не функціонують.

В загальному стан колишніх монастирських приміщень незадовільний. В колишньому монастирі зараз знаходиться І-й гуртожиток музичного училища та учбові приміщення.

До колишнього монастиря прилягає корпус А[10] - 2, який збудовано на початку XX ст. В цьому корпусі знаходиться спортивний зал та учбові класи. Споруда цегляна, оштукована. Басад простий, без будь - якого декору. Стан ІІ задовільний / див. технічний стан конструктивних елементів /.

uma.lvivcenter.org

Б. ТЕХНІЧНИЙ СТАН КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ КОМПЛЕКСУ

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони середовища Center for Urban History

Г. Технічний стан конструктивних елементів

1. Костьол A^{12} - 3

1. Фундаменти - кам"яні, стрічкові, стан задовільний.
2. Цоколь - облицьований, отинькований. Облицювання пошкоджено в 10 %, тинькування знищено в 50 %.
3. Стіни - цегляні, отиньковані. В загальному стан задовільний. Пошкодження цегляної кладки є на північному фасаді костьолу. Тинькування фасадів вимагає ремонту.
4. Контрфорси - облицьовані та мають пошкодження.
5. Облицьовані - конструктивні та декоративні елементи - обрамлення прорізів, підвіконні плити в загальному знаходяться в задовільному стані. Необхідне розчищення від бруду.
6. Карниз - цегляний, отиньований
- Вікна - дерев"яні подвійні заповнення високих віконних прорізів з арочним завершенням; частково пошкоджені. Скління в задовільному стані.
- Двері - заповнення дерев"яних прорізів дерев"яне, фільончате.
- Дахи - покрівельне залізо, дещо пошкоджене.

Вежа A^{13} - 4

1. Фундамент - кам"яні плити
2. Стіни - цегляні, отиньовані. Стан задовільний.
3. Перекриття - цегляні, склепінчасті.
4. Покрівля - покрівельне залізо
5. Підлога - метлахська плитка. Стан незадовільний.
6. Прорізи - одноїльні, фільончаті
7. Інженерне обладнання - електрика.

uma.lvivcenter.org

Житловий будинок А 2 - 2

1. Фундаменти - цегляний, стрічковий. Стан задовільний.
2. Цоколь - цегляний, отинькований. Тинькування знищено в 15 %.
3. Стіни - цегляні отиньковані. Стан задовільний.
4. Б/к елементи / підвіконники / балкони" які, отиньковані, в задовільному стані.
5. Вікна - дерев"яні, подвійні, двостулкові. Скління в задовільному стані.
6. Двері - дерев"яні, подвійні, частково осклені
7. Покриття - покрівельна бляха. Стан задовільний.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

/ Адміністрат. /А^{6} - 3

1. Фундаменти - кам"яні, стрічкові. Стан задовільний.

2. Цоколь - кам"яні, оштукатурені. Незначні пошкодження облицювання та тиньку. В загальному стан задовільний.

3. Стіни - цегляні, оштукатурені. Тиньк пошкоджено в 10%. Стан задовільний.

4. Вікна - прямокутні, подвійні. Пофарбування незадовільне.

5. Двері - подвійні, окуті металом та пофарбовані. Покриття - фарба.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Житловий будинок A^{I} - I

1. Фундамент - кам"яний; стрічковий, стан задовільний
2. Цоколь - кам"яний, оштукований. Облицювання пошкоджено в 10 %; тинькування знищено в 20 %.
3. Стіни - цегляні, оштукований. Пошкодження в 30 %. Тинькування вимагає ремонту.
4. Б/н елементи - Обрамлення вікон та вхідних дверей б/кам"яні. Стан задовільний. Розчистити від бруду.
5. Карниз - цегляний, профільований та оштукований. Незначні втрати - 10 %.
6. Покриття - шиферне, стан задовільний.
7. Вікна - дерев"яні, двостулькові, намальовані олійною фарбою, осклені. Стан в загальному - задовільний.
8. Двері - дерев"яні, подвійні, частково осклені.
9. Інженерні комунікації - проведено освітлення, водопостачання.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Житловий будинок А 3 - 2

1. Фундамент	-	кам"яний, стрічковий. Стан задовільний.
2. Цоколь	-	цегляний, оштукований. Значні втрати тинькy 40 %
3. Стіни	-	цегляні, оштуковані. Втрати тинькy 40 %.
Б/к елементи	-	бетонні підвіконники втрачені в 70 %.
Покриття	-	шиферне в задовільному стані.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Складське приміщення Б-4

Фундамент - цегляний, стрічковий, стан задовільний

Стіни і перегородки - цегляні, оштукатурені, стан задовільний

Покриття - односкатний дах, шиферне покриття, стан задовільний.

Підлога - дощата та бетонна

Прорізи -/вікна / подвійні перекриття
/ двері / одноп'льні, ґільончасті

внутрішні
санітарні
технічні — пічне опалення, проведена електрика
електричні — % зносу - 9 %
обладнання

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Цегляний паркан - 20 %

Дерев"яні ворота - 40 %

uma.lvivcenter.org

Житловий будинок А -

Фундаменти - бутовий, стрічковий; стан задовільний

Стіни, перегородки - цегляні, оштукатурені, стан задовільний

Перекриття - дерев"яне

Покриття - дах односкатний, шиферне покриття

Підлога - дощата

Прорізи - дерев"яні.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Львів - 4 Б-2

Фундаменти - цегляний, стрічковий, стан задовільний

Стіни і перегородки - цегляні, оштукатурені, стан задовільний.

Перекриття - дерев'яне утеплене, стан задовільний.

Покриття - односкатний дах, шиферне покриття

Підлога - дощата та цементна, стан задовільний.

Прорізи - двоєдьні, дерев'яні

Внутрішнє
сантарне, технічне - електрика, радіо
електричне обладнання нічне опалення, водопровід, каналізація

Висота 6,3 м., площа - 130,9 м2, об'єм - 825 м3.

% зносу - 11 %

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Львів, 4 Б-І

майстерні / одноповерхова /

Фундамент - цегляний, стрічковий, стан задовільний

Стіни і перегородки - цегляні оштукатурені, стан задовільний.

Перекриття - залізобетонне та дерев"яне, стан задовільний.

Покриття - односхилий дах, шиферне покриття.

Підлога - цементна, стан задовільний.

Прорізи - вікна дерев"яні, одинарні
двері

Проведено електрику, центральне опалення.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Техні чний опис конструктивних елементі в.

$А^5 - 2$

1. Фундамент - кам"яні плити
2. Стіни і перегородки - цегляні, оштукатурені з двох сторін
3. Перекриття - цегляні, склепінчасті
4. Покрівля - двосхила з покрівельного залізо
5. Підлога - 50 % дощата.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Технічний стан конструктивних елементів

$\frac{А^{I} - I}{}$

1. Фундамент – кам"яні палі
2. Стіни і перегородки – цегляні, оштукатурені в 2-х сторін
3. Перекриття – цегляні, склепінчасті
4. Покрівля – двоскатна з покрівельного заліза
5. Підлога – 50 % паркет, 50 % дощата
6. Профіль – одноповерховий, двоповерховий фільончасті
7. Інженерне забезпечення – водопровід, освітлення, каналізація.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

МОНАСТИРСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ.

Технічний стан конструктивних елементів.

1. Фундаменти – кам"яні, стрічкові, стан задовільний
2. Цоколь – облицювання цоколю отинковано. Облицювання пошкоджено в 10%, а отинкування значно зношено.
3. Стіни – цегляні, отинковані. Тинькування деде пошкоджений. В загальному стан задовільний.
4. Б/к елементи – Виконані обрамлення та пілястрики – білокам"яні. Стан задовільний.
5. Карниз – цегляний, профільований отинкований. Незначні втрати. В загальному стан задовільний.
6. Покрівля – покрівельна бляха. Стан задовільний.
7. Вікна – дерев"яне заповнення арочних прорізів, поєднане з простим заповненням прямокутного прорізу з залізними гратами, які потрібно розчистити від іржі.
8. Двері – / вхідні / – дерев"яні, оскленні, пофальцовані олійною фарбою.

uma.lvivcenter.org

В. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБЕРЕЖЕННОСТІ АРХІТЕКТУРНО - МІСТЕЦЬКИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ПРИМІЩЕННЯХ КОЛ. МОНАСТИРЯ.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

В. Характеристика збереженості архітектурно - мистецьких елементів в приміщеннях колишнього монастиря.

№ пп	Підлога	Двері	Вікна	Склепіння	Б/кам. елементи	Декорат. елементи	Фото - і ін - страт. матер.	Різне
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101.	Керам. плитка Стан задов.	неісні	стара столярка з гратами в б/к обрамлений з б/к підвіконником	хрестові з лінійними нервюрами. Стан задовільний		1 б/к портал - 2 б/к обрам. ніша /розчистити під фруду/	фото 18 фото 19	
102.	Паркет стан задов.	неісні	стара столярка з гратами та з дубовим підвіконником	хрестові з лінійними нервюрами		б/кам. підп"ятники -	-	
103.	Паркет стан задов.	Нові заповнення	стара столярка з гратами та дубовим підвіконником	бочкове з лунетами				
104.	Керам. плитка 15х15 з незначними втратами	нові	закладені ніші /ніші/ та збережена віконна колонка	бочкове з лунетами	-	дерев. підвік. преф. кронт.	фото 20 фото 21	панель помальована олійною фарбою
105.	паркет стан задов.	нові	стара столярка	цегляне склепіння по металевих балках				

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106.	цементна. стан за - довільний	нові	-	хрестове з ровка - лубком	б/к мор - тал роз - чистити від бруду	-	фото 22	
107.	бетонна. стан задовільн.	нові	І закладене	хрестове	кусок б/кам. обрам.	-		
108.	дощата стан задовільн.	нові	стара сто - лярка в задовільн. стані	склеєння з жилетами	б/к мор - тал /роз - чистити від бруду/			
109.	дощата. стан за - довільн.	-	стара столярка стан задов.	склеєння з жилетами та жилина				
110.	дощата стан задовільн.	нові	стара сто - лярка в задов. стані	хрестові з жилами нерварами та жилетами				
111.	паркет стан задільн.	нові	стара сто - лярка з ду - бовими ви - жилкованими	хрестове з розпасунком				
112.	паркет з незначними втратами	нові	стара сто - лярка з гра - тами та дубо - вими ви - жилкованими	бочкове з жилетами	2 б/к портали 2 б/к ви - жилкники та сандрик над две - рима		фо. 25	
113.	жилкування по бетону	нові	[illegible]	[illegible]	б/к ви - жилкування з не обран - розпалубков лення над та розетов двер			
114.	дощата стан задов.	нові	нові	цегляні по металевих балках				
115.	паркет стан задов.	нові	стара сто - лярка	хрестові з розпалубком				

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міськ. історії
Center for Urban History

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116а.	мозаїчні плити 50 х 50 стан задов.	-	стара столярка з гратами	склепіння отинковане	б/к портал з розірваний під кесон і ніжками б/кам. під-помальований п'ятниця в олійною фарбою	дер.ганок	ф.20 ф.21 ф.23	сходи б/кам., дещо понищені. Огорожа сходів з б/к балясинами
116б.	керамічна плитка. Стан задовільний	1.сучасне дерев. - 2.цінні старі дубові	-	склепіння	б/к портал / розчистити від фарби /		ф.24	
117.	стара керам. плитка Стан задов.	цінні	-	склепіння хрестові з нервюрами та розетами			ф.26 ф.27 ф.28	
118. 119. 120	керам. плитка 15х15	нові	нові	цегляне склепіння по мет. балках				панель намальована олійною фарбою
121 122 123 124	дощатий паркет стан задов.	нові	нові	плоска стеля, отинькова.				
125.	метлахська плитка. Стан незадов. В приміщенні 7 дощата	цінні	-	склепіння з цінними нервюрами розрядусок	б/к різьблений, полі-хромований портал		ф.1 ф.2 ф.3 ф.4 ф.5 ф.6 ф.7 ф.8 ф.9 ф.10 ф.11 ф.12	
126 127	дощата стан задовільн.	нові	стара столярка стан задов.	хрестові отинькован.			ф.13	

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128 128	керам. плитка стан задов.	-	стара стелярка з гратами та нержавіючими дубовими під-та розетами	хрестові з лиштвами	24 б/кан. м'яких підлиштвами		0.14 0.15 0.16 0.17	
130 131	паркет стан задов.	-	стара стоярка стан задов.	хрестові				
132.	стара керам. плитка стан задов.	нові	-	склепіння з лиштвами нержавіючими та розетами			0.29	
201.	паркет. стан задов.	нові	нові	цегляні по мет.балках	сандрики, б/к обрамлення 2-х вікон, 2 б/к портали		0.37 0.41	
214 202 214	паркет керам. плитка стан задов.	нові	нові	плоскі стелі, отиньков.				
215 216 217 218	паркет керам. плитка. стан задов.	нові	нові	цегляні по мет. балках				
222	дощата стан задов.	нові	стара стоярка	балочна проф. стан задов.			0.40 0.37	
223.	стара керам. плитка стан задов.	нові	-	хрестові з лиштвами нержавіючими та розетами	26 б/кан. м'яких підлиштвами		0.38	
224 237	дощата стан задов.	нові	нові	хрестові отиньковані				

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

1	2	3	4	5	6	7	8	9
939 944	дощата та керам. плитка. Стан задов.	нові	-	склеєні з мідними перемичками, цвяхами та розетами			0.34 0.35 0.39	
940 941 942 943	керам. плитка стан задов.	нові	-	хрестові отинькові.				
946.	керам. плитка. стан задов.	нові	нові	хрестові отинькові.			0.32 0.33	
901.	дощата стан задов.	нові	-	плоскі отинькові.			0.42	
912 913	дощата стан задов.	нові	-	бочкові отинькові.				

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Таблиця I.

ОЦІНОЧНИЙ АКТ БУДІВЕЛЬ.

№ п/п	№ літер./п	Основний характеристика	Площа основна м2	Висота м	Об'єм м3	Капітальність будівлі	Середня кількість на висота м	Середня площа квартир	Вартість 1 м3 для даного типу /крб./	Вартість 1 м3 в пер. /крб./	Відбудовна вартість крб.	% зносу	Дійсна вартість	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	А-2	Житловий будинок	II6-80	9,3	385	II	3,0	25,4	20,5	22,0I	8474	30	5932	
2.	$А^1$-I	-"-	36-60	2,8	I02	II	2,5	22,90	20,5	21,00	2I5I	0	2I5I	
3.	Б-I	Майстерні	80,9	4,I0	332	III	-	-	I4,50	I4,50	48I4	0	43I4	
4.	Б-2	Основна споруда	254,6	3,I0	789									
			I66,0	3,35	529 I348	II	-	-	I2,40	I2,40	I6715	9	I52I2	
5.	-"-	Цегляний паркан	-	40,70	-	-	-	-	32,60	32,60	I327	20	I062	
6.	-"-	Ворота дерев.	-	I6,9	-	-	-	-	7,90	7,90	I34	40	80	
7.	$Б^1$-I	Основна споруда	I30,9	6,30	825	III	-	-	I6,30	I7,93	I4792	II	I3I65	
8.	$Б^2$-I	Майстерні	94,4	2,8	264	III	-	-	I0,60	I0,60	2797	4I	I65I	
9.	$Б^2$-2	Склади	60,I	-	-	-	-	-	22,50	I4,85	892	35	580	
I0.	$Б^2$-3	Житловий будинок	I76,60	6,95	I227	II	3,I7	2I,I0	I8,2	I8,36	22528	I2	I9825	
II.	-"-	Підвал	45,I0	2,80	I26	-	-	-	I8,36	I285	I6I9	30	II39	
											24I47		20058	

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного
Центр міської історії
Center for Urban History

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12.	$А^2$-2	Основне житло	366,4	7,2	1822	-	-	-	105^{10}	105^{10}	191490	43	109150	
13.	$А^3$-2	-"-	216,2	7,5	1526	-	-	-	105^{10}	105^{10}	160280	40	96230	
14.	-"-	Підвал	68,8	1,8	124	-	-	-	105^{10}	52^{55}	6520	40	3910	
				Всього :							166900		100140	
15.	$А^4$	Основне житло	58,0	4,4	255	-	-	-	105^{10}	105^{10}	26800	37	16880	
16.	-"-	Тамбур	16,5	2,0	33	-	-	-	105^{10}	52^{55}	1730	50	860	
17.	-"-	Гараж, склад	23,4	5,0	117	-	-	-	28^{50}	28^{50}	3330	400	2000	
18.	-"-	Цегляна огорожа	136,4	3,1	-	-	-	-	116^{60}	113^{60}	15500	40	9300	
				Всього :							47360		29040	
19.	$А^5$-2	Основне житло	176,6	6,0	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					48									
				Всього :	1012	-	-	-	105^{10}	105^{10}	106360	19	86150	
20.	-"-	Підвал												
21.	-"-	Кладова												
22.	-"-	Цегляна огорожа												
23.	-"-	Ворота дерев"яні									190230		138290	

uma.lvivcenter.org

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24.	А-6	Основне житло	I99,5	I2,2	2434	-	-	-	$I16^{30}$	$I16^{30}$	283070	35	I84000	
25.	-"-	Тамбур												
26.	-"-	Ганок												
27.	-"-	Ст.тин												
		Всього :									287890		I87I90	
28.	$А^{7}$-2	Основне житло	5II,I	8,2	4I9I	-	-	-	$I05^{I0}$	$I05^{I0}$	440470	32	299520	
29.	-"-	Ідвали												
30.	-"-	-"-												
3I.	-"-	Тамбур												
32.	-"-	Веранда												
		В с ь о г о :									494I20		334050	
33.	$А^{9}$-2	Основне	24I,7	9,0	2I75	-	-	-	$I08^{30}$	$I08^{30}$	235550	40	I4I330	
		В с ь о г о :									242990		I45830	
34.	$А^{II}$-2	Основне житло	380,4	I0,7	4070	-	-	-	$I08^{30}$	$I08^{30}$	440780	36	282I00	
35.	-"-	Ганки	62,3	2,8	I74	-	-	-	$I08^{30}$	92^{70}	I6I30	40	9680	
36.	-"-	Мощення Ганкарю цитком												
		В с ь о г о :									462530		294590	
37.	$А^{I2}$-3	Основне житло	907,0	I2,I	I097	-	-	-	$I05^{I0}$	$I05^{I0}$	II5290	3I	79550	
38.	-"-	Ідвал	I24,3	I,7	2II	-	-	-	$I05^{I0}$	52^{55}	II090	35	I2I0	
39.	-"-	Ідвірні стінки	-	-	50	-	-	-	$II4^{00}$	$II4^{00}$	5700	25	4280	
40.	-"-	Замощення												
		Всього :									I33750		9I880	
4I.	$А^{I3}$-4	Дзвінниця	42,25	I9,9	840	-	-	-	36^{00}	36^{00}	30240	30	2II70	

Управління охорони історичного середовища Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42.	-"-	Підпорний стіни	-	-	I5	-	-	-	$II4^{00}$	$II4^{00}$	I7I0	25	I280	
		Всього:									3I950		22450	
43.	$A^{I4}-2$	Основне кипло	49,8	7,60	378	-	-	-	$I05^{I0}$	$I05^{I0}$	39730	40	23840	
44.	-"-	Підвал	49,8	4,2	209	-	-	-	$I05^{I0}$	52^{55}	I0980	40	6990	
		Всього:									50710		30430	
45.	Б-5	Основне кипло	566,I	I0,8	6II	II	3,30	30,0	I7,8	I8,I3	I80847	23	85352	
46.	$Б^{I}-5$													
47.	Б-6	Підвал	320,8	2,I0	674	-	-	-	I8,I3	I2,69	8553	23	6586	
48.	-"-	Основне кипло	I0I,2	4,0	405	II	-	-	20,50	I9,59I	9971	23	7678	
49.	-"-	Основне кипло	34,8	3,0	I04									
					509									
50.	$Б^{I}-3$	Основне кипло	II6,57	5,4	629,0	-	-	-	-	I05	66I08	I8,8	52660	
5I.	-"-	Вбиральня	40	2,85	II,0	-	-	-	-	I68	I857	I5	I578	
52.	-"-	Вбиральня	2I,9	-	-	-	-	-	-	27	59I	I5	502	
		Всього:	8993,9		27776						68,556		55.760	

uma.lvivcenter.org

ТАБЛИЦЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОРУД

Таблиця В 2

№ п/п	Адреса	Арендар	Літер	Кількість поверхів	Факт. використ. площ												Примітки
					загальна корисна	житло	установи	учбова	культосвітні	лік.сан.	торг. побут.	комун. побут.	вироб. склад	інша	служб.	вис. прим.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Січова,2	Музей українського мистецтва	$A^{12}-3$ $A^{13}-4$	I	198				198							11,5	
2.	-"-	Музпедучилище			325,5	95,5							85,9	144,1		3,0	
		Всього по I поверху			523,5												
				II													
3.	-"-	Музей українського мистецтва			107,6				107,6								
4.	-"-	Музпедучилище			371,5	189,6								181,9		3,15	
		Всього по II поверху			479,1												
				III	338	132,3								205,7			
		Всього по III поверху			338												
		-"- будинку			1340,6												
5.	-"-	Музпедучилище		ПД	177,8								177,8			4,2	
			$A^{14}-2$ $A^{7}-12$	I	331,0	29,7			110,2		84,5	31,5		75,1			
		Всього по I поверху			331,0	29,7			110,2		84,5	31,5		75,1			
				II	377,3	211,9						35,0		130,4			
		Всього по II поверху			377,3	211,9						35,0		130,4			
		Всього по будинку			885,1												
6.	-"-	Музпедучилище	$H_1 I-3-1$ $A^1 I-2$ A^9-2	I	364,8	9,0		193,5					20,2	142,1		9,1	
		Всього по I пов.			364,8												
				II	415,4			321,9						93,5		3,9	
		Всього по II пов.			415,4												
		Всього по будинку:			780,2												

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	Нічева 2	Чуземедучилище	A^{10}-2	I	303,2			209,I				26,0		73,I		4,5	
		Всього по I пов.			303,2												
				II	3:6,5			I54,3				24,9		I47,3		9,4	
		Всього по II пов.			326,5												
		Всього по літ. A^{10}-2			634,7												
		Всього по костьолу та монастирю			3643,6 ~~668~~	668		878,8	415,8			I77,4	283,9	II93,2			
	Нічева,2		$П^{6}$-3	I	I26,I		86,7					9,2		30,2			
		Всього по I пов.			I26,I												
				II	I48,8		80,5					I6,0		52,3			
		Всього по II пов.			I48,8												
8.		Управління капітального будівництва		II	I36,5		83,4							53,I			
		Всього по II пов.			I36,5												
		Всього по літері	A^{6}-3		4II,4		250,6					25,2		I35,6			
9.	Нічева,2	Житло	A^{3}-2	I	99,7	93,5								6,2			
		Всього по I пов.			99,7												
				II	II6,5	I08,5								8,0			
		Всього по II пов.			II6,5												
		Всього по літ.	A^{3}-2		2I6,2												
I0.	Нічева,2	Житло	A^{2}-2	I	I46,3	I46,3											
		Всього по I пов.			I46,3												
				II	220,I	I70,6								49,5			
		Всього по II пов.			220,I												
		Всього по літ.	A^{2}-2		366,4												
II.	Нічева,2	Житло	A^{I}- 2	I	45	45											
		Всього по літ.	A^{I}-I		45												
I2.	Нічева,2	Житло	A - 2	I	56,5	40,8						6,7					
		Всього по I пов.			56,5												
				II	60	42,6						5,9		II,5			
		Всього по II пов.			60												
		Всього по	A - 2		II6,5	92,4						I2,6		II,5			
I3.	Нічева,2	Житло	A^{8}-2	I	55,0	48,5								6,5			
		Всього по I пов.			55,0												
				II	66,8	62,5								4,30			

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Всього по II пов.			66,8												
		Всього по літері А = 2			I2I,8												
I4.	Вічева,2	Житло	$А^5-2$	I	I25,I	I06,5								I8,6			
		Всього по I пов.			I25,I												
				II	I24,6	9I,5						I7,2		I5,9			
		Всього по II пов.			I24,6												
		Всього по літ. $А^5 = 2$			249,7												
I5.	Вічева,I	Житло	$Б_I = 5$	I	338,4	257,9						56,6		23,9			
			$Б^I = 5$														
		Всього по I пов.			338,4												
				II	394,4	293,9						73,6		26,9			
		Всього по II пов.			394,4									26,9			
				III	446,9	3I,5						I04,4		27,5			
		Всього по III пов.			446,9												
		Всього по літері Б = 5			II79,7												
I6.	-"-	Кузнедучилище	Б - 6	I	II0,3	90,4						I7,7		2,4			
		Всього по літ. Б - 6			II0,3												
		Всього :			2819	2014,9						345,I		417,4			
I7.	Льва,2	Житло	Б - 3	I	356,7	323,I						6,I		27,5			
		Всього по I пов.			356,7												
				II	38I,8	347,3						7,0		27,5			
		Всього по II пов.			38I,8												
		Всього по літ. Б - 3			738,5												
I8.	Льва,6	Житло	$Б^I - 3$	I	I50,4	II3,9						7,7		28,8			
		Всього по літ. $Б^I - 3$			I50,4												
I9.	Льва,I4	Житло	$Б^I-4$		77,8	64,8						8,9		4,9			
		Всього по літ. $Б^I4$			77,8												
20.	Льва,4	РБУ міськкомунгоспу	Б - 2	I	I83,5	I00,4						2,8	67,6	I2,7			
		Всього по I пов.			I83,5												
				II	II5,9	I00,5						2,8		I2,6			
		Всього по II пов.			II5,9												
		Всього по літ. Б - 2			299,4												
2I.	Льва,4	РБУ міськкомунгоспу	$Б^I-I$	I	99,5							2,2	8I,I	I6,2			
		Всього по I пов.			99,5												

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				II	102,2	103,2	66,3					2,2		33,7			
			Всього по II пов.		102,2												
			Всього по літ. $Б^{I}$-I		201,7												
			Б -I	I	I42								I42				
			Всього по літ. Б - I		I42												
22.	Нечева 2	Склади НБК - 36	$Б^{2}$-I	I	I52,6								I52,6				
			$Б^{2}$-2	I	II7,8								II7,8				
		Всього по літ. $Б^{2}$ - 2			20I,8								36,0				
													48,0				
23.	Нечева,2	="=		I	87,9	6I,7						I0,5		I5,7			
		Всього по I пов.			87,9												
				II	II3,I	I05,0								8,I			
		Всього по II пов.			II3,I												
		Всього по літ. $Б^{2}$-2			20I,0												
					2426,6	I2I6,7	66,3					50,2	645,I	I35,7			
		ВСЬОГО ПО КОМПЛЕКСУ:			8897,2	3899,6			4I5,8			572,7	929,0	I796,9			

uma.lvivcenter.org

ТЕХНІЧНИЙ СТАН БУДИНКІВ :

№ пп	Конструктивні елементи	Знос елемента в %													Знос елемент.					
		На ділянці 2 А – 2	На ділянці 2 А – 2	На ділянці 2 А1 – 2	Ділян. 4		Ділян. 4 Б – 2	На ділянці 2 А – 3	На ділянці 2 А – 2	На ділянці 2 А5 – 2	На ділянці 2 А – 2	На ділянці 2 А – 2	На ділянці 2 А – 2	На ділянці 2 А – 2	На ділянці 2 А1	На ділянці 2 А12	На ділянці 2 А13	На ділянці 2 А4	На ділянці 1 Б-5,Г-5 Б-6	Ділян.6 Б-3
1.	Фундамент	30	30	30	20	=	25	35	40	35	15	35	30	40	30	30	11	40	20	15
2.	Стіни і перегородки	30	15	35	20	-	25	40	45	40	15	35	35	40	35	30	52	45	25	20
3.	Перекриття	-	0	30	-	-	25	40	40	40	15	35	35	35	30	30	15	40	10	20
4.	Покрівля	40	20	35	-	-	0	40	40	40	25	50	35	40	40	35	3	15	10	15
5.	Підлога	40	10	25	-	-	0	60	40	40	20	30	25	40	40	35	3	40	10	15
6.	Прорізи	40	10	25	-	-	0	50	50	40	25	40	30	50	40	35	6	30	5	20
7.	Оздоблення	30	15	30	-	-	0	40	=	-	-	-	-	=	-	=	=	-	5	-
8.	Інж. обл.	-	10	25	=	-	0	20	30	30	30	30	25	40	30	30	5	30	20	25
	Разом по будинку:	23,3	12,06	28,65	8,8	=	11	4,06	42,32	39,59	18,68	34,74	32,0	40,26	35,63	31,15	28,80	39,86	15,1	19,

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Розділ II. СУЧАСНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУДІВЕЛЬ ТА ТЕРИТОРІЙ КОМПЛЕКСУ

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР – УСПРВУ "УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ" ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ			ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст. ох. N 369	Стадія: П	Шифр: 614
	Гол. архітектор проекту	Я.А. Новаківський	КОМПЛЕКС БЕНЕДИКТИНОК У ЛЬВОВІ	Марка: ІМ-1	Інв. №
	Кер. групи	Т. Новаківська	ПАСПОРТИЗАЦІЯ	М-б: 1:2000	Дата: 1980
	Виконала	Т. Новаківська	СИТУАЦІЙНА СХЕМА		

СИТУАЦІЙНА СХЕМА М 1:2000

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org




СХЕМА ТЕРИТОРІЙ КОМПЛЕКСУ М1:1000

ДЕРЖБУД УРСР – УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ
"УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"
ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Керівник проекту — Г. Новицька
Керівник групи — Г. Новицька
Виконали — Г. Новицька

Комплекс бенедиктинок у Львові

Паспортизація

Схема території комплексу

Стадія: П
Марка: ІН-2
Лист: 1
Листів: 1
№ п/п: 1:1000
Дата: 1980

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр історії міста



ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ с. XVI ст. ох. № 569

Комплекс Свято-Онуфріївського монастиря.

Пам'ятка №3.

Схема просторів комплексу.

Гол. арх. проекту — Н.М. Новаківський
Керівник ДРГ-1 — І. Новаківська, І. Амбіцький
Виконав — І. Новаківська
Перевірив

ДЕРЖБУД УРСР — УСНРВУ
"УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"
ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Стадія	Шифр
П	614
Марка	Інв. №
ІН-3	
Масштаб	Дата
М1:500	1980 р.

СХЕМА СПОРУД КОМПЛЕКСУ М1:500

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Міської Історії
Center for Urban History



СХЕМА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СПОРУД М1:500

ДЕРЖБУД УРСР - УСНІПЕУ
"УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"
ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Гол. арх. проекту		Л.Ж.Новаківський
Керівник ЛРГ-1		Г.Новаківська
Виконав		І.Лисицький
Перевірив		Г.Новаківська

Комплекс Єзуїтський монастир у м.Львові
Паспортизація
Схема технічного стану споруд.

Стадія	Шифр	
П	6-74	
Марка	Інв. №	
НТ-4		
м-б	Дата	
М1:500	1980р	

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ В РІВНІ І ПОВЕРХУ. М1:500

ДЕРЖБУД УРСР - УСПРБУ "УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ" ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Гол. арх. проекту: ДЖ Новаківський
Керівник: Г. Новаківська
Виконав: Львівський
Перевірив: Г. Новаківська

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ сер. XVII ст. ох. №369
Комплекс Бенедиктинок у м. Львові
Паспортизація.
Схема функціонального використання приміщень в рівні І поверху

Стадія П | Шифр 614
Група н-5 | Арк. №
м-б М1:500 | Дата 1980 р.

Управління охорони історичного середовища
Center for Urban History



ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ сер.XVII ст. ох. №369

ГАП	Новійовська	Комплекс Бенедиктинок у м. Львові	Стадія П
Керівник	Новійовська-Лимицький	Паспортизація.	Інв.-5
Виконав	Новійовська	Схема функціонального використання приміщень в рівні І-поверху.	М 1:500
Перевірив			

Держбуд УРСР - УСНРБУ "Укрпроектреставрація" Львівська комплексна архітектурно-реставраційна майстерня

Шифр 624
Інв. №
Дата 1980 р.

СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ В РІВНІ І ПОВЕРХУ. М 1:500

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ В РІВНІ III ПОВЕРХУ. М1:500

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ сер.XVII ст. ох. №369
Комплекс Кармелітанок у м. Львові
Паспортизація.
Схема функціонального використання

Стадія П | Марка АР-6 | Масштаб 1:500 | Шифр 614 | Інв. № | Дата 1980 р.

Гол. арх. проекту
Керівник дпт-1
Виконав
Перевірив

І.М.Новаківський
Г. Новаківська
І. Мацький
Г. Новаківська

ДЕРЖБУД УРСР – УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ
"УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"
ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ сер. XVII ст. ох. № 369

Комплекс Бенедиктинок в м. Львові

Експлікація

Схема функціонального використання приміщень в рівні III поверху

Стадія П | Шифр 614 | Інв. № | Марка ІН-7 | № | Дата 1980р | М 1:500

Гол. арх. проекту
Керівник арт-я
Виконав
Перевірив

І.Ж. Новаківський
І. Новаківська
І. Мельник
І. Новаківська

ДЕРЖБУД УРСР – УСПРВУ
"УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"
ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНІ

СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ В РІВНІ III ПОВЕРХУ. М1:500

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



ДЕРЖБУД УРСР – УСПРВУ
"УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"
ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНІ

Гол. арх. проекту		А.Ж. Новаківський	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII ст. ох. № 369
Керівник АР-1		Г. Новаківська	Комплекс Бенедиктинок у Львові.
Виконав		І. Мацюцький	Паспортизація.
Перевірив		Г. Новаківська	Схема функціонального використання приміщень в рівні 0 поверху

Стадія П | Шифр 614 | Арк. № | Масштаб 1:500 | Дата 1980р.

СХЕМА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ В РІВНІ 0 ПОВЕРХУ. М1:500

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Розділ ІІ. ФОТОФІКСАЦІЯ ІСНУЮЧОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬ ТА ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСУ

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

А, Ядро комплексу Бенедектинок

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



4

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



5

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



6

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



7

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



8

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



10

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



11

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



12

uma.lvivcenter.org



12

uma.lvivcenter.org

А. ЯДРО КОМПЛЕКСУ БЕНЕДИКТИНОК.

Фото 1. Площа Вічева. Головний вид на територію комплексу

Фото 2. Вхідна брама на територію ядра комплексу

Фото 3. Фрагмент західного фасаду костьолу Бенедиктинок

Фото 4. Фрагмент північного фасаду костьолу Бенедиктинок

Фото 5. Головний фасад монастиря

Фото 6. Житловий будинок на території ядра комплексу

Фото 7. Житловий будинок на території ядра комплексу

Фото 8,9. Фрагмент житлової забудови ядра комплексу.

Фото 10. Фрагмент адміністративного корпусу.

Фото 11. Фрагмент цегляного муру, що відмежовує ядро комплексу від сучасної житлової забудови.

Фото 12. Фрагмент житлового будинку, що знаходиться біля входу на територію ядра комплексу.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Б. ТЕРИТОРІЯ І ЗАБУДОВА КОЛИШНЬОГО ВНУТРІШНЬОГО ДВОРУ МОНАСТИРЯ

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр
Center for

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2.

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



3

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



4

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



5

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



6

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



7

uma.lvivcenter.org


40-11

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



9

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



10

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Б.ТЕРИТОРІЇ І ЗАБУДОВА КОЛИШНЬОГО ВНУТРІШНЬОГО ДВОР У МОНАСТИРЯ

Фото 1. Вигляд подвір"я з брами

Фото 2. Фрагмент північного фасаду костьолу

Фото3-8. Фасади монастирських корпусів

Фото 9. Житловий будинок

Фото 10. Зруйнована монастирська брама зі сторони вул.Пімної

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

В.ОТОЧУЧА ЗАБУДОВА

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

по вул. ЧОРНОМОРСЬКІЙ

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2

uma.lvivcenter.org



2

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



3

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



4

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



5

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



7

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



8

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

на вул. Льва

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2

uma.lvivcenter.org



управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Інститут історії України

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



3

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



4

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



6

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



7

uma.lvivcenter.org


охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



8

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



10

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



11

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

по вул. Шашкевича

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




3

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



4

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



5

uma.lvivcenter.org



5

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



б

uma.lvivcenter.org



6

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



7

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



8

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



9

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



10

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

В. СТОЧАСНА ЗАБУДОВА :

по вул. Чорноморській

Фото 1,2 Житловий будинок на куті вул. Чорноморської та пл. Вічевої

Фото 3,4,5 Внутрішнє подвір"я будинку

Фото 6,7,8 Дитячий майданчик

Фото 9 Житловий будинок на куті вул. Льва та Чорноморської

по вул. Льва

Фото 1. Ріг вулиць Чорноморської та Льва

Фото 2. Житловий будинок по вул. Льва, 2

Фото 3. Внутрішнє подвір"я будинку

Фото 4,7 Зовнішній цегляний мур комплексу по вул. Льва

Фото 6 Територія РБУ міськкомунгоспу

Фото 9,10,11 Житлові будинки, що примикають до монастирського муру вздовж вул. Льва.

по вул. Пилипа.

Фото 1,2,3 Житловий будинок по вул. Пилипа, 1

Фото 4,5,6 Корпус спортивного залу музпедучилища

Фото 7,8 Житловий будинок, що примикає до монастирського муру по вул. Пилипа.

Фото 9,10 Комплекс монастирська брама по вул. Пилипа і житлові будинки біля неї.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



1

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



2

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History




3

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища
Центр м
Center fo

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



4

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



5

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



6

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



8

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



9

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



10

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



12

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



охорони
сторичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



19

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History




20

uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



21

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



22

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Department of Historical Environment Protection

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



23

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



24

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



25

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History




uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



36

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



87

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



41

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Д. ІНТЕР"ЄРИ ПРИМІЩЕНЬ ЯДРА КОМПЛЕКСУ .

Фото І. Вид з ходів на вівтарну частину костьолу
Фото 2. Вид на стелю та верхню частину арки між пресвітерієм і навою
Фото 3. Вид на хори в вівтарної частини костьолу
Фото 4. Фрагмент бічної стіни костьолу. Інтер"єр
Фото 5. Фрагмент бічної стіни костьолу. Інтер"єр
Фото 6. Фрагмент бічної стіни костьолу. Інтер"єр
Фото 7. Фрагмент інтер"єру костьолу
Фото 8. Вікно-чко в костьолі
Фото 9. Фрагмент вівтарної частини
Фото І0. Білокам"яний різьблений та полихромований портал в костьолі
Фото ІІ. Хори. Дубові панелі з лавами в нішах аркосолієх.
Фото І2. Хори. Дубові панелі з лавами в нішах аркосолієх та розпис в верхній частині ніш аркосолій.
Фото І3. Костьол. Вікно в рівні хорів
Фото І4. Галерея в рівні І поверху. Фрагмент інтер"єру.
Фото І5. Галерея в рівні І поверху. Фрагмент інтер"єру
Фото І6. Галерея в рівні І поверху. Вікно-це в б/кам"яному обрамленні
Фото І7. Галерея в рівні І поверху. Фрагмент склепіння
Фото І8. Монастирські приміщення І поверх. Білокам"яний портал
Фото І9. Монастирські приміщення в рівні І поверху. Вікно в білокам"яному обрамленні.
Фото 20. Монастирські приміщення в рівні І поверху. Фрагмент кам"яних сходів та огорожі в б/к балясинами.
Фото 2І. Монастирські приміщення в рівні І поверху. Білокам"яний портал в розписом.
Фото 22. Монастирські приміщення в рівні І поверху. Фрагмент інтер"єру.
Фото 23. Монастирські приміщення в рівні І поверху Фрагмент інтер"єру.
Фото 24. Монастирські приміщення в рівні І поверху. Білокам"яний портал
Фото 25. Монастирські приміщення в рівні І поверху. Білокам"яний портал
Фото 26. Монастирські приміщення в рівні І поверху. Фрагмент інтер"єру.
Фото 27. Монастирські приміщення в рівні І поверху. Дубові двері.
Фото 28. Монастирські приміщення в рівні І поверху. Дубові двері.

охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
uma.lvivcenter.org

Фото 29. Монастирські приміщення в рівні I поверху. Фрагмент інтер"єру.

Фото 30. Монастирські приміщення в рівні I поверху. Фрагмент інтер"єру. Ніші в мікві коннов колонок.

Фото 31. Монастирські приміщення в рівні I поверху. Деталь. Профільований, дерев"яний кронштейн.

Фото 32. Монастирські приміщення в рівні I поверху. Фрагмент інтер"єру.

Фото 33. Монастирські приміщення в рівні I поверху. Фрагмент інтер"єру.

Фото 34. Монастирські приміщення в рівні II поверху. Фрагмент інтер"єру.

Фото 35. Монастирські приміщення в рівні II поверху. Фрагмент інтер"єру.

Фото 36. Монастирські приміщення в рівні II поверху. Фрагмент інтер"єру.

Фото 37. Монастирські приміщення в рівні II поверху. Фрагмент інтер"єру.

Фото 38. Монастирські приміщення в рівні II поверху. Фрагмент інтер"єру.

Фото 39. Монастирські приміщення в рівні II поверху. Фрагмент склепіння.

Фото 40. Монастирські приміщення в рівні II поверху. Фрагмент дерев"яної балькованої стелі.

Фото 41. Монастирські приміщення в рівні II поверху. Фрагмент інтер"єру.

Фото 42. Монастирські приміщення в рівні II поверху. Фрагмент інтер"єру.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Е. ТЕРИТОРІЯ КОЛИШНЬОГО МОНАСТИРСЬКОГО САДУ

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



3

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



4

uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



5

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



6

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



7

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



9

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



10

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



11

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



12

uma.lvivcenter.org



Е. ТЕРИТОРІЯ КОЛИШНЬОГО МОНАСТИРСЬКОГО САДУ.

Фото І. Фрагмент зовнішньої стіни монастирського саду зі сторони вул Насипної.

Фото 2,3 Споруди школи, що знаходяться на території саду

Фото 4. Фрагмент стіни монастирського саду зі сторони вул.Пінної

Фото 5. Внутрішній вигляд стіни монастирського саду

Фото 6. Фрагмент зруйнованої садової споруди

Фото 7,8 Фрагмент збереженої старої посадки дерев

Фото 9 Стіна між монастирськи двором та садом

Фото ІО Брама,що з"єднувала сад з монастирем

Фото ІІ Стіна, що відмежує сад від вул. Льва

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org