2207.4015_Archive_84

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКИЙ
ФІЛІАЛ

Пам"ятка архітектури рубки синагоги "Золота Роза" у м. Львові. Попередні роботи. Том I Книга I.

м. Львів 8
198 р.

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ
ІНСТИТУТ "УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"
ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ

Пам"ятка архітектури руїни синагоги /ох.№ 344/
"Золота Роза" у м. Львові.
Попередні роботи.

Том I Книга I
Шифр 88-34

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Директор філіалу І.Р. Могитич
Головний архітектор І.М. Ковалишин
Начальник АРМ-2 Є.З. Соболєвський
ГАП О.Б. Ярема

м. Львів - 1988р.

uma.lvivcenter.org

Замовник: ДІАЗ м. Львова

Стадія: Попередні роботи

Авторський колектив та відповідальні виконавці

Прізвище, ім"я, по-батькові	Посада	Ступінь участі в розробці
Амбіцький І.М.	кер.групи	виконавець

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ГАП О.Б. Ярема

uma.lvivcenter.org

Склад документації по договору № 88-34 від 20 січня 1988р. по пам"ятці архітектури Руїни синагоги "Золота Роза" в м. Львові /ох.№ 344/

Том I		Попередні роботи
Том II	Книга I	Архітектурно-археологічні обміри
	Книга 2	Матеріали історико-архівних та бібліографічних пошуків
	Книга 3	Натурні обстеження
Том III		Ескізний проект реставрації
Том IУ		Робочі креслення
	Книга 4	Проект впорядкування території
Том У		Кошторис

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Склад тому:

1. Лист-замовлення
2. Планове завдання
3. Акт техстану
4. Акт про категорію складності
5. Акт втрат первісного виду пам"ятки
6. Програма і кошторис-калькуляція на виконання науково-проектних робіт
7. План в рівні першого поверху.
8. фотофіксація

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

А К Т

огляду технічного стану пам"ятки архітектури

м. Львів "___Управління____ 1988р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Назва об"єкту: Пам"ятка архітектури руїни синагоги "Золота Роза" /ох. № 344/

Адреса: м. Львів пл. Арсенальна

Комісія в складі заступника директора ДІАЗу м. Львова тов. Гошко Г.Э., керівник групи АРМ-2 тов. Амбіцький І.М. склали цей акт в тому, що 14 березня 1988р. проведений огляд техстану пам"ятки XVI ст. руїни синагоги "Золота Роза" у м. Львові.

В результаті огляду встановлено:

Технічний стан пам"ятки:

І. Загальний стан пам"ятки.

Синагога "Золота Роза" була збудована у 1582р. львівським архітектором Павлом Щасливим, а першої перебудови зазнала у 1595р. В плані споруда дещо наближена до квадрату. До основного об"єму примикав одноповерховий передсінок. Після першої перебудови над передсінком зводять галерею для жінок, а з півдня до основного об"єму добудовують приміщення в якому на І поверсі містилась в"язниця, на другому продовження галереї для жінок. Зі сходу синагога обмежувалась вул. Шклярського. Був час коли ця вулиця мала назву Лазенної, бо вела до лазні, що розташовувалась у єврейському кварталі. Вулиця шклярська, як вулиця і назва перестала існувати у 1943 р. разом з синагогою і комплексом споруд, що її оточував. Зараз ця захаращена площа, де крім руїн "Золотої Рози" ніщо не вказує на ту вузеньку вуличку, що мала в кінці арку входу до лазні. Кут формувався двоповерховою брамою школи, а поміж основними будинками, малоповерхові приміщення торгівельно-господарчого призначення, так характерні для цього кварталу з найдавніших часів. Сама синагога ніколи не стоя-

uma.lvivcenter.org

ля на площі з самого початку свого існування вона знаходилась внутрі кварталу захищена щільною забудовою. Вхід до неї був через браму будинку № 27 на вул. Бляхарській /нині І.Федорова/.

До сьогодні збереглися:

1. Перший ярус стіни передсінка де над порталом головного входу зберігся цікавий б/к декор. Збереглися дуже понищені іржею ковані металеві двері.
2. Північна стіна з двома віконними прорізами, де збереглися б/к обрамлення і відкоси зі сторони фасаду та інтер"єру.
3. На північній стіні чітко читаються сліди склепіння, збереглися фрагменти білокам"яних та підп"ятників.
4. Фрагмент східної стіни де збереглася половина віконного прорізу. Частково зберігся фрагмент аронтакодеш -стінної шафи де зберігали тори це неіменований пергаментний сувій намотаний на два дерев"яні валки. На сувої записане п"ятикнижжя Мойсея.
5. Південна стіна збереглася десь на 1-1,5 м. У південно західному куті частково збереглася білокам"яне обрамлення входу до південної прибудівки. Перед порогом зі сторони синагоги збереглися 3 кам"яні сходини.
6. Майже по всій площі храму збереглась кам"яна долівка, яка частково виконана з плит пісковика, білого каменю та цементу.
7. Посередині храму залишки біми /альменору/. В синагогах це місце для відправ релігійних культів, читання ,може використовуватись як амвон. Біма будувалась у формі підвищення з декількома сходинками. Подіум мав пишно оздоблення гратеповані поруччя і балдахін.
8. Збереглися бази стовпів аркади на яку спирався західний фасад.
9. З заходу збереглися сходи, що ведуть на неіснуючих жіночу галерею.

uma.lvivcenter.org

10. Всі прорізи в західній стіні крім центрального входу закладені при консерваційних роботах.

11. Коронка муріе накрита консерваційними дашками.

ВИСНОВКИ:

Унікальна пам"ятка архітектури "Руїни синагоги Золота Роза" у м. Львові вимагає особливого підходу в питаннях реставрації.

Враховуючи значимість пам"ятки, містобудівельне значення, пропонується консервація руїн та благоустрій території з розкриттям фундаментів забудови, що прилягала до пам"ятки.

Заступник директора Львівського ДІАЗу Р.О. Гошко

Керівник групи АРМ-2 інституту "Укрпроектреставрація" І.М. Амбіцький

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Акт про категорію складності пам"ятки архітектури

"Руїни синагоги "Золота Роза" у м.Львові

1. Категорія складності при обмірних роботах - I кат.
2. Категорія складності при проектуванні - III кат.

Гошко Р.Ю.

Амбіцький І.М.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Акт втрати первісного виду пам"ятки архітектури

"Руїни синагоги "Золота Роза" у м.Львові

Пам"ятка архітектури "Руїни синагоги "Золота Роза" знаходиться в кварталі, що обмежений вул.Друкарською, Руською, пл.Арсенальною.

Об"єм пам"ятки становить

Процент втрат пам"яток - до 90 %

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Програма і кошторис-калькуляція на проведення наукових досліджень, розробку ескізного проекту, та робочих креслень благоустрою території пам"ятки "Руїни синагоги" "Золота Роза" у м.Львові

№№	Назва робіт	Загальна вартість
I.	Попередні роботи	105
2.	Складання програми робіт і кошторису-калькуляції	70
3.	Фотофіксація	55
4.	Історико-архівні та бібліографічні пошуки	850
5.	Складання історичної довідки	145
6.	Архітектурно-археологічні обміри	471
7.	Зондажі	257
8.	Шурфи	367
9.	Дослідження території	115
0.	Ескізний проект	242
I.	Пояснювальна записка до ескізного проекту	91
2.	Проект впорядкування території пам"ятки	930
3.	Виготовлення ілюстративних матеріалів	178
4.	Кошторис першочергових робіт	324
5.	Кошторис по робочих кресленнях	470
		4669

Склав : ГАП О.Б. Ярема

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ФОТОФІКСАЦІЯ

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

АНОТАЦІЯ ДО ФОТОФІКСАЦІЇ

uma.lvivcenter.org

I,8 Вид зверху на сусідній дворик.

2,5 Вид зверху на західну стіну синагоги.

3,4 Вид з вул.Фрунзе на західну стіну синагоги.

6. Вид на торцеву стіну будинку по вул. Фрунзе.

7. Вид вздовж колишньої вул. Шклярської.

9. Вид з вул. І.Федорова на сусідній дворик.

IO. Вид зверху на північну стіну синагоги.

II. Вид зверху на розкоп синагоги.

I2. Вид зсередини синагоги на західну стіну з вхідними дверима.

I3. Вид на північну стіну синагоги.

I4. Вид на кутовий підп"ятник.

I5. Вид на залишки вівтарної частини синагоги.

I6. Вид зверху на сходи, що вели на галерею синагоги.

I7. Вид на північну стіну синагоги.

I8. Вид на західну стіну синагоги.

I9. Вид на вікно північної стіни.

20. Вид на внутрішній дворик перед синагогою.

2I. Вид на розкопки фундаментів стін синагоги.

22. Вид на північну стіну синагоги.

23. Вид сусіднього дворику, що примикає до північної стіни.

24. Вид зверху на синагогу.

25. Вид зверху на внутр. дворик перед синагогою.

26. Вид зверху на синагогу.

27. Вид на залишки східної стіни.

28. Вид на залишки ніші вівтарної частини.

29. Фрагмент парапетного каменю.

30. Залишки б/к порталу бічного входу в синагогу.

3I. Фрагмент парапетного каменю.

32. Фрагмент б/к гуртів.

33,34. Фрагмент декору б/к елемента

35. Фрагмент замощення підлоги.

36. Фрагмент парапетного каменю.

uma.lvivcenter.org

37. Фрагмент декоративного оформлення сходів вівтарної частини.

38. Залишки металевих дверей при головному вході в синагогу.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org