7

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКИЙ
ФІЛІАЛ

Пам"ятка архітектури
XVI ст.
Дзвіниця Вірменського
собору та крипта у
м.Львові, ох.№ 318.
Попередні роботи.
Том I, книга I.

Львів 1992 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ „УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ

Пам"ятка архітектури XVI ст.
Дзвіниця Вірменського собору та
крипта у м.Львові, ох.№ 318.
Попередні роботи.

Том I Книга I

Шифр 92-237

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

~~Директор~~ гол.арх. Ковалишин І.М.
Головний архітектор проектів Новаківська Г.М.
Начальник майстерні Соболевський Є.З.

ЛЬВІВ 1992р.

Миколаївська районна друкарня, І. 1991 р., зам. 745—5000

uma.lvivcenter.org

УКРАЇНА

ВИКОНКОМ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Вхідний № 1402 29.7. 1992 р.

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

290008, Львів-8, вул. Валова, 20, тел.: 72-85-38, 72-93-40, 74-10-49.

29.07.92 № 141

На №

Директору інституту "Укрзахідпроектреставрація"
п.Івану Могитичу.

Просимо провести дослідження та виготовити проектно-кошторисну документацію на ремонт та реставрацію крипти та дзвінниці ансамблю Вірменського собору по вул.Вірменській,7 у м.Львові.

Оплату гарантуємо.

Начальник управління В.Швець.

Управління охорони історичного середовища

Р.Онишко
72-93-40

Зам. 25. 250. 1992 р.

uma.lvivcenter.org

ЗАМОВНИК: Управління охорони історичного середовища міськвиконкому

СТАДІЯ: Попередні роботи

Авторський колектив та відповідальні виконавці

Прізвище,ім"я,по-батькові	Посада	Ступінь участі в розр.
Максим"юк І.В.	кер.гр.	автор
Каменщик А.В.	арх.	виконавець

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ГАП Новаківська Г.М.

uma.lvivcenter.org

Склад документації по договору

по пам"ятці архітектури XУI ст.
дзвіниці Вірменського собору
в крипті ох № 318

Том I книга I в. I – Попередні роботи
Том I книга I в. 2 – Попередні роботи по території
Том II книга I в. I – Архітектурно-археологічні обміри крипти та дзвіниці
Том II книга 3 в. 3 – Натурні дослідження крипти та дзвіниці
Том II книга 3 в. 2 – Натурні дослідження території
том II книга 4 в. I Інженерні обстеження крипти та дзвіниці
том II книга 4 в. 2 – Технологічні обстеження крипти та дзвіниці
Том У книга I в. I – Робочі креслення реставрації крипти та дзвіниці
Том У книга 3 в. I Проект благоустрою території
Том 6 Кошториси

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org


СКЛАД документації тому:

	Стор.
I. Ситуаційна схема	3
2. Схема планів	4
3. Коротка історична довідка	5-6
3. Виписки з історичних джерел	7-13
5. Акт про категорію складності пам"ятки	14
6. Акт огляду технічного стану пам"ятки	15-19
7. Схема обрахунку об"єму пам"ятки	20
8. Акт втрати первісного вигляду	21-23
9. Фотафіксація	(1) - (39)
10. Анотація до фотафіксації	24-25

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

СИТУАЦІЙНА СХЕМА




– ДЗВІНИЦЯ ВІРМЕНСЬКОГО СОБОРУ.

– КРИПТА.


				I-01-01		
АП	НОВАКІВСЬКА			М. ЛЬВІВ, АНСАМБЛЬ ВІМЕНСЬКОГО СОБОРУ.		
ЕР. ГР.	МАКСИМЮК					
ИКОНАВ	КАМЕНЩИК			ДЗВІНИЦЯ, ПАМ. АРХ. XVI СТ. ОХ. № 318; КРИПТА, ПАМ. АРХ. XIX-XX СТ.	СТАДІЯ	АРКУШ 0	АРКУШІВ
ЕВІРИВ	МАКСИМЮК						
				ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ	ДЕРЖБУД УКРАЇНИ УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ М. ЛЬВІВ 1992 р.		

uma.lvivcenter.org


СХЕМА ПЛАНІВ. М. 1:200




IV - ЯРУС




III - ЯРУС



II - ЯРУС



I ЯРУС



П. ПІДВАЛ

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Коротка історична довідка

Вірменська колонія в давньоруському Львові була однією з найбільших в Україні.

В 1356 р., коли Львів одержав Магдебурзьке право і почалося формуватись середньовічне ядро міста, ф його межі увійшла частина вірменської колонії. Так появився у Львові вірменський квартал, а згодом і вулиця Вірменська.

Центром громадського життя колонії став Вірменський собор, що був збудований в першій половині XIУ ст., а в 1364 році була створена вірменська єпархія усіх вірмен Русі і Валахії.

Як відомо з історичних джерел, дзвіниця собору була збудована в 1571 році архітектором Петром Красовським, фундатором її був купець Андрій з Кафи. Про це свідчить вірменський напис над порталом в проході під дзвіницею.

Дзвіниця неодноразово горіла протягом XУП-XУШ ст.ст. Численні перебудови змінили її первісний вигляд. Останній раз дзвіницю перебудовано після пожежі 1778 р., а існуюче завершення походить з другої половини XIX ст.

Збереглись три дзвони XУП-XУШ ст.ст. під іменами Григорія, Якова і Івана.

Крипта збудована в два етапи: перший етап - XIX ст., другий етап - поч. XX ст. Прибудована до західної стіни дзвінниці.

uma.lvivcenter.org

Хронологічна таблиця

1571 р.	- початок бедівництва вежі
1743 р.	- пожежа
1748 р.	- пожежа
1778 р.	- пожежа знищила дзвінницю, розтопивши при цьому дзвони
кін.XIX ст.	- реставрована і набудована вежа, прибудова теперішньої крипти, побудова огородження дворика
поч.XX ст.	- прибудова другої частини крипти

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Виписки з літературних джерел

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

X.D. Kajetanowicz
„Katedra ormiańska i jej otoczenie" 1930 r.

Як свідчить напис під вежею, дзвіниця була збудована в 1571 р. коштом багатого міщанина Андрія з Кафи, на честь рідних і близьких фундатора.

Проектував і керував будовою архітектор Петро з Італійської Швейцарії, який одержав у Львові прізвище Красовський. Вежа спочатку була крита олов"яною бляхою, а коли вона була під час пожежі 1743 р. знищена, її покрито гонтою, яка проіснувала до XIX ст. Багаторазові реставрації вежі , спочатку в 1670 р., а потім після пожеж, які були в 1743 р., 1748 р., 1778 р., змінили її первісний вигляд. Верхня частина вежі покрита цинковою бляхою, відноситься до XIX ст.

В 1782 р. архієпископ Якоб Августинович посвятив дзвін під ім"ям Григорія. Зараз знаходяться в дзвіниці дзвони під іменами Григорія, Якова і Івана.

uma.lvivcenter.org

Памятники градостроительства и архитектуры
Украинской ССР /т.3/

Дзвіниця 1571 р. збудована по проекту архітектора П.Красовського. Перебудови після пожеж 1676 р. і особливо 1778 р. істотньо змінили її зовнішній вигляд. Сучасне завершення відновлено до поч.XIX ст. Реставрована в 1958 р. - відкриті ренесансові обрамлення вікон верхнього ярусу і фрагменти старої кладки в першому ярусі.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Władysław Łoziński

„Sztuka lwowska w XVI i XVII wieku"

1898.

...Свідки пригадують, що Красовський за свою вежу вірменську був спокійний, оскільки сам копав фундаменти, а натрапивши на глину, копав, поки не дістався до вапняку...

...З другої будови Красовського у Львові, тобто вежі при катедрі вірменській, не залишилось нічого, крім може фундаментів, вогонь цілковито знищив її в 1778 р., потопив при цьому всі дзвони і перетворив у згарища будинок архієпископа...

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Bohdan Janusz

„Zabytki monumentalnej architektury Lwowa" 1928.

П.Красовський був автором дзвіниці при катедрі Вірменській, фундатором якої в 1571 р. був Андрій з Кафи. Вона стала жертвою кількох пожеж, після яких постійно відновлялась, але втратила багато з давнього вигляду. Як видно з малюнку Львова з кінця XVI ст., була вона вгорі восьмибічна, накрита цибулястою банею з вісьма вежечками наріжними, також накритими баньками.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Jan Zubrycki „Zabytki Lwowa"
1928.

...Вежа є твором Петра Красовського. Перенесла вона багато різних переробок і перебудов, але зберегла принцип чотирьох вежечок разом з вежею центральною, по способу дуже старовинному, подібно до вежі при костьолі з Язлівцю.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Примітки

1. "Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР" т.3, Киев 1985 г.
2. Р.М.Липка "Ансамбль вулиці Вірменської", Львів 1983 р.
3. X.D. Kajetanowicz „ Katedra ormiańska i jej otoczenie" 1930 r.
4. W.Łoziński „ sztuka lwowska w XVI i XVII wieku"
5. Bohdan Janusz „Zabytki monumentalnej architektury Lwowa" 1928.
6. Jan Zubrzycki „ Zabytki Lwowa" 1928.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

А К Т
про категорію складності пам"ятки

м.Львів 31 вересня 1992 р.

Найменування об"єкту: Вежа-дзвіниця і крипта ансамблю Вірменського собору у м.Львові, пам"ятка архітектури XVI ст., ох.№ 318 .

1. Категорія складності при обмірах - II
2. Категорія складності при проектуванні - II.

Начальник Управління охорони історичного середовища міськвиконкому
"19" 11 Швець В.Я.
1992 р.

Представник Львівського інституту "Укрзахідпроектреставрація"
"30" 10 Максим"юк І.В.
1992 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

А К Т
огляду технічного стану пам"ятки

м.Львів

Найменування об"єкту: Вежа-дзвіниця і крипта ансамблю Вірменського собору у м.Львові, пам"ятка архітектури ХУІ ст., ох.№ 318 .

Комісія в складі начальника Управління охорони історичного середовища міськвиконкому Швеця В.Я. та представника інституту "Укрзахідпроектреставрація" Максим"юка І.В., склали цей акт в тому, зо 31 вересня 1992 р. проведено огляд технічного стану дзвіниці і крипти по вул.Вірменській у м.Львові.

В результаті огляду встановлено:

I. Загальний стан пам"ятки.

Дзвіниця входить в ансамбль споруд, що оточують Вірменський собор у м.Львові і виходять головним фасадом на вул.Вірменську. Збудована в 1571 р. Після пожеж 1743, 1748 і 1778 рр. перебудована. Надбудована в XIX ст. крипта, відноситься до XIX-XX ст.ст., знаходиться в південному дворику, прибудована до дзвіниці і огорожі дворику.

Крипта в плані Г-подібна, дзвіниця - квадратна, чотирьохярусна.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

2. Дзвіниця.
Стан зовнішніх архітектурно-конструктивних елементів дзвіниці.

а/ Загальний стан пам"ятки - незадовільний.
б/ Фундаменти - не обстежувались.
в/ Цоколь - кам"яний, з білокам"яних тесаних блоків на вапняному розчині, частково пошкоджений дією вологи і грибків, загальний стан - незадовільний.
г/ Стіни - з білокам"яних тесаних блоків на вапняному розчині, частково з цегли, отиньковані вапняно-піщаним розчином, загальний стан - задовільний.
д/ Перекриття - ярусів плоскі, по дерев"яних балках, пошкоджені дією вологи, загальний стан - незадовільний, над проходом склепіння бочкові з кам"яною розетою і гуртами.
е/ Дах - шатровий з сигнатуркою і чотирма наріжними вежечками, покритий металевим листом, потребує вибіркового ремонту, система водовідводу - не організована.
ж/ Зовнішнє декоративне оздоблення - рустоване білокам"яне обрамлення віконних прорізів, карнізи - потребують ремонту, портал білокам"яний в проході під вежею - в незадовільному стані, потребує реставрації.

3. Стан внутрішніх архітектурно-конструктивних елементів дзвіниці.

а/ Загальний стан - незадовільний.
б/ Підлоги - дошки по балках - в незадовільноиц стані, потребують 100% ремонту.
в/ Стелі - плоскі, по дерев"яних балках - в незадовільному стані.
г/ Склепіння - в проході під дзвіницею - в незадовільному стані.
д/ Конструкції шатрового завершення вежі - в незадовільному стані.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

е/ Металеві конструкції, що тримають дзвони – в незадовільному стані, потребують очищення і ремонту.
ж/ Металеві гвинтові сходи – знизу на третій ярус – в незадовільному стані, дерев"яні сходи з третього на четвертий ярус – в незадовільному стані, потребують 100% ремонту.
з/ Віконні заповнення – на четвертому ярусі вежі – в незадовільному стані, потребують повної заміни, віконні заповнення на другому ярусі – в незадовільному стані ~~у~~ вимагають ремонту.

4. Цінні елементи на фасадах і в інтер"єрах.

а/ На четвертому ярусі вежі – 3 дзвони ХУП–ХУШ ст.ст. – під іменами Григорія, Якова і Івана – потребують реставрації.
б/ Ренесансний портал і меморіальна таблиця фундатора з вірменським текстом 1571 р. – в проході під дзвіницею – в незадовільному стані, потребують реставрації.
в/ Склепіння над проходом під вежею з розеткою і гуртами – потребують реставрації.
г/ Ковані ворота в проході під вежею – в незадовільному стані, деякі елементи втрачені.
д/ Решітки білокам"яних розет на вікнах четвертого ярусу.

Висновок: Необхідне проведення повного комплексу ремонтно – реставраційних робіт по дзвіниці.

5. Крипта.
Стан зовнішніх архітектурно-конструктивних елементів крипти.

а/ Загальний стан пам"ятки – аварійний.
б/ Фундаменти – не обстежувались.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

в/ Стіни - цегляні на вапняному розчині, пошкоджені дією води і грибків, північна стіна пошкоджена великою тріщиною, загальний стан - аварійний.
г/ Перекриття - плоске, по бетонних балках, в задовільному стані.
д/ Дахи - двосхилі, покриті металевим листом, потребують повної заміни.
е/ Система водовідводу - в незадовільному стані, потребує повної заміни.
ж/ Відмостка - в незадовільному стані, потребує 100% ремонту.
з/ Зовнішнє декоративне оздоблення - кована решітка в вікні над входом в крипту - в задовільному стані, над входом в крипту невеличка дзвіниця, завершена кованим хрестом, хрест зі значними механічними пошкодженнями, потребує реставрації, дзвін відсутній.

6. Стан внутрішніх архітектурно-конструктивних елементів крипти.

а/ Підлога - цементна, в незадовільному стані.
б/ Стеля - плоска, по бетонних балках, в незадовільному стані.
в/ Віконні заповнення - в незадовільному стані, вимагають повної заміни, двері - в незадовільному стані.
г/ Оздоблення інтер"єру майже повністю втрачене.

7. Цінні елементи в інтер"єрі.

а/ Дві вмуровані в стіну таблиці з вірменськими написами - пошкоджені дією вологи і грибком, в незадовільному стані.

Висновок: Необхідне проведення повного комплексу ремонтно-реставраційних робіт.

uma.lvivcenter.org


Начальник Управління охорони історичного середовища міськвиконкому
"19" 11 Швець В.Я.
1992 р.

Представник Львівського інституту
"Укрзахідпроектреставрація"
Максим"юк І.В.
"30" 10 1992 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

V дзвінниці – 1323 м³
V крипти – 239 м³



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

А К Т
втрати первісного вигляду пам"ятки

м.Львів

Найменування об"єкту: Вежа-дзвіниця і крипта ансамблю Вірменського собору у м.Львові, пам"ятка архітектури ХУІ ст., ох.№ 318 .

Коротка характеристки пам"ятки.

Вежа квадратна в плані, чотирьохярусна. Вхід на другий ярус дзвіниці з будинку № 9 по вул.Вірменській. Вхід на сходи, що ведуть на третій ярус знаходиться в проході під вежею.

З історичних джерел відомо, що вежа була збудована в 1571 р., неодноразово горіла і перебудовувалась, протягом ХУП-ХІХ ст.ст.

Крипта прибудована до західної стіни дзвіниці, Г-подібна в плані. Складається з двох частин.

Північна частина відноситься до ХІХ ст.

Південна частина відноситься до першої половини ХХ століття.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

№	Найменування конструктивн. елементів	Од. вим.	Повний об"єм робіт	% втрат	Об"єм до рес-тавр.	Прим.
I	2	3	4	5	6	7
	Стан зовнішніх архітектурно-конструктивних елементів дзвіниці:					
I.	Фундаменти	не обстежувались				
2.	Цоколь	м2	20.6	20	4	
3.	Стіни	м2	6I2	20	I22	
4.	Дах, лаги, покриття	м2	I68	20	33	
5.	Бані шатрів	м2	II2	20	22	
6.	Конструкції перекриття	м2	-	30	-	
7.	Зовнішнє декоративне оздоблення /карнизи, пілястри, портал, розета/	м2	-	30	-	
	Стан внутрішніх архітектурно-конструктивних елементів дзвіниці:					
I.	Підлоги	м2	60	I00	60	
2.	Стелі /склепіння/	м2	55	80	44	
3.	Двері	м2	6	50	3	
4.	Вікна	м2	40	I00	40	
5.	Сходи	м2	-	50	-	
6.	Металеві конструкції для дзвонів	м2	-	50	-	

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

I :	2	: 3 :	4 :	5 :	6 :	7
	Стан зовнішніх архітектурно-конструктивних елементів крипти:					
I.	Фундаменти	не обстежувались				
2.	Цоколь	м2	I0	50	5	
3.	Стіни	м2	90	50	45	
4.	Дах, лати, покриття	м2.	75	I00	75	
5.	Зовнішнє декоративне оздоблення /хрест, грати/	-	-	I00	-	
	Стан внутрішніх архітектурно-конструктивних елементів крипти:					
I.	Підлога	м2	4I	I00	4I	
2.	Стелі	м2	45	30	I5	
3.	Двері	м2	6	30	2	
4.	Вікна	м2	6	I00	6	
5.	Декоративні прикраси	м2	-	50	-	

Представник органів охорони пам"яток архітектури

"19" 11 I992 р.

Представник замовника

" " I992 р.

Представник Львівського інституту "Укрзахідпроектреставрація"

"30" 10 I992 р.

uma.lvivcenter.org

Форма № 241

даток _____ (договору) 92-237 6.08. 2
№ _____ від _____ 199 . р.

Кошторис №_____

виготовлення проектно-кошторисної документації по реставрації

дзвінниці та крипти ансамблю Вірменського собору в м.Львові

проектних і дослідних робіт

виконуються Львівським інститутом "Укрзахідпроектреставрація"

Управління охорони історичного середовища

найменування організації замовника

Найменування робіт і розрахунок вартості	Обгрунтування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Вартість
~~Попередні роботи по~~ ~~ТЗЦНР-91~~					
~~крипті, У-239 м3~~	~~Р.I,гл.I~~				
~~277х0.239хI.3хI5~~	~~тб.I,п.а~~	~~пам.~~	~~I~~	~~I29I~~	~~I29I~~
Попередні роботи по	-"-,тб.I				
дзвінниці, У I323 м3	п.а,б				
/277+/350-277/х0.323/					
I.5					
хI.3хI5=		пам.	I	5707.9	5708
Складання програми	-"-,тб.2				
науково-проектних ро-	п.2а,б				
біт і кошторису-каль-	к-I5				
куляцій					
/64+/8I-64/х0.562/х					
I.5					
хI5		пам.	I	I055.5	I056
Коротка історична	-"-,тб.2				
довідка	п.Iа,б				
/75+/I07-75/х0.562/х	к-I5				
I.5					
хI5		пам.	I	I304.8	I305
Фотофіксація:	-"-,Р.8,				
а/ організація з-ки	п.8,тб.62				
I0.80хI5	п.2,к-I.2	нег.	36	I62	583
б/ зйомка	т.62,п.2				
2.45хI.2хI5	т.62,п.4	нег.	36	44.I	I588

uma.lvivcenter.org

Найменування робіт і розрахунок вартості	Обгрунтування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Вартість
контактний друк	Р.8,п.7				
27x15	Р.8,п.8	відб.	36	4.05	146
проекційний друк	к-15 Лист				
67x15	Мінінвест-буд	відб.	108	10.05	1085
анотація					
40x15		відб.	36	6.0	216
проявка плівки					
70x15		пл.	1	25.5	26
урні дослідження	тб.9,п.1а				
зондажі	п.3а,к-15				
.11x15		зонд.	10	556.7	5566
фіксація зондажів					
.94x15		форм.	20	569	11380
агальнення матеріа-	тб.16,				
в досліджень	п.16,к-15				
.22x15		фрм.	8	213.3	1706
енерне обстеження	тб.10,п.1,2б				
1562 м3	к-15				
16+1191-816x0.562/x					
4					
;		пам.	1	13030	13030
ітектурно-археоло-	тб.15,				
чні обміри крипти	п.1в,				
39 м3, III кат.	к-1.3				
98x1.3x0.42+2098x	к-15				
58x15		пам.	1	35435	35435
ітектурно-археоло-	тб.5,п.3				
чні обміри дзвінниці	4в,к-1.3				
323 м3, III кат.	к-15				
44+/53-4144/x0.323x					
3x0.42x4144+/5309-					
4/x0.323x0.58x15		пам.	1	76346.6	76347

М. П.

. . . . . 199 . р.

М. П.

. . . . . 199 . р.

Директор інституту _____

Начальник майстерні _____

Начальник відділу _____

Коштoрис склав (ла) _____

Відповідальний представник замовника

94.

uma.lvivcenter.org

Форма № 241

Додаток _____
(договору)

_____ № _____ від _____ 199 . р.

Кошторис №_____

_____
найменування стадії і видів

_____
проектних і дослідних робіт

_____

виконуються _____
найменування проектної організації

_____
найменування організації замовника

Найменування робіт і розрахунок вартості	Обгрунтування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Вартість
1. Робочі креслення реставрації крипти, У-239 м3, II кат. 1671х15	тб.12,п.16 к-15	пам.	1	25065	25065
2. Робочі креслення реставрації дзвінниці, У=1323 м3, II кат. /2499+/3030-2499/х х0.323/х15	тб.12, п.3,4 б к-15	пам.	1	40057.7	40058
3. Робочі креслення столярних заповнень, II кат.: а/ плани, фасади, розріз 33.98х15	тб.14,п.16 п.26	форм.	16	509.7	8155
б/ деталі 30,84х15	п.36	форм.	16	462.6	7402
в/ шаблони 12.72х15	к-15	форм.	8	190.8	1526
4. Робочі креслення опорядження фасадів 17.25х15	тб.16, п.7в, к-15	форм.	8	258.75	2070
5. Виготовлення паспорту опорядження фасадів 22.7х15	тб.16 п.1в,к-15	форм.	8	340.5	5107

uma.lvivcenter.org

енування робіт і розрахунок вартості	Обгрунтування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Вартість
адання конторису	Р. IУ, тб. 27				
проекту	п. I, тб. 28				
764+2.642/xI.I5x	к-I.I5				
	к-I5	поз.	250	II0.50	27625
сього по конторису:					273476

. П.

. . . . . 199 . р.

. П.

. . . . . 199 . р.

Директор інституту Могитич І.Р.

Начальник майстерні Соболевський Є.З.

Начальник відділу Новаківська Г.М.

Конторис склав (ла) _____

Відповідальний представник замовника

uma.lvivcenter.org

Форма № 241

Додаток _____
(договору)

№ 92-237 від 6 08 2 199 . р.

Кошторис №

на благоустрій території ансамблю Вірменського собору в м. Львові
найменування стадії і видів

проектних і дослідних робіт

які виконуються І-том "Укрзахідпроектреставрація"
найменування проектної організації

для Управління охорони історичного середовища м. Львова
найменування організації замовника

№ п-п.	Найменування робіт і розрахунок вартості	Обгрунтування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Вартість
	Попередні роботи по території = 0.1 га III кат. 479х0.1х15=	ТЗІНПР-91 тб.2Іп3а к-15	тер.	1	718.5	719
.	Натурні дослідження = 0.1 III кат. 492х0.1х15	-"- тб.22п3а к-15	тер.	1	738	738
.	Проект благоустрою території =0 1 га III кат.скл. 3548х0.1х15=	-"- т.23п3а	тер.	1	5322	5322
.	Ворота металеві 1735х15=	-"- тб.26п5В	елем	2	26025	52050
5.	Деталі генплану 49.4х15=741	-"- тб.24п	форм.	8	741	5928
.	Складання кошторису р-ка:/3.764+2,642/х хІ,15х15	ТЗІНПР-91 р.IУт.27 п.Іт.28 к-І.15 к-15	поз.	65.0	110-50	7183

uma.lvivcenter.org

Найменування робіт і розрахунок вартості	Обгрунтування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Вартість
Всього:					71940

М. п.

» . . . . 199 . р.

М. п.

» . . . . 199 . р.

Директор інституту Могитич І.Р.

Начальник майстерні Соболевський Є.З.

ГАП Новаківська Г.М.

Начальник відділу

Кошторис склав (ла)

Відповідальний представник замовника

94.

uma.lvivcenter.org

Форма № 241

Додаток _____ (договору)

№ 92-237 від 6.08 1992 р.

Кошторис №_____

технологічні обстеження дзвіниці на кріпти ансамблю Вірменського собору в м. Львові

найменування стадії і видів проектних і дослідних робіт

виконуються і-том "Укрзахідпроектреставрація"

найменування проектної організації

Управління охорони історичного середовища м.Львова

найменування організації замовника

Найменування робіт і розрахунок вартості	Обгрунтування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Вартість
Попереднє обстеження	ТЗІНПР-91 п.79гл.I т.40п.1Б	пам.	I	I200	I200
Натурне дослідження стану матеріалів	-"- т.42пІБ	-"-	I	3000	3000
Відбір проб і зразків на пам"ятці	-"-т.50				
а/ тинькований і кладочн. розчин 9.20xI5=I38	п.А	проба	I0	I38	I380
б/ мікологічні пошуки 4xI5=6=	т.5Iп.4	-"-	I0	60	600
в/ визначення вологості 9.20xI5=I38	т.50 п.5	-"-	I0	I38	I380
Кількісний хіманаліз	т.52п.I				
а/ підготовка проб до дослідження			I0	I6,50	I60
I.I0xI5=I6,50	т.52п.3	-"-	I0	I08	I080
б/ визначення вологи 7.20xI5=I08	т.52п.3	-"-			
в/комплексний хіманаліз 90xI5=I350	т.52п.6	-"-	I0	I350	I3500
г/ визначення засоленості 25xI5=375	т.52п.8	-"-	5	375	3750
д/ мікроскопічне дослідження	т.52п.4	-"-	I0	228	2280
е/ стратиграфічний аналіз 5,50xI5=82	т.53п4б	-"-	5	82	410
Мікологічне дослідж I5,20xI5=228	т.54п.I т.54пI	-"-	I0	228	2280
Висновки з лаб. дослідж. 23460x0.2=4692	п.7I8.I	висн.	I	4692	4692

uma.lvivcenter.org

Найменування робіт і розрахунок вартості	Обгрунтування	Одиниця виміру	Кількість	Ціна	Вартість
Розробка техн.схеми реставрації 99+171/х15=4050	т.57пА,Б	схема	I	4050	4050
Склад наук.технічного звіту	т.58пІ	др/а	I	9.150	9150
Всього:					48912

м. п.

» . . . . 199 . р.

м. п.

» . . . . 199 . р.

Директор інституту Когитич І.Р.

Начальник майстерні Рочняк О.Є.

Начальник відділу


Кошторис склав (ла)

Відповідальний представник замовника

394.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
сере

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

АНОТАЦІЯ ДО ФОТОФІКСАЦІЇ

I. Фрагмент західного фасаду крипти
2. Вхідні двері в крипту на західному фасаді
3. Віконне заповнення крипти на західному фасаді
4. Фрагмнт розкопаного фундаменту крипти
5. Скульптурне зображення Іс.Христа на постаменті біля західного фасаду крипти
6. Б/к віконце з металевою решіткою на північному фасаді крипти
7. Дзвініця, фрагмент південного фасаду з фронтоном.
8. -" , завершення даху.
9. -"-, фрагмент східного фасаду
I0. -" , фрагмент північного фасаду
II. -" , фрагмент західного фасаду
I2. -" , завершення дзвініці
I3. -" , вікно 2 го ярусу на західному фасаді
I4. Вигляд проходу під дзвінищею із сторони дворику
I5. Кут дзвініці, вигляд з вул.Вірменської
I6. Західний фасад крипти
I7. Фронтон з дзвінищею над входом в крипту
I8. Огородження сходів з I-го на 3й поверх дзвініці, вигляд на рівні 3 ярусу
I9. Сходи з 3 на 4 ярус дзвініці
20. Вид з інтер"єру дахових конструкцій дзвініці
2I. -"
22. Вікно на 4 ярусі дзвініці, вид з інтер"єру
23. -"
24. Дзвони і конструкції кріплення на 4 ярусі дзвініці
25. -"

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

26. -"
27. -"
28. -"-
29. -"
30. Крипта, фрагмент інтер"єру
31. -"
32. -"
33. -"
34. -"
35. -"
36. Металева решітка при вході в пивницю
37. Сходи в пивницю
38. Фрагмент інтер"єру пивниці
39. -"-

uma.lvivcenter.org