4

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
„УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архітектури XVIII ст. Костьол Місіонерів у Львові

Частина I. Паспортизація Пам"ятки.

Том I. Інвентаризація пам"ятки. 1980 р.

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ

ІНСТИТУТ " УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Замовник: Управління в справах будівництва та архітектури Львівського облвиконкому.

Шифр 683/3

інв.№

Пам"ятка архітектури ХУШ ст. ох.№1328

Костьол Місіонерів у Львові.

ЧАТИНА І

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ПАМ"ЯТКА.

ТОМ І.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПАМ"ЯТКИ.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Начальник ЛКАРМ - І.Могитич

Головний архітектор проекту - Ш.-А.Новаківський

Керівник АРГ-І - Г.Новаківська

м.Львів - 1980 р.

uma.lvivcenter.org

Документація тому опрацьована колективом групи АРГ-І Львівської комплексної архітектурно-реставраційної майстерні в складі:

архітектор		Л.Алінаускене
архітектор		О.Пельц
архітектор		І.Амбіцький
технік		Б.Баран

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

СКЛАД ТОМУ.

А. ТЕКСТОВА ЧАСТИНА.

I. Опис території пам"ятки.

2. Акт технічного стану.

Б. Графічна частина.

№№ пп	Назва креслення	Марка	масштаб
I.	Опорний план	ІН-І	I:500
	Схематичні обміри:		
2.	План	ОК-І	I:I00
3.	Південно-західний фасад	ОК-2	I:I00
4.	Північно-західний фасад	ОК-3	I:I00
5.	Розріз І-І	ОК-4	I:I00

В.ФОТОФІКСАЦІЯ.

I. Південно-західний фасад.

2. Північно-західний фасад

3. Фрагмент каплиці.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ОПИС ТЕРИТОРІЇ ПАМ"ЯТКИ.

Пам"ятка архітектури XVШ ст. костьол місіонерів розташований біля перетину вулиць Калініна і Димитрова, недалеко річки Полтви.

Рельєф рівний.

З південного сходу до об"єму костьолу примикає колишній монастирський корпус.

Зараз в костьолі знаходиться склад фільмопрокату.

Орієнтація пам"ятки південний захід - північний схід.

Головний фасад входить на південний захід.

Територія перед головним фасадом костьолу не впорядкована. На ній знаходиться павільон мотосервісу.

Північно-східним фасадом костьол виходить на територію обласного управління кінофікації. Ця територія відгороджена металевою сіткою впорядкована - під"їзди і доріжки заасфальтовані, влаштовані газони і к квітники, посаджені дерева.

Колишній монастир - використовується зараз, як житловий будинок.

Площа перед цими будинками заасфальтована. До неї веде заасфальтований під"їзд від вулиці Калініна.

На цій площі знаходяться також гаражі, господарські споруди, невеличкий садочок, нічим не відгороджений.

Будівлі, що знаходяться в межах охоронної зони пам"ятки порушують її режим.

Межі охоронної зони рекомендується збільшити з врахуванням вулиці Димитрова, території, що підходить до річки Полтви, і частина території обласного управління кінофікації.

склала: О Пелыщ

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Акт технічного стану пам"ятки архітектури
ХУШ ст. костьол Місіонерів по
вул.Калініна у м.Львові.

20 листопада 1980 р. м.Львів

Ми, що нижче підписалися, представник відділу охорони та експлуатації пам"яток архітектури Львівської області КРУПЧУК ТА ст.арх. Львівської КАРМ АЛІНАУСКЕНЕ Л.Л. склали цей акт в тому, що цього числа нами проведено на місці обстеження пам"ятки архітектури ХУШ ст. охор.№ 1328 костьолу Місіонерів по вул. Калініна у м.Львові.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС.

Костьол Місіонерів на сьогоднішній день має вигляд еклектичної споруди, з великою кількістю різностильових деталей та елементів декору.

В плані ця триповерхова споруда, видовжена по осі південь-захід, північ-схід. Побудований цей костьол з цегли і тесаного каменю, зовні нетинькований.

Бічні нави значно вужчі і нижчі за центральну, з"єднуються з нею через циркульні арки на колонах.

В північно-східній частині до костьолу добудовані два приміщення захристії, вздовж південно-східної стіни костьол коридором з"єднується з двоповерховим будинком монастиря.

В північно-східній частині розташована квадратна в плані каплиця, завершена куполом з сигнатуркою.

Інтер"єр костьолу тинькований, білий, оздоблений ліпниною.

Над головним входом розташовані хори, середня їх частина має кам"яний парапет, а над бічними навами - дерев"яна балюстра. На хо-

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ри ведуть гвинтові металеві сходи.

ТЕХНІЧНИЙ СТАН ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

I. Фундаменти не перевірялись.

2. Цоколь - кам"яний, верхня і нижня тяга з тесаного каменю, середня частина облицьована різнокольоровими кам"яними плитами неправильної форми 30 % втрат.

3. Відмостка - відсутня.

4. Стіни - в задовільному стані кладені з цегли "рейс" та пилених кам"яних блоків, зовні не тиньковані, в інтер"єрах тиньковані.
Дзвініця до рівня карнізу бічної нави облицьована каменем, в каплиці контрфорси кам"яні.

5. Покрівля - дахівка над центральною частиною в доброму стані, над бічними нефами покриття з дахівки пошкоджені на 20%, що викликає часткове замокання перекриття.
Куполи каплиці, дзвініці і сигнатурки покриті бляхою.
Водовід не організований.

6. В і к н а - високі, циркульні, на головному фасаді закладені картоном, на інших засклені в рівні другого ярусу вікна спарені, 30% втрат заповнень.

7. Д в е р і - дверні заповнення дерев"яні, циркульні.

8. Зовнішнє декоративне оздоблення. Весь костьол кладений з червоної цегли і декорований на кутах б/к рустами, б-к обрамлення вікон. Пілястри на головному фасаді з каменю на бічних з цегли, фронтон з невеликими волютами кладений з каменю і цегли, кам"яна скульптура над головним входом. Карнізи - кам"яні, профільовані.

uma.lvivcenter.org


СТАН ВНУТРІШНІХ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

1. Загальний технічний стан - задовільний.
2. Стіни - цегляні, отиньковані 30% втрат тиньку.
3. Підлога - в костьолі керамічна, малюнок викладений з білої і чорної плитки, стан незадовільний, в каплиці і захристіях підлоги цементні.
4. Стеля - хрестові склепіння, цегляні отиньковані. В бічних навах тиньк пошкоджений внаслідок замокання 30%.
5. Пілястри - цегляні, отиньковані.
   Колони на кам"яних базах, капітелі прикрашені ліпниною.
6. На хори і на дзвіницю ведуть гвинтові металеві сходи.
7. Декоративні елементи - інтер"єр костьолу оздоблений ліпним архі-архітектурним декором.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

КРУПЧУКС.Г.
АЛІНАУСКЕНЕ Л.Л.

uma.lvivcenter.org



ОПОРНИЙ ПЛАН
М 1:500

ЕКСПЛІКАЦІЯ:

1. КОСТЬОЛ МІСІОНЕРІВ (СКЛАД)
2. МОНАСТИР (ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК)
3. ПРОХІДНА
4. БІБЛІОТЕКА
5. ОБЛАСНА ФІЛЬМОБАЗА
6. ГАРАЖ
7. ПАВІЛЬЙОН МОТОСЕРВІСУ
8. СКВЕР
9. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРИМІЩЕННЯ
10. ГРП
11. ОДНОПОВЕРХОВА ЖИТЛОВА ЗАБУДОВА
12. ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ
- ПОВЕРХОВІСТЬ СПОРУД
- МЕЖА ОХОРОННОЇ ЗОНИ
- ЦЕГЛЯНА ОГОРОЖА
- МЕТАЛЕВА СІТКА
- ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ
- АСФ. АСФАЛЬТОВЕ ПОКРИТТЯ


ПРИМІТКИ:

1. МЕЖА ОХОРОННОЇ ЗОНИ НАНЕСЕНА ЗГІДНО „ПАСПОРТА ОХОРОННОЇ ЗОНИ".

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРАУ УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ" ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО - РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ	НАЧАЛЬНИК КАРЫ	І. МОРГІТИЧ	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII СТ. ОХ. № 1328	СТАДІЯ	ШИФР
	ГОЛ. АРХ. ПР-ТУ	І. НОВАКІВСЬКИЙ	КОСТЬОЛ МІСІОНЕРІВ ПО ВУЛ. КАЛІНІНА 134	П	683/1
	КЕРІВНИК АРР-У	Г. НОВАКІВСЬКА	У М. ЛЬВОВІ.	МАРКА	ІНВ №
	ВИК. АРХІТЕКТОР	О. ПЕЛЬЦ		ІН-1	
	ПЕРЕВІРИЛА	Г. НОВАКІВСЬКА	ОПОРНИЙ ПЛЯН.	М-Б 1:500	ДАТА 1980

uma.lvivcenter.org



ПРИМІТКИ:
Плани викреслені на основі інвентарних планів.
Площа 545,90 м²

ПЛАН М 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М 1:100

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ДЕРЖБУД УРСР УСНРВУ "УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ" ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ	ГОЛ. АРХ. ПРОЕКТУ		А.Я. Новаківський	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII ст. ох. № 1328	СТАДІЯ П	ШИФР 683/3
	КЕРІВНИК АРГ-1		І.М. Новаківська	КОСТЬОЛ МІСІОНЕРІВ У ЛЬВОВІ		
	ОБМІРИ ПРОВЕЛИ		І.М. Амбецький		МАРКА ОК-1	ІНВ.№
			А.Д. Дідилевське	СХЕМАТИЧНІ ОБМІРИ		
	ВИКОНАВ		І.М. Амбецький	ПЛАНИ М 1:100	М - Б	ДАТА 1980 р.
	ПЕРЕВІРИВ		А.А. Вашкевське		1:100	

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1:100

ПІВДЕННО – ЗАХІДНИЙ ФАСАД М 1:100

ДЕРЖБУД УРСР УСНІРВУ „УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ" ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ.	ГОЛ. АРХ. ПРОЕКТУ	А. ІСЬКАКІВСЬКИЙ	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ок.№ 1328	СТАДІЯ П	ШИФР 685/3
	КЕРІВНИК АРГ-Т	Т. НОВАКІВСЬКА	КОСТЕЛ МІСІОНЕРІВ У ЛЬВОВІ.		
	ОБМІРИ ПРОВЕЛИ	Б. ВАВИН, І. ЛЕВЕЦЬКИЙ		МАРКА ОК-2	АЛЬБ. І
		Л. ЛІНАУСКЕНЕ	СХЕМАТИЧНІ ОБМІРИ.		
	ВИКОНАВ	І. ЛЕВЕЦЬКИЙ		М-Б	ДАТА 1980 р.
	ПЕРЕВІРИВ	Л. ЛІНАУСКЕНЕ	ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ФАСАД.	1:100	

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ ФАСАД М 1:100

ДЕРЖБУД УРСР УСИРВУ "УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ" ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ	ГОЛ. АРХ. ПРОЕКТУ	А. НОВАКІВСЬКИЙ	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII ст. ок. №928	СТАДІЯ	ШИФР
	КЕРІВНИК АРТ-І	Г. НОВАКІВСЬКА	КОСТЕЛ МІСІОНЕРІВ У ЛЬВОВІ.	П	683/5
	ОБМІРИ ПРОВЕЛИ	Б. БАРАНЦЕВИЦЬКИЙ І. ЛІНДАУСЬКЕНЕ		МАРКА	ІНВ. №
			СХЕМАТИЧНІ ОБМІРИ	ОК-3	
	ВИКОНАВ	І. ЖЕВЦЬКИЙ	ПІВНІЧНО - ЗАХІДНИЙ ФАСАД	М-О	ДАТА
	ПЕРЕВІРИВ	І. ЛІНДАУСЬКЕНЕ		1:100	1980 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міськ. історії
Center for Urban History




РОЗРІЗ 1–1 М 1:100

ДЕРЖБУД УРСР УСНРБУ "УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ" ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ	ГОЛ. АРХІТЕКТОР ПР.		А. НОВАКІВСЬКИЙ	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII ст. ох. № 1928	СТАДІЯ П	ШИФР 685/5
	КЕРІВНИК АРХ-Т		І. НОВАКІВСЬКА	КОСТЬОЛ МІСІОНЕРІВ У ЛЬВОВІ.		
	ОБМІРИ ПРОВЕЛИ		Б. БАРАН І. ЛАВІШКИЙ		МАРКА	НР. №
	ВИКОНАВ		А. ЛАЛІНДУСКЕНЕ	СХЕМАТИЧНІ ОБМІРИ	ОК-4	
	ПЕРЕВІРИВ		І. ЛАВІШКИЙ		М - О	ДАТА
			А. ЛАЛІНДУСКЕНЕ	РОЗРІЗ 1-1	1:100	1980р.


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org