

III



IV







I	XVI	68% $CaCO_3$ присутність Fe_2O_3 (розчинного забарвлення)
II	XVI	60% $CaCO_3$ присутність $Fe_2O_3 \cdot H_2O$ (розчин жовтого забарвлення).
III	XVIII	40% $CaCO_3$ відсутність грануляції, домішка сірих глин. /A1/.
IV	XIX	30-35% $CaCO_3$ з просіяним заповнювачем.
P		ремонти.

Сажа з каміну при мікрохімічному аналізі дає нетипові сліди металів (Pb, Sn, Fe, Cu), що може свідчити про можливий вилив металів у тиглях, а також можливість розташування тут золотарської майстерні.

Управління охорони історичного середовища
Центр мистецтвознавчих експертиз

	744 Р-1 1-1
Гол. ар. пр. Новаківський	Будинок №2 по вул. Друкарській у м. Львові.
Кер. групи Новаківська	
Мистецтвознавець Лещинський	Офіцина. Матеріали лабораторних досліджень.
Майорчук	
Виконав Уніят	
Перевірив Лещинський	Плани на відмітках 1.0, 5.0; 9.0; 12.0; 14.0 м.

Стадія	Аркуш	Аркушів
НД	АР-1	2

Держбуд УРСР „Укрпроектреставрація" Львівська філія

uma.lvivcenter.org


III


IV






II

I XVI

II XVI

III XVIII

IV XIX

Р РЕМОНТИ

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

744 Р-1 1-1

Гол. арх. пр.	Новаківський	Будинок №2 по вул. Друкарській у м. Львові.	
Кер. групи	Новаківська		
Мистецтвозн.	Лещинський		
	Майорчук	Офіцина. Схема будівельної періодизації.	Стадія: НД; Аркуш: Р-2; Аркушів: 2
Виконав	Чинят		
Перевірив	Лещинський	плани на відмітках 1.0, 5.0, 9.0, 12.0, 14.0 м.	Держбуд УРСР "Укрпроектреставрація" Львівська КАРМ

uma.lvivcenter.org