5

РЖ БУД УРСР

УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ЛЬВІВСЬКА
МІЖОБЛАСНА
СПЕЦІАЛЬНА
НАУКОВО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
ВИРОБНИЧА
МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архітектури XVШ ст.
охоронний № 362

Костьол Софії по вул.Ів.Франка 121а у м.Львові.

Частина І.Паспортизація пам"ятки.

ТОМ І. Інвентаризація пам"ятки 1980 р.

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ

ІНСТИТУТ " УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ЛЬВІСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Замовник: Управління в справах будівництва та архітектури Львівського облвиконкому.

Шифр 683/2
інв.№

Пам"ятка архітектури
ХУШ ст.оборонний № 362

Костьол Софії по вул. Ів.Франка 121а у м.Львові.

ЧАСТИНА І.

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ПАМ"ЯТКИ.

ТОМ І.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПАМ"ЯТКИ.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Начальник ЛКАРМ І.Могитич

Головний архітектор проекту Ж.-А.Новаківський

Керівник АРГ-І Г.Новаківська

м.Львів - 1980 р.

uma.lvivcenter.org

Документація тому опрацьована колективом групи АРГ-І Львівської комплексної архітектурно-реставраційної майстерні в складі:

ст.архітектор — Алінаускене Л.

архітектор — Пельц О.

архітектор — Амбіцький І.

технік — Баран Б.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

СКЛАД ТОМУ.

А. ТЕКСТОВА ЧАСТИНА.

I. Опис території пам"ятки.

2. Акт технічного стану.

Б. Графічна частина.

№№ пп	Назва креслення	Марка	маштаб.
I.	Опорний план	ІН-І	I:I000
	Схематичні обміри		
2.	План. Розріз I-I	ОК-І	I:I00
3.	Головний фасад. Бічний фасад	ОК-2	I:I00

В. ФОТОФІКСАЦІЯ.

I. Загальний вигляд костьолу.

2. Північно-західний фасад.

3. Південно-східний фасад.

4. Північно-східний фасад.

5. Південно-західний фасад.

6. Інтер"єр костьолу. Вид на хори.

7. Інтер"єр костьолу. Вид на вівтар.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ОПИС ТЕРИТОРІЇ ПАМ"ЯТКИ.

Костьол Софії - пам"ятка архітектури XVIII ст., розташований на пагорбі в районі вулиць Ів.Франка, Пархоменка, Ярославенка у м. Львові. В костьолі зараз знаходиться склад Львівської книгодрукарні.

Пам"ятка орієнтована південний захід - північний схід.

Головний фасад виходить на північний схід. До костьола від вул. Ів.Франка веде асфальтовий під"їзд.

По сусідству з костьолом розташовані дитячий садок, два одноповерхових і один двоповерховий житлові будинки.

Так як в межах охоронної зони пам"ятки знаходяться будівлі з різнохарактерними функціями, то і благоустрій території дуже різноманітний.

На схилі, вздовж якого піднімається дорога до костьола, збереглися старі паркові посадки. Від вулиці Ів.Франка парк відгороджений металевою решіткою.

Територія дитячого садка обнесена металевою решіткою, впорядкована. Фруктовий сад на ній ~~впорядкований~~ відгороджений невисоким дерев"яним парканом. Вхід до дитячого садка з вул. Ярославенка. Забудова дитячого садка складається з двох двоповерхових корпусів, господарських споруд і котельні.

До цих будинків ведуть заасфальтовані доріжки і під"їзди. На території знаходяться впорядковані квітники, травники.

Території житлових будинків оточені дерев"яним парканом і являють собою невеликі ділянки, засаджені фруктовими деревами.

Враховуючи розміщення пам"ятки на пагорбі і її оптичне сприйняття з вулиць Ів.Франка та Ярославенка, необхідно включити в охоронну зону частину території по вул.Ярославенка, на якій знаходиться дитячий садок, та дорогу, по якій здійснюється під"їзд до пам"ятки.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

А К Т

ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

пам"ятки архітектури 1594 р. /охор.№ 362 / костьола Софії по вул. Ів.Франка 121а в м.Львові.

17 листопада 1980 р. м.Львів

Ми, що нижче підписалися, представник відділу охорони та експлуатації пам"яток архітектури Львівської області тов.КРУПЧУК С.І і архітектор Львівської КАРМ ПЕЛЬЦ О.Б. обстежели пам"ятку архітектури 1594 року /охор.№ 362/ костьол Софії по вул.Ів.Франка 121а у м.Львові та встановили такий технічний стан споруди.

А.ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС.

Костьол Софії розташований на пагорбку, що підноситься від вул.Ів.Франка.

Костьол являє собою однонавну прямокутну в плані споруду з 5-кутною апсидою. Зліва від апсиди, розташована прямокутна в плані захристія. Пам"ятка двосвітна.

Головний фасад костьолу орієнтований на південний захід.

Головний фасад барокової споруди тинькований, оздолбений 8-ми, згрупованими по дві, пілястрами, що розділяють фасад на три вертикальні частини.

Дві бічні частини фасаду на обох ярусах мають чотири прямокутні півколозавершені ніші. Ніші обрамлені ліпними обрамленнями.

В нішах знаходились чотири скульптури святих. Зараз збережені дві на П-му ярусі, і частково в правій ніші І ярусу. В лівій ніші на І ярусі скульптура відсутня. В середній частині головного фасаду на І ярусі знаходяться профільований білокам"яний портал з сан-

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

дриком, що опирається на два кам"яні кронштейни.

На П ярусі над порталом знаходиться високе прямокутне арочне вікно з таким же білокам"яним обрамленням, як і в нішах. По всьому периметру костьола-високий кам"яний цоколь, а на завершенні цегляні профільовані карнизи.

Завершується головний фасад костьола двох-ярусним фронтоном, з профільованим сандриком і металевим хрестом.

І і П яруси фронтона розділені між собою профільованим карнизом.

По боках обох ярусів фронтона розміщені вісім, згрупованих по дві, пілястр.

Пілястри нижнього ярусу фронтона мають на своїй поверхні чотири високі плоскі ніші з півколо вгнутим завершенням. Пілястри верхнього фронтона гладкі, завершуються різьбленими капітелями. Фронтон в нижньому ярусі прикрашений зплющеними білокам"яними волютами. По середині фронтона на І ярусі знаходиться кругле вікно в профільованому кам"яному обрамленні, а на П-му - арочний отвір, в якому колись знаходилися металеві дзвони.

Бічні фасади споруди прикрашені шістьма, згрупованими по дві, цегляними пілястрами. На рівні П-го ярусу - півколозавершені арочні вікна з білокам"яними профільованими обрамленнями і підвіконниками.

Стіни вівтарної частини і захристії гладкі. На П-му ярусі захристії з південно-східної і південно-західної сторони знаходяться два прямокутних загратованих вікна.

На вівтарній частині на П ярусі з північно-західної сторони костьола знаходиться одне півкругло-завершене загратоване вікно, а з південно-західної сторони - ніша з лучковою аркою.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Внутрішнє декоративне оздоблення костьола досить скромне. Єдиними декоративними елементами є пілястри, згруповані по дві, з прямокутними плоскими нішами, і скромні профільовані карнизи.

На пілястри опираються підпружні арки. Склепіння в костьолі бочкові, тільки у вівтарній частині - зірчате.

На склепіннях і підпружних арках частково збережені розписи.

В костьолі збережені 5 вітражів.

Костьол Софії збудовано у 1765 році на місці дерев"яного костьола, датованого 1594 роком. Кам"яний костьол збудований на кошти Львівської міщанки Софії Гинель.

Зараз в костьолі знаходиться склад Львівської книгодрукарні.

Б. ТЕХНІЧНИЙ СТАН ОКРЕМИХ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

1. Фундаменти - не перевірялись. Тріщин на стінах нема, тому можна вважати, що вони знаходяться в задовільному стані.

2. Цоколь та відмостка. Навколо костьола цоколь профільований кам"яний з тесаних блоків, тинькований. Втрати тиньку 70%. Втрати лицевої поверхні каменя 20%. Загальний стан незадовільний. Апсида і захристія мають невисокий цегляний тинькований цоколь. Втрати тиньку 40%. Відмостка відсутня. Тільки перед головним фасадом костьолу асфальтове покриття.

3. Стіни цегляні, тинькувані вапняним розчином. Втрати тиньку 40%.

В загальному в задовільному стані. Вінцевий карниз костьола профільований цегляний тинькований. Тиньк значно пошкоджений, місцями відпав. Втрати тиньку 40%.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

4. Перекриття –приміщення костьола перекрите бочковими склепіннями між подвійними підпружними арками.
У вівтарній частині склепіння зірчате.
Склепіння тинькovані, побілені, де-не-де збережені розписи. В загальному в задовільному стані.

5. Покрівля. Над костьолом дах двосхилий, вкритий оцинкованою бляхою.
Над апсидою дах трикатний, також обшитий оцикнованою бляхою.
Загальний стан задовільний.

6. Вікна і двері – Вікна в костьолі прямокутні півкругло-завершені.
Обрамлені профільованою ліпниною, з цегляними підвіконниками.
Вікна заґратовані, віконні заповнення в основному втрачені.
Вхідні двері до костьола дерев"яні двостулкові профільовані, помальовані зеленою олійною фарбою.
Загальний стан задовільний.

7. Білокам"яні елементи – Вхідні двері до костьола обрамлені б/к різьбленим порталом з сандриком, що опирається на два кронштейни.
Лицева поверхня обрамлення знищена на 20%; сандрик в задовільному стані, його лицева поверхня знищена на 5 %.

8. Громозвід розташований на хресті на фронтоні, в задовільному стані.

9. Інженерні комунікації Споруда електрифікована.

uma.lvivcenter.org

В. І н т е р "є р .

1. Загальний технічний стан - задовільний.
2. Стіни цегляні тиньковані помальовані, де-не-де розписані. Втрати тиньку 30 %.
3. Підлоги цементні, в загальному в задовільному стані.
4. Сходи на хори в костьолі ведеть гвинтові металеві сходи.
5. Хори дерев"яні з балясинами, в задовільному в загальному стані. Підлога на хори з дощок.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

О.ПЕЛЬЦ

С.КРУПЧУК

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



ОПОРНИЙ ПЛАН М 1:1000

ЕКСПЛІКАЦІЯ:

1. КОСТЬОЛ СОФІЇ
2. ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК
3. ГОСПОДАРСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ
4. СПОРУДИ ДИТЯЧОГО САДКА
5. КОТЕЛЬНЯ
6. ГОСПОДАРСЬКА СПОРУДА

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ
- ПОВЕРХОВІСТЬ СПОРУД
- МЕЖА ОХОРОННОЇ ЗОНИ
- МЕТАЛЕВА СІТКА
- МЕТАЛЕВА РЕШІТКА
- З.Б. ОГОРОЖА
- ДЕРЕВ'ЯНА ОГОРОЖА
- САД
- ПАРК
- ТРАВНИКИ, КВІТНИКИ
- АСФАЛЬТОВЕ ПОКРИТТЯ
- ПОКРИТТЯ БРУКІВКОЮ


ПРИМІТКИ:

1. МЕЖА ОХОРОННОЇ ЗОНИ НАНЕСЕНА ЗГІДНО „ПАСПОРТА ОХОРОННОЇ ЗОНИ".


ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ „УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ" ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО - РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНА	НАЧАЛЬНИК КАРМ	І. МОГИЛЯК	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII СТ. ОХ. № 362	СТАДІЯ	ШИФР
	ГОЛ. АРХ. ПР-ТІВ	А. НОВАКІВСЬКИЙ	КОСТЬОЛ СОФІЇ У М. ЛЬВОВІ ПО	П	683/2
	КЕРІВНИК АРГ-І	Г. НОВАКІВСЬКА	ВУЛ. І. ФРАНКА 121А	МАРКА	ІНВ. №
	ВИК. АРХІТЕКТОР	О. ПЕЛЬЦ		ІН-І	
	ПЕРЕВІРИЛА	Г. НОВАКІВСЬКА	ОПОРНИЙ ПЛАН.	М-Б	ДАТА
				1:1000	1980

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



ПЛАН



РОЗРІЗ I-I

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М 1:100

ПРИМІТКИ

1. ПЛАН ВИКРЕСЛЕНИЙ НА ОСНОВІ ІНВЕНТАРНИХ КРЕСЛЕНЬ
Забудована площа 140.10 м²


ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ	ГОЛ. АРХ. ПРОЕКТУ	А. НОВАКІВСЬКИЙ	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII СТ. ОХ № 362	СТАДІЯ	ШИФР
	КЕРІВНИК АРГ-1	Т. НОВАКІВСЬКА	КОСТЬОЛ СОФІЇ У М. ЛЬВОВІ ПО ВУЛ. ФРАНКА 121А	П	683/2
	ОБМІРИ ПРОВЕЛИ	А.ПАНАУСКЕНЕ, А.БІЦЬКИЙ, І.БАРАН	СХЕМАТИЧНІ ОБМІРИ	МАРКА	ІНВ. №
	ВИКРЕСЛИЛА	Л. ЛАПІНАУСКЕНЕ	ПЛАН РОЗРІЗ I-I	DK-1	
	ПЕРЕВІРИЛА	Т. НОВАКІВСЬКА		М-Б	ДАТА
				1:100	1980

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



ГОЛОВНИЙ ФАСАД



БІЧНИЙ ФАСАД

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М 1:100

ДЕРЖБУД УРСР - УКРНРВУ УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО - РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ	ГОЛ. АРХ. ПРОЕКТУ		А. НОВАКІВСЬКИЙ	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII СТ. ОХ № 362	СТАДІЯ	ШИФР
	КЕРІВНИК АРГ-1		Г. НОВАКІВСЬКА	КОСТЬОЛ СОФІЇ У М. ЛЬВОВІ ПО ВУЛ. І.ФРАНКА 121А	П	685/2
	ОБМІРИ ПРОВЕЛИ		Л. АЛІНАУСКЕНЕ	Й. АМБІЦЬКИЙ	МАРКА	ІНВ. №
				Б. БАРАН	СХЕМАТИЧНІ ОБМІРИ	ОК-2
	ВИКРЕСЛИЛА		Л. АЛІНАУСКЕНЕ	ГОЛОВНИЙ ФАСАД БІЧНИЙ ФАСАД	М-Б	ДАТА
	ПЕРЕВІРИЛА		І. НОВАКІВСЬКА		1:100	1980

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org