Архівний

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ІНСТИТУТ
«УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

Пам"ятка архітектури ХУІ-ХУШ ст. Житловий будинок № 2 на пл. Ринок в м. Львові /ох. № 326/1/
РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОСНОВНОГО ОБ"ЄМУ ПАМ"ЯТКИ /в межах виведення з аварійного стану/. В осях I-4.

Львів 199 р.

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ
"УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ХУІ-ХУШ ст.
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 2 НА ПЛ.РИНОК
В М.ЛЬВОВІ.

/охор. № 326/І/

РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОСНОВНОГО ОБ"ЄМУ ПАМ"ЯТКИ /В МЕЖАХ ВИВЕДЕННЯ З АВАРІЙНОГО СТАНУ/ В ОСЯХ І-4.

том ІУ книга 2, вип.І
Шифр 75-98

Директор інституту Іван Могитич
Головний архітектор Микола Гайда
Головний інженер Роман Йосипів
Керівник АРМ-3 Лідія Горницька

Для документів

Львів - 1998 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва
землеустрою та планування забудови
м.Львова

СТАДІЯ: Робочі креслення

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Прізвище,ім"я	Посада	Ступінь участі в розробці
Микола Гайда	Головний архітектор інституту	автор
Ярослав Римар	керівник інженерної майстерні	автор
Євген Стонжка	головний спеціаліст	автор
Лідія Горницька	керівник АРМ-3	автор
Михайло Бендина	архітектор І категорії	виконавець
Андрій Поліщук	архітектор Ш категорії	-"-

ГАП Микола Гайда

СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ

за договором 75-98 від 5 листопада I998 року

I.Фіксація пам"ятки	т.I кн.I
2.Робочі креслення влаштування тимчасових кріплень	т.IУ кн.I
3.Ескізний проект виведення пам"ятки з аварійного стану	т.Ш кн.I
4.Робочі креслення реконструкції основного об"єму пам"ятки	т.IУ кн.2
5.Робочі креслення протиаварійних кріплень	т.IУ кн.I
6.Складання кошторису на проведення протиаварійних робіт	т.У кн.I

ЗМІСТ ТОМУ IУ, КНИГИ 2, ВИП.I

АБ-0 ÷ АБ-24

Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок в м. Львові /ох. №326/1/. Робочі креслення реконструкції основного об'єму пам'ятки в осях 1~4.

Ситуаційна схема


вул. Друкарська
вул. Ставропігійська
вул. Краківська
БУДИНОК №2
вул. Шевська
вул. Руська
пл. Ринок
вул. Галицька
Умовні позначення
існуючі стіни, що зберігаються
існуючі склепіння, що зберігаються
стіни, що відтворюються з цегли
склепіння, що відтворюються
елементи, що розбираються
білокам'яні елементи - існуючі
білокам'яні елементи, що відтворюються

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1. Даний проект розроблено згідно листа-замовлення УКБ Департаменту землеустрою та планування забудови м.Львова на розробку проектної документації по виведенню житлового будинку № 2 на площі Ринок у м.Львові з аварійного стану.

2. Проектом передбачено реконструкцію основного об"єму пам"ятки в межах виведення з аварійного стану.

3. Стіни і склепіння виконуються із звичайної повнотілої червоної глиняної цегли М 100 на цементно-пішаному розчині 100. Кладку виконувати з одного виду цегли. Кладку стін з вентиляційними каналами виконувати тільки з повнотілої цегли.

4. Кладку стін в зимовий час виконувати згідно СНиП Ш-78-78.

5. Всі роботи проводити згідно з правилами техніки безпеки викладеними у СНиП Ш-А.4-80.

6. Всі розміри дані в проекті уточнити по місцю.

7. Всі роботи проводити під авторським наглядом спеціалістів інституту "Укрзахідпроектреставрація".

8. Конструкції даху розраховані з умовою влаштування експлуатованих горищаних примішень, що освітлюються вікнами типу "Velux"

9. Дахові конструкції утеплюються мінераловатними плитами і обшалювуються.

10. Покриття даху - листова покрівельна мідь.

11. Конструкції даху - дерево шпилькових порід, метал - сталь марки Вст-3.

12. Всі елементи дерев"яних конструкцій антисептувати та глибоко насититити антипіренами /СНиП Ш-197С, додаток С/.

13. Даний комплект креслень розглядати разом з комплектами конструктивних креслень.

ВІДОМІСТЬ КОМПЛЕКТУ КРЕСЛЕНЬ

Порядковий номер	НАЗВА	Марка аркуша
1.	Заголовний аркуш	АБ-0
2.П	План підвалу в осях 1-4 на відм. -4.040м; - 3,810м; -3,430м	АБ-1
3.	План І поверху в осях 1-4 на відм. -0.030м	АБ-2
4.	План П поверху в осях 1-4 на відм.5.200	АБ-3
5.	План Ш поверху в осях 1-4 на відм. 9.880	АБ-4
6.	План горища в осях 1-4 на відм.13,840м	АБ-5
7.	План даху	АБ-6
8.	Перетин І-І	АБ-7
9.	Перетин П-П	АБ-8
10.	Фасад в осях Д-А	АБ-9
11.	Фасад в осях 8-1	АБ-10
12.	Перетин Ш-Ш	АБ-11
13.	Перетин ІУ-ІУ	АБ-12
14.	План на відм.-0,030 в осях 2-3,А-Г, Перетини І-І, 2-2, 3-3, 4-4	АБ-13
15.	Фрагмент плану в осях Г-Д,2-3, Перетини І-І,2-2,3-3, 4-4	АБ-14
16.	План на відм.-0,030м в осях 3-4,А-Б Перетини І-І,2-2,3-3,4-4	АБ-15
17.	План антресолі на відм.3,400м Перетини І-І,2-2,3-3,4-4	АБ-16
18.	План на відм.5,200м в осях А-Д,2-3 Перетини І-І,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6	АБ-17
19.	План на відм.6,100м в осях А-Б,3-4 Перетини І-І,2-2,3-3,4-4	АБ-18
20.	Примішення 0-3 на відм.-3,460м Опорний стовп	АБ-19
21.	Примішення 0-3 на відм.-3,460 м Білокам"яні елементи стовпа	АБ-20
22.	Примішення 0-7 на відм.-3,460м Відтворення фрагменту склепінь. План склепінь	АБ-21
23.	Примішення 0-7 на відм.-3,460 м Вигляд А-А,Б-Б,В-В,Г-Г	АБ-22
24.	Розташування вентиляційних каналів на осі 3 в рівні підвалу і І поверху Вузол"А",Вузол"Б".Перетин І-І	АБ-23
25.	Стрихове вікно	АБ-24

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
19. V. 1998

75~98~АБ~IV~2~1

Пам'ятка архітектури XVII ст. Житл. будинок №2 на площі Ринок в м. Львові /ох. №326/1/

Робочі креслення реконструкції основного об'єму пам'ятки в осях 1~4	стадія	аркуш	аркушів
	РК	0	25
Заголовний аркуш	м. Львів І-т „Укрзахідпроектреставрація"		

Гол. арх. М. Гайда
Кер. ЗРМ З Л. Горницька
Виконав Л. Горницька

Інв.№ оригін. | Підпис і дата | Взам. інв.№

План даху М 1:100



Мансардові вікна типу "Vеших"

Горищані віконця див. АБ-25

Вказівки: Дані довжини дахових конструкцій коректувати в ході робіт.

Вузол верху граничної стіни М1:10



Клінкерна цегла на цементно-піщаному розчині

Шар толі

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
«19» ...V........ 1999 р.

75-98-АБ-IV-2-1

Памятка архітектури XVII ст. житловий будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові (ох. №326/1).

ГАП	Гайда М.	Внесення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму памятки в осях 1-4.	
архітект.	Поліщук А.		
перевір.	Гонищука Л.		

Стадія	Аркуш	Аркушів
РК	6	25

План даху М 1:100

м. Львів ін-т „Укрзахідпроектреставрація"

Зам. інв. № взп.
Підпис та дата
Інв. № ориг.


Верх граничної стіни накрити клінкерною цеглою. Вузол див. АБ-6
Перекладка ділянки граничної стіни. Глибину та межі розбірки кладки уточнити в процесі ведення робіт.
21.135*
21.440*
20.880
Креслення конструкцій даху див. комплект конструктивних креслень.
Демонтаж існуючого даху в осях 1-2.
Укріплення білокам'яних блоків карнизу вирішити після розбірки дахових конструкцій.
18.774
18.484
18.770
17.500
17.200
15.760
15.670
15.280
Приблизна границя перекладки граничної стіни
14.900
14.540
14.100
13.840
13.500
Відтворення арки – по слідах по місцю. Відмітки та конфігурацію уточнити по місцю в процесі ведення робіт.
Демонтаж існуючого дерев'яного перекриття
Влаштування перекриття – див. конструктивну частину.
Демонтаж існуючих дерев'яних балок.
Демонтаж існуючого з/б перекриття.
Влаштування перекриття – див. конструктивну частину
11.500
10.080
9.880
9.680
9.370
9.430
7.640
7.280
Розчистка пазух склепінь
Демонтаж балок перекриття
Розбірка деструктивної кладки поздовжн. стіни
Підсилення склепінь див. конструктивну частину.
6.820
6.100
5.200
4.500
4.200
3.500
3.400
3.060
2.360
2.870
2.350
2.070
Розчистка пазух склепінь від будівельного сміття.
Розбірка існуючого оклепіння.
Перекладка склепіння згідно проекту.
Засипка пазух склепінь керамзитом.
Влаштування цементної стяжки.
-0.030
-0.380
-0.630
-0.880
-1.320
R1550
R1520
-3.460
-3.810
-4.040
-4.010
Розчистити до склепіння. Просушити, влаштувати глиняний замок, гідроізоляцію. Мостити протуарними плитами по відповідній підготовці.
30*
100
100
300
4
3
3'
2
1

• Даний аркуш розглядати разом з аркушами АБ-1,2,3,4,5 та комплектом конструктивних креслень.

Управління капітального будівництва міста Львова
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
19 .. II .. 1995 р.

				75-98-АБ-IV-2-1			
				Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові (ох. №326/1).			
				Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єкту в осях 1-4.	стад.	аркуш	аркушів
ГАП	М. Гайда				Р.К.	7	25
архіт.	М. Бендина			Перетин I-I в осях 1-4 М 1:50.	м. Львів і-т „Укрзахідпроектреставрація"		
перев.	Л. Горницька						


КОМИНИ ТИНЬКУВАТИ ТА МАЛЮВАТИ ЗГІДНО ПАСПОРТУ ПОФАРБУВАННЯ ФАСАДІВ.
ВЕРХ ГРАНИЧНОЇ СТІНИ НАКРИТИ КЛІНКЕРНОЮ ЦЕГЛОЮ НА РОЗЧИНІ.
ДАХОВІ КОНСТРУКЦІЇ – ДИВ. КОМПЛЕКТ КОНСТРУКТИВНИХ КРЕСЛЕНЬ.
БЛАШТУВАННЯ ТЕРФЙЮ КАРНІЗУ З МІДНОЇ БЛЯХИ. ВИРІШЕННЯ КАРНІЗНОГО ВУЗЛА – ДИВ. АРКУШ КОМПЛЕКТУ Т-IV, кн.2 вип.2.
ПЕРЕКЛАДКА ДІЛЯНКИ ГРАНИЧНОЇ СТІНИ. ГЛИБИНУ І МЕЖУ РОЗБІРКИ ВИЗНАЧИТИ В ПРОЦЕСІ ВЕДЕННЯ РОБІТ.
ВІДТВОРЕННЯ Б/К КРОНШТЕЙНУ ДИВ. АРКУШ АБ-17
РОЗБИВКУ ВИСОТ СХОДИНОК НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВІДМІТКАМИ 2.670 – 5.200 КОРЕКТУВАТИ ПО МІСЦЮ, В ПРОЦЕСІ ВЕДЕННЯ РОБІТ.
21.440
21.135
18.940
18.590
18.170
17.200
16.700
15.950
15.280
14.570
13.880
13.840
13.840
13.500
13.500
13.250
12.680
12.630
12.660
12.150
11.910
11.800
10.700
10.680
9.880
9.910
9.880
120
800
405
9.570
9.440
9.320
9.320
9.200
9.190
8.700
8.320
8.290
8.190
8.190
8.100
R1680*
R750*
7.880
7.600
R1278*
7.320
7.230
6.820
6.700
R1278
6.700
6.300
5.510
5.510
5.200
5.230
R350*
4.860
4.860
4.770
4.710
4.710
4.620
R1495*
3.750
3.400
3.400
3.320
3.300
3.300
2.670
2.670
2.650
2.650
2.370
2.370
2.260
2.120
2.130
1.950
1.900
1.800
1.820
1.700
0.600
0.650
0.650
0.600
-0.030
-0.030
-0.350
-0.320
-0.830
-1.600
-1.650
-2.650
-3.900
-3.430
-3.460
Д
Г
Б
А

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
ний інженер
«19» ІІ 199 р.

• Даний аркуш розглядати разом з аркушами АБ-1,2,3,4,5 та комплектом конструктивних креслень.

• Розміри, позначені *, уточнити в процесі ведення робіт.

ГАП	М. Гайда		
Виком.	М. Бендика		
Перев.	Л. Гопницька		

75-98-АБ-IV-2-1

Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові (ох. № 326(1))

	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму в осях 1-4.	Р.К.	8	25

Поперечний перетин ІІ-ІІ. М 1:50.

М. Львів
І-т „Укрзахідпроектреставрація“

Розріз III – III М 1:50


Завершення комину див. у т.IV арк.2, 2.2
21.400
20.750
20.350
*18.210
18.170
18.107
17.857
17.200
16.700
15.950
15.760
15.610
15.560
15.280
14.900
13.840
13.500
Мансардні вікна типу "VELUX"
Прорізь карнизу виготовити з міді методом штампування.
Верх граничної стіни накрити клінкерною цеглою,
Перекласти ділянку граничної стіни. Глибину та межу розбірки визначити в процесі робіт.
12.630
12.660
12.850
13.020
12.940
12.800
12.770
12.760
12.520
12.050
11.900
11.070
10.680
10.980
9.920
9.880
9.400
9.300
9.240
9.150
8.810
8.780
8.750
8.720
8.440
8.250
8.320
8.240
8.150
8.10
8.100
8.070
Відтворення дерев'яної стелі по різьбленим балкам
7.370
7.550
7.370
7.300
7.240
6.300
6.220
6.370
6.300
6.220
6.100
5.610
5.510
5.470
5.390
5.335
5.240
5.200
4.860
4.650
4.350
4.300
4.075
3.930
3.840
3.900
3.800
3.740
3.690
3.660
3.400
3.100
2.960
2.930
2.870
2.840
2.690
2.350
2.030
1.910
1.920
1.720
1.020
0.690
0.650
0.000
-0.050
-0.036
0.170
-0.230
-0.380
Відтворення дерев'яної стелі по різьбленим балкам. Див проект реставрації.
Габарити та конфігурація віконниць та заповнень вирішуються в процесі реставрації.
Корегувати в ході реставраційних робіт
-1.000
-1.150
-1.320
-1.600
-1.630
-2.400
-2.650
-3.460
Аварійна ділянка склепіння, яка перекладається. Деталь див. АБ-22.
Понизити рівень ґрунту підвалу до проектної відмітки.
Д
Б
А

Вказівки: відмітки зі знаком * корегувати в ході робіт.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ВНЕСЕНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
«19» ... 1999 р.

75-98-АБ-IV-2-1

Пам'ятка архітектури XVII ст. житловий будинок №2 на площі Ринок у м. Львові (ох. № 326/1)

ГАП	М. Гайда	Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму пам'ятки в осях 1-4.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав	А. Поліщук		РК	11	25
Перевірив	Л. Горницька				

Розріз III-III М 1:50

М. Львів
Інститут „Укрзахід-проектреставрація."

Розріз IV-IV М 1:50


* 21.…
Демонтаж існуючого даху покритого бляхою
Рівень даху підняти до проектної відмітки.
Завершення комину див. у АБ-
20.750
20.350
Комин тинькувати і малювати згідно паспорту пофарбування.
* 18.730
18.502
* 18.250
18.502
18.222
17.530
* 17.430
Влаштувати фартух з міді
17.000
16.280
15.880
15.760
15.880
15.550
15.610
15.280
14.340
14.360
13.840
Влаштування покриття над подвірʼям буде опрацьовано в проекті пристосування памʼятки
Профіль карнизу виготовити з міді методом штампування.
13.550
13.430
12.770
12.680
12.630
12.100
11.070
10.900
10.680
10.700
9.930
9.900
9.880
9.920
Габарити і конфігурація віконних ніш, … заповнень вирішуються в процесі реставрації.
Консервація збереженого балочного покриття
Докладка граничної стіни цеглою (уточнити в ході реставраційних робіт).
9.740
9.340
8.730
8.400
8.070
7.480
6.370
6.340
6.300
6.130
6.100
Вузол закладки кронштейнів див. комплект креслень т. IV. кн. 2 випуск 2.
5.540
5.510
5.240
5.200
Відтворення склепіння див. комплект кресл. т. IV кн. 2 вип. 2
4.360
4.050
3.860
3.660
3.600
3.140
2.990
2.890
2.780
2.650
2.290
1.940
1.920
1.720
0.680
0.650
0.690
0.650
0.580
0.150
0.020
0.000
-0.030
0.050 * — Уточнити в ході реставраційних робіт.
-0.580
-1.900
-2.400
-2.480
Вхід до підвалу буде опрацьований в проекті реставрації памʼятки
А
В
Д

Вказівки: * – відмітки з цим знаком коректувати по місцю в ході робіт.

Управління капітального будівництва міста Львова
Дійсне до виробництва
Головний інженер
«19» V 1999 р.

75-98-АБ.-IV-2-1			
Памʼятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на площі Ринок у м. Львові (ох. № 326/1)			
ГАП М. Гайда Виконав А. Поліщук Перевірив Л. Горницька			
Виведення обʼєкту з аварійного стану. Реконструкція основного обʼєму памʼятки в осях 1-4.	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РК	12	25
Розріз IV-IV М 1:50	м. Львів Інститут «Укрзахідпроектреставрація»		

Взам. інв. № …

Підпис, дата

Інв. № …

План на відм. -0.030 в осях 2-3, А-Г.



Перетин 1-1



Перетин 2-2



Перетин 3-3



Перетин 4-4



- Даний аркуш розглядати разом з аркушем АБ-2,3,7,27.
- Розміри, позначені *, уточнити в процесі ведення робіт.

Управління капітального будівництва міста Львова
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
„12" 7 199 8 р.

75-98-АБ-IV-2-1

Пам'ятка архітект. XVII ст. Житловий буд. №2 на площі Ринок у м. Львові (ох. №326/1)

Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму в осях 1-4

Стад.	Аркуш	Аркушів
Р.С.	13	25

ГАП	М. Гайда	
Архіт.	М. Бендина	М. Бе
Перев.	Л. Горницька	

Фрагмент плану на відм. -0.030 в осях 2-3, А-Г. Перетини 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Масштаб 1:25.

м. Львів
і-т „Укрзахідпроектреставрація"

Інв. № ориг. Підпис і дата Взам. інв. №

Перетин 1-1
М 1:50


Виведення стіни з аварійного стану. (Див. конструктивні креслення).
Відтворення порталу по збереженому аналогу.
5.200
4.710
4.560
4.680
3.550
3.640
3.480
3.320
3.480
2.180
2.040
2.020
2.260
2.130
1.950
1.900
0.650
-0.030
2
3

Перетин 2-2



План приміщення 1~5
М1:50


Проект дверного отвору уточнити в ході досліджень
Вузол примикання стін коректувати по місцю
1~5
Д
Г
2
3
3
4
1
2
1
2
1660
1260
2540
1150
900
1305
3035
2990
3100

Перетин 3-3



Перетин 4-4



Вказівки:

Даний аркуш розглядати разом з АБ-2,13, та комплектом конструктивних креслень.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
«19» ...V...... 1999р.

				75-98-АБ-IV-2-1			
				Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок N2 на площі Ринок у м. Львові (ох. N 326/1).			
ГАП	М. Гайда			Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму пам'ятки в осях 1-4.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Архітек.	А. Поліщук				Р.К.	14	25
Перев.	Л. Горнарська						
				Фрагмент плану в осях Г-Д; 2-3. Перетини 1-1; 2-2; 3-3; 4-4.	м. Львів і-т «Укрзахідпроектреставрація»		

Перетин 4-4



Перетин 1-1



Перетин 3-3



Перетин 2-2



План на відм. -0.030



* Відмітки збережених п'ят склепінь на ділянці стіни по осі А уточнити по місцю. П'яти розчистити.

• Даний аркуш розглядати разом з аркушами АБ-2,7,11,12

Управління капітального будівництва міста Львова
[illegible] до виробництва
19 II 9

Інвент. №	Підпис Дата	Зам. інв. №		

75-98-АБ-IV-02-01

		Пам'ятка архітект. XVII ст. Житловий буд. N2 на площі Ринок у м. Львові (ох. N 326/1).				
		Фрагмент плану в осях 3-4 та А-Б на відм. -0.030; Розгортки по стінах А, Б в осях 3-4.	Стад.	Аркуш	Аркушів
ГАП	М. Гайда		РК	15	25
Архіт.	Н. Бендина	Перетин 1-1; Перетин 2-2 План на відм. -0.030. М 1:50 Перетин 3-3, Перетин 4-4	м. Львів, і-т „Укрзахідпроект-реставрація"		
Перев.	Л. Горницька				

План на відм. 3.400



Перетин 1-1



Перетин 3-3



Перетин 2-2



Перетин 4-4



* Збережені п'яти склепінь на ділянці стіни по осі А розчистити. Відмітки п'ят склепінь уточнити по місцю.

• Даний аркуш розглядати разом з аркушами АБ-2,3,11,12.

Управління капітального будівництва міста Львова
Дійсне до виробництва
Головний інженер
«19» V 1999 р.

Зам. інв. N
Підпис
Дата

	75-98-АБ-IV.-02-01		
	Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на площі Ринок у м. Львові (охор. N 326/1)		
	Фрагмент плану в осях 3-4 та А-Б на відм. 3.400. Розгортки по стінах.	Стад.	Аркуш	Аркушів
		Р.К.	16	25
ГАП М. Гайда Архіт. М. Бендина Перев. Л. Горницька	План антресолі на відмітці 3.400. Перетини 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Масштаб 1:50	м. Львів І-т „Укрзахідпроектреставрація“		

ПЛАН НА ВІДМ. 5.200 В ОСЯХ А-Д, 2-3



5
4
Д
Г
А
2
3
1
6
2~2
5.200
2~3
4865
1460
700
1480
3055
3555*
4880
1495
2220
8×250 = 2000
5.200
6.820
880
Влаштування кронштейнів під сходовим маршем на відм. 6.700
Розбірка та влаштування ніші

ПЕРЕТИН 1-1



ПЕРЕТИН 2-2



ПЕРЕТИН 6-6



ПЕРЕТИН 5-5



ПЕРЕТИН 4-4



ПЕРЕТИН 3-3



УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
«19» ...II... 1999 р.

• Розміри, позначені * уточнити в процесі ведення робіт.

75-98-АБ-IV-2-1

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. ЖИТЛОВИЙ БУ
N2 НА ПЛОЩІ РИНОК У М. ЛЬВОВІ (ОХ. N 326/1)

ФРАГМЕНТ ПЛАНУ В ОСЯХ А-Д; 2-3 НА ВІДМ. 5.200. РОЗГОРТКИ ПО СТІНАХ В ПРИМІЩЕННЯХ 2-2; 2-3.

СТАД.	АРКУШ	АРКУШІВ
Р.К.	17	25

ГАП М. ГАЙДА
ВИКОН. М. БЕНДИНА
ПЕРЕВ. Л. ГОРНИЦЬКА

ПЛАН НА ВІДМ. 5.200 В ОСЯХ А-Д; 2-3; РОЗГОРТКИ 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5; 6-6. М-Б 1:50.

М. ЛЬВІВ
І-т „УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ФРАГМЕНТ ПЛАНУ НА ВІДМ. 6.100 В ОСЯХ А-Б, 3-4.



ПЕРЕТИН 1-1



ПЕРЕТИН 3-3



ПЕРЕТИН 2-2



ПЕРЕТИН 4-4



- Розміри, позначені * уточнити в процесі ведення робіт.
- Відмітки збережених п'ят склепінь на ділянці стіни по осі А уточнити по місцю. П'яти розчистити.

• Даний аркуш розглядати разом з аркушами АБ-3, АБ-7.

Управління капітальног[о]
будівництва міста Льво[ва]
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТ[ВА]
Головний інженер
«19» ..Х.. 1999 р.

Зам.інв.N
Підпис Дата

75-98-АБ-IV-2-1

Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на площі Ринок у м. Львові (охор. №326/1)

Фрагмент плану в осях 3-4 та А-Б на відм. 3.400 Розгортки по стінах.

Стад.	Аркуш	Аркушів
Р.К.	18	25

План антресолі на відмітці 6.100. Перетини 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Масштаб 1:50.

м. Львів
і-т „Укрзахідпроектреставрація“

ГАП М.Гайда
Архіт. М.Бендюник
Перев. Л.Горницька



·Приміщення 0~3·
·на відм. ~3.460 м·
·Опорний стовп·

·Вказівки·
- Розміри з * коректуються по місцю.
- Кладку стовпа виконати з лицевої цегли під розшивку зі швом 10мм.
- Базу і капітель стовпа виготовити з каменю вапняку
- Даний аркуш розглядати разом з АБ~1,20

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ДО ВИРОБНИЦТВА

75-98-АБ-IV-2-1			
Пам'ятка архітектури XVIIст. житловий будинок №2 на пл. Ринок в м. Львові /ох.№326/1/			
Приміщення 0~3 на відм. -3.460м.	стадія	аркуш	аркушів
	РК	19	25
·Опорний стовп· План· Перетини· М 1:25· ·Вузол „А"· Вузол „Б"·	Інститут Укрзахідпроектреставрація		

ГАП	М. Гайда
Розробив	Л. Горницька
перевірив	М. Гайда

•Вузол „А"• База стовпа• м 1:10 •Капітель стовпа•



•Вид а-а• м 1:10•



•Вид б-б• м 1:10•



Вказівки:
- •Всі розміри подані в мм•
- •Елементи виконати з каменю вапняку твердих порід•
- •Даний аркуш розглядати разом з АБ-1,19



•Декоративний елемент 3• •м 1:5•

Специфікація б/к елементів•

Марка	Ескіз	площа оброб. поверх.	об'єм вага елем	об'єм вага всіх	кількість
1		1.5992 м²	0.128 281.6 кг/м²	0.256 563.2 кг/м²	2
2		1.5916 м²	0.126 277.2 кг/м²	0.252 554.4 кг/м²	2
3		0.2142 м²	0.0046 101.2 кг/м²	0.019 40.48 кг/м²	4

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
«19» 2 199 р.

75-98-АБ-IV-2-1

Пам'ятка архітектури XVII ст. житловий будинок №2 на пл. Ринок в м. Львові /ох. №326/1/

Приміщення 0-3 на відм. -3.460 м.

стадія	аркуш	аркушів
РК	20	25

ГАП М. Гайда
розробив Л. Горницька
перевірив М. Гайда

Опорний стовп. Білокам'яні елементи стовпа. Специфікація б/к елементів

Інститут Укрзахідпроектреставрація

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №



УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВ
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦ
Головний інженер
«19» ...Х....... 1999р.

•Приміщення О-7 на відм. -3.460 м•

•План склепінь• М 1:25•

•Відтворення фрагменту склепінь в осях 4-3•

Вказівки: Даний аркуш розглядати разом з АБ-

				75-98-АБ-IV-		
				Пам'ятка архітектури XVIIст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок в м. Львові /ох. №326/1/		
				Приміщення О-7 на відм. -3.460 м. Відтворення фрагменту склепінь	етадія	аркуш	аркушів
ГАП	М. Гайда				РК	21	25
розробив	Л. Горницька						
перевірив	М. Гайда			•План склепінь• М 1:25	Інститут „Укрзахідпроектреставрація”		

Вигляд А-А М 1:25



Вигляд В-В М 1:25



Приміщення О-7 на відм. -3.460
Розгортка склепінь в осях 3-4

Вигляд Б-Б М 1:25



Вигляд Г-Г М 1:25



• Вказівки

Даний аркуш розглядати з АБ-1, 21
Всі розміри подані у мм.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
«19» .. X .... 1989 р.

75-98-АБ-IV-2-1

Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок N2 на пл. Ринок у м. Львові (ох. N 326/1).

ГАП	Гайда	Приміщення О-7 на відмітці -3.46	Стадія	Аркуш	Аркушів
Виконав	Поліщук		РК	22	25
Перевір.	Горнишька				

Розгортка склепінь по осях 3-4 та А м 1:25

ін-т «Укрзахідпроектреставрація»

•Вузол „А"• План• м 1:10



•Вузол „Б"• м 1:10•



•Розташування вентиляційних каналів на осі 3 в рівні підвалу і I поверху•



•Перетин 1-1•м 1:10•

		75-98-ЯБ-IV-2-1	
		Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок в м. Львові /ох. №326/1/	
ГАП	М. Гайда	Розташування вентиляційних каналів на осі 3 в рівні підвалу і I поверху	стадія: РК; аркуш: 23; аркушів: 25
виконала	Л. Горницька		
перевірив	М. Гайда	•Вузол „А"• Вузол „Б"• Перетин 1-1• М 1:10•	Інститут Укрзахідпроект-Реставрація

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
«19» 2 1999 р.


мідь
Декорат. накладка 1шт. 20×70×470
Декоративні накладки 2шт 20×70×400
Кроква 130×170
мідь
1000
1600
1300
500
300
а
Б

•Розріз 1~1• м 1:10•

•Головний фасад• м 1:10•

•План а~а• м 1:10•

•План а~а• м 1:5•

•Бічний фасад• м 1:10•

•Розріз 2~2• м 1:10•

•План Б~Б• м 1:10•

Марка поз.	Найменування	Січення		Довжина мм	К-сть шт
		ширина	висота		
1	прогін	100	100	1130	2
2	гор. елем. рами	100	100	450	2
3	затяжка	75	120	1650	2
4	брусок	50	50	450	2
5	брусок	50	50	1750	3
6	брусок	50	50	1650	1
7	стійка	50	50	180	4
8	стійка	Ф60	Ф60	600	1
9	підвіконний карниз	50	50	300	1
10	карниз	120	120	1200 700	2 1
11	кроква	50	50	450	10
12	верт. елем. рами	75	100	300	2

Вказівки: Всі конструкції виконати з деревини шпилькових порід. Покриття дашка і стінок - мідь по обшивці дошками δ = 25 мм.
Даних вікон виготовити 3 штуки
Дани аркуш розглядати з АБ—6,9,10

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
„19" V 1999 р.

Підпис і дата
Взам. інв. №

75~98~АБ~IV~2~1

Пам'ятка архітектури XVII ст. житловий будинок на пл. Ринок №2 в м. Львові (ох. №326/1)

ГАП	М. Гайда
Розробив	Л. Горнищук
Перевір.	М. Гайда

стрихове вікно

Стадія	Аркуш	Аркушів
РК	24	25

•поздовжній розріз 1~1• •фасад• бічний фасад• •розріз 2~2• спец.• план•

Інститут „Укрзахідпроектреставрація"



Схема закладки кутників і місця кріплення дерев'яних карнизних профілів. М 1:100.

Вузол карнизу по осі „II“. М 1:5.

Вид а~а. М 1:5

Фрагмент фасаду кріплень.

Специфікація

1. Дерев'яних шаблонів виготовити – 33 штуки
2. Кутників довжиною 750 мм – 66 штук
3. Кутників довжиною 500 мм – 66 штук
4. Болтів для кріплення шаблону – 132 штуки

Вказівки: Відмітку верху карнизу 15.280 уточнити, вивести на відм. існуючого кам'яного в осях 1~2. Даний аркуш розглядати разом з #5~ та комплектом конструктивних креслень т. IV~01~03 #5~10 Шаблон карнизу див. #5~

Управління капітального будівництва міста Львова
[illegible] до виробництва
Головний інженер
19 р.

75-98-IV-02-02			
Пам'ятка архітектури XVIIст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок в м. Львові			
Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму в осях: 4.-8	стадія	аркуш	аркушів
	РК	25	25
Вузол карнизу по осі „II“	Інститут „Укрзахідпроектреставрація“		

ГАП	М. Гайда	
Розробив	Л. Горницька	
Перевірив	М. Гайда	