22

1234

10

Натурні дослідж...

ДЕРЖБУД УРСР

10

УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРПІ

ЛЬВІВСЬКА МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка арх. ХУП ст. ансамбль Кармелітів в м. Львові. Паспортизація пам"ятки. Том У-а. Матеріали натурного дослідження прилеглих приміщень та костьолу

м. Львів 1978 р.

Кармеліти том 10 частина 1

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ

ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО - РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

НАУКОВО - ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

Замовник : Державний історико - архітектурний заповідник в м. Львові

Шифр 286
Інв. №

ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ХУП ст. КОЛ.КОСТЬОЛ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В м. ЛЬВОВІ

Охоронний номер 374

Частина І

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ПАМ"ЯТКИ

ТОМ ~~У-а~~ X (див. перелік в томі 11)

МАТЕРІАЛИ НАТУРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЛЕГЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА КОСТЬОЛУ.

Головний архітектор І.МОГИТИЧ

Начальник НДРД А.НОВАКІВСЬКИЙ

Начальник НДРВ - І К. ПРИСЯЖНИЙ

м. Львів - 1978 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Дослідження проведені колективом науково - дослідного реставраційного відділу № І Львівської м/о СНРВ майстерні під загальним керівництвом архітектора В. ФЕДЬКІВ

за участю архіт. М. ВЕРЕС

архіт. А. ВОЗНА

технік - архіт. Л. СКОЧНА

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ ТОМУ У - а

I. Пояснювальна записка

2. Матеріали натурних досліджень

3. Фотофіксація

№№ п/п	Назва креслень	Масштаб	Марка
I.	Схема маркування зондажів	I:I00	Д - I
2.	Зондаж № Ви- 33, В - 34	б/м	Д - 2
3.	Зондаж № В - 3I	б/м	Д - 3
4.	Зондаж № В - 63 В - 64	б/м	Д - 4
5.	Зондаж № В - 58 В - 60	б/м	Д - 5
6.	Зондаж № Ф - 55 Ф - 59	б/м	Д - 6
7.	Зондаж № Ф - 6I Ф - 62	б/м	Д - 7

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ВИСНОВКИ З МАТЕРІАЛІВ ОБСТЕЖЕНЬ

В цьому книжк томі подані дослідження костьолу з підвалами та дзвіницями, які проводились на протязі 1975 - 1977 років. Обстеження прилеглих приміщень - північного коридору та захристій див. том У - " Матеріали натурного дослідження прилеглих приміщень ". Завданням обстежень ставилося з"ясувати періоди в будівництві костьолу, зміни, яких він зазнав на протязі часу, щоб отримати вихідні матеріали для проекту реставрації. Місця закладки зондажів та шурфів визначені на підставі історико - архівних джерел, аналізу обмірних креслень та візуальних обстежень.

П і д в а л и

Підвали являють собою периметральну систему кам"яних склепінчастих камер, з"єднаних склепленими коридорами. Під час обстежень підлога камер була засипана сміттям, а в підвалах під захристіями, що використовувались як склад театрального товариства, знаходились диаммоній - фосфат та сульфат - амоній, як в паперових мішках, так і насипом, що може згодом вплинути на стан приміщень.

Наявність цементної підлоги та цементного тиньку на кам"яній кладці свідчить про роботи, проведені в XX столітті. Очевидно, під час цих робіт було закладено більшість виходів з підвалів до костелу. Під підготовкою цементної підлоги решток старої підлоги не знайдено. Очевидно, підвали мали підлогу з натурального мергелю. Вікна підвалів закладені цеглою в повоєнний час.

К о с т е л

При візуальних обстеженнях інтер"єру костелу було спостережено наявність старого живопису на хорах на місці втраченого органу та на пілястрах біля вівтаря. Добре збережені частини старого стінопису було також відкрито за вівтарями в підвіконних нішах. Дальші обстеження виявили наявність первісної графії на всіх доступних поверхнях, яка не співпадала з існуючими розписами. Це докорінно суперечило пануючим уявленням про вартість стінопису пам"ятки.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Спеціальні дослідження розписів були проведені в 1977 році бригадою реставраторів живопису під керівництвом реставратора вищої кваліфікації П.С.Лінинського.

З огляду на наявність малярської декорації та відсутність ришгувань на фасадах можливості зондування костьолу були обмежені. Однак проведені дослідження, як візуальні, так і зондажі дали певні матеріали для використання в дальшій роботі.

1. Два збережені фрагменти підлоги костьолу під втраченими вівтарями обабіч головного. Співставлення з гризайлю на пілястрах, де зображено рококові світильники, дає період XVIII ст.

2. Первісний вхід на гвинтові сходи на дзвінницю та хори від прибудівки.

3. Первісний вихід на хори з гвинтових сходів, що свідчить про пізніше походження дерев"яних сходів.

4. Первісний вхід з профільованим порталом північної нави. На закладці входу кілька різночасових шарів стінопису.

5. Ніша невідомого призначення в північній нави. На закладці ніші також кілька шарів розпису.

6. Вікна в торцях хорів втрачені. На закладці вікон ілюзорні зображення відкритого вікна. Столярка та скоб"янка на зображенні характерним для XVIII ст.

7. Вікна в північній нави замінені з підведенням додаткових цегляних перегородок.

8. Вікна бічних нав зі сторони захристії були значно збільшені розбіркою підвіконної частини, можливо, з метою встановлення вітражів. Знайдено крихти кольорового скла.

9. Закладено вікно над головним вівтарем в зв"язку зі зміною нахилу даху над монастирем.
На закладці існує живопис.

10. Втрачено частину башти гвинтових сходів зі східного фасаду.

11. Змінено форму горищаного вікна на головному фасаді.

12. Накладено чи перекладено верх фронтону.

13. В дзвінницях відзначено межі їх надбудови.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

I4. На горищі було знайдено формовані карнизні цегли, гонт, великоформатну дахівку з зеленою поливою.

I5. На південному фасаді первісна кладка з грубо обтесаних білокам"яних блоків була затерта по швах та білена вапном.

I6. Виявлено сліди прибудівки на південному фасаді.

I7. На північному фасаді знайдено сліди первісних вапняних набілів.

I8. Двері до костьолу зберегли первісний вигляд. Барокові грати в головному вході з іменами Терези та Іосифа не відповідають рисунку прорізу. Можливо, вони перенесені з костьолу монастиря босих кармеліток / Стрітення / після захоплення його австрійською військовою владою. Костел Стрітення мав перше посвячення святим Іосифу та Терезі.


Крім вікон в північній нави, всі вікна мають дрібний поділ, характерний для XVIII ст.

Головний фасад костелу вимагає дальших обстежень після встановлення риштувань.

Склав : К. ПРИСЯЖНИЙ

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



ДЕРЖБУД УРСР · УСИРВУ	НАЧ. НАДР.		А. Нобакшевський	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII ст. ОХМ 374	Стад.	Шифр
ЛЬВІВСЬКІ МОСПЕЦІАЛЬНІ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНІ ВИРОБНИЧІ МАЙСТЕРНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ	НАЧ. НАДР. - І		В. Присяжний	КОЛ. КОСТЬОЛ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ	П	286
	АРХІТЕКТОР		Б. Федорів	МАТЕРІЯЛИ КАПУТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	МАРКА	
				І-ІІ ПОВЕРХ КОСТЮМ - ПЛАН ·	А-1	
				СХЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ	М-16	АЛЬБ.
					1:100	1973


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ЗОНДАЖ № 34

АНСАМБЛЬ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ


Дослідив Федьків Е. Записав Федьків Е. 197



ЗОНДАЖ № 33

АНСАМБЛЬ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ


Дослідив Федьків Е. Записав Федьків Е. 197



ЗОНДАЖ № 34

АНСАМБЛЬ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ

Дослідив Федьків Е. Записав Скочна Л. 197



ПРИМІТКИ:


1. Даний лист розглядати в зразом з фото NN - 7; 8.

Держбуд УРСР-Управління Львівська мко спеціальна науково-реставраційна виробнича майстерня науково-дослідна реставраційна дільниця	Нач. відр - т		Присяжний К.	Пам'ятка архітектури ст. ок.	Стадія П / Марка А-2 / Аркуш
	Архітектор		Федьків В.	кол. костьол Кармелітів в м. Львові	
	Технік-архітектор		Скочна Л.	Матеріали натурних досліджень	
	Перевірив		Присяжний К.	Зокрема: NN 8-33; 8-34	Шифр 286 / Інв. № / Дата 1978


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ЗОНДАЖ		№ 31
КОСТЕЛА КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ		
Дослідив Скочна Л.	Заповнив Скочна Л.	1977



ЗОНДАЖ		№ 31
КОСТЕЛА КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ		
Дослідив Скочна Л.	Заповнив Скочна Л.	197



ПРИМІТКИ

ГЛИБИНИ ЛИСТ РОЗКОПУВАННЯ РИЗОМ. З ФОТО ХН-8,10

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРБУ ЛЬВІВСЬКА МІЖСПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНА	Нач. НДРВ-І		Присяжний К.	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ср. пл.	Стадія	Шифр
	Архітектор		Федунів В.	кол. костьол Кармелітів в м. Львові	П	286
	Техніч.-архітектор		Скочна Л.	Матеріали натурних досліджень	Марка	Інв. №
	Перевірив		Присяжний К.	Зондаж: N: Б.-31	А-3	
					м-б	Дата

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

№ 64

ЗОНДАЖ ШУРФ В ПІДВАЛІ КОСТЕЛУ

КОСТЕЛА КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ

Дослідив Федьків В. Сєвринг І. Заповнив Федьків В. 197




№ 63

ЗОНДАЖ

КОСТЕЛА КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ

Дослідив Федьків В. Заповнив Федьків В. 197



ПРИМІТКИ:

1 ЗОНДАЖІ N-63 РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З ФОТО N-12

ДЕРЖБУД УРСР-УСПРБУ ЛЬВІВСЬКА МІЖ СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ	пом. НДРВ-І Архітектор Техн.-архітектор Перевірив		Присяжний К. Федьків В. Скочна Л. Присяжний К.	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ СЕРЕД. ОХ. кол. костьол Кармелітів в м. Львові. Матеріали натурних досліджень. Зондаж: NN: Б-63; Б-64	Стадія П Марка А-4	Шифр 286 Інв. № Дата 1978


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ЗОНДАЖ № 58

КОСТЕЛ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ


Дослідив: Федькіє В. Заповнив: Федькіє Е. 197



ЗОНДАЖ № 60

КОСТЕЛ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ

Дослідив Федькіє Е. Сварник І. Заповнив Федькіє В 197



ПРИМІТКИ:

1. Зондаж № 60 розглядати разом з зондом № 13

ДЕРЖБУД УРСР-УСПРУ ЛЬВІВСЬКА МІЖОБЛАСНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ	Нач. НДРВ-І	Присяжний К.	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ст. оф.	Стадія П	Шифр 286
	Архітектор	Федьків В.	кол. костьол Кармелітів в м. Львові	Марка Л-5	Інв. №
	Технік-архітектор	Скочна Л.	Матеріали натурних досліджень	м-б	Дата 1973
	Перевірив	Присяжний К.	Зондаж: N N 58, 60		

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ


№ 59

Ансамбль Кармелітів Босих в м. Львові

Дослідив: Федьків В.

Заповнив Скочна Л.І.

197



аркуші

1- рослинний шар ґрунту з уламками цегли, керамічної посуди, кісток, скла

2- темно-бурий глинистий шар з включенням цегли, уламків керамічної посуди, кісток, скла, вугілля

3- б'к плита

4- материк - жовтий глинистий суглинок з включенням ґрунту, цегли, керамічної посуди

висновок

ЗОНДАЖ


№ 55

Ансамбль Кармелітів Босих в м. Львові

Дослідив: Федьків В.

Заповнив Скочна

197



аркуші

1. Насипний вторгловувний шар ґрунту з вмістом перемішаного будівельного матеріалу.

2. Шар тинькування - мало кількості.

3. Основний культурний шар - містить багато цегли, тинь, скла і покриття дна середньої ями.

4. Материкова материкова порода

висновок

ДЕРЖБУД УРСР-УСРІВУ
ЛЬВІВСЬКА МІЖ СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА

Нач. НДРВ-І		К. Присяжний	
Архітектор		В. Федьків	
Техник-архітектор		Л. Скочна	
Перевірив		Присяжний К.	

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ст. ох.

кол. костьол Кармелітів в. м. Львові

Матеріали натурних досліджень

Зондаж: №№ Ф-55; Ф-58

Стадія П

Шифр 284

Інв. №


Формат А-6

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ № 61

КОСТЕЛ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ


Дослідив Федьків Б. Заповнив Берес М 197



ЗОНДАЖ № 62

КОСТЕЛ КАРМЕЛІТІВ БОСИХ В М. ЛЬВОВІ

Дослідив Федьків Б. Заповнив Берес М. 197



ПРИМІТКИ:

1. Даний лист розглядається з фото N 5; 6.

ДЕРЖБУД УРСР-УСПРБУ ЛЬВІВСЬКА МІЖСПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ЛІЛЬНИЦЯ	Нач. НДРВ-І		Присяжний К.	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ст. ок.	Стадія	Шифр
	Архітектор		Федьків Б.	Кол. костел Кармелітів в м. Львові	П	266
	Техніч.-архітектор		Берес М.	Матеріали натурних досліджень	Марка	Інв. №
	Перевірив		Присяжний К.	Зондж: N N: Ф-61; Ф-62	А-7	
					м-б	Дата

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії



uma.lvivcenter.org



Управління
історичних
середовищ

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища



uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org



Управління
історичного
середовища
міської історії
or Urban History

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
міської історії
for Urban History




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center of Urban History



uma.lvivcenter.org

ОПИС ФОТОФІКСАЦІЇ :

Фото № I. Заральний вигляд вікна в процесі досліджень . В цегляній закладці збережена віконна коробка.

Фото № 2. Загальний вигляд вікна в процесі досліджень. Вікно пізнішого періоду, б/к портал втрачений, чітко видно цегляну докладку по всьому габариту вікна.

Фото №№ 3,4. Загальний вигляд вікон північного фасаду монастиря.

Фото № 5 / зондаж № 62 /. Загальний вигляд вікна в процесі досліджень. В правому верхньому кутку видно лучкову цегляну перемичку та під нею лучковий верх блоку обрамлення.

Фото № 6 / зондаж № 6I / загальний вигляд вікна. Лівий верхній кут - видно прямокутну б/к перемичку над нею лучкова цегляна перемичка.

Фото №№ 8,7 / зондаж №№ 34,33 /. Два типи збереженої первісної підлоги в костелі під втраченими вівтарями.

Фото №№ 9,I0. / зондаж № 3I /. Шурф біля головного вівтаря в костьолі.

Фото № II фрагмент менси

Фото № I2 / зондаж № 63 /. Закладка ніші в костьолу.

Фото № I3 / зондаж № 60 /. Шурф в приміщенні " Г ".

Фото № I4 Фрагмент живопису в періоді дослідження.

Фото №№ I5-20. Фурнітура столярки в костьолі.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org