7

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архітектури XVII ст.
житловий будинок на пл.Ринок,2
в м.Львові.
Натурні обстеження.
Том I-2 Фіксація зондажів та
шурфів.
198 р
м.Львів-1984р.

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища

кої історії
rban History



uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР — УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО— РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ

«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Замовник: Державний історико-архітектурний заповідник м.Львова.

Шифр 84-16 Р-о І-2

Пам"ятка архітектури ХУП ст. житловий будинок на пл.Ринок 2 в м. Львові.

Ох. № 324.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

НАТУРНІ ОБСТЕЖЕННЯ

ТОМ І-2

ФІКСАЦІЯ ЗОНДАЖІВ ТА ШУРФІВ.

Начальник Львівської КАРМ І.Могитич

Гол.арх. КАРМ Н.Ковальчин

Головний архітектор проекту Н.Кушнір

Керівник групи Г.Новаківська

Львів—1984 р.

№ 55. Львів. Зам. 3426—5000. 1982 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Документація тому опрацьована колективом архітектурно-реставраційної групи № І АРБ-І Львівської КАРМ інституту "Укрпроектреставрація" під загальним керівництвом керівника АРГ-І Г.Новаківської в складі :

Ведучий архітектор	Л.Лещинський
Архітектор	І.Максимюк
Архітектор	А.Уніят

uma.lvivcenter.org

ПЕРЕЛІК ВИПУЩЕНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

I. Архітектурно-археологічні обміри сходової клітки.
Обміри розкритих елементів — Том I-I.

2. Натурні дослідження — Том I-2.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


ЗМІСТ ТОМУ.

1. Схема нумерації зондажів та шурфів.
2. Фіксація зондажів та шурфів.
3. Фотофіксація.
4. Анотація до фотофіксації.


uma.lvivcenter.org

I-й поверх


Схема нумерації зондажів та шурфів



II поверх



III поверх



ПРИМІТКИ:

1. літерами умовно позначені приміщення будинку
2. (103) — номер зондажа
   — перша цифра – номер поверху
   — наступні – номер зондажу на поверсі
3. III-3 — номер шурфа

Управління охорони історичного середовища

		84-16 Р-О 1-2		
Вик. КАРК Могилін І.Г.		м. Львів пл. Ринок № 2		
Гол. арх. КАРК Кавалішин		натурні обстеження зондажі, шурфи	стадія	аркуш	аркушів
Гол. інж. пр. Коцюмбін О.			НД	1	56
Кер. групи Кавріловська					
Перевірив Новіковська					
Виконавець Панасюк		схема нумерації зонд та шурфів	Державний НДІ Українпроектреставрація Львівська філія		


uma.lvivcenter.org

дверний отвір з проїзду до кухні

Заповнив Максимюк І.

а, Б, В, Г

197



аргументи Наявність 2х бічних блоків обрамлення. Розрубана стіна над отвором і новостворена перемичка з цегли, відмінної від ц. осн. кладки.

висновок Дверний отвір з Б-К обрамленням. Верхній блок відсутній в звязку з підняттям отвору і заміненний цегляною перемичкою

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ пл. Ринок N 2 1-й поверх


№ 103

а, б, в, г

197

АРОЧНИЙ ОТВІР МІЖ ПРОЇЗДОМ І ПОДВІР'ЯМ

Заповнив Максимюк І.



аргументи різниця цеглі і розчинів

висновок Автентичний отвір завершений у вигл. арок ① і ②, ③ – розрубана п'ята циліндр. склепіння під ганок
④ – арка під новий ганок
⑤ – новостворена арка
⑥ – закладка

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org


4

ЗОНДАЖ пл. Ринок № 2 1-й поверх

ОТВІР ніж проїздом і подвір'ям.

Заповнив Максимюк І.

а, б, 1984



аргументи різниця цегли і розчинів

висновок
1, 2 – автентичні арки
3 – добудована арка
4 – арка над зменшеним отв.
5 – закладка отвору

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ пл. Ринок № 2 6-й поверх


фрагмент вікна і отвору між проїздом і подвір'ям.

№ 6

А, Б, В

Заповнив Максимюк І.

197



аргументи відсутність перев'язки, різниця в цеглі

висновок ① - Б-К обрамлення віконного отвору

② - закладка в.о. цеглою

③ - Б.К відкос

④ - закладка

Управління охорони історичного середовища


uma.lvivcenter.org

фрагмент вікна


А

Заповнив Максинюк

1984



Управління охорони історичного середовища



аргументи Відсутність перев'язки, різниця цегли і розчинів

висновок Докладка віконного відкосу, докладка підвіконного простінку

Ін. Львів. Зам. 2558—10 000. 1978 р.

uma.lvivcenter.org

Забава


Будинок пл. Ринок № 2 І й поверх

Фрагмент стіни

А, Б, В

Заповнив Максимюк І.В.

1984



Управління охорони історичного середовища
Центр міського розвитку
Center for Urban Development

отв. дим. кан.

А

300

700

300

300

Б-К БЛОК

400

400

340

дер. пробки

Б-К БЛОК

810

В

Б

рівень підл.

аргументи Наявн. цегл. перемички із зрубаним лицем. Закладка відрізняється від осн. кладки. Наявн. дим. каналу. Б-К. БЛОКИ З ОБОХ БОКІВ від отв.

висновок Камінна ніша, закладена цеглою

uma.lvivcenter.org


11. Львів. Зам. 2553—10 000. 1978 р.

№ 201

а, б, в, г

міжвіконний простінок

Заповнив Максимюк І. 1984



Управління охорони історичного середовища

аргументи Наявність всередині кладки простінка Б-К тівколони з інкрустацією.

висновок Міжвіконні простінки зі сторони вул. Ставропігійської декоровані Б-К тівколонами з інкрустацією.


Друк. ТУ № 11 Львів Зам. 2588—10.000 1978 р.

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ пл. Ринок №2 II й поверх №202

фрагмент стіни

Заповнив Уніят А. 1984



пл. Ринок

аргументи Відсутність перев'язки, різниця цегли і розчинів, наявність потинькованого відкосу.

висновок Закладна віконного отвору


Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Зображує пл. Ринок № 2 II й поверх

кутовий простінок

Зоповнив Максимюк І.



аргументи Б-к колони з інкрустацією
Б-к відкосу над вікном в закладці

висновок Наявність кутового облицювання стін у вигляді канелюрних півколон інкрустованих алебастроном, та верхнього відкосу вікна з тією ж інкрустацією

Друк. ТУ № 11. Львів. Зам. 2568—10 000. 1978 р.

uma.lvivcenter.org


Ринок N 2 — поверх

міжвіконний простінок

Заповнив Максимюк І.

а₁Б₁В₁ I

1984



Управління охорони історичного середовища

аргументи: Наявність всередині кладки простінка б-к колони з інкрустацією

висновок: Наявність облицювання міжвіконного простінку у вигляді півколони з б/к з інкрустацією. Стовпчик під колоною на висоту 103 см викладений з цегли з відкосами.


Друк. ТзОВ № 11. Львів. Зам. 2556—1 000. 1978 р.


uma.lvivcenter.org

міжвіконний простінок

Заповнив Уніат А.П.

1984






аргументи: Білокам'яна плита товщиною 9 см і над нею б-к. валик товщиною 6 см

висновок: База міжвіконної півколони


Управління охорони історичного середовища
Центр розвитку історичних міст / Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

11 - Львів. Зам. 2658—10 000. 1978 р.

	Фрагмент віконного простінку	а,■
	Заповнив Максимюк І.В.	1934



Управління охорони історичного середовища



аргументи	висновок
Б-к півколона з інкрустацією в закладці	Облицювання крайнього простінку Б-К півколоною з інкрустацією

Друк. ТУ № 11, Львів. Зам. 2553—10 000. 1978 р.

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ пл. Ринок № 2 II поверх


№ 208


фрагмент граничної стіни

а, б

Заповнив Максинюк І.

1984






аргументи різниця в цеглі осн. кладки і закладки; відсутність перев'язки; завернення тильну вглибину стін.


висновок Отвір в граничній стіні, закладений цеглою

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Зондаж пл. Ринок № 2 IIй поверх	№ 209
фрагмент граничної стіни	а, б, в, г
Заповнив Уніят А.А.	1984






аргументи	висновок
Гранична стіна викладена з бутового каменю. Отвір неправильної форми 210×82 см закладений в одну цеглу з обох сторін стіни, посередині засипка.	Наявність прорубаного отвору в граничній стіні, закладеного цеглою. Можливо, прохід був обудований деревом.

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ пл. Ринок № 2 II поверх | № 210

фрагмент стіни | а, б, в

Заповнив Максинюк | 1984



ПЛАН

аргументи Наявність цегляної перемички над отвором; різниця між цеглою осн. кладки і закладки; відноси з потиньнуванням

висновок автентичний дверний отвір закладений цеглою 30×15×6,5см.

Управління охорони історичного середовища


uma.lvivcenter.org

фрагмент стіни

Заповнив Максимюк І.

а₁б

1984



аргументи


Висновок

Дверний отвір заклад-ений цеглою

Управління охорони історичного середовища

Зам. 2658—10 000. 1978 р.

uma.lvivcenter.org



аргументи Різниця цегли осн. кладки і докладки


висновок Існуючий міжвіконний простінок ширший від автентичного на 36см. за рахунок докладки з обох боків по 18 см.

uma.lvivcenter.org


Фрагмент ніші

Зголовник Уніат А.А


1984



вх. Ринок



рівень підл.



аргументи Відсутність перев'язки; різниця цегли і розчинів по обидві сторони шва


висновок Докладка ніші


Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Деталь вікна

Заповнив Уніят А.А. 1984





аргументи: Чверть в білокам'яному обрамленні свідчить про місце автентичної коробки.

висновок: Існуюча віконна коробка не є автентичною

Управління охорони історичного середовища

№ 11. Львів. Зам. 2558—10 000. 1978 р.

uma.lvivcenter.org

Вікно

Заповнив Максимюк

а, Б в, Г, [redacted]

1984



аргументи Наявність віконних відкосів з поналюванням та в.к чверттю в глибині. Докладка на 0,5 цегли на 27 см. з кожного боку
Відсутність перев'язки ніж осн. кладкою, докладкою і закладкою, різниця розмірів цегли

висновок автентичне вікно з поналюванними відкосами і в-к обрамленням в сторону подвір'я
Зменшення ширини в.о. з інтер'єру за рахунок відкосів
Закладка в.о.

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org


Львів. Зам. 2558—10 000. 1978 р.

ЯРТМ

ніші в стіні

Заповнив Максимюк І.

1984



аргументи ①. відсутність перевязки, різниця цегли і розчинів, перемичка; завернення тиньку вглибину ніші; ②. порубана цегла; закіпченість цегли під окапон ③. порубана бічна стінка ніші

висновок Ніша в стіні, закладена цеглою. ① Слід від камінного окапа. ② Новостворена ніша в примикаючій стіні. ③

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org


Львів. Зам. 2554—10 000. 1978 р.

ЯРМ

Фрагмент стіни

Заповнив Уніят А.А.

1984



Управління охорони історичного середовища

аргументи відсутність перев'язки / різниця цегли

висновок Закладка ніші (отвору)


uma.lvivcenter.org


Львів. Зам. 2558—10 000. 1978 р.

Фрагмент стіни

Заповнив Уніат А.

1984






аргументи Відсутність перев'язки. Різниця розчинів арки і кладки

висновок Фрагмент арочного отвору

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
uma.lvivcenter.org

Золовнив Максимюк І. 1934



аргументи Розрубана стінка димового каналу. В розрубаному отворі над підлогою викладена арочка; отвір наново закладений цеглою


висновок простінок між вікнами виконує функцію димового каналу. На рівні підлоги зроблено отвір для прочистки д/к 25×22 см

Управління охорони історичного середовища
Центральний офіс Державної історичної охорони

uma.lvivcenter.org

Заповнив Максимюк

1984



аргументи Півциркульна арка на всю стіну; різниця кладки над аркою і під нею; закладна прямокутного дв. отвору із збереженим потинькуванням відкосів.

висновок Наявність півциркульного отвору в стіні між двома кімнатами (1-й період)
Закладка отвору з влаштуванням прямокутного (2-й період)
Закладка прямокутного дв. отвору наглухо (сучасний стан)


Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Фрагмент ніші та дверного отвору

Заповнив Уніат А.А.

1984




Аргументи Відсутність перев'язки, різниця цегли і розчинів


Висновок Докладка дверного відкосу, закладка отвору під піч

uma.lvivcenter.org

Фрагмент порталу і ніша

Заповнив Максимюк І.





аргументи відсутність перев'язки; різниця цегли; тинькування на внутрішніх стінках ніші


висновок Ніша в стіні закладена цеглою


uma.lvivcenter.org

Львів. Зам. 2653—19 000. 1978 р.

Ніша стіни і фрагмент дв. порталу

Заповнив Уніят А. 1984





ПЛАН

аргументи Б-к. портал під тинь-ком


висновок Наявність Б/к порталу в дверях із стесаним сандриком

uma.lvivcenter.org

. Львів. Зам. 2653—10 000. 1978 р.

Дверний отвір

Заповнив Уніат А.А. 1984



аргументи Дверна перемичка, коробка під тиньком.


висновок Дверний отвір із збережною коробкою закладений цеглою і потинькований

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Заповнив Максимюк

А, Б
1984



аргументи Наявн. перемички, відсутність перев'язки, різниця цегли і розчинів.


висновок Отвір в стіні між двома кімн. закладений цеглою


uma.lvivcenter.org

Фрагмент дверного отвору

Заповнив Уніат А.А

1984





49

рівень підл.

аргументи

Відсутність перев'язки; різниця цегли і розчину по обидві сторони шва

висновок


Докладка дверного отвору


Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Заповнив Максимюк І. В.

А Б
1982





аргументи Цегла закладки відрізняється від цегли основної кладки по розмі-ру і по кольору. Наявність цегл. перемички над [redacted] обрамленням

висновок Камін з Б-К обрамленням, закладений цеглою


Управління охорони історичного середовища

Львів. Дзм 2563—10 000. 1978 р.


uma.lvivcenter.org

ВІКОННИЙ ПРОСТІНОК

Заповнив Максимюк І. 1984



Управління охорони історичного середовища



аргументи відсутність перев'язки, різниця цегли, різниця розчинів.


висновок Докладка віконного відкосу


uma.lvivcenter.org


Міжвіконний простінок

Заповнив Максимюк І

1984







Аргументи: відсутність перев'язки, різниця цегли; завернення тиньку у внутрішній відкос під закладку

Висновок: Докладка віконного відкосу


Управління охорони історичного середовища


uma.lvivcenter.org

Камін.

Золовників Максимюк І.

а, о, 6, 1984





аргументи Клиновидна перемичка над отвором, відсутність перев'язки, різниця цегли і розчинів, орубаний сандрик, гіпсова підмазка сандрика

висновок Камін із сандриком з цегли і гіпсовим профілюванням, закладений неглою

Львів Зам. 2558—10 000 1975 р.


uma.lvivcenter.org


фрагмент ніші

Заповнив Максинюк І.В.

а, б, в

1984






аргументи відсутність перев'язки; різниця цегли і розчинів

висновок Докладна ніші

Управління охорони історичного середовища
Львівський історичний центр
uma.lvivcenter.org

віконний отвір

Заповнив Максимюк І. 1984



аргументи

Висновок Обрамлення вікна б-ж півколомани. Перемичка над вікном — цегляна арочна


Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org


дверний отвір

Заповнив Максимюк І. В.

А, Б

1984





Управління охорони історичного середовища

аргументи Відсутність перев'язки, різниця цегли і розчинів; перемичка з цегли; завернення тиньку вглибину отвору

висновок Дверний отвір між кімн. закладений цеглою і перенесений

uma.lvivcenter.org


№ 11. Львів. Зам. 2558—10 000. 1978 р.


фрагмент стіни

Заповнив Максимюк І. В.

а, р

1981






Управління охорони історичного середовища

Фрагмент стіни, що містить отвір, який, ймовірно, був прорублений пізніше. Про це свідчить відсутність перев'язки, відсутність перемички над отвором, порубана цегла на бічних стінках.

Висновок: Отвір в стіні прорубаний і закладений пізніше


uma.lvivcenter.org


Заповнив Максимюк І. 1984



Управління охорони історичного середовища

ВИД Б-Б





аргументи

висновок Вузол опирання балкованої стелі на стіну


Друк. ТЗ № 11. Львів. Зам. 2568—10 000. 1978 р.

1


uma.lvivcenter.org

Шурф в підлозі.

Заповнив Дмбіцький І. 1984



РОЗРІЗ



аргументи


висновок


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Друк. ТУ № 11 Львів. Зам. 2553—10 000. 1973 р.

uma.lvivcenter.org

Заповнив Амбіцький І. 1984





аргументи


висновок

Управління охорони історичного середовища
Center for Urban History

Друк. ТУ № 11. Львів. Зам. 2558—10 000 1978 р.

uma.lvivcenter.org

Заповнив Максимюк І. В. 1984



аргументи відсутність докладки відкосів, ідентичне помальовання простінків і відкосів


висновок Існуючі віконні відкоси є автентичними, столярка — нова

Управління охорони історичного середовища


uma.lvivcenter.org

11. Львів. Зам. 2558—10 000. 1973 р.

Заповнив Максимюк І. В. 1984



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




аргументи Відсутність перев'язки, наявн. цегл. перемички; різн. цегли і розчинів.


висновок Дверний отвір закладений цеглою повторного використання різних розмірів; збоку прорубаний дим. канал.

uma.lvivcenter.org

Заповнив Максимюк І.В. 1984



пл. Ринок



аргументи Невідповідність між верхнім бакон і бічними


висновок Отвір в стіні між кімнатами з к. блоків повторного використання, закладений цеглою

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Друк. ТЗ № 41. Львів. Зам. 2558—10 000. 1978 р.

uma.lvivcenter.org

Заповнив Максимюк І. В. А, Б 1984



аргументи Відсутність перезв'язки, завершення автентичного тинькування вглибину ніші.


висновок Закладка ніші


Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Заповнив Максимюк І.В.

А, Б

1984





аргументи Відсутність перев'язки; наявність перемички;

висновок Ніша, вирубана в стіні, закладена цеглою.


Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

ніша в стіні

Заповнив Максимюк І. В.

1984





аргументи Відсутність перев'язки, Закриття автентичного тиньку вглибину ніші

висновок Закладка ніші в стіні

uma.lvivcenter.org

Заповнив Максимюк І.В. 1984






аргументи

висновок

Дверний отвір зміненний по габаритах.

Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Заповнив Максимюк І. В. 1984



Управління охорони історичного середовища

аргументи Відсутність перев'язки


висновок Закладка пічного отвору в стіні

Зам. 2583—10 000. 1978 р.

uma.lvivcenter.org

Максимюк І.В. 1984





Управління охорони історичного середовища


аргументи відсутність перев'язки, різниця цегли і розчинів.


висновок Докладка віконних відкосів.

а. Зам. 2558—10 000. 1973 р.

uma.lvivcenter.org

Максимюк І.В. 1984





Управління охорони історичного середовища

аргументи Відсутність перев'язки; різниця цегли і розчинів; наявність перемички

висновок Ніша в стіні, закладена цеглою

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Lviv City Municipal Institution "Lviv Center for Urban History"
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



3

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



6

uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



11

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

12



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



14

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



20

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

21



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

22



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

25



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

26



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

27



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Міської історії
Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

33



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

34



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

35



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

38



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

39




uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міського розвитку
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org




Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

45



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

47



uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

48



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

51



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

54



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

56



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



57

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

58



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

59



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

62



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org




Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Цифровий архів Львівської обласної військової адміністрації

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



170

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



72

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



74

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

АНОТАЦІЯ ДО ФОТОФІКСАЦІЇ :

I. Загальний вигляд внутрішнього дворику будинку.

2,3 Фрагмент примикання підпружної арки галереї до арки брами будинку. Арка брами закладена і зменшена в габаритах / зондажі № I03, I04 /.

4,5 Білокам"яне віконне обрамлення зі світликом. Проріз вікна і світлика закладений цеглою.

6. Вікно, що виходить з світлиці першого поверху будинку на внутрішній дворик, закладене. Білокам"яне обрамлення зберекене, частково перекрите дашком над входом в підвал.

7. Вікно світлиці другого поверху, що виходить на дворову галерею, закладене, зберекене білокам"яне віконне обрамлення.

8. Галерея внутрішнього дворику будинку і фасадна стіна третього поверху бічної офіцини. Віконного або дверного прорізу не віднайдено. Виведено ревізію комину на фасад.

9. Приміщення " Г ". В поперечній стіні виявлено закладений дверний проріз.

I0. Приміщення " Д ". В поперечній стіні виявлено закладений дверний проріз.

II. Приміщення " Е ". Бічна в"їздова брама. В поперечній стіні виявлено частково зберекене білокам"яне обрамлення дверного прорізу.

I2. Приміщення " Е ". В поперечній стіні закладений арочний проріз

I3. Приміщення " Є ". Примикає до бічної в"їздової брами, перекрито хрестовими склепіннями з розпалубками. Два автентичні вікна виходять на вул. Ставропігійську.

I4. Приміщення " Є ". Зондажем виявлено закладений дверний проріз.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

15. Приміщення " Є ". Зондажем виявлено, що відкос віконної ніші автентичний.

16. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Одне з вікон, що виходить на пл. Ринок. Стан до обстеження.

17. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Зондажем виявлено крайню білокам"яну колону віконної ніші. Колона інкрустована чорним алебастром / зондаж № 207 /.

18. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Зондажем виявлено закладку віконної ніші і докладку відкосу вікна, що виходять на вул. Ставропігійську.

19. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Закладені віконні ніші вікон, що виходять на вул. Ставропігійську.

20. Приміщення " Й ". Зондажем виявлено білокам"яну міжвіконну колону, інкрустовану чорним алебастром. / Зондаж № 205,206 /.

21. Приміщення " Й ". В світлиці другого поверху розібрані перегородки. Зондажами виявлені змінені габарити віконних ніш.

22. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Зондажем виявлено закладену нішу дверного прорізу.

23,24, 25 Приміщення " Й ". Зондажем виявлено кутову колону віконних ніш. Арочна перемичка продубльована під час реконструкції віконної ніші - зменшення її габаритів.
На білокам"яну колону опирається автентична арочна перемичка, декорована білокам"яними пластинами / зондаж № 203 /.

26. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Ніші в гранічній стіні будинку / зондажі 208,209 /.

27. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Вікно, що виходить на вул. Ставропігійську. Змінено габарити віконної ніші,

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

закладено арочну перемичку над нею.

28. Приміщення " К ". Місце розташування порталу входу в світлицю. Зазнало значних змін і реконструкцій, внаслідок чого знаходиться в аварійному стані.

29. Приміщення " Л ". Сходова клітка будинку. Чітко простежуються збережені білокам"яні сходини, поверх яких накладено цеглу і влаштовано дерев"яні сходи.

30. Приміщення " Л ". Зондажем виявлено, що стіна встановлена під час зменшення габаритів холу сходової клітки. Необхідно її усунути для відтворення простору холу.

31. Приміщення " М ". Хол сходової клітки, віконні ніші зменшені в габаритах, арочне завершення закладене.

32. Приміщення " М ". Хол сходової клітки, після виконання зондажа виявлено закладений дверний проріз разом з дверним полотном.

33. Приміщення " Н ". " Ізба тильна " другого поверху, розібрано перегородки. Існуючий вхід - прорубаний, двері старого входу закладені.

34. Приміщення " Н ". Після розбірки перегородок повністю розкрилися три вікна, ніші яких обрамлені білокам"яними колонами і арками.

35. Приміщення " Н ". Вікно, що виходить у внутрішній дворик, закладене. Двері, що ведуть до переходу на галерею, - пробиті.

36. Приміщення " Н ". Фрагмент розкриття дверної ніші, змінені її габарити.

37. Приміщення " Н ". Дверний проріз в сторону сходової клітки - пробитий.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

38. Приміщення " Н ". Фрагмент вікна " ізби тильної ". Зондажем встановлено, що існуюче віконне заповнення знаходиться не в автентичному місці.
Чверть в білокам"яному обрамленні для встановлення віконного заповнення - затинькована.

39. Приміщення " П ". Загальний вигляд.

40. Приміщення " П ". Ніша для печі, утворена внаслідок закладки стінної ніші раніщого походження.

41. Приміщення " П ". Габарити віконної ніші змінені. Відкоси докладені, арочне завершення закладені.

42. Приміщення " П ". Зондажем виявлено закладену нішу в стіні.

43. Приміщення " П ". В поперечній стіні відкрито розвантажувальну арочну перемичку.

44,45 Приміщення " Р ". В поперечній стіні відкрито розвантажувальну арочну перемичку / зондаж № 223 /.

46. Приміщення " Р ". В поздовжній стіні, відкрито комин з отвором для ревізії.

47. Приміщення " Р ". В балочному перекритті заригльовано отвір. Його функціональне призначення не визначене.

48.49 Приміщення " Р ". В попередній стіні відкрито частково закладену дверну нішу. Пічна двостороння ніша викладена пізніше / зондаж № 224 /.

50. Приміщення " С ". В поперечній стіні виявлено білокам"яний дверний портал, частково понищений. Ніша, що знаходиться праворуч від порталу автентична. Ніша для печі, що знаходиться ліворуч - прорубана / зондаж № 225,226 /.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

51. Приміщення " С ". В повздовжній стіні, що виходить на внутрішній дворик, виявлено закладені дві ніші. В пізніших часах на місці закладеної ніші знаходився камін,, від окалу якого зберігся слід.

52. Приміщення " С ". Відкрите білокам"яне обрамлення дверей. Частково порубаний верхній блок, зрубаний верхній фриз.

53. Приміщення " С ". Зондажем виявлено закладений дверний проріз / зондаж 228 /.

54. Приміщення " Т ". Вікна в сторону вул.Ставропігійської обрамлені білокам"яними колонами. Арочне завершення збережене.

55,56 Приміщення " Т ". В поперечній стіні виявлено закладений дверний проріз, закладку розібрано. Виявлено барокові двері навішені на дерев"яну коробку з бруса.

57,58 Приміщення " Т ". Після виконання зондажів виявлено декор на колонах, чверті в білокам"яних обрамленнях вікон, для встановлення віконного заповнення.

59. Приміщення " Х ". Приміщення, в якому проектується нова сходова клітка. Розібрані перекриття.

60. Приміщення " У ". Зондажем виявлено білокам"яне обрамлення каміну.

61. Приміщення проектованої сходової клітки. Виконане нове перекриття по балках " ОБТ " між горищем і об"ємом сходової клітки.

62. Приміщення " Ф ". Загальний вигляд кімнати після розбірки перегородок. Арочні завершення віконних ніш - закладені і затинькувані.

63. Приміщення " Ф ". Відкоси віконних ніш автентичні, чверть в білокам"яному обрамленні для встановлення віконного заповнення затинькована.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

64. Приміщення " Ф ". Шурф в підлозі відкрив конструкцію підлоги. Лаги існуючої підлоги лежать на автентичних дерев"яних балках перекриття. Між ними засипка, що лежить на дошках підшивки між балками.

65. Приміщення " Ц ". Над приміщенням " ізби тильної " виконано нове перекриття по балках " ОБТ ".

66. Приміщення " Ч ". Двері в поперечній стіні, що ведуть до " ізби тильної ". Поряд ніша для встановлення печі.

67. Приміщення " Ч ". Зондажем виявлено закладений дверний проріз. Білокам"яне обрамлення виконано з блоків повторного використання.

68. Приміщення " Ч ". Шурф в підлозі виявив збережене балочне перекриття. Між балками збережена дошка підшивки.

69. Приміщення " Ш ". В бічній стіні, що межує з галереєю виявлено закладені дві ніші.

70. Приміщення " Ш ". В поперечній стіні виявлено закладений дверний проріз.

71. Приміщення " Ш ". Над приміщенням другого поверху під час ведення капітального ремонту розібрано автентичне перекриття з дерев"яних балок.

72. Приміщення " Ш ". Над приміщенням встановлене нове перекриття по балках " ОБГ ".

73. Приміщення " Ш " в підлозі відкрив вузол примикання балок перекриття до дошок підшивки.

74. Фрагмент білокам"яної стирчини втраченого атикового завершення будинку.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

АНОТАЦІЯ ДО ФОТОФІКСАЦІЇ :

I. Загальний вигляд внутрішнього дворику будинку.

2,3 Фрагмент примикання підпружної арки галереї до арки брами будинку. Арка брами закладена і зменшена в габаритах / зондажі № I03, I04 /.

4,5 Білокам"яне віконне обрамлення зі світликом. Проріз вікна і світлика закладений цеглою.

6. Вікно, що виходить з світлиці першого поверху будинку на внутрішній дворик, закладене. Білокам"яне обрамлення збережене, частково перекрите дашком над входом в підвал.

7. Вікно світлиці другого поверху, що виходить на дворову галерею, закладене, збережене білокам"яне віконне обрамлення.

8. Галерея внутрішнього дворику будинку і фасадна стіна третього поверху бічної офіцини. Віконного або дверного прорізу не віднайдено. Виведено ревізію комину на фасад.

9. Приміщення " Г ". В поперечній стіні виявлено закладений дверний проріз.

I0. Приміщення " Д ". В поперечній стіні виявлено закладений дверний проріз.

II. Приміщення " Е ". Бічна в"їздова брама. В поперечній стіні виявлено частково збережене білокам"яне обрамлення дверного прорізу.

I2. Приміщення " Е ". В поперечній стіні закладений арочний проріз

I3. Приміщення " Є ". Примикає до бічної в"їздової брами, перекрито хрестовими склепіннями з розпалубками. Два автентичні вікна виходять на вул. Ставропігійську.

I4. Приміщення " Є ". Зондажем виявлено закладений дверний проріз.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

15. Приміщення " Є ". Зондажем виявлено, що відкос віконної ніші автентичний.

16. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Одне з вікон, що виходить на пл. Ринок. Стан до обстеження.

17. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Зондажем виявлено крайню білокам"яну колону віконної ніші. Колона інкрустована чорним алебастром / зондаж № 207 /.

18. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Зондажем виявлено закладку віконної ніші і докладку відкосу вікна, що виходять на вул.Ставропігійську.

19. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Закладені віконні ніші вікон, що виходять на вул. Ставропігійську.

20. Приміщення " Й ". Зондажем виявлено білокам"яну міжвіконну колону, інкрустовану чорним алебастром / Зондаж № 205,206 /.

21. Приміщення " Й ". В світлиці другого поверху розібрані перегородки. Зондажами виявлені змінені габарити віконних ніш.

22. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Зондажем виявлено закладену нішу дверного прорізу.

23,24, 25 Приміщення " Й ". Зондажем виявлено кутову колону віконних ніш. Арочна перемичка продубльована під час реконструкції віконної ніші - зменшення її габаритів.
На білокам"яну колону опирається автентична арочна перемичка, декорована білокам"яними пластинами / зондаж № 203 /.

26. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Ніші в граничній стіні будинку / зондажі 208,209 /.

27. Приміщення " Й ". Світлиця другого поверху. Вікно, що виходить на вул.Ставропігійську. Змінено габарити віконної ніші,

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

закладено арочну перемичку над нею.

28. Приміщення " К ". Місце розташування порталу входу в світлицю. Зазнало значних змін і реконструкцій, внаслідок чого знаходиться в аварійному стані.

29. Приміщення " Л ". Сходова клітка будинку. Чітко простежуються збережені білокам"яні сходини, поверх яких накладено цеглу і влаштовано дерев"яні сходи.

30. Приміщення " Л ". Зондажем виявлено, що стіна встановлена під час зменшення габаритів холу сходової клітки. Необхідно її усунути для відтворення простору холу.

31. Приміщення " М ". Хол сходової клітки, віконні ніші зменшені в габаритах, арочне завершення закладене.

32. Приміщення " М ". Хол сходової клітки, після виконання зондажа виявлено закладений дверний проріз разом з дверним полотном.

33. Приміщення " Н ". " Ізба тильна " другого поверху, розібрано перегородки. Існуючий вхід - прорубаний, двері старого входу закладені.

34. Приміщення " Н ". Після розбірки перегородок повністю розкрилися три вікна, ніші яких обрамлені білокам"яними колонами і арками.

35. Приміщення " Н ". Вікно, що виходить у внутрішній дворик, закладене. Двері, що ведуть до переходу на галерею, - пробиті.

36. Приміщення " Н ". Фрагмент розкриття дверної ніші, змінені її габарити.

37. Приміщення " Н ". Дверний проріз в сторону сходової клітки - пробитий.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міськоісторії Center for Urban History

38. Приміщення " Н ". Фрагмент вікна " ізби тильної ". Зондажем встановлено; що існуюче віконне заповнення знаходиться не в автентичному місці.
Чверть з білокам"яному обрамленні для встановлення віконного заповнення - затинькована.

39. Приміщення " П ". Загальний вигляд.

40. Приміщення " П ". Ніша для печі, утворена внаслідок закладки стінної ніші раніщого походження.

41. Приміщення " П ". Габарити віконної ніші змінені. Відкоси докладені, арочне завершення закладені.

42. Приміщення " П ". Зондажем виявлено закладену нішу в стіні.

43. Приміщення " П ". В поперечній стіні відкрито розвантажувальну арочну перемичку.

44,45 Приміщення " Р ". В поперечній стіні відкрито розвантажувальну арочну перемичку / зондаж № 223 /.

46. Приміщення " Р ". В поздовжній стіні, відкрито комин з отвором для ревізії.

47. Приміщення " Р ". В балочному перекритті заригльовано отвір. Його функціональне призначення не визначене.

48.49 Приміщення " Р ". В попередній стіні відкрито частково закладену дверну нішу. Пічна двостороння ніша викладена пізніше / зондаж № 224 /.

50. Приміщення " С ". В поперечній стіні виявлено білокам"яний дверний портал, частково понищений. Ніша, що знаходиться праворуч від порталу автентична. Ніша для печі, що знаходиться ліворуч - прорубана / зондаж № 225,226 /.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

51. Приміщення " С ". В повздовжній стіні, що виходить на внутрішній дворик, виявлено закладені дві ніші. В пізніших часах на місці закладеної ніші знаходився камін,, від окалу якого зберігся слід.

52. Приміщення " С ". Відкрите білокам"яне обрамлення дверей. Частково порубаний верхній блок, зрубаний верхній фриз.

53. Приміщення " С ". Зондажем виявлено закладений дверний проріз / зондаж 228 /.

54. Приміщення " Т ". Вікна в сторону вул.Ставропігійської обрамлені білокам"яними колонами. Арочне завершення збережене.

55,56 Приміщення " Т ". В поперечній стіні виявлено закладений дверний проріз, закладку розібрано. Виявлено барокові двері навішені на дерев"яну коробку з бруса.

57,58 Приміщення " Т ". Після виконання зондажів виявлено декор на колонах, чверті в білокам"яних обрамленнях вікон, для встановлення віконного заповнення.

59. Приміщення " У ". Приміщення, в якому проектується нова сходова клітка. Розібрані перекриття.

60. Приміщення " У ". Зондажем виявлено білокам"яне обрамлення каміну.

61. Приміщення проектованої сходової клітки. Виконане нове перекриття по балках " ОБТ " між горищем і об"ємом сходової клітки.

62. Приміщення " Ф ". Загальний вигляд кімнати після розбірки перегородок. Арочні завершення віконних ніш - закладені і затиньковані.

63. Приміщення " Ф ". Відкоси віконних ніш автентичні, чверть в білокам"яному обрамленні для встановлення віконного заповнення затиньована.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

64. Приміщення " Ф ". Шурф в підлозі відкрив конструкцію підлоги. Лаги існуючої підлоги лежать на автентичних дерев"яних балках перекриття. Між ними засипка, що лежить на дошках підшивки між балками.

65. Приміщення " Ц ". Над приміщенням " ізби тильної " виконано нове перекриття по балках " ОБТ ".

66. Приміщення " Ч ". Двері в поперечній стіні, що ведуть до " ізби тильної ". Поряд ніша для встановлення печі.

67. Приміщення " Ч ". Зондажем виявлено закладений дверний проріз. Білокам"яне обрамлення виконано з блоків повторного використання.

68. Приміщення " Ч ". Шурф в підлозі виявив збережене балочне перекриття. Між балками збережена дошка підшивки.

69. Приміщення " Ш ". В бічній стіні, що межує з галереєю виявлено закладені дві ніші.

70. Приміщення " Ш ". В поперечній стіні виявлено закладений дверний проріз.

71. Приміщення " Ш ". Над приміщенням другого поверху під час ведення капітального ремонту розібрано автентичне перекриття з дерев"яних балок.

72. Приміщення " Ш ". Над приміщенням встановлене нове перекриття по балках " ОБГ ".

73. Приміщення " Ш " в підлозі відкрив вузол примикання балок перекриття до дошок підшивки.

74. Фрагмент білокам"яної стрічки втраченого аттикового завершення будинку.

uma.lvivcenter.org