45

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

**УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»**

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Пам.арх. XV-XVIст. будинок №
26 на пл. Ринок у Львові. Ком-
плексні наукові дослідження.
Натурні дослідження. Фіксація
зондажів та шурфів. Том 2Кни-
га 3 Випуск I.

м. Львів 1986р.

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР — УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

# ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ (охор. № 326/24 )

XV-XVIст. будинок № 26 на пл. Ринок у Львові. Комплексні наукові дослідження. Натурні дослідження. Фіксація зондажів та шурфів.

Том 2 Книга 3 Випуск I

Шифр 86-40

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Начальник ЛКАРМ І.Могитич

Головний спеціаліст ЛКАРМ І.Ковалишин

Головний архітектор проектів Я.Кушнір

Львів — 198 6 р.

uma.lvivcenter.org

Замовник: Державний історико-архітектурний заповідник у Львові

Стадія: Наукові дослідження

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Авторський колектив і відповідальні виконавці

| №№ пп: | Прізвище, ім"я, по-батькові | Посада | Ступінь участі в розробці |
|---|---|---|---|
| I. | Швець В.Я. | Кер.гр. | Виконавець |
| 2. | Алінаускене Л.Л. | ст.арх. | -"- |
| 3. | Габалевич В.М. | арх. | -"- |
| 4. | Музика О.Б. | -"- | -"- |
| 5. | Скочна Л.І. | ст.технік | -"- |

Головний арх. проектів Я.Кушнір

НОРМОКОНТРОЛЬ Л. ДМИТРОВИЧ

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Склад документації по договору № 86-40 від 7 лютого 1986р.

| | | |
|---|---|---|
| Том I | Книга I | Попередні роботи |
| Том 2 | | Комплексні наукові дослідження |
| | Книга I | Обмірні креслення |
| | Книга 3 | Натурні дослідження |
| | Випуск I | Фотофіксація зондажів і шурфів |
| | Випуск 2 | Фотофіксація з анотацією |
| Том 3 | Книга I | Ескізний проект реставрації |

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Склад тому :

I. Фіксація зондажів арк. I - 20
2. Фіксація шурфів арк. 2I - 23
3. Схема розміщення зондажів і шурфів арк. 24


uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ ПАМ. АРХ. XV СТ.
БУДИНОК №26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ.

№ 1

Заповнив СКОЧНА, АЛІНАУСКЕНЕ

1986




аргументи

1. Зрубана цегляна кладка II будівельного періоду (ренесанс)

2. Замішки кладки п'яти бародкового склепіння, цегла повторного використання,

Висновок

розчин біло-сірий, зернистий.

3. кладку ③ див. в зондажі №1.


Висновок зондаж підтверджує періоди перебудов будинку

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ ПАМ. АРХ. XV ст. БУДИНОК №26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ | № 2

Заповнив Скочна, Алінаускене | 1986

Управління охорони історичного середовища




ЦЕГЛА ВОХРИСТА
7,5÷7 X. 16÷16,5 x 32÷33
РОЗЧИН ~~ЯСНО~~-ЖОВТИЙ, ПІСЧАНИЙ
МІЛКОЗЕРНИСТИЙ, СИПУЧІЙ
З РІДКИМИ ВКРАПЛЕННЯМИ ВАПНА
= 2
|| 0,5÷2

Аргументи: Даний зондаж див. з зондажем №1.

1. Залишки перемички ніші. Ніша тинькована. Цегла перемички в.вохриста, розчин жовтуватий, з вкрапленнями вапна.

Висновок

③ Закладка ніші.

Ренесансова ніша, закладена при ремонтних роботах.


uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ ПАМ. АРХ. XV ст. БУД. № 26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ

№ 3

Заповнив СКОЧНА, АЛІНАУСКЕНЕ

1956




аргументи

Мета зондажа - знайти двері між приміщеннями.

① Стара готична кладка, хрестова, цегла великорозмірна, шви широкі, розчин твердий з крупними гранулами вапна.

висновок


② Закладка прорізу великорозмірною цеглою (повторного використання) розчин білий, зернистий

Висновок Первісний отвір закладений в III період перебудови (бароко)

Управління охорони історичного середовища
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ ПАМ. АРХ. XV ст. БУД. №26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ. № 4

Заповнив СКОЧНА, АЛІНАУСКЕНЕ 1986




аргументи

Мета зондажа – знайти дверний проріз між приміщеннями.

① - готичний первісний мур.

висновок

Знайдений отвір в первісній стіні, тинькований, закладений цеглою повторного використання в Ш буд. періоді при викладанні склепіння.

uma.lvivcenter.org


ЗОНДАЖ ПАМ. АРХ. XV ст.
БУД. №26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ

№ 5

Заповнив Скочна, Аліна Ускене

1986

Управління охорони історичного середовища
Центральної історичної середовища




аргументи

1. Первісна кладка з великоформатної цегли, хрестова. Поверхня цегли обгоріла.
2. Докладка кута з вохристої цегли

висновок

Дверний проріз з вестибюлю пробитий в старому мурі в зв'язку з реконструкцією сходової клітки.


uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ ПАМ. АРХ. XV ст
БУД. №26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ.

№ 6

Заповнив Скочна, Алінаускене

1986




аргументи Мета:
Перевірити кладку стіни сходової клітки.


висновок
Виявлено нішу, закладену клінкерною цеглою (рейс)
Поверхня ніші тинькована

Управління охорони історичного середовища
Центральний історичний архів України
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ ПАМ. АРХ. XV ст.
БУД. №26 НА ПЛ. РИНОК УМ. ЛЬВОВІ.

№ 7

Заповнив СКОЧНА, АЛІНАУСКЕНЕ 1986




аргументи

Мета зондажа: знайти старий прохід з сіней від площі Ринок на садову клітку.


висновок

Прохід існував, ширина 177. Висота не прослідкована.

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ ПАМ. АРХ. XVIII ст. БУД. №26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ | № 8

Заповнив СКОЧНА, АЛІНАУСКЕНЕ | 1986




аргументи

Мета зондажа - знайти старий прохід з сіней від пл. Ринок на східову клітку.


висновок

Прохід існував, тинькований. В III буд. періоді був гасткова закладений і поставлені двері меньшого розміру

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ БУД. №26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ | № 9

Заповнив СКОЧНА, АЛІНАУСКЕНЕ | 1986




аргументи


висновок

Замшки перемички прорізу, закладеного при реконструкції сходової клітки

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ пам. арх. ДУСП
БУД. №26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ
№ 10

Заповнив СКОЧНА/АЛІНАУСКЕНЕ




аргументи

1. Кладка стіни II будівельного періоду
2. Вибитий димовий канал.


висновок

Димовий канал вибитий при реконструкції будинку в III будів. період (барок)

Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ буд. № 26 на пл. Ринок у м. Львові ЛАМ. АРХ. XV ст. № 11

Заповнив Скочна, Алінаускене 1986





аргументи

Висновок

Підсилення стіни б/к блоками при влаштуванні переходу в подвір'я в II буд. періоді

Управління охорони історичного середовища
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Заповнив Скочна, Алінаускене




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії

аргументи

1. Бутова кладка граничного муру
2. Підсилення перемички над прорізом цегою (рейс)

висновок

Гранична стіна з бутового каменю, тинькована.


uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ ПАМ. АРХ. XV ст.
БУД. №26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ

№ 15

Заповнив Скочна, Алінаускене

1986




ПЕРЕМИЧКА НІШІ ВРУБАНА В ЦЕГЛЯНУ КЛАДКУ СТІНИ

ЗРУБАНА КЛАДКА СТІНИ
ЦЕГЛА ВОХРИСТА
9 ÷ 9,5 × 13,5 × 28 ÷ 29,5
РОЗЧИН СІРО-ЖОВТИЙ/РОЖЕВИЙ
ТВЕРДИЙ
ГРАНУЛИ ВАПНА ДО 6 ММ
З ВКРАПЛЕННЯМ ЦЕГЛИ
|| 2,5 ÷ 1
= 1,5 ÷ 2

Управління охорони історичного середовища
Центр міської культури

аргументи

1. Готична кладка, цегла великорозмірна, шви широкі
2. Перемичка ніші.

висновок

Ніша вирубана в основній готичній кладці стіни в II буд. періоді


uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ ПАМ. АРХ. XVIII.
БУД. №26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ

№ 14

Заповнив Скочна, Алінаускене

1986




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

аргументи

Висновок

Слід відкритої аркади на подвір'ї.
Арка закладена, влаштовані двері – прохід до ливниці


uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ ПАМ. АРХ. XV СТ. БУД. № 26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ

№ 15

Заповнив Скочна, Алінаускене

1982




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії

аргументи

Місце зондажа - тильна офіцина

① Арка проїзду на подвір'я

② Закладка арки


Висновок

На подвір'я будинку існував проїзд через тильну офіцину.

uma.lvivcenter.org

Зондаж БУД. № 26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ № 16

Заповнив СКОЧНА, АНІНАУСКЕНЕ 1986




Управління охорони історичного середовища


аргументи

Місце зондажа: фасад бічної орієнтації. Рівень антресольного поверху.

Висновок

Аркада антресольного поверху закладена при реконструкції будинку в XIX ст.

uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


аргументи

Місце зондажа: фасад бічної офіцини. Рівень антресольного поверху.

висновок

При реконструкції офіцини - нарощення поверхів - основні арки бути дубльовані, зберігаючи основні габарити існуючої ренесансової аркади.

uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища Центральної історичної частини

Аргументи

Місце зондажа - внутрішня частина антресольного поверху

1. Залишки зруйнованої арки.
2. Перемичка існуючого вікна.


Висновок

На антресольному поверсі бічної офіцини аркада існувала по всій довжині фасаду. Третя арка була закладена.

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ БУД. № 26 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ

Заповнив Скочна, Алінаускене




Управління охорони історичного середовища
Center for Urban History


**аргументи**

Місце зондажа: тильна офіцина. Рівень антресольного поверху.

**висновок**

Закладений проріз вікна в приміщенні над проїздом

uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
Center for Urban History

аргументи

Місце зондажа: тильна офіцина. Рівень актрисольного поверху.

висновок


Залишки гніздо /можливо дерев'яної галереї/

uma.lvivcenter.org

ПАМ'ЯТКА АРХ XV СТ. БУДИНОК N 26 НА ПЛ. РИНОК У МІСТІ ЛЬВОВІ

Заповнив МУЗИКА О. 1986

# ШУРФ N 1




**ОРГУМЕНТИ**

ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ЗАЛЯГАННЯ ФУНДАМЕНТУ БУДИНКУ.

**ВИСНОВОК**


ФУНДАМЕНТИ ЗАЛЯГЛИ НА ГЛИБИНІ – 1.65 – 1.75 В/Д СУЧАСНО ПО РІВНЮ ГРУНТУ.

uma.lvivcenter.org


ПАМ'ЯТКА АРХ. XV СТ БУДИНОК N 26 НА ПЛОЩІ РИНОК У МІСТІ ЛЬВОВІ.

Заповнив МУЗИКА О. 1956

# ШУРФ N 2




# ШУРФ N 3




**аргументи**

ВИЗНАЧЕННЯ ГЛИБИНИ ЗАЛЯГАННЯ ФУНДАМЕНТІВ І РІВНЯ ПІДЛОГИ НА ШУРФІ N 2.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ НА ШУРФІ N 3.

**висновок**

ФУНДАМЕНТИ ЗАЛЯГАЮТЬ НА ГЛИБИНІ БІЛЬШІЙ НА 1.50 м ВІД ТЕПЕРІШНЬОГО РІВНЯ ГРУНТУ


~~БУЛА~~ ПІДЛОГА ПОКРИТА ЦЕГЛОЮ НА ГЛИБИНІ -0.15 м ВІД СУЧАСНОГО РІВНЯ ГРУНТУ

uma.lvivcenter.org

у місті Львові

Заповнив МУЗИКА О. 1936

# ШУРФ №4





Аргументи первісного визначення покриття дворику будинку


Висновок первісного покриття не виявлено

uma.lvivcenter.org


ПЛАН 1-го ПОВЕРХУ




ПЛАН АНТРЕСОЛІ




ПЛАН ПИВНИЦЬ




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ КА СП БУДИНОК №15 НА ПЛОЩІ РИНОК У ЛЬВОВІ | | |
| | | | | | СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
| | | | | | АО | 24 | 24 |
| ГАП | ХУДИЙ | | | | | | |
| КОНТРОЛЬ | ШВЕЦЬ | | | | | | |
| РОБОТ. | МИШКА | | | СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОНДАЖІВ ТА ШУРФІВ | ДЕРЖАВНА УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ | | |
| ПЕРЕВІР. | ШВЕЦЬ | | | | | | |

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Ринок, 26.

(забудовання, що межує до ринку)

1. Чому не будівництво ліжка до будинку с/к не [illegible]
2. Скоди в середині – немає місця.
3. Проблема входу до ринку?





740352

26/8
3,5

Мясна ФРН

Бельгія Італія

Франція

Англія


38 55 190 119 1330

55 15 175 35 525

РБУ механізації
Гайова, 10

52 1986

— Задачук 72 36 91
— Храбак 72-36 00




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Начальнику ЛЕП-102
~~Левицького~~ тов. Лиці В.М.

Перевіркою встановлено, що внаслідок виходу з ладу димової каналізаційної труби у квартирі №2а металового будинку по вул. Театральній, 24, дим-ом сіпи і стіна ремонтованих приміщень.

В двері у цьому, його будинок №24 по вул. Театральній - пам'ятка архітектури поч. XIX ст. (рішення облвиконкому №381 від 05.07.1985 р.), а димоплощ труби веде до знищення елементів пам'ятки архітектури, цінного Державного історико-архітектурного заповідника в м. Львові прошу терміново вжити заходів по ліквідації неполадок у ~~вас~~ згаданій квартирі.

uma.lvivcenter.org