2

ДЕРЖБУД УРСР

УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ЛЬВІВСЬКА МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архіт. ХУП ст. житловий будинок № 2 на пл. Ринок у Львові.

ЧАСТИНА І. Паспортизація об"єкту. ТОМ І-2. Узагальнення матеріалів попередніх натурних досліджень.

Львів 1979 р.

Зам. 231—1000. 1978 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ

ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО - РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

НАУКОВО - ДОСЛІДНІ РЕСТАВРАЦІЙНІ ВІДДІЛИ

Замовник :
Львівський Державний історико-архітектурний заповідник

Шифр 544

Пам"ятка архітектури XVII ст. житловий будинок № 2 на пл. Ринок у Львові / ох. № 326/І

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ЧАСТИНА І

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБ'ЄКТУ

ТОМ І - 2

УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПОПЕРЕДНІХ НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ .

Головний архітектор майстерні — І. МОГИТИЧ

Начальник НДВ відділу — М.-А.НОВАКІВСЬКИЙ

Гол. інженер НДВ матеріалів — В. ЛОГВИН

Начальник НДВ — Г.НОВАКІВСЬКА

Ведучий реставратор — Л. ЛЕЩИНСЬКИЙ

Львів - 1979 р.

uma.lvivcenter.org

Документація тому опрацьована під загальним керівництвом НОВАКІВСЬКОГО І.-А.Я. колективом НДРВ - І НДР відділів Львівської м/о СНРВ майстерні в складі :

ст. науковий співробітник Л. ЛЕЩИНСЬКИЙ

технік Л. СКОЧНА

при участі :

архітектор М. ВЕРЕС

архітектор Л. ЛИПКА

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

СКЛАД ТОМУ :

А. Текстовий матеріал

I. Опис матеріалів досліджень
II. Узагальнення матеріалів досліджень
III. Пропозиції по реставрації

Б. Графічний матеріал

	Марка
I. Матеріали попередніх натурних досліджень	УД - I
2. Узагальнення матеріалів попередніх натурних досліджень	УД - 2
3. Пропозиції по реставрації	УД - 3
4. Матеріали попередніх натурних досліджень / зондажі 0I9,II6,II7,I29 /	НД - 4

В. Фотофіксація натурних досліджень

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК пл. РИНОК № 2

Попередні натурні дослідження

Метою натурних досліджень є підтвердження історичних та доповнення загальних відомостей про будинок.

Натурні дослідження проводились методом зондування в тиньку для виявлення характерних будівельних змін у будівлі.
За програмою досліджень передбачалось обстеження зондуванням : граничні стіни, стіни пивниць сходових кліток та горищ, фасадів та по можливості інших приміщень будинку, зважаючи на це, що будинок заселений мешканцями. Тільки в межах першого тракту головного будинку вдалося обстежити приміщення після відселення магазину " Укоопторгу".

І. Опис матеріалів обстежень

Під час обстежень виконано 63 зондажі в тиньку. У пивницях -18, на І пов. - 29, на ІІ пов. - 6, на ІІІ пов. - 8, на горищі - 2.

Після вивчення та порівняння їх між собою, як в межах забудови " парцелі", так і з сусідніми будинками виявлено 5 основних будівельних фаз. Підсумки порівняння матеріалів натурних досліджень зведено у таблицю № І.

На граничній стіні з кам"яницею № 3 на пл. Ринок виконано 16 зондажів на всіх поверхах. В пивниці зонд. №№ 012,013,014 - стверджено І фазу.
На першому поверсі зонд. №№ 119,120,121,110,129 - стверджено ІІ фазу
На ІІ поверсі зонд. №№ 203,204,205 - стверджено ІІ фазу
№ 206 - ІІІ фазу
На ІІІ пов. зонд. №№ 305,306 - ІІ фаза № 307,308 - ІІІ фаза
Гранична стіна в межах подвір"я зазнали реконструкції в ІУ та У.

Через те, що кам"яниця № 2 займає наріжну парцелю вона не має другої граничної стіни, а її функцію відіграє бічний фасад від вул. Ставропігійської. Тут закладено 7 зондажів на всіх поверхах. В пивниці зонд. №№ 009,005,001,003 стверджують І фазу.
На І пов. зонд. № 128 стверджує ІІ фазу
На ІІІ пов. зонд. № 301 стверджує ІІ фазу
На горищі зонд. № Г - 2 -"- ІІ фазу

uma.lvivcenter.org

МАТЕРІАЛИ НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Фаза	Камінь	Цегла			Розчин			
	характер	колір	розмір	примітки	Колір	твердість	злом	заповнювачі
І	ламаний	червоний	90 х 140 х 270÷280	пальчата	сірий світло – сірий	твердий	вапно 1-8 зерна 2-7	пісок б/к
ІІ	ламаний	вохристий	60÷ 70х130÷160х 270 ÷ 300	пальчата	сірий	–"–	вапно 1-3 зерна 2-5	–"–
ІІІ	тесаний ламаний	темно – червоний	60÷70х135÷140х 280 ÷ 290	пресована	ясно – жовтий	твердий сипучий	вапно 1-2 зерна 1-3	–"–
ІУ	–	–"–	65х140х270 ÷ 300	–"–	сірий жовтий	сипучий	–	–"–
У	–	червоний	60÷ 65х140 х 280	–"–	темно – сірий	твердий	–	–"–

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

В Ш період : тут прикладено контрфорс, що закрив віконні прорізи зонд. № I27,I28.

Головний будинок

На головному фасаді закладено 2 зондажі в інтер"єрі.
В пивниці зонд. № 008 - І фаза
На І пов. зонд. № II8 - П фаза

Дворовий фасад

Тут закладено 6 зондажів на всіх поверхах
В пивниці зонд. № 017,019 - П фаза
На першому пов. зонд. № III - IУ фаза / закладка вікна /
На П пов. зонд. № 207 - Ш фаза / закладка вікна /
На Ш пов. зонд. № 3I0 - У фаза / закладка вікна /

Дворова Сходова клітка влаштована підчас будівництва основного об"єму будинку у П фазі, що стверджують зонд. № №I07.
Білокам"яні сходини П фази при реконструкції в Ш фазі закладено цеглою і обудовано деревом.

Внутрішні стіни відносяться в пивниці до І фази на інших поверхах до П, що стверджено I3 зондажами.
Пивниця зонд. №№ 006,007 - І фаза
І пов. зонд. №№ I02,I04,I06,I07,I08,I09,II0 - П фаза
П пов. зонд. №№ 203,204,205 - П фаза
Ш пов. зонд. 30I - П фаза

Підчас реконструкції будинку у Ш фазі тут з"являються перегородки зонд. №№ I0I,I25,202. В IУ фазі з"явились перегородки у холі І пов. № I22 та на П і Ш пов. зонд. № 202,203.

Бічна офіцина повстала разом з усім об"ємом кам"яниці, що стверджують 8 зондажі.
В пивниці зонд. №№ 0I5,0I6 - І фаза
І поверх зонд. № II4 - П фаза
Ш поверх зонд. № 309 - П фаза
Горище зонд. № Б - I - П фаза

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Тильна офіцина збудована в П періоді і становить єдине ціле з усім будинком. Тут була в"їздова брама зі сторони вул. Ставропігійської, яка була закладена у ІУ фазі зонд. № ІІб очевидно при влаштуванні в цьому ж періоді туалетів на всіх поверхнях зонд. № ІІ7. Можливо з цим періодом пов"язана втрата сходової клітки в тильній офіцині. Дворовий фасад тильної офіцини та бічної вінчає аттик, що походить з П фази зонд. № Г - І.

П. Узагальнення матеріалів досліджень

На підставі узагальнення зібраних матеріалів: історичних, картографічних, іконографічних та обстежень в натурі, досить чітко виділились в забудові парцелі 5 будівельних періодів, які є властиві в тій чи іншій мірі всій забудові кварталу № 5. На цій основі стало можливим впорядкувати історико - пошукову інформацію і звести її до хронологічної таблиці № 2.

Планувальна структура . Головний будинок з"явився вже в І періоді на це вказує план підвалів, хоча будинок в сьогоднішньому стані сформувався в П періоді використовуючи план попереднього періоду. В будинку збережений повністю план ренесансової кам"яниці і дальші перебудови стосувались лишень окремих елементів не нівелюючи планувальної структури.

В Ш періоді реконструкція будинку звалася до підсилення стіни бічного фасаду контрфорсами та встановленням двох перегородок в склепі І поверху та біля сходової клітки на другому поверсі. В ІУ періоді вхід до будинку перенесено з головного фасаду на бічний - розрубано вікно і стіну в цьому ж приміщенні, щоб дістатись до сходової клітки. Тоді ж перекрито перегородкою хол будинку. Всі ці нововведення майже не порушили сходової клітки за винятком сходинок, входу з першого поверху.

На другому поверсі простір навколо сходів зменшено ще одною стіною, а над нею на Ш поверсі поставили ще одну перегородку. В цьому періоді закладено в"їздову браму з вул. Ставропігійської та в тильній офіцині влаштовано на всіх поверхах. Можливо в цьому ж часі знесено сходову клітку тильної офіцини. Вхід до пивниці з двору П періоду реконструйовано в У періоді, усунувши склепіння було над ним встановлено будку з дверцятами.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ТАБЛИЦЯ № 2

I будівельний період - до кінця XVI ст. / 1580 /

II будівельний період - до половини XVII ст. / 1640 р. /

III будівельний період - до кінця XVIII ст. / 1760 р. /

IV будівельний період - до кінця XIX ст. / 1895 р. /

V будівельний період - від початку XX ст.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Об"ємно - просторове вирішення - кам"яниця отримує у П періоді. Всі три поверхи з мінімальними змінами збереглися до сьогодні. За винятком аттику над головним та бічним фасадами та даху. Аттик проте збережений на всю висоту над дворовими фасадами.

Архітектурні деталі - втрачені частково на дворових фасадах. Це зв"язано з реконструкціями Ш,ІУ та У періодів, коли тут закладалися одні прорізи і пробивались нові. Збереглися на другому поверсі білокам"яні сходинки можливо, що вони збереглися по всіх маршах сходової клітки. На бічному фасаді в рівні І поверху при роботах у Ш періоді, коли фасад підсилено контрфорсами вони перекрили два вікна. Вікна на І,П і Ш поверхах були дещо хронологічно розтесані в У періоді.
На головному і бічному фасадах частково зберігся білокам"яний карниз. Закладено пивничні вікна на бічному та головному фасадах. Втрачені всі стилеві заповнення.

Дизгармонійні елементи - це передусім стіни перегородки Ш,ІУ та У періодів, які зустрічаються на всіх поверхах й порушують структуру будинку. Новий вхід з вул. Ставропігійської. Закладки прорізів П періоду, закладка в"їздової брами П періоду при реконструкціях Ш,ІУ та У періодів. Закладка прорізів у аттику. Закладки прорізів у пивницях. Будка над входом до пивниці з двору. Туалети ІУ та У періодів.

Виходячи з вищезгаданих міркувань можна стверднти, що будинок № 2 на площі Ринок повністю зберіг свою планувальну структуру сформований на П період та об"ємне вирішення цього ж періоду. Зміни в забудові парцелі мінімальні.

Тому збереженню підлягають :

1. Планувальна структура І та П буд. періодів.
2. Сходова клітка П буд. періоді
3. Поверховість П буд. періоду
4. Архітектурні елементи І,П та Ш періоду.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Подальші обстеження - необхідно продовжити для вивчення повної будівельної біографії кам"яниці. Обстеження в натурі мусять бути продовжені в усіх приміщеннях пам"ятки, не тільки в тиньку, але й кладці у набагато ширшому обсязі. Історико - архівні пошуки необхідно також продовжити в більш розвиненій формі.

Ш. Реставраційні пропозиції

За основу необхідно прийняти консерваційно - реставраційні заходи, спрямовані на виявлення та експонування вальорів основного II періоду формування пам"ятки, який припадає на період ренесансу. Цього можна досягти за рахунок усунення дизгармонійних безаварійних нашарувань пізнішого часу і відтворення втрачених елементів та заповнень.

Заходи, що пропонуються :

I. Вхід до будинку повернути на давнє місце з пл. Ринок.
2. Всіми порушеними прорізам повернути їх первісні габарити та усунути закладки.
3. Відтворити в"їздову браму з вул. Ставропігійської усуваючи закладки.
4. Відтворити сходову клітку в тильній офіцині.
5. Розкрити вікна пивниць та відтворити вхід до пивниці з під сходів I поверху.
6. Розібрати перегородки та туалетки ш, IУ та У періодів.
7. Провести консервацію фасадів
8. Відтворити дворові балкони галереї
9. Влаштувати гідроізоляцію над пивницею, що знаходиться під тротуаром.
I0. Змінити конфігурацію даху та покриття.
II. Вирішити справу водостоків та усунути ринви з головного та бічного фасадів будинку.


I2. Відтворити стильові заповнення прорізів.

uma.lvivcenter.org


МАТЕРІАЛИ ПОПЕРЕДНІХ НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ М 1:200

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History


I БУДІВЕЛЬНА ФАЗА
II БУДІВЕЛЬНА ФАЗА
III БУДІВЕЛЬНА ФАЗА
IV БУДІВЕЛЬНА ФАЗА
V БУДІВЕЛЬНА ФАЗА




ПЛАН ПІДВАЛІВ




ПЛАН І-го ПОВЕРХУ



ПЛАН ІІ-ГО ПОВЕРХУ



ПЛАН ІІІ-ГО ПОВЕРХУ



ПЛАН IV ПОВЕРХУ


ДЕРЖБУД УРСР-УСПРВУ ЛЬВІВСЬКА МІЖСПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ	нач. НДР відділів	Ж. А. Новаківський	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ст. XVII ст. ох. №326/4	Стадія: П	Шифр: 341
	гол. інж. НДР відділів	В. Логвин	Будинок №2 ансамблю пл. Ринок у Львові	Марка: УД-1	Інв. №
	начальник НДРВ-1	Г. Новаківська	Матеріали попередніх натурних досліджень	м-б: 1:200	Дата: 1979р.
	ведучий реставр.	Л. Лешинський			
	архітектор	М. Верес			
	техник	Л. Сяочна			

uma.lvivcenter.org


УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСЛІДЖЕНЬ М 1:200

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History


I БУДІВЕЛЬНИЙ ПЕРІОД - ДО КІНЦЯ XVI СТ.
II БУДІВЕЛЬНИЙ ПЕРІОД - ДО СЕРЕДИНИ XVII СТ
III БУДІВЕЛЬНИЙ ПЕРІОД - ДО КІНЦЯ XVIII СТ
IV БУДІВЕЛЬНИЙ ПЕРІОД - ДО КІНЦЯ XIX СТ
V БУДІВЕЛЬНИЙ ПЕРІОД - ПІСЛЯ ПОЧАТКУ XX СТ




ПЛАН ПІДВАЛІВ




ПЛАН I-го ПОВЕРХУ



ПЛАН II-ГО ПОВЕРХУ



ПЛАН III-ГО ПОВЕРХУ



ПЛАН IV ПОВЕРХУ

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРБУ
ЛЬВІВСЬКА МІЖСПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

нач. НДР відділів		Ж. Л. Новаківський
гол. інж. НДР відділів		В. Логвин
начальник НДРВ-1		І. Новаківська
бедячий реставр.		Л. Лещинський
архітектор		М. Верес
техніх.		Л. Скочиз

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ст. XVII ст. ох. N 326/1
Будинок N2 ансамблю пл. Ринок у Львові
Узагальнення матеріалів попередніх досліджень


Стадія	Шифр
П	544
Марка	Інв. №
УД-2	
М-б	Дата
1:200	1979 р.

uma.lvivcenter.org


ПРОПОЗИЦІЇ ПО РЕСТАВРАЦІЇ М1:200

ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ
ЕЛЕМЕНТИ, ЩО РОЗБИРАЮТЬСЯ
ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ВІДТВОРЮЮТЬСЯ
СКЛЕПІННЯ, ЩО ВІДТВОРЮЮТЬСЯ


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History




ПЛАН ПІДВАЛІВ



ПЛАН І-го ПОВЕРХУ



ПЛАН ІІ-ГО ПОВЕРХУ



ПЛАН ІІІ-ГО ПОВЕРХУ

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ

нач. НДР відділів		Ж. Ковалівський
гол. інж. НДР відділів		В. Логвин
начальник НДРВ-1		Г. Ковалівська
ведучий реставр.		Л. Лещинський
архітектор		М. Верес
техніК		Л. Скочна

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ сер. XVIII ст. №326/1
Будинок №2 ансамблю пл. Ринок у Львові
Пропозиції по реставрації.


Стадія	Шифр
П	544
Марка	Інв. №
УД-3	
м-б	Дата
1:200	1977 р.

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ

Житловий будинок на пл. Ринок-2

Досліджував Верес, Федьків, Пельц, Чабан | Заповнив Верес | XI, 1978 | № 1-9




кам'яна стіна - 2 зверх, 5 часів 20 шиків

аргументи: розчин, камінь не тесан.

ЗОНДАЖ

Житловий будинок на пл. Ринок-2

Досліджували Федьків, Пельц, Верес, Чабан | Заповнив Верес | 1978. XI. | № 1-16



тинькі с/сірий дрібнозернистий вапно 2-3нн пісок

розчин сірий дрібнозернистий сипучий вапно 2-5нн пісок безколірн, цегла 30х6,5х14


закладка кроїзду

аргументи

ЗОНДАЖ

Житловий будинок на пл. Ринок-2

Досліджували Верес, Федьків, Пельц | Заповнив Верес | 1978. XI. | № 1-17




аргументи

Зондаж кладки

Житловий будинок на пл. Ринок 2 у м. Львові | Досліджував Пельц | Заповнив Пельц | XI 1978 р. | № 019

	Колір цегли	Колір розчину	ПРИМІТКИ
1	кайнер	білий	пальчата
2	темно-черв.	світло-сірий	прессована
3	чер-синій	темно-сірий	лінфа
4	яскраво-черв.	вохристий	
5	рожевий	рожевий	
6	вохристий		
7			
8			
9			
10			
	Твердість	Злом	Заповнювачі
	твердий	грануан	колір
	сипучий	зерна	ПІСОК ЖОВТИЙ
		ВКРАПА. ВАПНА 2-5 ММ	



Друк. ТУ № 11. Львів. Зам. № 1824—1000. 1977р. 14

ДЕРЖБУД УРСР-УСПРВУ ЛЬВІВСЬКА МІЖСПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ	Начальник НДРВ		Г. Новаківська	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ст. ох. Будинок №2 ансамблю пл. Ринок у Львові. Матеріали натурних досліджень.	Стадія П; Шифр 544; Марка НД-4; Інв. №
	ст. наук. співроб.		Л. Лещинський		
	архітектор		М. Верес		
	технік		Л. Скочна		Дата 1979р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




1

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



3

uma.lvivcenter.org

Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



4

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



5

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



6

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



7

uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

uma.livcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




9

uma.lvivcenter.org




Управління
охорони
історичного
середовища


uma.lvivcenter.org




РОЗРІЗ А-А
М-Б 1:200




РОЗРІЗ Б-Б



РОЗРІЗ В-В



ФАСАД З ПЛ. РИНОК 1:100




ФАСАД З ВУЛ. СТАВРОПІГІЙСЬКОЇ 1:100


uma.lvivcenter.org

Пам'ятка архітектури
будинок №2 на пл. Ринок
в м Львові
охоронний №326/1


Управління охорони історичного середовища




СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН




ПЛАН ПІВНІЦЬ




ПЛАН I-го ПОВЕРХУ



ПЛАН II-го ПОВЕРХУ



ПЛАН III-го ПОВЕРХУ



ПЛАН ДАХУ

М-Б 1:200

uma.lvivcenter.org

Фото I. Стіна П періоду розрубана в IУ пер. I пов.

Фото 2. Стовп сходової клітки П пер. I пов.

Фото 3. Залишки гурта склепіння П та перегородка вставлена в IУ періоді I пов.

Фото 4. Кам"яна цегляна кладка П пер. I пов.

Фото 5. Сходини П періоду обкладені цеглою у Ш періоді П пов.

Фото 6. Примикання перегородок Ш та IУ періоду

Фото 7-8 Закладені ніша аттику

Фото 9 Закладений вихід з аттику на дворову галерею.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org