8

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архітектури XVII ст.
житловий будинок м.Львів пл.Ринок 2.

Обстеження коліхромії.
Пам"ятка архітектури будинок
№ 2 на пл.Ринок у місті Львові.
м.Львів

4
198 р

Друк. ТУ № 58 Львів Зам. 1512 сер.

Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР — УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО— РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ

«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Замовник ЛАЗ м.Львові

Пам"ятка архітектури XVПст.
житловий будинок м.Львів
пл.Ринок 2.

ОБСТЕЖЕННЯ ПОЛІХРОМІЇ
ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ БУДИНОК № 2 НА ПЛ.РИНОК
У МІСТІ ЛЬВОВІ.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Начальник Львівської КАРМ Могитич І.
Гол.арх. ЛКАРМ Ковалишин І.
Головний архітектор проекту Присяжний К.
Керівник групи Бець А.

Львів 198 р.

ТУ № 68. Львів. Зам. 3426—5000. 1982 р.

uma.lvivcenter.org

Документацію тому опрацювали :

Н.працівник		Майорчук М.Т.
Архітектор		Баран Б.В.
Технік		Рожко Г.О.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History


СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ ТОМУ.

I. Обстеження поліхромії I поверху :
   АР I-5 фіксація зондажів.
2. Обстеження поліхромії 2 поверху :
   АР 6-24 фіксація зондажів.
3. Обстеження поліхромії 3 поверху :
   АР 25-53 фіксація зондажів.
4. Реконструкція поліхромії
   АР 54-57.


uma.lvivcenter.org

СХЕМА НУМЕРАЦІЇ ЗОНДАЖІВ


I-й ПОВЕРХ



II ПОВЕРХ



III ПОВЕРХ



ПРИМІТКИ:

1-III-К — номер зондажа

III-6-1а — номер копії в кольорі

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

		84-16 Р-О 1-2			
		м. Львів пл. Ринок № 2			
		зондажі на колір	стадія	аркуш	аркушів
			НД	1	58
гол. арх. пр.	ПРИЙМАШУК				
кер. групи	БЕЦЬ А.				
виконав	КОНОНЧУК	схема нумерації зондажів	Державний уроч. укрспецпроектреставрація Львівська філія		

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ОБСТЕЖЕННЯ ПОЛІХРОМІЇ І ПОВЕРХУ.

uma.lvivcenter.org


ЗОНДАЖ на виявлення кепер.

Львів пл. Ринок 2 І пов. прим. №

північна стіна

Заповнив Майорчук М.Г.

1984



Переріз зондажу

Білокам'яне обрамлення заложеного прорізу

кладка І-го періоду. кладка ІІ періоду.

тинькз фашами/І період/. тинькІІ періоду.

тинькІІІ періоду.

аргументи

Переріз зондажу.

Висновок 1. На період існування ренесансного прорізу кімната опоряджена сб. фрим тинькомз фашами.
2. На другому періоді подрабування та панелі. проріз двереі.
3. На ІІІ-му - штукатурка.

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org


ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ

ЛЬВІВ РИНОК 2 І ПОВ. ПРИМ. 7

ПІВНІЧНА СТІНА

Заповнив МАЙОРЧУК М.Г.

1984



аргументи

висновок

ПЕРВІСНО СТІНА ДІРО-БЛАКИТНА. СКЛЕПІННЯ ДІРО-ВОХРИСТІ З БІЛОЮ ФАШЕЮ

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ № виявлення кладки


Побіб Ринок 2 І поверх

Східна стіна

Заповнив Майорчук М.

1984

Примітка: Помазка зі слідами альфрейки лежить лише на поверхні основної кладки. На закладіне виявлена помазка знайдена під 4-ним тинком.



аргументи

висновок

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ

№ 41-К

м. Львів Ринок 2

Заповнив Майорчук М.

1934



аргументи

висновок


Львів. Зам. 2558—10 000. 1978 р.

uma.lvivcenter.org

Зондаж на території котлов.

Львів пл. Ринок 2.

Заповнив Майорчук. 1984



первідна помазка тонка в найтовстіших ділянках не більше 5мм На поверхню каменю ренедандо бокі кладки переходить тонкою затиркою не більше 1мм..

Характер фарбних шарів як у зондажі №4.І.К.

аргументи	висновок


Управління охорони історичного середовища
Lviv Municipal Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ОБСТЕЖЕННЯ ПОЛІХРОМІЇ П ПОВЕРХУ.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



ЗОНДАЖ N 2·II·К

бінарізьба центральної колони обрамлення

ФІКСАЦІЯ ЗАЛИШКІВ ПОЛІХРОМІЇ

характер слідів як у зондажі N 1

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ

- *темна червона вохра*
- *світлий сіро-жимристий*

uma.lvivcenter.org



ЗОНДАЖ №3·II·К

ОБРАМЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНО КОЛОНИ


Управління охорони історичного середовища

1. рештки первісної поліхромії:
   - темно червона вохра
   - світло-блакитний
   - світлий сіро-умбристий
2. ремонтні побілки, 7 шарів в близьких до первісних кольорах
3. затирка XVIII – XIX ? ст.

uma.lvivcenter.org

Львів Фінок 2 II поверх ПР N

балочна стеля | Заповнив Майорчук | 1984



залишки червоного пофарбування. закіпчені, забруджені при розчистці поверхня дерева під фарбою чиста

багатошарові набіли виконані по забрудженому дереву. 17 шарів.

св. сіра затирка. вапно-зерна - 0.02. пісок
9 шарів набілів.

Управління охорони історичного середовища

аргументи

1. чиста поверхня дерева під фарбою

висновок


первісно стеля пофарбована в червоний колір

uma.lvivcenter.org

Львів. Зам. 2558—19 000. 1978 р.

Львів. Ринок 2 II пов. прим. 4

обрамлення-стіна | Заповнив Майорчук. | 1984



аргументи

Безпосередній перехід поліхромії на тинькта фарбний шар стіни

висновок:

На період існування поліхромії стіни опорядженні тинькомпофарбованим у сірий колір. Між колоною та стіною існувала фаша.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Львів Зам 2558—10 000. 1978 р.

Зондаж на вул. [illegible]


Львів Ринок 2 І пов. прим.

Вікно. відкоди

Заповнив Майорчук М.Р.

1984

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




аргументи

Висновок Первісного стану оформлення не виявлено.

uma.lvivcenter.org

Львів пл. Ринок 2 II пов. Прим. N

Заповнив Мяночук 1984



аргументи

висновок Первісний тинькування не збереглося


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Львів пл. Ринок 2. II пов. прим.

стеля

Заповнив Майорчук М.

1984



аргументи

висновок


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Львів пл. Ринок 2 II пов. прим. N

Стеля

Заповнив Майорчук. М.

1984



аргументи

висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ

№12-ІК

ЛЬВІВ. РИНОК 2

КОЛОНА

Заповнив МАЙОРЧУК М.

1984

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



4 КОЛОНА


аргументи

висновок

uma.lvivcenter.org

м. Львів. пл. Ринок 2.

Заповнив Майорчук М. 1984



аргументи


висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Львів. Ринок 2. II пов.

Заповнив Майорчук М.

1984




аргументи

висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Львів Ринок 2 III - поверх прим. V-5

Заповнив Майорчук М.Т. 1984




аргументи

висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

м. Львів. Ринок 2.

Золовнив Майорчук М. 1984



археологи


Висновок

охорони історичного середовища
Центр дослідження історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

м. Львів пл Ринок 2.

Заповнив Майорчук М. 1984



аркуші

висновок


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Львів. Зам. 2533—10 000. 1978 р.

uma.lvivcenter.org

Заповнив Майорчук М. 1984

Управління охорони історичного середовища
Львівський обласний центр охорони історичного середовища



аргументи

висновок

Зам. 2553—10 000. 1978 р.

uma.lvivcenter.org

м. Львів пл. Ринок

Виконав Майорчук М. 1984



аргументи

висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org


Зондаж на виявлення колору

№ 20-П-К

м. Львів пл. Ринок 2

Заповнив Майорчук М.

1984



аргументи


висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Зондаж на виявлення колодязя

м. Львів пл. Ринок 2.

Заповнив Майорчук М. 1984



аргументи


Висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Centre for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ

м. Львів. пл. Ринок 2.

Заповнив Майорчук М. 1984



жовтий гранула 0,5

жовтий гранула 0,3

білий зернистий

сірий зернистий


сірий гранула 0,2 0,1

Висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

м. Львів. Ринок 2.

Заповнив Майорчук М. 1984



аргументи

висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

	ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ ПОЛІХРОЛІЇ	№П-66
	Львів пл. Ринок 2 Пр. II. 6.	А
М 1:1	Записав Дожко І.О.	1984




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ОБСТЕЖЕННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОЛІХРОМІЇ III ПОВЕРХУ.

uma.lvivcenter.org

Заповнив Майорчук М.Г 1984




аргументи

висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Львів. Ринок 2. III-поверх. прим III-1

Заповнив МАЙОРЧУК М.Г 1984



аргументи


висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Львів. Зам. 2958—10 000. 1978 р.

Львів На розвалинах
Львів Ринок 2 Ш-поверх прим. Ш-1

Заповнив Майорчук М.Г. 1984



аргументи


висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
Друк. ТУ № 41 - Львів. Зам. 2653—10 000. 1978 р.
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ На виявлення кольору

ЛЬВІВ Ринок 2 III-поверх прим. III-1

Заповнив МАЙОРЧУК М.Г. 1984



аргументи


висновок


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ № III-1-5

ЛЬВІВ РИНОК 2 III - ПОВЕРХ ПРИМ. III-1

Заповнив МАЙОРЧУК М.Г 1984





аргументи

висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


Зам. 2598—10 000. 1978 р.

uma.lvivcenter.org

ЗАНЯТТЯ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ

ХЬВІВ РИНОК 2 II - ПОВЕРХ ПРИМ. III-1

Заповнив МАЙОРЧУК М.Г. 1984



аргументи

Висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org


Зошлах на виявлення колекту

Львів Ринок 2 III-поверх прим III·2

№ III-2-4

Заповнив Мейорчук М.І.

1984



аргументи

Висновок


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ На виявлення кольору

№ III-2-2

Львів Ринок 2 III - поверх пр. III - 2

Заповнив Майорчук М.Г. 1984



аргументи


висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ № III-2-3

Львів Ринок 2 III - поверх пр. III - 2

Заповнив Мельничук М.Г. 1984



Зауваження

Висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org


ЗОНДАЖ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ

№ III–2–1

м. Львів. Ринок 2

Заповнив Майорчук М.

1984



ВІКНО

аргументи


висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ № III-4-1

ЛЬВІВ. РИНОК 2 III-ПОВЕРХ. ПРИМ. III-4

Заповнив МАЙОРЧУК М.Г. 1984.



АРЕЦУМЕНТИ

ВИСНОВОК

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗАМІР НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ


№ III-42

м. Львів. пл. Ринок 2. Приміщення III-4

Заповнив Майорчук М.

1984





аргументи

висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Зондаж на виявлення кольору № III – 4

м. Львів пл. Ринок 2. Приміщення III-4

Заповнив Майорчук Л. 1984



аргументи

Висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org


ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ

№ III-4-5

м. Львів. пл. Ринок 2 Приміщення III-4.

Заповнив МАЙОРЧУК М.

1984



аргументи

висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org


ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ

№ III-4-6

м. Львів пл. Ринок 2

Заповнив Майорчук М.

1984



аргументи

висновок


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ ПІД ВИЯВЛЕННЯ КОЛОДЯЗУ

м. Львів. пл. Ринок 2

№ III–4–2

Заповнив Маюрчук М. 1984



аргументи

висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


uma.lvivcenter.org

Львів. Зам. 8558—10 000. 1978 р.

ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ № III-5-1

м. Львів пл. Ринок 2 Приміщення III-5

Заповнив Майорчук М. 1984



аргументи

Висновок


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗАМІАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛ-ОТУ № Ш-6-1

ЯРІМ

ЛЬВІВ РИНОК 2 Ш-ПОВЕРХ. ПРИМІЩ. Ш-6

Заповнив Майорчук М.Г 1974



аргументи

висновок


Управління охорони історичного середовища
Центр міськоісторії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ На виявлення кольору №III-6-2

Львів. Ринок 2 III-поверх прим. III-6

Заповнив Жнйорчук М.Г 1984





аргументи

висновок


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ На виявлення кольору № III-6-2

Львів Ринок 2. III-поверх. прим. III-6

Зголовник Дйорчук М.Г. 1984.



аргументи


висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Centre for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ № III-6-4

ЛЬВІВ РИНОК 2 III - ПОВЕРХ ПРИМ. III - 6

Заповнив ХАЙОРЧУК М.Г. 1984



ВІДКОС


аргументи

висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Львів Ринок 2 III-поверх. прим- III-с

Заповнив Майорчук М.Г. 1984



аргументи


Висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ЗОНДАЖ На виявлення кольору № III-6-6

Львів Ринок 2. III-поверх пр. III-б

Заповнив Майорчук М.Г. 1984



аргументи

висновок

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

	ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ КОЛЬОРУ	№ III·2·5
	Львів пл Ринок 2. пр. III·2·5	А
	Виконав Рожко Г.	1984

Управління охорони історичного середовища



uma.lvivcenter.org



	ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ ПОЛІХРОНІЇ	№III-4-3
	Львів пл. Ринок 2 Пр. III-4 Алеффейка стіни	А
	М 1:1 Головний Манорнук	137

Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

Львів. вул. Руська 2, пр. № 1	Зошит	4
№ 414	Зошит Розмір 1:	1:5

ЗОШИТ НА ВИКРЕСЛЕННЯ КОНТУРУ



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії


ЗОНДАЖ НА ВИЯВЛЕННЯ ПОЛІХРОМІЇ		№ III-6.1
Львів пл. Ринок 2 пр. III-6. Алефрейки „ПАНЕ-ЛІ" М1:1	Заповнив МАЙОРНУК	А
		197


uma.lvivcenter.org



ЗОНДАЖ На виявлення поліхромії		№111-Ц-2
Львів пл. Ринок 2 пр. III. 1 Альфрейка від-		А
косу дверей М1:1	Золовний Майорчук	197

Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org







Розгорнена в осях проекції:
1. Розкладка проміжу у нічці.
2. Відтворення сінцевої печі кін. середини XVIII ст.
3. Виготовлення сінцевої споруди.
4. Відтворення альфрейного розпису.

Розгорнена в осях проекції:
1. Відтворення вікон вікон.
2. Виготовлення сінцевої споруди.

Розгорнена в осях проекції:
1. Розкладка нічці.
2. Відтворення альфрейного розпису.

Розгорнена в осях проекції:
1. Виготовлення сінцевого обмеження за аналогом арки (відкриття уздовж ул. Рейтан 16).






Інтер'єрна ремонструкція приміщення III-1 на стіні перед печі XVIII ст.

Зам. Архітектор М.В.
Архітектор М.Г.
Розробив Гуц А.Й.

uma.lvivcenter.org


ГРАФІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ Ш-2 НА СТАЛІ ТРЕТЬОЇ ЧВЕРТІ XVIII СТОЛІТТЯ








ГРАФІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ СВІТИЛЬНИКІВ ЗА АНАЛОГОМ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ В ОДНОМУ З ПАЛАЦІВ ВІДНІ ПО ВУЛ. РІНГОК 16)





РОЗГОРТКА В ОСЯХ
ПРОПОЗИЦІЇ:
1 ВІДТВОРЕННЯ ПРОРІЗУ
2 ВИГОТОВЛЕННЯ СТИЛЕВОЇ СТОЛЯРКИ
3 ВІДТВОРЕННЯ АЛЬФРЕЙКИ
4 ВИГОТОВЛЕННЯ СВІТИЛЬНИКІВ ПО АНАЛОГУ

РОЗГОРТКА В ОСЯХ
ПРОПОЗИЦІЇ:
1 ВІДТВОРЕННЯ ВІДКОСІВ ВІКОН
2 ВИГОТОВЛЕННЯ СТИЛЕВОЇ СТОЛЯРКИ
3 ВІДТВОРЕННЯ АЛЬФРЕЙКИ


РОЗГОРТКА В ОСЯХ
ПРОПОЗИЦІЇ:
1 ВИГОТОВЛЕННЯ СТИЛЕВОЇ СТОЛЯРКИ
2 ВІДТВОРЕННЯ АЛЬФРЕЙКИ
3 ВІДТВОРЕННЯ ПЕЧІ ПО АНАЛОГА X XVIII ст.

РОЗГОРТКА В ОСЯХ
ПРОПОЗИЦІЇ:
1 РОЗКРИТТЯ НІШІ
2 ВІДТВОРЕННЯ АЛЬФРЕЙКИ

ГАП ПРИСЯЖНИЙ К.В.
НАЧЕРТИВ ТИЙСЬРУК М.І
РОЗРОБ. В ГУРА ГУРА Д.Т.

Управління охорони історичного середовища


uma.lvivcenter.org



Розбірка в осях
проектованої:
1. Вікон вороття
2. Вікон вороття
3. Вентиляція
4. Вентиляція
за аналогом.

Нові
А. Архітектурні
Розробили

Арсенюк Я.Б.
Мандрик М.Г.
Чайківський І.А.
Усенко А.Ф.




Архітектурна реконструкція приміщення 111-б на стіні мережі вберіжі XVIII ст.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ГРАФІЧНА РЕКОСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ Ш-6






ГРАФІЧНА РЕКОСТРУКЦІЯ СВІТИЛЬНИКА ЗА АНАЛОГОМ ЗБІЖНОЇ АДРЕ (ВІДКРИТІ ДЖЕРЕЛА ПО ВУЛ. РИНОК 10)

РОЗГОРТКИ В ОСЯХ.
ПРОПОЗИЦІЇ:
1. ВІДТВОРЕННЯ АЛЬФРЕЙКИ СТІН

РОЗГОРТКИ В ОСЯХ
ПРОПОЗИЦІЇ
1. ВІДТВОРЕННЯ ПЕРВІСНИХ ПРОРІЗІВ ВІКОН
2. ВИГОТОВЛЕННЯ СТИЛЕВОЇ СТОЛЯРКИ ЗА АНАЛОГОМ



3. ВІДТВОРЕННЯ АЛЬФРЕЙКИ
4. ВИГОТОВЛЕННЯ СТИЛЕВИХ СВІТИЛЬНИКІВ ЗА АНАЛОГОМ

ГАП ПРИСЯЖНИЧАВ
ІНТЕРА ІВАНИК-ДЕР МАЦОЦУК
РОЗРОБИВ ГАЛЮК Б.В.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org