ПАПКА ДЛЯ ПАПЕРІВ

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ІНСТИТУТ
«УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

Пам"ятка архітектури ХУІ-ХУШ ст.

Житловий будинок № 2 на пл.Ринок в м.Львові
/ох. № 326/І/.

Робочі креслення реконструкції основного об"єму пам"ятки/в межах виведення з аварійного стану /в осях 4-8/ 199 р.

т.ІУ,кн.2,вип.2 Львів ,1998

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ
"УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ХУІ-ХУШ СТ.
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 2 НА ПЛ.РИНОК
В М.ЛЬВОВІ /ох. № 326/I/

РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ
РЕКОНСТРУКЦІЇ ОСНОВНОГО ОБ"ЄМУ
ПАМ"ЯТКИ /В МЕЖАХ ВИВЕДЕННЯ З
АВАРІЙНОГО СТАНУ /в осях 4-8/

том IУ книга 2 випуск 2
шифр 75-98

Директор Іван Могитич
Головний архітектор Микола Гайда
Головний інженер Роман Йосипів
Керівник АГМ-3 Лідія Горницька

Львів - 1998 р.

ЗАМОВНИК: УКБ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗЕМЛЕЙСТРОЮ
ЗАБУДОВИ М.ЛЬВОВА

СТАДІЯ: РК

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Ім"я, прізвище	Посада	Ступінь участі в розробці
Микола Гайда	головний архітектор	автор
Лідія Горницька	керівник АРМ-3	автор
Михайло Бендина	архітектор I кат.	виконавець
Андрій Поліщук	архітектор Ш кат.	виконавець
Ярослав Римар	керівник інженерної майстерні	автор
Євген Стонжка	головний спеціаліст	автор

ГАП Микола Гайда

СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗА ДОГОВОРОМ 75-98 від 5 ЛИСТОПАДА 1998 р.

I.Фіксація пам"ятки	т.I кн.I
2.Робочі креслення влаштування тимчасових кріплень	т.IУ кн.I
3.Ескізний проект виведення пам"ятки з аварійного стану	т.Ш кн.I
4.Робочі креслення реконструкції основного об"єму пам"ятки	т.IУ к .2 вип.I,2
5.Робочі креслення протиаварійних кріплень	т.IУ кн.I
6.Складання кошторису на проведення протиаварійних робіт	т.У кн.I

ЗМІСТ ТОМУ IУ, КНИГИ 2, ВИПУСК 2

АБ - 0 ÷ АБ - 19

ПЕРЕЛІК АРКУШІВ

I.Заголовний аркуш АБ-0
2.План підвалу в осях 4-8 АБ-I
3.План I поверху в осях 4-8 АБ-2
4.План II поверху в осях 4-8 АБ-3
5.План III поверху в осях 4-8 АБ-4
6.План горища в осях 4-8 АБ-5
7.План даху.Схема маркування коминів АБ-6
8.Відтворення стін на відмістці I3.880 і в осях
А - В та 4-7 АБ-7
9.Сходи Сх-2. План на відм.I3.790 м в осях 7-8
розріз I-I 2-2 АБ-8
I0.Перетин I-I в осях 4-8 АБ-9
II.Перетин II-II в осях 4-8 АБ-I0
I2.Поперечний перетин III-III в осях Д-А АБ-II
I3.Дверний проріз по осі 7 у приміщенні 3-II АБ-I2
I4.Типи коменів АБ-I3
I5.Комин К-4.
Загальні вигляди
Перетин I - I. Перетин 2-2 АБ-I4
I6.Вузол карнизу по осі"Д" АБ-I5
I7.Шаблон карнизу АБ-I6
I8.Влаштування відводу води
з покрівлі даху. Деталі ринви. АБ-I7
I9. Рек. дверного прорізу в прим. 3-8 по
осі 6 АБ-I8

Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок в м. Львові /ох. №326/1/. Робочі креслення реконструкції основного об'єму пам'ятки в осях 1~4.

Ситуаційна схема



Умовні позначення

☰	існуючі стіни, що зберігаються
┄	існуючі склепіння, що зберігаються
▨	стіни, що відтворюються з цегли
─·─	склепіння, що відтворюються
✕	елеменети, що розбираються
▨	білокам'яні елементи – існуючі
▨	білокам'яні елементи, що відтворюються

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1. Даний проект розроблено згідно листа-замовлення УКБ Департаменту землеустрою та планування забудови м.Львова на розробку проектної документації по/виведенню житлового будинку № 2 на площі Ринок у м.Львові з аварійного стану.

2. Проектом передбачено реконструкцію основного об"єму пам"ятки в межах виведення з аварійного стану.

3. Стіни і склепіння виконуються із звичайної повнотілої червоної глиняної цегли М 100 на цементно-пішаному розчині 100. Кладку виконувати з одного виду цегли. Кладку стін з вентиляційними каналами виконувати тільки з повнотілої цегли.

4. Кладку стін в зимовий час виконувати згідно СНиП Ш-78-78.

5. Всі роботи проводити згідно з правилами техніки безпеки викладеними у СНиП Ш-А.4-80.

6. Всі розміри дані в проекті уточнити по місцю.

7. Всі роботи проводити під авторським наглядом спеціалістів інституту "Укрзахідпроектреставрація".

8. Конструкції даху розраховані з умовою влаштування експлуатованих горишаних примішень, шо освітлюються вікнами типу "Velux".

9. Дахові конструкції утеплюються мінераловатними плитами і обшалюуються.

10. Покриття даху – листова покрівельна мідь.

11. Конструкції даху – дерево шпилькових порід, метал – сталь марки Вст-3.

12. Всі елементи дерев"яних конструкцій антисептувати та глибоко насититити антипіренами /СНиП Ш-1976, додаток Є/.

13. Даний комплект креслень розглядати разом з комплектами конструктивних креслень.

75~98~ЛБ~IV~2~1

Пам'ятка архітектури XVII ст. Житл. буд. №2 на площі Ринок в м. Львові /ох. №326/1/

Робочі креслення реконструкції основного об'єму пам'ятки в осях 1~4

Стадія	Аркуш	Арк.
РК	0	19

Гол. арх. М. Гайда

Кер. арх. Л. Горницька

Виконав Л. Горницька

Заголовний аркуш

м. Львів
І-т "Укрзахідпроектреставрація"

План даху М 1:100



Вказівки: Дані довжини дахових конструкцій коректувати в ході робіт.
Даний аркуш розглядати разом з АБ-13, 14

Вузол верху граничної стіни М1:10



ГАП	Ганца М.		
Архітект.	Грицюк А.		
Перев.	Горинська Й.		

75-98-АБ-IV-02-02

Пам'ятка архітектури XVIII ст. житловий будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові (ох. №326/1)

Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму пам'ятки в осях 1-8	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РК	6	19

План даху М 1:100
Схема маркування комінів.

м. Львів ін-т «Укрзахідпроектреставрація»

Розгортка стіни А-В
М 1:50



Розгортка стіни 7-4
М 1:50



Перетин по стіні
1-1
М 1:50



Вузол А-А
М 1:20



Фрагмент плану горища
М 1:50



75-98-АБ-IV-02-02

Пам'ятка архітектури XVII ст. житловий будинок №2 на площі Ринок у м. Львові (ох. №326/1)

ГАП	Гайда		
Виконав	Поліщук		
Перевірив	Горнищука		21.10.98

Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція об'єкту в осях 4-8.

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р.К.	7	19

Відтворення стін на відмітці 13.880 і в осях А-В та 4-7

Львів
Інститут
„Укрзахідпроект-
реставрація"

Зам. інв. N
Підпис і дата
екз



·План на відм. 13.790 м в осях 7~8· М 1:50·



·Розріз 1~1· М 1:50·



·Розріз 2~2· М 1:50·

Вказівки: Даний аркуш розглядати разом з АБ~9,10,11

	75~98-АБ-IV~02~02			
	Пам'ятка архітектури XVII ст. житл. будинок №2 на пл. Ринок в м. Львові. вх. №326/11			
		стадія	аркуш	аркушів
	Сходи СХ-2	РК	8	13
ГАП М. Гайда	План на відм. 13.790 м. в осях 7~8· М 1:50· Розріз 1~1· 2~2·	Інститут „Укрзахідпроектреставрація”		
викон. Л. Горницька				
перевірив М. Гайда				

Перетин I-I по осях 4-8
М 1:50


Вікна - WeLux, габарити 780×1400
Понизити рівень підвалу до проектної відмітки
Сходи див.: у проект реставрації пам'ятки
Проектна відмітка уточнюється в процесі ведення робіт
0.000
4
5
6
7
8

Умовні позначення

▭ • Місця які вирішуються в процесі реставраційних робіт

Вказівка: даний аркуш розглядати разом з АБ-1,2,3,4,5

75-98-АБ-IV-02-02				
Пам'ятка архітектури XVII ст. житловий будинок №2 на площі Ринок у м. Львові (ох. №326/1)				
ГАП	М. Гайда	Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція об'єкту в осях 4-8	Стадія	Аркуш	Аркушів
Архітек.	Л. Поліщук		Р.К.	9	19
Перевір.	Л. Горнишка				
Перетин I-I в осях 4-8 М 1:50			м. Львів і-т „Укрзахідпроектреставрація"		



Вказівки: даний аркуш розглядати разом з АБ-1,2,3,4,5,11.

				75-98-АБ-IV
				Пам'ятка архітектури XVII ст. житловий будинок №2 на площі Ринок у м. Львові (ох. №326/1)
ГАП	М. Гайда			Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція об'єкту в осях 4-8
архітект	А. Поліщук			
перевір.	Л. Горницька			
				Перетин IV-IV в осях 4-8 М1:50

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р.К.	10	19

м. Львів
I-т. «Укрзахідпроектреставрація»


Завершення комина і карниз див. аркуш АБ-
Комин тинькувати та фарбувати згідно паспорту пофарбування фасадів
20.800*
20.340
20.000
19.860
18.740
17.540
17.290
16.590
15.280
14.920
Влаштування профілю карнизу з мідної бляхи. Вирішення карнізного вузла – див. аркуш комплекту Т-IV-кн2вип.2
13.870
13.840
13.790
13.500
12.830
13.070
12.770
12.630
Влаштування сходів. Див. аркуш АБ- та комплект конструктивних креслень.
12.260
11.580
10.660
10.660
Влаштування з/б перекриття. Див. комплект конструктивних креслень.
10.050
9.880
9.570
9.500
9.250
9.200
8.750
8.810
8.380
8.290
Розбірка існуючих з/б сходів – див проект реставрації.
7.950
7.150
6.700
6.300
6.260
6.300
5.490
5.200
4.970
4.400
4.450
4.430
4.430
4.320
4.220
4.330
3.770
3.850
3.210
3.240
Відтворення склепінь – див. проект реставрації пам'ятки
3.260
2.590
2.250
2.890
2.860
2.820
2.340
2.100
2.060
Розбірка цегляної закладки
0.850
0.850
0.620
0.380
Влаштування з/б перемичкі
0.150
0.280
0.140
0.200
-0.230
Відтворення верхнього блоку б/к обрамлення
-1.050
-1.410
-1.300
-1.600
Існуючий рівень підлоги
-2.400*
Проектна відмітка уточнюється в процесі ведення робіт
Д
В
А

- Розміри, позначені * уточнити в процесі ведення робіт.
- Даний аркуш розглядати разом з АБ-9,10

Інвент. N	Підпис	Дата	Зам. інв. N

75-98-АБ-IV-2-2			
Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок N2 на пл. Ринок у м. Львові.			
Виведення об'єкту з авар. стану. Реконструкція об'єкту в осях 4-8.	Стад	Аркуш	Аркушів
	Р.К.	11	19
Поперечний перетин III-III М 1:50.	М. Львів і-т „Укрзахідпроектреставрація"		

ГАП	М. Гайда
Викон.	М. Бендина
Перев.	Л. Горницька

План дверного прорізу М 1:20



Перетин 1-1 М 1:20



Вигляд А-А М 1:20



Вказівки: даний аркуш розглядати разом з АБ-4, 9

75-98-АБ-IV-02-02			
Пам'ятка архітектури XVII ст. житловий будинок у м. Львові на пл. Ринок 2 (ох N326/1)			
Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму в осях 4-8.	стадія	аркуш	аркушів
	РК	12	19
Дверний проріз по осі 7 у приміщенні 3-11	м. Львів ін-т „Укрзахід-проектреставрація"		

ГАП	М. Гайда	
Архітек.	А. Поліщук	
Перевір.	Л. Горницька	

Підпис і дата | Взам. інв. N



Комин К-1 Загальні вигляди М1:20



Комин К-2 Загальні вигляди М1:20



Комин К-3 / К-5 Загальні вигляди М1:20

Вказівки:
1. Комини викласти з повнотілої цегли
2. Завершення комінів відлити з бетону.
3. Комини тинькувати і фарбувати згідно паспорту порфарбування.
4. Деталь завершення див. аркуш АБ-14
5. План схему маркування див. аркуш АБ-6

75·98-АБ-IV-02-02

Пам'ятка архітектури XVII ст. житловий будинок N2 на площі Ринок у м. Львові (ох. N 326/1).

ГАП	М. Гайда	Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму пам'ятки в осях 1-8	Стадія	Аркуш	Аркушів
Архітектор	А. Поліщук		Р.К.	13	19
Перевірив	Л. Горницька				

Типи комінів М 1:20

м. Львів
ін-т „Укрзахідпроектреставрація"

Інв. N ориг. | Підпис і дата | Взам. ін. N

Комин К-4 Загальні вигляди М1:10





Перетин 1-1
М 1:20



Перетин 2-2
М 1:20



Вказівки ; • кладку комина вести з повнотілої цегли ;
• завершення комина виконати з бетону
• даний лист розглядати з АБ - 6, 13
• Комини тинькувати і фарбувати згідно паспорту пофарбування .

75·98-АБ-VI-02-02

Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на площі Ринок у м. Львові (ох. N326/2)

ГАП	М. Гайда	
Виконав	А. Поліщук	Поліщук
Перевірив	Л. Горницька	

Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму пам'ятки в осях 1-8

Стадія	Аркуш	Аркушів
РК	14	19

Комин К-4.
Загальні вигляди, перетини — М1:10, М1:20.

Львів
„Укрзахідпроектреставрація"

Взам. інв N Екз
Підпис та дата
ент. N Екз


існуючий кам'яний карниз
20300*
12500*
300
1000
500*
Ц
Увага! місце з'єднання з кам'яним карнизом прирізати по місцю

•Схема закладки кутників і місця кріплення дерев'яних карнизних профілів• М 1:100•



Специфікація

1. Дерев'яних шаблонів виготовити – 33 штуки
2. Кутників довжиною 750 мм – 66 штук
3. Кутників довжиною 500 мм – 66 штук
4. Болтів для кріплення шаблону – 132 штуки

Увага! Перед встановленням дерев'яні шаблони просочити „Pinotex.“-

Вказівки: Відмітку верху карнизу 15.280 уточнити, вивести на відм. існуючого кам'яного в осях 1-2. Даний аркуш розглядати разом з АБ~ та комплектом конструктивних креслень т. IV-01-03 АБ-10. Шаблон карнизу див. АБ~

•Вузол карнизу по осі „Ц“• •М 1:5•



•Вид а-а• М 1:5



•Фрагмент фасаду кріплень•

75-98-IV-02-02

ГАП	М.Гайда
Розробив	М.Горницька
Перевірив	М.Гайда

Пам'ятка архітектури XIII ст. Житловий будинок № 2 на пл. Ринок в м. Львові

Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму в осях: 4.-8

стадія	аркуш	аркушів
РК.	15	19

Вузол карнизу по осі „Ц“

Інститут „Укрзахідпроектреставрація“

нв. № ориг. | Підпис і дата | Взам.

Шаблон карнизу М 1:1



75-98-IV-02-02

Пам'ятка архітектури XVIIст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок в м. Львові (ох. №326(1

ГАП	М. Гайда	Виведення пам'ятки з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму в осях	стадія	аркуш	аркушів
розроб.	Л. Горницька		РК	16	19
перев.	М. Гайда	Шаблон карнизу	Інститут Укрзахідпроектреставрація		



Вузол „А“. Вид збоку. М 1:5.



Фрагмент плану. Ринва і жолоб. М 1:5.


гак з кроком 700 виготовити з нержавійки і обгорнути міддю
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1450
Розмір регулюється відносно довжини ринви
чавунна ділянка ринви з чисткою і сіткою
800

Фасад ринви. М 1:25.


скобу виготовити з нержавійки та обгорнути міддю
50
30
30
для виготовлення квітки вирізати платину 50х50
50
50
штир для кріплення ринви d=15, l=250
150
скоби з'єднати на заклепці
довжина 1 частини скоби ~ 300 мм δ=3

„Вузол Б“: Кріплення ринви до стіни.

Вказівки:
- Всі елементи відводу води з покрівлі виконати з покрівельної міді.
- Елементи кріплення лотків, ринв — гаки, скоби виготовити з нержавійки та обгорнути міддю. З'єднання сегментів ринв виконати на спайці.
- Всі шви і з'єднання повинні бути виконані з високою якістю.
- Прямолінійної ділянки ринв виконати — 57 м.
- Декор-квіточки виконати з листової міді — 22 штуки.
- Криволінійні елементи ринви — вузол „А“ виготовити — 4 штуки.
- Відвід води здійснювати в дощову каналізацію через чавунну ділянку ринви з чисткою. — 4 штуки.
- Даний аркуш розглядати разом з АБ~13 та т. IV~кн. 2 вип. 1, кн. 1 вип. 2.
- Кріплення ринви до стіни здійснювати в місцях, що не мають спайки.
- Проміжні криволінійні елементи ринви на межі між будинком №2 і №3 уточнити по місцю.

75~98~АБ—IV~02~02

Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок в м. Львові /ох. №324/

Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція основного об'єму А-Б

стадія	аркуш	аркушів
РК	17	19

Влаштування відводу води з покрівлі даху. Деталі ринви.

Інститут „Укрзахідпроектреставрація“

ГАП М. Гайда
викона[в] Т. Горуцька
перевір. М. Гайда

•Вид Б~Б• м 1:20•





•Розріз 1~1•

Зберегти відбиток сліду перемички



•Вид а~а• м 1:20•



•План 0~0• м 1:20•

				75~98~IV~02~01
				Пам'ятка архітектури XVII ст. житловий буд. в м. Львові на пл. Ринок /ох. № 326 (4)
ГАП	М. Гайда			Виведення об'єкту з аварійного стану. Реконструкція об'єкту вісях 4-8
архіт.	Л. Горницька			
перевірив	М. Гайда			Приміщення 3~8 вісь 6 Дверний проріз

стадія	аркуш	аркушів
РК	18	19

інститут Укрзахідпроектреставрація

Інв. № оригін. | Підпис і дата | Взам. інв. №