5

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архіт. /ох.№326 /
Будинки № 37 та № 38 на
пл. Ринок в м. Львові. Том XIII.
Книга І. Шифр.
Науково-реставраційний звіт
за 1984 - 1985 рр.

м. Львів 1986 р

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР — УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ (охор. № 326)

Будинки № 37 та № 38 на пл. Ринок в м. Львові.

Науково-реставраційний звіт за 1984 – 1985 рр.

Том XIII Книга I

Шифр

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Начальник ЛКАРМ Могитич І.Р.

Головний спеціаліст ЛКАРМ Ковалишин І.М.

Головний архітектор проектів Кушнір Я.О.

Львів — 1986 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Замовник : Львівське виробничо-швейне об"єднання " Весна "

Стадія : Робоча документація

Авторський колектив

Прізвище, ім"я, по-батькові	Посада	Ступінь участі в розробці
Новаківський А.Я.		Керівник авторського колективу
Кушнір Я.О.	гол. арх. проекту	автор
Новаківська Г.М.	кер. групи арх.	автор
Лещинський Л.О.	ведучий архітектор	автор
Амбіцький І.М.	ст. архітектор	автор
Максимюк І.В.	архітектор	автор
Уніят О.М.	архітектор	автор
Лінинська Х.П.	архітектор	співавтор
Бабич О.С.	ст.технік	співавтор
Майорчук М.Г.	наук. працівник	автор розділу полихромії
Присяжний К.В.	гол. спеціаліст	-"-
Мануйлик Л.Ю.	кер. групи конструк.	автор розділу конструкцій
Балкіна Г.О.	ст. інженер	автор розділу електропостачання
Буркова Н.О.	ст. інженер	автор розділу опалення та вентиляції

Головний архітектор проектів Я. Кушнір

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ПЕРЕЛІК ВИПУЩЕНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ :

пл. РИНОК, 37.

I.	Том IУ	Архітектурно-археологічні обміри
2.	Том IУ	Архітектурні обстеження
3.	Том УП	Робочі креслення переобладнання входу
4.	Том УІ	Робочі креслення підвальних приміщень
5.	Том У	Архітектурні обстеження
6.	Том IУ	Робочі креслення реставрації
7.		Акт техстану, фотофіксація
8.		Робочі креслення віконних заповнень
9.		Проект водопостачання і каналізації
I0.	Том I0	Дверні та віконні заповнення
II.	Том I7	Відтворення полихромії
I2.	Том I3	Робочий проект вивісок
I3.		Проект електропостачання
I4.	Том 6	Робочі креслення підвальних приміщень
I5.	Том 9	Інтер"єри приміщень
I6.	Том I6	Робочі креслення сходової клітки СК - 2.
I7.	Том 8.	Робочі креслення металевої фурнітури вікон і дверей.
I8.	Том II	Дверні заповнення підвалів
I9.	Том 8	Робочі креслення обладнання
20.	Том I4.	Проект електропостачання
2I.	Том IУ	~~Проект електропостачання~~
	Книга I.	Робочі креслення решіток та експозиційних подіумів.
22.		Кошториси.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

пл. РИНОК, 38.

I.	Том П.	Архітектурно-археологічні обміри.
2.		Дверні заповнення в підвалах.
3.		Проект електропостачання
4.	Том 2	Архітектурні обстеження
5.	Том 3	Акт техстану
6.	Том I	4-а черга робіт по підвальних приміщеннях.
7.		Дверні заповнення в підвалі
8.	Том Ш	Архітектурно-будівельна частина
9.	Том УП	Робочі креслення дверних та віконних заповнень.
I0.		Робоча документація інтер"єрів
II.		Торгових залів
I2.		Заключення про стан несучих конструкцій споруди
I3.	Том 7.	Робочі креслення дверних та віконних заповнень
I4.	Том 9.	Робочі креслення інтер"єрів та обладнання.
I5.		Кошториси.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ЗМІСТ ТОМУ :

1. Розділ І. Загальний опис робіт, які необхідно виконати згідно проекту.
2. Розділ ІІ. Загальний опис існуючого стану приміщень.
3. Розділ ІІІ. Матеріали архітектурних обстежень.
4. Розділ ІУ Опис робіт виконаних на об"єкті протягом 1984 року.
5. Розділ У Опис робіт виконаних на об"єкті протягом 1985 року.
6. Схема нумерації приміщень будинків.
7. Розділ УІ Анотація до фотофіксації .

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Р О З Д І Л І.

Львівська КАРМ ін-ту " Укрпроектреставрація " у відповідності з замовленням Львівського виробничого об"єднання " Весна " та Державного історико- архітектурного заповідника м. Львова розробила у 1982 - 1983 рр. проектно-кошторисну документацію реставрації та пристосування переданих приміщень на пл.Ринок,37, 38 для створення на цих площах формового магазину-салону. Документацією передбачено проведення робіт за наступними чергами.

І черга - пл. Ринок дім № 37.

а/ повна реставрація приміщень І поверху з впровадженням певних елементів реконструктивних робіт, пов"язаних з технологією експлуатації приміщень виставочних залів.

б/ консервація з частковою реставрацією підвальних приміщень, де пристосування вимагає також реконструктивних робіт для потреб торгівлі.

ІІ черга - пл. Ринок дім № 38.

В приміщеннях І-го поверху головного будинку реконструкція з фрагментарною реставрацією віконних прорізів, що виходять у двір. В цих приміщеннях будуть розташовані торгові зали. Реконструкція приміщень офіцини для допоміжних потреб магазину.
Склади, кабінети завідуючого та котельня - на І поверсі, побутові приміщення- на ІІ поверсі. І та ІІ поверхи з"єднуються двома сходовими клітками, а також матимуть зв"язок з підвалом під офіциною.

в/ консервація підвалів з частковою реставрацією під головним будинком. Тут, також передбачені певні реконструктивні роботи, пов"язані з торговельною функцією, вищезгаданих приміщень. Торгові зали І поверху та пивниці поєднуються нововлаштованими сходами. Пивниці під офіциною пропонується реконструювати для потреб кав"ярні з можливістю проводити там демонстрацію моделей фірми " Весна ".

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Р О З Д І Л П.

При ознайомленні з приміщеннями майбутнього салону-магазину встановлено :

Приміщення І поверху пл. Ринок,37 :

І. Вхідні сіни розділені перегородкою.

ІІ. Перехід з сіней у магазин, обрамлений білокам"яним портал - закладений.

ІІІ. В об"ємі сіней знаходяться труби газової мережі великого січення.

ІУ. Стіни заволожені до рівня склепінь.

У. Збережена аутентична окута брама входу до будинку з решіткою над нею.

УІ. Приміщення магазину розділене цегляною аркою.

УП. Перехід з магазину у світлицю розрубаний і йому надано форму високої арки.

УШ. У світлиці стверджено наявність різьбленої дерев"яної стелі датованої " 1628 " і сволоків з датою " 1730 ".

ІХ. Наявність білокам"яних різьблених колонок з слідами розпису і позолоти, з досить значними втратами декору.

Х. На стінах у світлиці цементний тиньк.

ХІ. У приміщеннях магазину світлиці наявність трьох каналізаційних стояків.

Підвальні приміщення пл. Ринок 37.

І. Всі приміщення засмічені і ніхто використовується. Місцями простежується мощення каменем.

ІІ. Стіни і склепіння дещо заволожені з втратами тиньку.

ІІІ. На торцевій стіні закладений портал входу з пл. Ринок.

ІУ. В граничній стіні пробита зв"язка між будинками № 37,38.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Приміщення І поверху пл. Ринок, 38
/ колишній магазин " Вишиванка " /

І. У головному будинку торгові приміщення перетерпіли грунтовну реконструкцію : втратили склепіння в І тракті і балковану стелю у світлиці.

ІІ. На сьогодні всі стіни перетинькована теразитовим тинькєм

ІІІ. В світлиці влаштовано перегородки, що формують підсобку і службове приміщення з туалетом.

ІУ. В переході у дворову офіцину влаштовано котельню.

У. В самій офіцині на І поверсі знаходяться склади, кімната завідуючого магазином " Вишиванка " та приміщення двірника з туалетом.

УІ. На горище офіцини вели сходи, з двору про що твердить вхід і сліди конструкцій на фасаді.

Пивниці будинку і офіцини пл. Ринок 38 .

І. Як і приміщення попереднього будидинку захаращені, практично не використовуються.

ІІ. На стінах і склепіннях знаходиться велике скупчення дієчих і недієчих сантехнічних комунікацій.

ІІІ. Стіни мають досить великі втрати тиньку і дещо заволожені.

ІУ. Одне з невеличкиз приміщень підвалу будинку № 38, правдоподібно , функціонувалє, як піч потвіряного опалення будинку / гіпокауст /.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Р О З Д І Л Ш.

Обстеження, які були проведені в приміщеннях будинків № 37,38 дали можливість виявити декілька періодів будівельної хронології споруди від XIУ до XIX - XX ст.

I період - до 1628 р.

II період - 1628 - 1730

Ш період - 1730 -

IУ період - XIX - XX ст.

В приміщеннях I поверху будинку № 37 віднайдені наступні елементи :

1. Пізнє походження перегородки в сінях, яка відноситься до Ш періоду.

2. Сліди сандрика над порталом з сіней у крамницю - II період.

3. Поліхромія порталу входу в будинок, порталу між сінями і крамницею та порталу входу до світлиці / Ш період /.

4. Поліхромія міжвіконних колон та дерев"яної стелі в ізбі тильній / II період /.

5. Кольорове вирішення стін інтер"єрів I-го, 2-го та подальших періодів.

6. Розкрито аркатурні ніші I-го періоду в ізбі тильній, які були замуровані при реконструкції інтер"єрів у 1628 р.

7. Стверджено наявність входу до світлиці з втраченого приміщення над переходом у двір / II період /.

8. Під прикладкою комина в крамниці знайдено збережений портал ще одного входу в сіни / II періоду /, але розкриття цього прорізу неможливе тому, що зі сторони сіней його перекриває залізна конструкція кріплення стіни XX ст.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

9. Стверджено, що арка в інтер"єрі крамниці встановлена у XX ст. не має перев"язки зі стінами, не виконує конструктивної функції.

В підвальних приміщеннях будинку № 37 :

1. Під сходовою кліткою будинку розкрито кам"яні сходи до пивниці.

2. В закладці порталу виходу з пивниці на площу Ринок виявлено білокам"яну сходинку, сліди гаків навіски дверей / I період /.

В приміщеннях першого поверху будинку № 38 встановлено наступне :

1. Інтер"єр майже повністю знівечений реконструкцією XX ст.

2. На торцевій стіні ізби тильної виявлено габарити первісних трьох вікон. На дворовому фасаді фрагменти білокам"яних обрамлень вікон.

В підвальних приміщеннях :

1. Портали виходів на площу Ринок закладені / I період /.

2. Підлоги в підвальних приміщеннях замощені цегляними плитками 21 x 21 см. / II період /.

3. Віднайдено камеру системи повітряного опалення будинку, яка функціонувала в I-му та II-му періодах.

4. Вдалося встановити, що приміщення під ізбою тильною в першому періоді було перекрито балочною стелею, склепіння з"явилося в другому періоді, що підтверджується закладкою арок, які простежуються в об"ємі підвалу під переходом.

Р О З Д І Л І У .

По документації, виконаній Львівською КАРМ інституту " Укрпроектреставрація" на реставрацію та реконструкцію приміщень

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

будинку № 37 та № 38 на пл. Ринок під магазин-салон в/о " Весна " роботи виконували :

1/ БМУ тресту " Укрторгбуд "

2/ РБУ - 3 міськрембудтресту

3/ РБУ спецреставрації міськрембудтресту

На протязі 1984 року були виконані основні будівельні роботи по підвальних приміщеннях будинків № 37 та 38 та по периметру по - верху будинку № 37.

1. Знесено перегородку в приміщенні № 11.

2. Влаштовано підлоги з мозаїчної плити на першому поверсі та у пивницях.

3. Потиньковано стіни цем"яночним розчином на першому поверсі та в пивницях.

4. Розібрана цегляна арка та прикладка комина в приміщенні " 10 ".

5. Розкрито ніші дверних прорізів з приміщення " 10 " до приміщення " 11 ".

6. Відтворено за слідами габарити входу з приміщення " 10 " до приміщення " 13 ".

7. Розкрито та реставровано стінні ніші в приміщенні " 13 ".

8. Влаштовано дерев"яні сходи до приміщення над переходом.

9. Реставровано дерев"яну стелю і зроблено підготовку під полихромію в приміщенні " 13 ".

10. Пробито комунікаційний проріз в граничній стіні, що зв"язує будинок № 37 та 38, тим самим вхід в два будинки об"єд - нано.

11. Зроблено розводку тепла та електромережі на першому поверсі та в пивницях .

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

I2. Влаштовано туалет в пивниці та перенесено каналізаційні стояки в місця, які не шкодять естетичному вигляду приміщень.

I3. В приміщень пивниць, які в майбутньому пристосовуються під торгові зали вивезено велику кількість сміття, що дозволило значно понизити рівень підлоги.

Р О З Д І Л У.

На протязі I985 року в приміщеннях будинку № 37,38 були виконані наступні роботи :

Будинок № 37 .

I. Замощені підлоги в приміщеннях першого поверху та в пивницях.
2. В рівні першого поверху та пивниць вставлені всі віконні та дверні заповнення.
3. Виконана полихромія дерев"яної стелі в приміщенні " I3 ".
4. Відреставрована полихромія віконних ніш в приміщенні " I3 ".
5. Викорана полихромія дерев"яних сходів та дверних заповнень в приміщеннях " I0 " та " I3 ".
6. Увсіх приміщеннях виконана малярка.
7. Фасад будинку в рівні першого поверху відреставровано.

Будинок № 38.

I. Приміщення в рівні першого поверху звільнені від магазину " Вишиванка ".
2. Приміщення флігелю звільнені від складу магазину " Природа " та від складу магазину " Тканини ".
3. В приміщенні " I5 " відкрито фрагменти віконних білокам"яних обрамлень.
4. Віднайдені білокам"яні обрамлення відреставровані, вставлена столярка з вітражним заповненням.

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

5. Пробито склепіння і влаштовано сходи між торговим залом в рівні першого поверху і пивницями.
6. В флігелі пробито отвір і влаштовано сходову клітку між другим поверхом та пивницями.
7. В флігелі зайінена столярка, виконано утеплення дахових конструкцій.
8. В підвалі і на другому поверсі флігелю влаштовані санвузли.
9. В приміщенні проектованого кафе викладені перегородки підсобних приміщень, встановлені мойки.
10. Виконані роботи по опаленню приміщеньх та проведена нова електромережа.
11. Виконані малярні роботи в приміщеннях.


5 листопада 1985 р. магазин-салон виробничо-швейного об"єднання " Весна " був урочисто відкритий, але через недостатньо оздоблений інтер"єр магазин був знову зачинений. До оздоблення інтер"єрів були залучені спеціалізовані організації.

uma.lvivcenter.org

ПЛАН ПІДВАЛІВ БУДИНКІВ №37 І №38



ПЛАН ПЕРШОГО ПОВЕРХУ БУДИНКІВ №37 І 38



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ГАП	Кушнір		АНСАМБЛЬ ПЛОЩІ РИНОК У М. ЛЬВОВІ		
КЕР. ГР.	Новачук				
ВИКОНАВ.	Цапко		БУДИНОК № 37 І 38 СХЕМА НУМЕРАЦІЇ ПРИМІЩЕНЬ	СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
ПЕРЕВІР.	Яськевська					
			ПЛАН ПІДВАЛІВ, ПЛАН ПЕРШОГО ПОВЕРХУ.	ДЕРЖАВНА УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ		

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 1

1-1

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 2

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 3

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 4

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 5

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Фото



Фото 6

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 6А

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фото 7

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 8

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
сторичного
ередовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 9

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 10

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 10А

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for City History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 105

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 11

1-2

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 12

4

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 13

uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 14 6

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



7

Фото 15

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 16 8

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 17

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 18

uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 19

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 20

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 21

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



14

Фото 22

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 23

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 24

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 25

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 26

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фото 27

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міського розвитку
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 28

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 29

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 30

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 31

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



23

Фото 32

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



22

Фото 33

uma.lvivcenter.org

охорони
історичного

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 34

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 35

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фото 36

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середо

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 37

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 38

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 39

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 40

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 41

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



13

Фото 42

uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 43

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 44

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 45

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 46

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 48

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



5

Фото 49

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



6

Фото 50

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фото 51

uma.lvivcenter.org

Управління
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 523

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 53

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фото 54

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 55

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 56

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 57

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 58

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 59

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 60

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 61

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 62

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 63

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 64

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center of Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 65

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фото 66

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища

D.MA IHS H.H.Y

A·D 1730

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 67

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 68

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 69

6

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



17

Фото 90

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

t



Фото 71

uma.lvivcenter.org




Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 72

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 73

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 74

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 75

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного
Центр міської історії
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 76

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 77

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 78

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 79

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 80

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 81

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 82

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 83

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фото 84

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Department of Historic Environment Protection
Управління охорони історії
Department of History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 85

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 86

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 87

uma.lvivcenter.org




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 88

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 89

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 90

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 91

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 92

1 - 6

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 93

2

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 94

3

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фото 95

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



7


Фото 96

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




10

Фото 97

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 98

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фото 99

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 100

13

uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 101

uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 102

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 103

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 104


15

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



8

Фото 105

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 106

uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 107


uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



18

Фото 108

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




6

Фото 109

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 110

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



16

Фото 111


uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




19

Фото 112


uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




11

Фото 113

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 114

20

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 115

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



22

Фото 116


uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



24

Фото 117

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




23

Фото 118


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



25

Фото 119

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



26

Фото 120

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 122

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 121

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 123

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 124
32

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 125

33

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History





Фото 126

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 127

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 128

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 129

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 130

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 131

uma.lvivcenter.org



Управління
зони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 132

uma.lvivcenter.org

Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 133

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 134

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
сторії
story

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 136

uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр місто планування
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фото 137

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 138

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 139

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 140

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 141

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 142

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 143

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фото 14.4

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 145

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 146

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 147

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 148

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 149

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 150

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 151

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




Фото 152

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



Фото 153

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History




Фото 154

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

АНОТАЦІЯ ДО ФОТОФІКСАЦІЇ :

Приміщення " II "

Фото I,2,3. Стан приміщення до початку робіт. Приміщення перегороджене перегородкою, яка відділяє вхід в будинок.

Фото 4 Розібрано перегородку, встановлено механізми для транспортування грузів.

Фото 5 Збережені аутентичні двері входу в будинок, прийнято рішення їх передати в музей архітектури, виконати копію і повернути на об"єкт.

Фото 6,6А Відтворено габарити віконного прорізу, встановлена столярка, навішені нагрівальні прилади.

Фото 7 Білокам"яний портал в процесі реставрації. Укріплено горизонтальний блок, відтворені втрачені русти.

Фото 8 Відтворена полихромія білокам"яного обрамлення. Навішені двері, відтворені по аналогах. Проміжки між полосами заповнені вижарбованою символікою фірми " Весна ".

Фото 9 В приміщенні виконано малярку, встановлено вітражне заповнення вікна. Вітраж виконано вітражистами РБУ " Реставрація " за їх проектом.

Фото I0. Вітражне заповнення вікна.

Фото I0 А. Зняті аутентичні двері входу.

Фото I0 Б. Приміщення " I0 ".
Навішені двері входу в будинок.

Фото II. Стан приміщення до початку робіт.

Фото I2,I3 Відкриття ніші дверного прорізу.

Фото I4,I5,I6 Під час обстедення виявлено, що дверний проріз відкрити неможливо, вирішено залишити нішу.
Перемичку над нішею відреставровано, виявлено білокам"яні обрамлення.

Фото I7 Арочний вхід до приміщення " I3 ".

Фото I8 Під час ведення робіт вичвлено збережені фрагменти білокам"яного обрамлення аутентичного входу в приміщення "I3 ".

Фото I9. Шурфом в підлозі виявлено збережену цегляну підлогу.

Фото 20. Під час зондування виявлено закладений білокам"яний портал.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Фото 21,22 Виявлені стінні ніші.

Фото 23,24 Приміщення в процесі ведення робіт. Відтворений дверний портал входу, розібрано арку.

Фотв 25. Вмонтовано вітрину, площини оскління тимчасово замінено на фанеру.

Фото 26. Колишній арочний центральний вхід закладений, відтворений аутентичний дверний білокам"яний портал.

Фото 27. Відтворені по аналогу двері навішені. Полотно дверей удекороване ковальськими завісами.

Фотв 28 Розкрита і відреставрована ніша дверного прорізу.

Фото 29. Дверне заповнення спільної ніші під час нанесення на нього полихромії.

Фото 30,31 Дверне полотно входу в приміщення "I3 " під час нанесення полихромії.

Приміщення " I3 "

Фото 32,33 Загальний вигляд приміщення до початку ведення реставраційних робіт.

Фото 34,35 Загальний вигляд потрійного ренесансового вікна з міжвіконними колонами. Відтворено габарити вікон полихромія вікон та віконних відкосів в процесі виконання.

Фото 36,37 Відтворена полихромія колон, та віконних відкосів. Вмонтовані вітражні заповнення вікон.

Фото 38. Вхід в приміщення. Колишній арочний проріз закладений. Відтворені габарити аутентичного входу. Збережений фрагмент порталу законсервований.

Фото 39,40 По аналогу зі збереженими відтворено профілі дверного порталу.

Фото 41,42 Загальний вигляд приміщення під час ведення робіт. Прочитується конфігурація закладеної аркадованої ніші.

Фото 43,44,45 Фрагмент закладеної аркадованої ніші. Чітко видно шви примикання закладки.

Фото 46. Частково збережений білокам"яний кронштейн аркадованої ніші.

Фото 47,48 Фрагменти колон білокам"яного обрамлення вікон. Профілі колон мають часткові втрати.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Фото 49,50 Вилокам"яні віконні обрамлення під час реставрації.

Фото 51. Збережений фрагмент ренесансової поліхромії віконних відкосів.

Фото 52 Підготовка під тинькування арочних перемичок над вікнами.

Фото 53,54 Виконана підготовка під поліхромію, вмонтована столярка.

Фото 55. Фрагмент колони під час нанесення поліхромії.

Фото 56. Поліхромія колон та віконних відкосів виконана, вмонтовані вітражні заповнення.

Фото 57,58,59 Внутрішній дерев"яні сходи під час їх монтажу.

Фото 60,61,62 Вузли сходів під час монтажу.

Фото 63,64 Сходи після виконання поліхромії.

Фото 65 Виконана поліхромія дверного порталу та дверей. Сходи перед нанесенням поліхромії.

Фото 66 Дерев"яна стеля після реставрації та нанесення поліхромії.

Приміщення вхідного вестибюлю будинків № 37,38 .

Фото 67,68 Загальний вигляд вестибюлю до початку ведення робіт. Вигляди в сторону пл. Ринок та подвір"я.

Фото 69. Вхід в будинок № 37 анульовано. Розібрано стіну.

Фото 70. В місці пробивки проходу в граничній стіні між будинками № 37 та № 38 закладено залізобетонну перемичку.

Фото 71. Зондажем виявлено металеві конструкції, які заведені для утримання стіни.

Фото 72,73 Пробито зв"язок між будинками в граничній стіні. Вид зі сторони будинку № 38.

Фото 74,75 Зв"язок між будинками, вигляд зі сторони будинку № 37.

Приміщення " I2 ".

Фото 76,77, 78,79 Загальний вигляд приміщення під час ведення робіт.

Фото 80. Антресоль. Демонтовані гвинтові сходи та панель огородження.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Фото 81,82 Пробито отвір, виконано нову сходову клітку, яка з"єднує перший поверх з пивницями.

Приміщення " 15 "

Фото 83. Приміщення під час виконання робіт.

Фото 84. Збережені фрагменти віконного білокам"яного обрамлення. Підвіконний блок розрубаний для влаштування дверей.

Фото 85. По слідах збережених перемичок та обрамлень, відтворені габарити вікон та віконних ніш.

Флігель будинку № 38.
Приміщення № 16.

Фото 86. В приміщенні ведуться роботи. Викладається стіна, що розділяє робочі приміщення від вхідного вузла.

Фото 87. Змонтована сходова клітка, що з"єднує перший поверх з другим.

Фото 88. Встановлена нова столярка, виконані монтажні роботи по опаленню.

Другий поверх флігелю.

Фото 89. Отиньковані стіни, існуючі дерев"яні конструкції залишені, виконані утеплення і підшивка стелі.

Фото 90. Виконується пожежний вихід з приміщення на зовнішні металеві сходи.

Фото 91 Стара столярка вікон замінена на нову. Заповнення вико - нано не по проекту

Підвальні приміщення.
Приміщення " 1 ".

Фото 92. Аутентичний вхід. Збережені кам"яні сходини.

Фото 93,94 Загальний вигляд приміщення стіни і склепіння отиньковані під рукавицю. Підлога замощена мозаїчними плитами сірого кольору.

Фото 95 Навішені двері, виконані по аналогу з існуючими в інших будинках.

Приміщення № 2

Фото 96 Стіни і склепіння отиньковані під рукавицю. Відкриті арочні прорізи, підлога замощена мозаїчними плитками.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Фото 97,98 Загальний вигляд приміщення до початку ведення робіт

Фото 99. Білокам"яний дверний портал, що з"єднує приміщення № 3 та № 4

Фото 100 Отиньковані стіни та склепіння. На торцевій стіні закладені прорізи.

Фото 101 Торцева стіна, розібрано закладку дверного прорізу.

Фото 102 Торцева стіна, розібрано закладку другого прорізу.

Фото 103,104 Торцева стіна отинькована, частково збережений портал виходу на пл. Ринок. Навішені нагрівальні прилади.

Фото 105. Прохід пробитий в граничній стіні для з"єднання приміщення № 2 на № 3.

Фото 106. В приміщенні проектованої сходової клітки розпочато кладку цегляної стіни під косоури сходів.

Фото 107. Виконана сходова клітка, яка з"єднала перший поверх з підвалом.

Приміщення № 4.

Фото 108,109 Загальний стан приміщення до початку ведення робіт.

Фото 110. Білокам"яний портал виходу на пл. Ринок.

Фото 111. Дверний портал, що з"єднує приміщення № 4 і № 3.

Фото 112,113,114. Стіни і склепіння отинькувані під рукавицю, підлога замощена мозаїчними плитками. Проведено опалення.

Приміщення № 6.

Фото 115,116 Стан приміщення до початку ведення робіт.

Фото 117,118, 119,120 Стіни і склепіння в приміщенні отиньковані, підлоги замощені мозаїчними плитками, змонтована система опалення.

Приміщення № 8

Фото 121,122 Стан приміщення до початку ведення робіт.

Приміщення № 9

Фото 123,124,125 Стан приміщення до початку ведення робіт.

Тильні фасади будинків № 37 та № 38.

126х Фото 126 Вигляд фасаду будинку № 38 до початку ведення робіт.

Фото 127,128 Відкриті білокам"яні обрамлення вікон. Встановлена нова стохлярка, вмонтовані віконні решітки

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Фото I29. На білокам"яному обрамленні вікна читається слід зрубаного підвіконня.

Фото I30, I3I Отиньковано фасад, виконана поліхромія віконних порталів. Встановлена нова столярка виходу в подвір"я.

Фото I32 Зондування виявлено збережені фрагменти білокам"яного віконного обрамлення на будинку № 38.

Фасади флігелю будинку № 38.

Фото I33, I34 Фасади флігелю до початку ведення робіт.

Фото I35 В подвір"ї ведуться роботи по підключенню котельні до опалювальної системи.

~~Фасади будинків № 37 і № 38 з пл. Ринок.~~

Фото I36 Подвір"я замощене бетонними плитами
Під вікном викладений з цегли короб для вентиляції підвальних приміщень.

I37, I38, I39 Зовнішні металеві пожежні сходи. Виконані з порушеннями проектних рішень.

I40, I4I Вмонтовані нові дверні та віконні заповнення, які виготовлені не по проекту. Вентиляційний отвір в коробі не відповідає, заданим проектом, розмірам.

I42 Відтворення габаритів віконного прорізу

Фасади будинків № 37 і № 38 з пл. Ринок.

Фото I43 Фасад будинку № 37 на час реставраційних робіт. Встановлена столярка вікна

Фото I44 Відтворена цегляна кладка підвіконня. Навішені двері входу; вмонтована нова вітрина.

Фото I45 Вмонтована нова вітрина, скляне заповнення тимчасово замінене фанерою.

Фото I46 Бетонна рамка для вивіски магазину

Фото I47 Віконна столярка вмонтована на своє аутентичне місце

Фото I48

Фото I49 Фасад будинку тимчасово відгороджений щитами

Фото I50 Фасад будинку № 38 до початку ведення робіт

Фото I5I I52 Фасади будинків № 37, 38, після проведення реставраційних робіт.

Фото I53 Двері входу в будинок № 37, які виконані по аналогу з існуючими до початку ведення робіт.

Фото I54. Фірмовий знак магазину-салону " Весна " вилитий в бетоні.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

УРСР

ВИКОНКОМ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Державний історико-архітектурний заповідник в м. Львові

м. Львів, 6, вул. Валова, 20. Тел. 72-85-38, 72-93-40, 74-10-49

16.05.1984 р. № 91

На №

Керуючому ЛьвІвським мІськрем-будтрестом

тов. КОШОВСЬКОМУ В.Г.

ДирекцІя Державного Історико-архІтектурного заповІдника в м. ЛьвовІ просить заключити договІр на виконання ремонтно-будІвельних та реставрацІйних робІт по таких об"ектах :

1. пл. Ринок , 37 - 10,0 тис.крб.
2. ПІдвали кол.монастиря бернардинІв - 25,0 т.крб.

Директор заповІдника В.А. ПлІхІвський

Зам. 1133—1000. 1979 р.

uma.lvivcenter.org