9

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ІНСТИТУТ
«УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

Пам"ятка архітектури XIX ст.
будинок № 9 на пл. Міцкевича
в м. Львові

Корегування обмірів
фотофіксація

Львів 1997 р.

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ
"У К Р З А Х І Д П Р О Е К Т Р Е С Т А В Р А Ц І Я"

Пам"ятка архітектури XIX ст.
будинок № 9 на пл.Міцкевича
в м.Львові

корегування обмірів
фотофіксація.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Директор І.Могитич

Гол.архітектор І.Ковалишин

Нач.майстерні Б.Кіндзельський

Львів - 1997 р.

uma.lvivcenter.org

ЗАМОВНИК: Управління охорони історичного середовища м.Львова

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

№№ пп	Прізвище, ініціали	Посада	Ступінь участі в розробці
1.	Томашевська І.Г.	архітектор	автор
2.	Кіндзельський Б.Я.	нач.майстр.	-"-
3.	Костецький І.С.	фотограф	виконавець

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Нач.майстерні Б.Кіндзельський

uma.lvivcenter.org

СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ

I. Обмірні креслення 1973 р.

2. Фіксація будинку 1997 р.

а/графічна частина

б/фотофіксація

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ПЕРЕЛІК АРКУШІВ


1. План І-го поверху М І:100
2. План 2-го поверху М І:100
3. План ІІІ-го поверху М І:100
4. Перекрій І-І М І:100, перекрій ІІ-ІІ М І:100
5. Фасад з пл. Міцкевича М І:100
   Фасад з вул. Староєврейської М І:100
   Фасад з вул. Бр. Рогатинців М І:100
6. Архітектурні деталі М І:20

Фіксація здійснена на основі обмірів,
проведених інститутом "Укрзахідпроектреставрація"
у 1973 році.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ПЛАН ПЕРШОГО ПОВЕРХУ М 1:100



МІРИЛО 1:100

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Зруйнована частина будівлі (100% площі)
- Аварійний стан конструкцій (100% площі)
- Елементи, що зберегли конструктивну міцність
- Напрямок фотофіксації

ПРИМІТКА:


Розміри подані в см.
Фіксація стінного опису здійснена з використанням обмірів, проведених Інститутом «Укрзахідпроектреставрація» VII.1983 року.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Головний інженер проекту			Пам'ятка арх.-ре XIX ст. Будинок №9 по пл. Ринок-Низ	Стадія	Аркуш	Листів
Нач. ВПВ Відділення				ПР	1	5
Архітектор-проектувальник			План 1-го поверху М 1:100	Державний науково-проектний інститут «Укрзахідпроектреставрація»		

uma.lvivcenter.org

ПЛАН ДРУГОГО ПОВЕРХУ М 1:100



МІРИЛО 1:100

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Зруйновані часткові обвалки (100% вмісту)
- Аварійний стан конструкцій (1% вмісту >80)
- Елементи, що втратили конструктивні можливості
- Напрямок сьомісності

ПРИМІТКИ:


Розміри подані в см.
Фасади історичного стилю зазначені в вакуумному обмірі, проведеному Інститутом «Укрдіпромістобудівництва» у 1985 році.

Головний інженер проекту		Пам'ятка дерев'яного зодчества. Палаци кін. 19 по пл. Міцкевича	стадія	листів	листа
Головний архітектор проекту			Пр	2	5
Керівник проекту			Плани 2 поверху		

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ПЛАН ТРЕТЬОГО ПОВЕРХУ М 1:100

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Зруйновані частини будинку /100% втрати/
- Аварійний стан конструкцій /80% втрати/
- Елементи, що втратили конструктивних міцність

ПРИМІТКИ:


Розміри подані в см.
Фасадія існуючого ситуації здійснено з використанням матеріалів, проведених інститутом "Укрдіпроектреставрація" у 1973 році.

МІРИЛО 1:100


Керівник Кабінету					
Гол. інженер Кабінету					
Виконав Виконавець					
Пам'ятка архітектури XVII ст. Будинок №9 по пл. Міцкевича			стадія	аркуш	листів
			ПР	3	5
План 3-го поверху М 1:100					

uma.lvivcenter.org

перекрій I-I М 1:100



перекрій II-II М 1:100



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- зруйновано частково (60% площі) — Великий
- конструкції в аварійному стані (7% площі > 30%) — Середній
- елементи, що втратили конструктивну міцність — Малий

МІРИЛО 1:100

0м 1 3 6 10м

Управління охорони історичного середовища


Головний архітектор проекту		Комплекс шк-ри ХІХ ст. вул. Шевченка №3 та по пр. Незалежності	Стадія	Аркуш	Листів
			ПП	4	5
		Перекрій I-I М 1:100 Перекрій II-II М 1:100	Львівський державний інститут «Львівцивільпроект»		

uma.lvivcenter.org

ФАСАД З ПЛОЩІ МІЦКЕВИЧА М 1:100



ФАСАД З ВУЛ. БРАТІВ РОГАТИНЦІВ М 1:100



ФАСАД З ВУЛ. СТАРОЄВРЕЙСЬКОЇ М 1:100



МІРИЛО 1:100


ПРИМІТКИ:

Розміри подані в см, відмітки в м.
Фасади виконані з використанням обмірних креслень інженерів Перцовського та Ярмолинського 1933 р.


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org


КОЛОНА ГМЕНЕЇ ДРУГОГО ПОВЕРХУ
М 1:10 /ФОТО 2, 5/




ЗАВІСА ВХІДНОЇ БРАМИ
М 1:20 /ФОТО 12,13/



КОЛОНА СХІДНОЇ КЛІТКИ
ДРУГОГО ПОВЕРХУ М 1:10
/ФОТО 9/



ФРАГМЕНТ БАЛКОННОЇ РЕШІТКИ М 1:20
/ФОТО 8/



ПРИМІТКИ:

Розміри подані в см, відмінені в м.

Управління охорони історичного середовища
Центр містобудівної документації

uma.lvivcenter.org

ФОТОФІКСАЦІЯ

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



(3)

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



4

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



(5)

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



6

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



7

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



8

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



9

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



10

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



11

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




12

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




13

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



14

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
15



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

157



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



(17)

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



17/A

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



18

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



19

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



20

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

АНОТАЦІЯ ДО ФОТОФІКСАЦІЇ

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

1. Дворовий фасад в осях 3-4
2. Вигляд з двору на галерею.
   Дворовий фасад в осях 4-3
3. Сходова клітка між 1-2 поверхами.
4. Фрагмент інтер"єру приміщень, що виходять на вул.Ставроєврейську.
5. Вигляд дворових фасадів в осях Д-Г,4-3 з другого поверху.
6. Вигляд з галереї другого поверху на зруйнований дворовий фасад в осях Г-Д.
7. Вигляд з другого поверху на зруйновану частину будинку.
8. Вхідна брама.Балкон.
9. Сходова клітка. 2-3 поверх.
10. Фрагмент фасаду з пл.Міцкевича.
11. Фрагмент фасаду з вул.Братів Рогатинців.
12. Вхідна брама. Вигляд з середини.
13. Кована завіса вхідної брами.
14. Стеля оздоблена ліпниною.

05.1997р.

15-15^. Вигляд будинку з пл.Міцкевича/2/
16. Вхідна брама.
17-17^. Дворовий фасад.
18. Вигляд будинку з вул.Бр.Рогатинців
19. Вигляд будинку з вул.Фрунзе.
20. Фрагмент фасаду з пл.Міцкевича.

07.1973р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії - Center for Urban History

uma.lvivcenter.org