5

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

**УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»**

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архітектури XV-XVI ст. будинок № 26 на пл. Ринок у Львові. Комплексні наукові дослідження. Натурні дослідження. Фотофіксація з анотацією. Том 2
Книга 3 Випуск 2.

м. Львів 6

198 р.

Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР — УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ (охор. №326/24)

XV-XVIст. будинок № 26 на пл. Ринок у Львові. Комплексні наукові дослідження. Натурні дослідження. Фотофіксація з анотацією.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Том 2 Книга 3 Випуск 2

Шифр 86-40

Начальник ЛКАРМ І.Могитич

Головний спеціаліст ЛКАРМ І.Ковалишин

Головний архітектор проектів Я.Кушнір

Львів — 198 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Замовник: Державний історико-архітектурний заповідник у Львові.

Стадія: Наукові дослідження

Авторський колектив і відповідальні виконавці

№№ пп:	Прізвище, ім"я, по-батькові :	Посада	: Ступінь участі в розробці
I.	Швець В.Я.	Кер.групи	Виконавець
2.	Мельничук І.П.	Фотограф	-"-

Головний архітектор проектів Я.Кушнір

Нормоконтроль Л.Дмитрович

uma.lvivcenter.org

Склад документації по договору № 86-40 від 7 лютого 1986р.

Том I	Книга I	Попередні роботи
Том 2		Комплексні наукові дослідження.
	Книга I	Обмірні креслення
	Книга 3	Натурні дослідження
	Випуск I	Фіксація зондажів і шурфів.
	Випуск 2	Фотофіксація з анотацією
Том 3	Книга I	Ескізний проект реставрації.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Склад тому:

I. Фотофіксація Фото I-33

2. Анотація до фотофіксації

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban Histo



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської істор
Center for Urban Hist




uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban Histo



uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
культурного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org




uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




uma.lvivcenter.org


uma.livcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Анотація до фотофіксації.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

I. Фасад будинку від пл. Ринок
2. Замурований дверний проріз між "склепом" /сучасним проходом/ та сінь-ми /перукарнею/.
3. Прохід у подвір"я будинку та сучасний вхід до "тильної ізби".
4. Склепіння у приміщенні сучасної перукарні.
5. Склепіння над сучасним входом у перукарню.
6. Загальний вигляд "тильної ізби".
7. Фрагмент муру граничної стіни у "тильній ізбі".
8. Загальний вигляд подвір"я.
9. Вікна "тильної ізби", що виходять у подвір"я.
I0. Нижній ярус північної галереї у подвір"ї будинку.
II. Перший поверх "тильної офіцини".
I2. Арка південної галереї над входом у подвір"я.
I3. Арка північної галереї, що прилягає до офіцини.
I4. Сучасні сходи у пивницю та фрагмент склепіння над сходовим трактом пивниці.
I5. Закладений дверний проріз у пивниці.
I6. Залишки первісних сходів у пивниці.
I7. Склепіння під первісним сходовим маршем у пивниці.
I8. Замурований дверний проріз біля входу у пивницю.
I9. Приміщення у пивниці під сучасною перукарнею.
20. Арка у приміщенні під перукарнею.
2I. Портал колишнього входу у пивницю від пл. Ринок у приміщенні під перукарнею.
22. Дверний портал прорізу, що веде у камеру під хідником.
23. Загальний вигляд камери пивниці, яка знаходиться під хідником.
24. - " - " -
25. Вхід у камеру під хідником.
26. Залишки колишнього входу у пивницю з пл. Ринок.
27. Аркада у пивниці під "тильною ізбою".
28. Загальний вигляд пивниці під "тильною ізбою".
29. Замурований дверний проріз у пивниці під "тильною ізбою".
30. Вікно у пивниці під "тильною ізбою", яке виходить у внутрішній двір.
3I. Пивниця під проходом у подвір"я, відділена аркадою.
32. Залишки порталу входу у пивницю з-під північної галереї.
33. Залишки печі у пивниці під "тильною ізбою".

uma.lvivcenter.org