

|                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                               | <b>ДЕРЖБУД УРСР</b><br>УРЯДОВЕ СПЕЦІАЛЬНЕ ВАРКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ<br>ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| Львівська<br>міжобласна<br>спеціальна<br>науково-<br>реставраційна<br>виробнича<br>майстерня | Львівська площа Ринок<br>пам'ятка архітектури<br>житловий будинок №3<br>охоронний номер 326<br>том I<br>паспортизація об'єкту |                                                                                           |
|                                                                                              |                                                                                                                               | 197 22                                                                                    |



Управління  
охорони  
історичного  
середовища



Державна  
адміністрація  
історико-культурної  
спадщини

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ

ЛВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО - РЕСТАВРАЦІЙНА  
ВИРОБНИЧА МАСТЕРНЯ

НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Львів площа Ринок  
пам'ятка архітектури  
охоронний номер 326  
китловий судини № \_\_\_\_\_

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБ'ЄКТУ

т а м І



Управління  
охорони  
історичного  
середовища



Center for Urban History

Головний архітектор

І. Смогитич

Начальник МДРБ - І

Секунд-архітектор

Л. Лещинський

Л ь в і в - 1972 рр

## ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Акт обстеження будівлі
2. Коротка історична довідка
3. Фото з натури
4. Фасади 1:100
5. План першого поверху та підв'язки 1:200



Управління  
охорони  
історичного  
середовища



Центр міської історії  
Center for Urban History



Адреса Ринок 13  
Номер в списку взятих під охорону пам'яток \_\_\_\_\_  
Дата побудови \_\_\_\_\_ Кількість поверхів 4  
Сучасна функція будинку житло  
функція цоколя магазин, соки, ательє капелюхів  
Характеристика плану Зазнав змін

Зовнішня архітектура

Головний фасад

а/ архітектурний стиль еклектика  
б/ архітектурні деталі в стилі  
в/ характер цоколя, прорізи великі потр. коректури

Вестибаль :

а/ характер оформлення нецікавий, перебудований  
б/ архітектурні деталі 2 портали  
в/ сходові клітки - перебудована  
г/ портали, двері заповнення ковані двері  
д/ перехід в дворики \_\_\_\_\_

Архітектура дворику :

а/ характер дворику 2 дворики з'явилися після реконструкції будинку  
б/ архітектура фасаду нецікава  
в/ архітектурні деталі, прорізи, заповнення немає

Архітектура інтер'єру :

а/ оздоблення частково збережені  
б/ архітектурні деталі ----  
в/ вікна, двері, підлоги ----

Примітки:



Управління  
охорони  
історичного  
середовища



Центр міської історії  
Center for Urban History










Управління  
охорони  
історичного  
середовища



Центр міської історії  
Center for Urban History





Назва походить від того, що кам'яниця була довгий час власністю Алем'яків. Хоч пізніше переходила до рук Веїнів, Конфортині та Стіно.

- 1855 р. - дозвол на проїзти скарпових дверей
- 1861 р. - вказівка про необхідність ремонту будинку
- 1865 р. - тех
- 1869 р. - дозвол на адаптацію будинку, ремонт офіци, ліжниць дах, доведення 3-го поверху в офіцині
- 1882 р. - самовільне підняття задньої стіни при роботах на даху