

	ДЕРЖКУД УРСР УПРАВЛІННЯ ІСТОРИЧНОЮ ПАМ'ЯТКОЮ ТА РЕСТАВРАЦІЄЮ ВІДСЛІДЧО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ	
000000	000000	000000
Львівська міждолина спеціальна науково- реставраційна виробнича майстерня	Львів площа Ринок пам'ятка архітектури житловий будинок №22 охоронний номер 326 том I паспортизація об'єкту	
1978 р.		



Управління
охорони
історичного,
середовища



Центр історичної
спадщини Львова

ДЕРЖАВА УРСР = УСНРЕУ

ЛВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО = РЕСТАВРАЦІЙНА
ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

НАУКОВО = ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Львів площа Ринок
пам'ятка архітектури
охоронний номер 326
кв. будинок 1 _____

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБ'ЄКТУ

т о м I



Управління
охорони
історичного
середовища



Головний архітектор

[Signature]
І. Могилу

Начальник НДРБ - I

[Signature]
І. А. Іванківський

Ст. худ.-архітектор

[Signature]
Л. Дещинський



Л ь в і в = 1972 рр



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Акт обстеження будівлі
2. Картка історична пам'ятки
3. Фото з натури
4. План I:100
5. План першого поверху та підв'язки I:200



Адреса Ринок 22 / Галицька 1 /
ном ер в списку взятих під охорону пам'яток _____
Дата побудови _____ Кількість поверхів 4
Сучасна функція будинку житло
Функція цоколя гастроном
Характеристика плану носія будинку XIX ст. план витриманий в стилі
зовнішня архітектура

Головний фасад

а/ архітектурний стиль еклектизм
б/ архітектурні деталі відповідно до стилю
в/ характер цоколя, прорізи відповідно до часу

Вікна :

а/ характер оформлення відповідний до стилю
б/ архітектурні деталі так
в/ сходові клітки так
г/ портали, дверні заповнення ----
д/ перехід в двірник так

Архітектура дворику :

а/ характер дворику відповідно до часу
б/ архітектура фасаду так
в/ архітектурні деталі, прорізи, заповнення ----

Архітектура інтер'єру :

а/ оздоблення ----
б/ архітектурні деталі ----
в/ вікна, двері, ніші ----

Примітки :



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History






Український
центр
історичного
середовища



Ukrainian Center for Urban History







Управління
охорони
історичного
середовища



Центр історичної архітектури
Center for Urban History

Будівля
вулиця
Львів





Зараз на розі пл.Ринок і вул.Галицької стоїть будинок збудований у 1895 р. на місці кам'яниці Ельонковської, яка мала з Ринку фасад тільки 15 ліктів заввишки. Проте завдовжки 54 і чверть ліктя і зникався з кам'яницею, що носила назву Валта. Один з роду Ельонків, Павло, був так званим "повітряним бургомістром" під час страшної зарази 1558р. / або, як тоді звали це стихійне лихо, моровим повітрям, мором/.

Власниками будинку були: Маєрановські, Шіхтени. Частково займав його цех кушнірів.

- 1868 р. - комісія по необхідності реставрації будинку
- 1878 р. - тимчасове покриття гонтом
- 1885 р. - обвинувачення за несвоєчасне покриття будинку вогнетривким матеріалом
- 1889 р. - реконструкція клізетів
- 1890 р. - новий портал
- 1892 р. - дозвіл на реконструкцію будинку, потреба перебудови фасадної стіни
- 1895 р. - дозвіл на заселення новозбудованого будинку