

		ДЕРЖБУД УРСР ДЕРЖАВНЕ ВИРОБНИЧЕ РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Львівська міжовласна спеціальна науково- реставраційна виробнича майстерня	Львів, площа Ринок пам'ятка архітектури житловий будинок № 38 охоронний номер 326 том I паспортизація об'єкту	
	1972 р.	



Управління
охорони
історичного
середовища



ДЕРЖБУД УРСР - УСНРБУ

Львівська м/о спеціальна науково - реставраційна
виробнича майстерня

науково - дослідний реставраційний відділ

Львів площа Ринок
пам'ятка архітектури
охоронний номер 326
житловий будинок № _____

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБ'ЄКТУ

т о м І



Управління
охорони
історичного
середовища



Державний науковий центр
охорони історичного середовища

Головний архітектор

І. Могилець

Начальник ДДРБ - І

І. А. Новаківський

Стохуда - архітектор

Л. Дещинський



Л ь в і в + 1972 р.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Акт обстеження будівлі
2. Коротка історична довідка
3. Фото з натури
4. Фасад 1:100
5. План першого поверху та цвинць 1:200



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History



Адреса Ринок 38
Номер в списку взятих під охорону пам'яток
Дата побудови - Кількість поверхів 3
Сучасна функція будинку Житло
Функція цоколя Склад
Характеристика плану зазнав ґрунтовних змін під час реконстр. 1885р

Зовнішня архітектура

Головний фасад

- а/ архітектурний стиль еклектичний вистрій
б/ архітектурні деталі тех
в/ характер цоколя, прорізи спотворений під час реконструкції,
величезна немасштабна вітрина

Вестиболь :

- а/ характер оформлення спотворений
б/ архітектурні деталі ----
в/ сходова клітка реконструйована
г/ портали, дверні заповнення ----
д/ перехід в двір зазнав реконструкції

Архітектура дворику :

- а/ характер дворику в 1885 р. Забудований новими складами,
захарактерний
б/ архітектура фасаду нецікавий
в/ архітектурні деталі, прорізи, заповнення ----

Архітектура інтер'єру :

- а/ склепіння знищені
б/ архітектурні деталі ----
в/ вікна, двері, ніші ----

Примітки :



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History





Український
центр
 Holocaust Center






Управління
охорони
історичного
середовища





Центр міської історії
Center for Urban History



№ 36

Погода





За джерелами одним з власників був Станіслав Вільд. Далі кам'яниця стає ще однією власністю Вільчковських на Ринку.

- 1871 р. - встановлення вогнетривкої покрівлі
- 1874 р. - вношення мешканців з підвалу і закладна входів до них з пл.Ринок
- 1885 р. - внутрішня реконструкція будинку /очевидячки зруйнували склепіння 1-го поверху, певне перепланування приміщення/. Будівництво нових офісин - складів.