

1

		ДЕРЖБУД УРСР УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ БУДІВНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
Львівська міжобласна спеціальна науково- реставраційна виробнича майстерня	Львів, площа Ринка пам'ятка архітектури житловий будинок № 14 охоронний номер 326 том 1 паспортизація об'єкту	
		1972



Управління
охорони
історичного
середовища



ДЕРЖБУД УРСР - УСБВУ

ЛВІВСЬКА М/С СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО - РЕСТАВРАЦІЙНА
ВИРОБНИЧА МАСТЕРНЯ
НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДІЛ

Львів площа Ринок
пам'ятка архітектури
охоронний номер 326
житловий будинок А

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБ'ЄКТУ

т о м I



Управління
охорони
історичного
середовища



Center for Urban History

Головний архітектор

І.Могилнич

Заступник НАРБ - І

І.-А.Новаківський

архітектор

І.Мещинський



Л ь в і в - 1972 рр

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Акт обстеження будівлі
2. Коротка історична довідка
3. Фото з натури
4. Фасад 1:100
5. План першого поверху та підвину. 1:200



Управління
охорони
історичного
середовища



Center for Urban History
Center for Urban History

Адреса Ринок 14
Номер в списку взятих під охорону пам'яток 326
Дата побудови - Кількість поверхів 4
Сучасна функція будівлю Будино
Функція цоколя Ательє
Характеристика плану Збережений

Зовнішня архітектура

Головний фасад

а/ архітектурний стиль Ренесанс
б/ архітектурні деталі Фасад навісний декором
в/ характер цоколя, прорізи можливо прорізи змінені

Вестибаль :

а/ характер оформлення цікавий, перерізаний отиню
б/ архітектурні деталі розети на склепінні
в/ сходові клітки на місці
г/ портали, двері заповнення -
д/ перехід в двори характ. зруйновано приміщення над перехо-
дом.

Архітектура дворику :

а/ характер дворику ґрунтовно змінені і створені кані-
тальним ремонтом
б/ архітектура фасаду побудова нецікава
в/ архітектурні деталі, прорізи, заповнення -
в отині каміні кронштейни

Архітектура інтер'єру :

а/ склепіння склепіння з розетами
б/ архітектурні деталі тех
в/ вікна, двері, ніші тех

Примітки :



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History





Українська
історична
спільнота




Ukrainian Historical Society
for the Study of Ukrainian History







Управління
охорони
історичного
середовища

Центр міської історії
Center for Urban History



№16





**Коротка історична довідка
Львів площа Ринок 14 -
кам'яниця Венецька або
Массарівська**

На фронтоні цієї ренесансної кам'яниці висічений крихтий лев - герб Венеції, а всіяні на порталі стоїть дата реставрації 1860 р. Названо, її так в ХVІ ст від власника далматинця Антоніо де Массарі, консула Венеції. На початку ХVІ ст будинок цей носив назву Гінновський, а в ХVІІІ ст називався Саммеровським, хоч посідала кам'яницю родина Лонгани.

- 1864 р. - донесення про добрий стан будинку
- 1866 р. - будівництво 3-поверхового шпіхліра для складів
- 1882 р. - вогнетривкий дах
- 1892 р. - резолюція про впорядкування будинку і подвір'я
- 1907 р. - оготекення показали, що фасад викладений з каменю. Закладки під вікнами з цегля. Тяжкі світлиці мали балкони з огорожою

21, 32, 35, 36, 38

Сербська 1

Логістика Сербська

72-78-07
15,6 д²
34,0

!!! 1500 → підсобні має. "Викторія" 31,3 (І пов.)

2 Мікрорайонівська підсобні має. № 52 28,8 (І пов.)

" " № 50 21,1 (І пов.)

3 Коністор, муніцип. приток

4 Фабрика по виробові і ремонту меблів - майстерня 105,9 м² (І пов.)

5 Фабрика парфюмерних виробів складу 19,4 (І пов.)
визначено

72-92-41
Фабрика

332141

W



Управління
охорони
історичного
середовища




Центр міської історії
Center for Urban History



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History





Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СМ УССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Украинское специальное научно-реставрационное производственное управление

**М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУЧНО-РЕСТАВРАЦІОННА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МАСТЕРСКАЯ**

г. Львов-8 пл. Воссоединения, 3 а, для телеграмм—Львов-Реставратор.

тел. № 4-30-05

. 20 . лп того 1973 г.

№ 197

**НАЧАЛЬНИКУ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛВІДІЛУ
В СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ТОВ.ЖУЛЯРУ А.М.**

**ГОЛОВНОМУ АРХІТЕКТУРУ МІСТА ЛЬВОВА
ТОВ.МЕХУ Р.М.**


**ВІДПОВІДАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК
ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
ТОВ.КУДІНУ І.А.**

**ДИРЕКТОРУ ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛКНИГОТОРГУ
ТОВ.О.МАРТИНЕНКО**

При цьому направляємо матеріали обстежень цокольного поверху пам'ятки архітектури 1606 року /охоронний номер 326/14/ проведених Львівською м/о СМРВ майстернею.

Робота проведена згідно замовлення Львівського Облкниготоргу за №59 від 26 січня 1973 року та договору №219.

Директор


В.БОНДАРЕНКО.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ



Управління
охорони
історичного
середовища



18 січня 1979 р.

м. Львів

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі представника замовника - головного Інженера ХЕК-2 т. Спільника П.Г., представника підрядника - начальника ВТБ РБУ № 3 т. Хоміна М.П. та представників дирекції Державного Історико-архітектурного заповідника в м. Львові - ст. архітекторів Пивничних В.В., ст. Інженера Даца Р.І. цього дня оглянули нам'ятку архітектурн. ХУІ ст. житловий будинок по вул. Ринок, 14 і встановили, що для збереження і опорядження необхідно виконати такі роботи :

Впр. пп.	Об'єкт.	Найменування робіт	Юдин.	К-ть	Вартість	
			вик.		Юдин.	Заг.
1	2	3	4	5	6	7
1.	УН-9А, в	Реставрація штукатурки фасаду з про- різаними рустами складним розчином	м ²	21,2	1,33	29
2.	УН-16 б	Перетирка штукатурки	"	13,4	0,22	3
3.	Х-9 Б, Б, б	Розчистка вікон від старого пофарбу- вання.	"	68,6	2,33	160
4.	Х-3, II, д	Покращене пофарбування вікон олійно- фарбов за 2 рази.	100 м ² пофарб. поверхні	6,86	13,57	93
5.	У. 8-9	Розбирання водостічних труб. Повернення матеріалів визначити на місці.	м	67,2	0,04	3
6.	УІ-3І	Встановлення водостічних труб з оцин- кованої сталі.	100 м ² фасаду	1,563	22,93	36
7.	У-28 А, а	Великий ремонт віконних заповнень.	І ст.	36	4,11	148
8.	УН-4 А, а	Реставрація штукатурки горизонтальних тяг складним розчином.	м ²	2,7	3,03	8
9.	УН-4 А, б	Тех. вертикальних тяг.	"	5,6	3,54	20
10.	УН-4А д	Тех. тяг змінного січення по криво- лінійній поверхні	"	1,3	8,0	10
11.	УІ-30 а	Покриття виступаючих частин фасаду оцинкованою сталлю заг. 3,5 кг.	100 м ² фасаду	1,563	11,43	18
12.	УІ-8 В, б	Заміна колобів і зв'язів на колоби і зв'язи з оцинкованої сталі заг. 3,5 кг Повернення матеріалів визн. на місці	м	18,6	3,53	66
13.	У. І5-38	Засклення дерев'яних віконних заповнень.	м ²	8,2	1,45	12
14.	Д. 7-76	Заміна пошкоджених елементів дерев'яних конструкцій даху. Повернення матеріалів визначити на місці.	м ³	1,8	105,32	190