ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ІНСТИТУТ
«УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

Будинок № 23
на пр.Шевченка у м.Львові
Історико-архівні та бібліографічні пошуки
Схематичні обміри. Фотофіксація

т.І кн.І

Львів 1997 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міськ... ...ої історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ

"УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Будинок № 23

на пр.Шевченка у м.Львові

Історико-архівні та бібліографічні пошуки.
Схематичні обміри фасадів. Фотофіксація.

Головний архітектор [signature] Ковалишин І.

Головний архітектор проекту [signature] Новаківська Г.

Начальник майстерні Соболевський Є.

Львів - 1997 р.

uma.lvivcenter.org

ЗАМОВНИК: Управління охорони історичного середовища м.Львова

СТАДІЯ: Схематичні обміри

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

П.І.Б.	Посада	Ступінь участі в розробці
Уніят О.М.	архітектор	автор,виконавець
Курдидик О.Р.	-"-	-"-
Сердюк Н.	-"-	-"-

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ГАП Новаківська Г.

uma.lvivcenter.org

СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗГІДНО ДОГОВОРУ

1. Історико-архівні та бібліографічні пошуки. Схематичні обміри фасадів. Фотофіксація

2. Натурні та технологічні дослідження

3. Ескізний проект реставрації фасадів.
   Робочі креслення опорядження фасадів та технологічні схеми реставрації.
   Паспорти опорядження фасадів.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

ВІДОМОСТІ ПРО БУДИНОК
ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИКО-АРХІВНИХ ПОШУКІВ
ТА ЛІТЕРАТУРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ПРОСПЕКТ ШЕВЧЕНКА,23

Документація на спорудження будинку датована 1857 роком. У 1861 р. проведено його ремонт, а у 1908 р. - реконструкцію, що стосувалась переважно частин дому у глибині ділянки.

Внаслідок цього споруда поєднує класицистичну композицію фасаду з окремими еклектичними елементами його архітектурного декору і виїшенням середовища подвір"я у стилі модерн.


Просторовий уклад кам"яниці, зокрема незначна висота партерного поверху обмежила можливості використання приміщень на партері в пізнішому часі - коли вулиця стала головним "Корзо" міста. Намагання розширити віконні прорізи ситуації не покращили, а привели до втрати первісного декору цокольного поверху.

В 30-х роках XX ст. на першому поверсі будинку знаходився салон моди.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ситуаційна схема



БУДИНОК НА ЯКОМУ ПРОВОДИЛИСЬ ОБМІРИ

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ

АРКУШ	НАЗВА	ПРИМІТКИ
0	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ	
1	ФАСАД БУДИНКУ № 23	

Загальні вказівки

1. Матеріали даного тому розроблено на основі договору №197-39 від 23.05.1997 р. на замовлення управління охорони історичного середовища.
2. Схематичні обміри проводились 20-ти метровою рулеткою.
3. За умовну відмітку ±0.000 прийнято відмітку верху цоколя будинку.
4. Всі лінійні розміри на кресленнях подано в міліметрах, всі висотні відмітки подано в міліметрах.
5. В результаті обмірів встановлено габаритні розміри фасадів:
   висота — 17.5 м
   довжина — 30.6 м
6. Обміри проводились бригадою в складі:
   О. Курдидик — архітектор
   О. Уніят — архітектор
   Н. Сердюк — архітектор

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

НАЧ.МАЙОТ.	Є. СОБОЛЄВСЬКИЙ		
ГУП	Г. НОВАКІВСЬКА		
АРХІТЕКТОР	О. УНІЯТ		
ПЕРЕВІРИВ	Г. НОВАКІВСЬКА		

97-39-АО І-01-01

Ансамбль пр. Шевченка у м. Львові


СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
АО	0	

ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ
БУДИНОК № 23

СИТУАЦІЙНА СХЕМА
ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ „УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

uma.lvivcenter.org



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ГАП	НОВАКІВСЬКА	
АРХІТЕКТОР	СЕРДЮК	
ПЕРЕВІР.	НОВАКІВСЬКА	

97-39-АО І-01-01

АНСАМБЛЬ ПР. ШЕВЧЕНКА У М. ЛЬВОВІ

БУДИНОК № 23

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
АО	1	

ФАСАД БУДИНКУ № 23

ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ІНВ. № ОРИГІНАЛУ | ДАТА | ЗАМ. ІНВ. №

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org