

Панка для бумаг



Управління
охорони
історичного
середовища



Міністерство культури
України

• поповежові плями (клявсь)
• реконстр. пошт. відділення №6
(1893 р.)



Управління
охорони
історичного
середовища



Львівське історичне
товариство

2. Львов
пл. Рынок, д. 43




Управління
охорони
історичного
середовища




Центр міської історії
Center for Urban History

Погляд



під'їзд



M 1:200

г. Львов
пл. Рынок, 9 и 43




Управління
охорони
історичного
середовища




Центр міської історії
Center for Urban History

2й этаж



3й этаж



M 1:200

2. Львов
пл. Ринок, д. №43




Управління
охорони
історичного
середовища




Центр міської історії
Center for Urban History

Чіптаж



M 1:200.



Г.А.О.В.

ПОГОДЖЕНО:
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ
ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
М. ЛЕВОВА

Директорка департаменту
культури і туризму
КОЛОДЖЕН
10.12.2015

В.Г. ШВЕЦЬ

Роботи виконані за проектом, який
грат та вивести погляд на
роботу.
В.Г. ШВЕЦЬ 10.12.2015




ПОГОДЖЕНО

А.В.В.В.

НАЧАЛЬНИК ПОШТАМТУ
О.О.ЛІНІК



Управління
охорони
історичного
середовища




В.Г. ШВЕЦЬ М 1:10

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОШТОВОГО ВІДПОВІДНОСТІ Н.Б. ПО М. РИНОК 45

1995

АРХІТЕКТОР А.О.П.О.В.О.В.



Управління
охорони
історичного
середовища

Center for Urban History
Lviv Center for Urban History

Розгортки стін операційного залу