

Панка для бумаг



Управління
охорони
історичного
середовища



Державне управління
охорони історичного
середовища

Панок 45

Панок 45

- с/хт доачі-приймання р.м.-рестор
роїт бур (1994р)
- просвітні пропозиції по впаді
блуду в магазин



Управління
охорони
історичного
середовища





Управління
охорони
історичного
середовища



Center for Urban History
Центр міської історії

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
"Почесний уповноважений житлового господарства"

[Signature]

Базарчик І.В.

А К Т

від 10.03.1999. М.Львів

Обстеження балкону будинку № 45 на пл. Ринок

Ми, комісія в складі : Івановича техогляду управління житлового господарства п. Стасіва В. і п.Маливода В., начальники відділу охорони використання пам'яток ВОІС п.Амбіцького І., заступника завідувача ЦНГ Галицького району п.Вовчацької М., начальника КДБ-101 п.Віщука-І., інспекта ділянки п.Дорожко-ськой-А. склали цей акт на предмет виявлення обвалу білокам'яного крохетей-а балкону в будинку № 45 на пл.Ринок, що стався 10.03.1999. о 17.00 год.

Обстеження виявлено в результаті зникнення п'яти балкону відбулося руйнування крохетей-а в місці примикання його до фасадної стіни.

Для забезпечення безпеки проживання паста такі заходи :

- попереджено мешканців 6-го поверху квартири № 4, 5, 6а про можливість користування аварійним балконом ;
- попереджено працівників державних про приміщення ділянки до часу початку ремонтних укріплень балкону ;
- попереджено ділянку тротуару під балконом .

Комісія вважатиме за необхідне 11.03.99р. влаштувати тимчасові укріплення шпиль та крохетей-а балкону та розробити проектно-коштовий документів на укріплення балкону .

Члени комісії:

[Signatures]
В.Стасів
В.Маливода
І.Амбіцький
М.Вовчацька
І.Віщук
А.Дорожко-ська



"ЗАТВЕРДЖУЮ" 
"Починальник управління житлового господарства" 

Базимук І.П.

А К Т

від 10.05.1999. ... м.Львів

Обстеження балкону будинку № 40 на вул. Ринков

Ми, комісія в складі : інженерів технічного управління житлово-господарства п. Стехів В. і п.Палубода В., чачальники відділу охорони використання пам'яток ЮВІС п.Амоіцького І., представника завідуючого ДМІ Галицького району п.Вовчанського М., чачальника ДМІ-ТОІ п.Бічука І. і інженера ділянки п.Дрошаківської А. склали цей акт про предмет виявлення ознак білокапінного врослого балкону в будинку № 40 на вул.Ринков, що стався 10.05.1999. о 17.00 год.

Обстеження виявлено в результаті виявлення білки балкону відбулося руйнування крокотної в місці прилягання його до фасадної стіни.

Для забезпечення безпеки проживання варто такі виходи :

- запровадити наглядів його господарю застатити № 4,0,0а про можливість користування аварійним балконом ;
- запровадити адміністративні заходи про припинення діяльності до часу конструктивного укріплення балкону ;
- запровадити ділянку тротуару під балконом .

Комісія вважає за необхідне 11.05.1999. визначити технічосні укріплення плити та крокотної балкону та розробити проектну конструкторську документацію по укріпленню балкону .

Члени комісії:



В.Стехів
В.Палубода
І.Амоіцький
М.Вовчанський
І.Бічук
А.Дрошаківська



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр міської історії
Center for Urban History

АКТ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБІТ
ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ ХУІІІ СТОЛІТТЯ
БУДИНКУ N 45 НА ПЛОЩІ РИНОК В МІСТІ ЛЬВОВІ

Комісія в складі : представника ТОО ВКФ "АВАНТА" п. Газіри
Анатолія, начальника управління охорони історичного середовища
п. Швеця Володимира, архітектора управління Анбіцького Ігоря,
представника фірми виконавців робіт "ГАЛРЕСБУД" Чернова Олександра
склали цей акт в тому, що в серпні-вересні 1994 р. були проведені
роботи по опорядженню та реставрації цокольного поверху фасаду
будинку N 45 від площі Ринок.

Всі роботи виконані згідно вказівок та рекомендацій управління
охорони історичного середовища.

Претензій щодо якості виконаних робіт замовник, виконавець та
згадане управління не мають.

ПІДПИСИ КОМІСІЇ :






Газіра А.

Швець В.

Анбіцький І.

Чернов О.

м. Львів, 20 вересня 1994 р.



University of the Pacific
Honolulu, Hawaii



U. I. Pacific.

University of the Pacific

Honolulu, Hawaii



ФОТО 1998А.

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВЛАШТУВАННЮ ВХОДУ У МАГАЗИН В БУДИНКУ №45 НА ПЛ.РИНОК У М.ЛЬВОВІ.




Управління
охорони
історичного
середовища



Фрагмент фасаду
М. 1:50



В РОЗРОБЦІ ВИКОРИСТАНІ
МАТЕРІАЛИ НАТУРНИХ ДО-
СЛІДНЕНЬ ПЕРВІСНОЇ ПОЛІ-
ХРОМІЇ ЕЛЬБОМУ 34-02.10 БУ-03-0.



97-БН III-01-01

П'ЯМ. АРХ. ХУІІІСТ./ОХОП. №326/42 / БУДИНОК №45
НА ПЛ.РИНОК У М.ЛЬВОВІ

ПРОПОЗИЦІЇ ПО ВЛАШТУ- ВАННЮ ВХОДУ В МАГАЗИН.

СТАНДА. АРХИТ. АРХИТЕК-
П.П. 1 1

Фрагмент фасаду.

ІН-Т. УКРАЇНІДПРОЕК-
РЕСТАВРАЦІЯ
М.ЛЬВІВ

